

بِنَامِ خَدا



مرکز دانلود رایگان
محنّبی متألمورزی و مواد

www.Iran-mavad.com





به نام خالق هستی بخش

روش‌های اندازه‌گیری در مهندسی و آزمایشگاه

wwwiran-mavad.com

مرجع دانلود رایگان مهندسی مواد و متالورژی

فهرست:

1.....	1. اندازه گیری دما
8.....	2. اندازه گیری فشار
18.....	3. دبی سنج
25.....	4. ارتفاع سنجی مایعات
28.....	5. ویسکومتر

1. اندازه گیری دما

نقاط ثابت از مواد مختلف در نظر گرفته می شوند، یعنی نقاطی که دما در آن ثابت است. (مثلاً دمای جوش آب. به آب حرارت داده می شود؛ آب در حال جوشیدن است و دمای آن ثابت می ماند). بعد از انتخاب این نقاط ثابت، حد فاصل آن ها اندازه گیری شده و به چند قسمت مساوی تقسیم می شود.

به عنوان مثال نقطه جوش و انجماد آب را مشخص کرده و آن را به صد قسمت مساوی تقسیم کرده اند. به هریک از این قسمت ها یک درجه ی سلسیوس گفته می شود. درجه ی فارنهایت و درجه کلوین نیز به روشهای مشابه به وجود آمده اند.

چند نمونه از نقاط ثابت عبارتند از:

- ✓ نقطه ی ذوب بخ خالص 0°C
- ✓ نقطه ی جوش آب 100°C
- ✓ نقطه ی انجماد جیوه
- ✓ نقطه ی انجماد آنتیموان $630/5^{\circ}\text{C}$
- ✓ نقطه ی انجماد پالادیم 1552°C
- ✓ نقطه ی ذوب تنگستن 3380°C
- ✓ نقطه ی ذوب نقره $960/8^{\circ}\text{C}$
- ✓ نقطه ی ذوب طلا $1063/0^{\circ}\text{C}$
- ✓ نقطه ی جوش اکسیژن مایع $-182/97^{\circ}\text{C}$
- ✓ نقطه ی جوش سولفور مایع $444/60^{\circ}\text{C}$


اگر A و B دو نقطه ی معیار ما برای دماستن باشند، با آن دماستن فقط دماهایی که در محدوده ی A-B هستند را می توان اندازه گرفت. خارج از این محدوده اندازه گیری دچار خطأ می شود.

در نقاط ثابت:

1. یک پدیده‌ی فیزیکی یا شیمیایی رخ می‌دهد.
2. یک پارامتر از ماده مثل حجم، مقاومت الکتریکی،... تغییر می‌کند یا یک پارامتر مثل نیروی الکتریکی به وجود می‌آید یا از بین می‌رود.
3. خواص نوری ماده تغییر می‌کند. مثلاً میزان نوری که از ماده عبور می‌کند یا میزان تابشی که از ماده انجام می‌شود تغییر می‌کند.

معیارهای انتخاب دما:

1. مهم ترین معیار دانستن دامنه‌ی دمای اندازه‌گیری است.
2. دمای بحرانی: مربوط به دمای بحرانی ماده‌ای است که پارامتری از آن را ملاک اندازه‌گیری قرار داده ایم. مثلاً اگر از جیوه استفاده می‌شود نمی‌توان با آن دمای 800 درجه‌ی سانتی‌گراد را سنجید زیرا این دما از دمای جوش جیوه بالاتر بوده و در این دما، دماسنجد بلافاصله می‌شکند.
3. دقت مورد نیاز
4. سرعت عکس العمل: مدت زمانی که طول می‌کشد تا دماسنجد دمای ماده را نشان دهد. هرچه سرعت عکس العمل دماسنجد کمتر باشد خطأ بیشتر است. زیرا در این صورت مثلاً مقداری از حرارت ماده را دماسنجد جذب کرده است، پس دمای واقعی را نشان نمی‌دهد. همچنین ماده و دماسنجد با محیط انتقال حرارت دارند و باعث افزایش خطأ می‌شود.
5. شرایط محیطی: در شرایط زیر آب، در کوره‌ای با دمای بالا و ... نوع دماسنجد مورد استفاده فرق می‌کند.



دماسنچ پرشده با مایع:

ساختار این دماسنچ دارای یک مخزن است که مایعی درون آن قرار داشته و یک لوله‌ی مویین به آن وصل شده است. با افزایش دما حجم مایع افزایش یافته و در لوله‌ی مویین بالا می‌رود و دمای مربوطه را نشان می‌دهد.

الزامات:

- ✓ تغییرات حجم با دما در مایع باید خطی باشد.
- ✓ نقطه‌ی انجماد و جوش مایع باید فاصله‌ی قابل توجهی از هم داشته باشند.

مزایا:

ارزان- قابل حمل- دقت قابل قبول- قابل استفاده برای انواع گازها و مایعات و تا حدی جامدات

معایب:

جیوه سمی است- محدودیت دامنه دما- اگر در دمایی خارج از محدوده اش استفاده شود می شکند و مایع سمی به بیرون پاشیده می شود- نیاز به اپراتور برای خواندن دما- برای دیدن افزایش حجم مجبوریم از شیشه استفاده کنیم که باعث شکننده بودن دماسنچ می شود.

دماسنچ گازی و فشار بخار:

ساختار این دماسنچ ها از یک مخزن (حباب) و یک لوله تشکیل شده است که به فشارسنج وصل بوده و از روی فشار می توان دما را اندازه گرفت.

در دماسنچ گازی گازهایی مانند هیدروژن و نیتروژن وجود دارد. با افزایش دما فشار گاز افزایش می یابد.

در دماسنچ فشار بخار مایعی مانند اتانول، تولوئن یا دی اکسید گوگرد وجود دارد که می تواند به بخارش تبدیل شود. با افزایش دما مایع به بخار تبدیل شده و فشار گاز درون لوله افزایش می یابد. هرچه دما بیشتر باشد فشار گاز درون لوله بیشتر خواهد بود.

الزامات دماسنچ فشار بخار:

- ✓ مایع مورد استفاده باید یک نقطه‌ی جوش داشته و اثر منفی روی جداره دماسنچ و ملحقات نداشته باشد. همچنین این مایع باید خالص باشد. زیرا در صورت ناخالص بودن رفتار متفاوتی دارد مثلاً نقطه‌ی جوش متفاوتی دارد و ممکن است رابطه‌ی فشار- دما غیرخطی باشد.
- ✓ کمترین دمای قابل اندازه گیری از دمای جوش مایع بیشتر بوده و بیشترین دمای قابل اندازه گیری از دمای بحرانی مایع کمتر است.

- ✓ اختلاف ارتفاع بین حباب (محزن) و فشارسنج باید یکسان باشد. زیرا ستون سیال دارای مقداری فشار است که در اندازه گیری فشار تاثیر دارد.

دماسنجدوفلزی:

دو فلز غیرهمجنس A و B به یکدیگر متصل اند. با افزایش دما انبساط طولی دارند. چون انبساط طولی آن‌ها متفاوت است، در جهتی که انبساط کمتر باشد منحرف می‌شوند. هرچه دما بالاتر باشد میزان انحراف و خمیدگی بیشتر است.

در این دماسنجد با اندازه گیری زاویه انحنا، شعاع انحنا (زمانی که انحنا زیاد باشد) و یا افزایش طول یک قسمت نسبت به قسمت دیگر می‌توان دما را اندازه گرفت.

دماسنجهکتریکی:

با تغییر دما مقاومت الکتریکی مواد تغییر می‌کند. با افزایش دما:

- ✓ مقاومت الکتریکی بعضی از مواد مانند فلزات افزایش می‌یابد.
- ✓ مقاومت الکتریکی پلیمرها، نیمه‌هادی‌ها و اکسید‌های فلزی کاهش می‌یابد.
- ✓ مقاومت الکتریکی موادی مثل عایق‌ها تغییری نمی‌کند.

در این دماسنجه‌ها با اندازه گیری تغییر مقاومت الکتریکی، تغییر دما اندازه گیری می‌شود. برای محاسبه‌ی مقاومت جدید از روش پل و تستون استفاده می‌شود.

$$R_x = R_0(\alpha \Delta T + \beta \Delta T^2 + \dots)$$

$$R_x \cong R_0(1 + \alpha \Delta T)$$

$$R_x = \text{مقاومت جدید}$$

$$R_0 = \text{ مقاومت در دمای محیط (برای مواد عایق برابر صفر است).}$$

الزامات:

- ✓ رابطه دما- مقاومت الکتریکی باید خطی باشد. (رابطه ولتاژ - جریان نیز باید خطی باشد).
- ✓ با تغییر دما تغییرات مقاومت زیاد باشد.
- ✓ استحکام مکانیکی خوب باشد.
- ✓ معمولا از فلزات نیکل، مس و پلاتین استفاده می شود.

مزایا:


دقت بالا - استفاده آسان

معایب:

اگر دمای اندازه گیری از حد مجاز ماده بیشتر باشد باعث تخریب دماسنجه می شود. هر 10 درجه ی سانتی گراد افزایش دما، سرعت تخریب را دو برابر می کند.

ترمو کوپل:

ساختار و اجزای آن به صورت زیر است:



✓ حسگر: محل اتصال دو فلز

✓ رابط: محل اتصال بین سیم های اصلی

✓ گیج اندازه گیری: محل خواندن دما

در اثر دما در نقطه‌ی اتصال دو فلز غیر همجنسب A و B جریان الکتریکی تولید می شود. با اندازه گیری شدت جریان، دما تعیین می شود.

الزامات و قوانین ترمومالتريک:

✓ دو فلز باید ناهمجنسب بوده و حرارت دادن به آن‌ها منجر به تولید جریان قابل ملاحظه شود.

✓ سیم‌های رابط از جنس فلزات اصلی بوده یا حداقل حرارت را داشته باشند.

انتخاب نوع فلزات به محدوده دمایی و شرایط محیط بستگی دارد. پرکاربردترین فلزات عبارتند از:

✓ مس - آلیاژ مس و نیکل (کنستاننت). برای محیط های اکسید کننده مناسب است.

(-200 - 350°C)

✓ آهن - کنستاننت. برای محیط اکسید کننده مناسب است. (1000°C - 200°C)

✓ آلومل (آلیاژ آلومینیوم و نیکل) - کروم (آلیاژ کروم و نیکل). برای محیط غیر اکسیدی بهتر است.

(-200 - 1200°C)


✓ پلاتین - آلیاژ پلاتین و رو دیم. در تمام محیط ها قابل استفاده است. (0 - 1400°C)

2. اندازه گیری فشار:

فشار به صورت نیروی وارد بر واحد سطح تعریف می شود. واحد های فشار از جنس نیرو / سطح بوده و بسته به سیستم اندازه گیری متفاوت است.

دو نوع فشار وجود دارد: فشار مطلق و فشار نسبی. معمولاً آنچه از وسیله اندازه گیری فشار خوانده می شود فشار نسبی است.


$$\text{فشار مطلق} = \text{فشار نسبی} + \text{فشار اتمسفر}$$




مانومتر:

در ابتدا از لوله U شکل حاوی سیال استفاده می شد. زمانی که $P_1 = P_2$ باشد ارتفاع سیال در دو طرف برابر است. ولی اگر $P_1 > P_2$ باشد سطح سیال در یک طرف بالاتر از طرف دیگر خواهد بود و داریم:

$$P_1 - P_2 = h\rho g$$



چون در این مانومتر نقطه مرجعی برای اندازه گیری ارتفاع وجود ندارد شکل دستگاه را به صورت زیر تغییر دادند که مانومتر مخزنی نامیده می شود:




در این مانومتر سطح سیال در مخزن سمت چپ زیاد بوده و بنابراین تغییر ارتفاع آن کم و قابل صرف نظر کردن است و تغییر ارتفاع در مخزن سمت راست به راحتی قابل اندازه گیری است. به عبارتی سطح سیال در مخزن سمت چپ مرجعی برای اندازه گیری تغییر ارتفاع سیال در مخزن سمت راست است.

در این مانومتر اگر $P_1 > P_2$ باشد داریم:

$$P_1 - P_2 = (h + \Delta h)(\rho_1 - \rho_2)(g)$$

مانومتر دیگری نیز وجود دارد که در آن به جای استفاده از لوله U شکل، یک لوله به صورت زاویه دار به مخزن بزرگ وصل می شود.



$$P_1 - P_2 = (x \cos\alpha)(\rho_1 - \rho_2)(g)$$


زمانی که از دو سیال با دانسیته های مختلف استفاده می شود محدوده فشار قابل اندازه گیری افزایش می یابد.

بارومتر:

وسیله ای برای اندازه گیری فشار هوا است. یک استوانه شیشه ای را از سیال پر کرده و به طور وارونه درون حمام سیال قرار می دهیم. سیال در لوله تا جایی پایین می رود که فشار ناشی از ستون سیال با فشار هوا برابر شود. هرچه فشار هوا کمتر باشد ارتفاع ستون سیال نیز کمتر خواهد بود.

خلا سنج مک کلود:

برای اندازه گیری خلا، یعنی فشار های کمتر از فشار محیط استفاده می شود. دقت زیادی دارد و یک وسیله مرجع است؛ یعنی برای مدرج کردن وسایل دیگر استفاده می شود.



روش کار:

مقدار جیوه در لوله ها را به حدی افزایش می دهند که شاخه 1 از جیوه پر شود. در این زمان سطح جیوه در ستون 2 به عنوان نقطه صفر در نظر گرفته می شود.

مقدار جیوه در لوله ها را به حدی کاهش می دهند که پایین تر از نقطه O قرار گیرد.

فشار را به سیستم وصل می کنند که باعث حرکت جیوه در ستون ها می شود. وقتی جیوه از نقطه صفر رد شد فشار برداشته می شود.

در ستون 2 جیوه به نقطه صفر می رسد ولی شاخه 1 از جیوه به طور کامل پر نمی شود. حجم خالی شاخه 1 بیانگر میزان فشار اعمال شده به سیستم است.

$$P_1 = \frac{\rho \alpha_c}{V_1 - \alpha_c h} h^2$$


P_1 = فشار وارد به سیستم

V_1 = حجم از نقطه O تا لوله موئین

α_c = سطح مقطع لوله موئین که بسیار کوچک است.

فشار سنج فانوسی:

ساختار این فشارسنج به صورت زیر است. در اثر فشار دوایر تغییر شکل داده و بازتر می‌شوند و عقربه منحرف شده و فشار را نشان می‌دهد.



برای دقیق‌تر در فشارهای بالا می‌توان:

1. تعداد دوایر را بیشتر کرد تا دایره‌ها یکی پس از دیگری تغییر شکل دهند.
2. سطح مقطع دوایر را کاهش داد تا قابلیت بازشدگی آن‌ها افزایش یابد.

گاهی دو سازه مشابه را رو بروی هم قرار داده و فشارهای مختلف به آن‌ها وارد می‌کنند. عقربه اختلاف این دو فشار را نشان خواهد داد.

لوله بوردون:


لوله ای C شکل با مقطع بیضی شکل است که یک انتهای آن بسته است. در اثر اعمال فشار مقطع آن از بیضی به دایره میل می‌کند.

فشارسنج‌های آزمایشگاه‌ها معمولاً از این نوع هستند و فشار ۵۰-۷۰ psi را می‌توان با آن اندازه گرفت.

برای فشارهای بالا آن را به صورت مارپیچ درست می‌کنند تا سطح آن افزایش یابد و بنابراین بتوان نیرو و فشار را افزایش داد.

فشارسنج دیافراگمی:

ساختار این فشارسنج به صورت زیر است. مراحل کار شامل اعمال فشار به غشاء، تغییر شکل الاستیک غشاء و انحراف عقربه از حالت صفر است.



به غشاء هر فشاری را نمی توان وارد کرد، زیرا فشار باید از حد الاستیک غشاء کمتر باشد. در غیر این صورت غشاء تغییر شکل پلاستیک داده و دوباره به حالت اولیه برنمی گردد و دستگاه از حالت کالیبره خارج می شود.

غشاء می تواند صاف یا دارای کنگره باشد و یا تغییر شکل منظمی مثل سینوسی بدهد.


با این روش می توان فشارهای $10-1$ اتمسفر را با دقیقیت 0.1 اتمسفر اندازه گیری کرد.

فشارسنج پیرانی:

دو مقاومت الکتریکی یکسان داریم که یکی تحت خلا و دیگری تحت فشار P قرار دارد. این دو مقاومت را در یک مدار می بندیم. جریان عبوری از هر دو یکی است. بنابراین حرارت تولید شده در هر دو یکسان است. چون مقاومتی که در خلا است فقط از طریق تابش انتقال حرارت دارد و مقاومتی که در فشار P است به هر سه روش تابش، همراهت و هدایت می تواند انتقال حرارت داشته باشد؛ بنابراین دمای مقاومت خلا از مقاومت تحت فشار P بیشتر بوده و تغییر مقاومت الکتریکی آن نیز بیشتر خواهد بود.

$$R = R_0 (1 + \alpha \Delta T)$$

مقدار مقاومت الکتریکی تحت خلا به وسیله پل و تستون محاسبه شده و داریم:



$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x} \rightarrow x = \frac{bc}{a}$$

از روی اختلاف R و x تغییرات دما و در نتیجه میزان فشار اندازه گیری می شود.

فشارسنج ترموکوپلی:

دو سیم A و B در دو نقطه یکدیگر را قطع می کنند. یکبار ترموکوپل در فشار معلوم قرار گرفته و جریان الکتریکی ایجاد شده اندازه گیری می شود. سپس ترموکوپل در فشار مجهول قرار داده شده و جریان الکتریکی اندازه گیری می شود. از مقایسه جریان ایجاد شده در فشار معلوم و مجهول مقدار فشار مجهول به دست می آید.

فشارسنج نادسن:

این فشار سنج به ندرت استفاده می شود ولی چون به نوع گاز حساسیت کمی دارد هنوز مورد استفاده قرار می گیرد.

دو صفحه موازی داریم. دمای یکی کمتر و دمای یک صفحه بیشتر است. یک صفحه متحرک و دیگری ثابت است. مولکول های گاز بین این دو صفحه آزادانه حرکت کرده، به صفحات برخورد کرده و به آن ها نیرو وارد می کند. نیروی وارد شده به صفحه ای که دمای بالاتری دارد بیشتر است. اختلاف این دو نیرو با نیروسنج (که نوعی فنر است) اندازه گیری شده و از روی آن فشار به دست می آید.

با این فشار سنج می توان فشارهای 10^{-8} torr را اندازه گرفت.

$$P = \frac{KF}{\sqrt{\frac{T_f}{T_v} - 1}}$$

- P = فشار ✓
- K = عدد ثابت ✓
- F = نیرو ✓
- T_f = دمای صفحه داغ ✓
- T_v = دما صفحه سرد ✓

فشارسنج الکترونی (یونیزاسیون):

یک کاتد و آند داریم که تحت فشار مجهول P است. بین این کاتد و آند ولتاژ مشخصی برقرار می شود. (یعنی بین آند و کاتد یک میدان الکتریکی ایجاد می شود). تحت این ولتاژ و میدان، اتم های گاز یونیزه شده و الکترون تولید شده از آن ها به سمت آند حرکت کرده و باعث ایجاد جریان الکتریکی می شود. اگر فشار گاز تغییر کند، میزان یونیزاسیون و تعداد الکترون ها و در نتیجه شدت جریان تغییر می کند. به این ترتیب باب استفاده از اندازه گیری جریان می توان فشار را محاسبه کرد.

کاتدهای استفاده شده می توانند در دمای محیط باشند (کاتد سرد) و یا دمای آن ها را بالا برد (کاتد داغ). با استفاده از کاتد داغ محدوده وسیع تری از فشار را می توان اندازه گرفت. با کاتد سرد فشارهای 10^{-5} torr و با کاتد داغ فشارهای 10^{-2} torr قابل اندازه گیری هستند.

$$S \cong \frac{i_i}{P i_e}$$

- S = حساسیت فشار سنج ✓
- i_a = جریان خروجی از گیج ✓
- P = فشار گاز ✓
- i_e = جریان الکترون ✓

فشارسنج هدایت حرارتی:

دو رسانا داریم که در فاصله مشخصی از هم قرار داشته و درون یک سیال با فشار مجهول P قرار دارند. اگر دمای این دو رسانا متفاوت باشد بین آن ها انتقال حرارت اتفاق می افتد. در اینجا هر سه مدل انتقال حرارت یعنی هدایت، تابش و همرفت وجود دارد ولی عامل اصلی انتقال حرارت، همرفت بوده و می توان از هدایت و

تابش صرف نظر کرد. با تغییر فشار سیال میزان انتقال حرارت در اثر همرفت تغییر می کند و می توان فشار را اندازه گیری کرد.

با استفاده از این فشار سنج می توان فشارهای 10^{-2} torr-1 را اندازه گیری کرد.

فشار سنج انتقال مومنتم (لرجه‌ی):

این فشارسنج از دو استوانه ساخته می شود که بین آن ها سیال قرار دارد. استوانه داخلی می چرخد و نیروی منتقل شده به استوانه دیگر اندازه گیری می شود. نیروی منتقل شده به ویسکوزیته و فشار سیال بستگی دارد. وقتی یکی از پارامترهای ویسکوزیته یا فشار خیلی زیاد باشد این دو پارامتر از هم مستقل می شوند. بنابراین می توان از اثر پارامتر دیگر صرف نظر کرده و آن را از محاسبات حذف کرد. پس محدوده اندازه گیری فشار و نوع سیال مهم است.

با استفاده از این فشارسنج می توان فشارهای تا 10^{-7} torr را اندازه گیری کرد. نوع خاصی از این فشارسنج که با هوای خشک کار می کند می تواند $0-20$ torr را اندازه بگیرد.

اگر سطح استوانه ها کاملاً صاف و صیقلی باشد برای اثر گذاشتن به سطح مقابل به نیروی زیادی نیاز است. به همین دلیل سطح داخلی استوانه ها را پره دار درست می کنند. در این صورت جریان از آرام به متلاطم تبدیل شده و انرژی و مومنتم بیشتری منتقل می شود و در سرعت های نسبتاً پایین نیز می توان فشار را اندازه گیری کرد.

✓ فشار کم یا خلا (کمتر از فشار محیط) = $0-1$ اتمسفر

✓ فشار متوسط = $1-7000$ اتمسفر

✓ فشار بالا = بیشتر از 7000 اتمسفر

برای اندازه گیری فشارهای کم از مانومترهای میکرومتر (که اختلاف سطح مایع داخل مانومتر را با دقت میکرونسی اندازه می گیرد)، لوله بوردون و فشار سنج دیافراگمی و برای فشارهای زیاد از فشارسنج های

الکتریکی (که براساس تغییر مقاومت سیم های آلیاژهای مختلف مثل طلا-کروم کار می کنند)، لوله بوردون (حالت مارپیچ تا فشارهای بالا را تحمل کند و همچنین به یک دیافراگم متصل است و سطح مقطع دایره ای دارد تا خطابه حداقل برسد) و فشارسنج ترنسدیوسر استفاده می شود.

3. دبی سنج:

کاربرد دبی برای سیالات عام تر است ولی برای جریان جامدات نیز می توان دبی نظر گرفت. مثلاً دبی تولید آهن X تن در روز است. واحدهای دبی می تواند حجم در واحد زمان (دبی حجمی) و یا جرم در واحد زمان (دبی جرمی) باشد. برای جامدات از واحدهای جرمی، برای گازها از واحدهای حجمی و برای مایعات از واحدهای جرمی و حجمی استفاده می شود.

انواع تقسیم بندی جریان سیالات:

1. پایا و گذرا

در جریان پایا ویژگی های جریان نسبت به زمان تغییر نمی کند.

2. آشفته و آرام

در جریان آرام لایه های مختلف سیال در مجاورت هم و با هم حرکت می کنند و تلاقی ندارند یا تلاقی آن ها کم است. در جریان آشفته این لایه ها وجود نداشته و مسیر حرکت سیال یک مسیر مستقیم در لوله یا کانال نیست.

3. یکنواخت و غیر یکنواخت


در جریان یکنواخت در نقاط مختلف در طول خط جریان، سرعت سیال از نظر اندازه و جهت یکسان است.

4. ویسکوز و غیر ویسکوز

جریانی که ویسکوزیته آن صفر باشد غیر ویسکوز نامیده می شود. این سیال ایده آل است.

5. تراکم پذیر و تراکم ناپذیر

سیال تراکم پذیر سیالی است که چگالی آن نسبت به فشار تغییر می کند، مثل گازها. اکثر مایعات تراکم ناپذیر هستند.



دبه سنج سیم داغ:

در این دبه سنج یک سیم که جریان الکتریکی از آن عبور می کند و باعث داغ شدن آن می شود در مسیر حرکت سیال قرار داده می شود. بین سیم و سیال تبادل حرارت اتفاق می افتد.

مزایا:

- ✓ حجم زیادی در کانال نمی‌گیرد و افت فشار زیادی ایجاد نمی‌کند.
- ✓ زمانی پاسخگویی سریع است.
- ✓ هزینه اولیه صرف شده متوسط است.

معایب:

- ✓ این وسیله آسیب پذیر است و برای گازهای آلوده مناسب نیست. زیرا این گازها روی سیم می‌نشینند و مقاومت آن را تغییر می‌دهند و اندازه گیری با خطای زیادی همراه است.
- ✓ هزینه تعمیر آن زیاد است.

دبی سنج اختلاف فشار:

یک نازل در لوله قرار داده می‌شود که باعث تغییر قطر و افت فشار سیال می‌شود. فشار را در نقطه ای قبل و بعد از نازل اندازه گیرند. با استفاده از رابطه برنولی سرعت سیال و سپس دبی محاسبه می‌شود.

$$\frac{P_1}{\rho_1 g} + \frac{v_1^2}{2g} + Z_1 = \frac{P_2}{\rho_2 g} + \frac{v_2^2}{2g} + Z_2$$

رابطه برای یک خط جریان و یک سیال نوشته می‌شود. بنابراین $Z_1 = Z_2$ و $\rho_1 = \rho_2$ و داریم:

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} \quad (1)$$

همچنین با توجه به ثابت بودن دبی می‌توان نوشت:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad (2)$$

با توجه به رابطه (1) و (2) خواهیم داشت:

$$Q = \frac{A_1 A_2}{\sqrt{A_1^2 - A_2^2}} \sqrt{2gh} \quad , \quad h = \frac{P_1}{\rho g} - \frac{P_2}{\rho g}$$

مزایا:

- ✓ هزینه اولیه نسبت به روش های دیگر کمتر است.
- ✓ دستگاه ساده ای بوده و پیچیدگی خاصی ندارد.
- ✓ برای مایعات تمیز، آلوده و ویسکوز، گازهای تمیز و آلوده و بخارهای فوق اشباع قابل استفاده است.

معایب:

- ✓ برای مایعات خورنده و دوغاب ها مناسب نیست.
- ✓ افت فشار قابل توجهی ایجاد می کند.

دبی سنج الکترومغناطیسی:

در این دبی سنج براساس قانون فارادی، سرعت سیال اندازه گیری شده و سپس دبی محاسبه می شود.

قانون فارادی: هرگاه یک هادی به طول l با سرعت V در میدان مغناطیسی B حرکت کند، اختلاف پتانسیل E بین آن دو سر آن ایجاد می شود و داریم:

$$E = B \cdot L \cdot V$$

در این دبی سنج در اطراف لوله (سیال در حال حرکت) میدان مغناطیسی به وجود می آوریم. جریان ایجاد شده را به وسیله آمپر متر اندازه گیری کرده و با استفاده از قانون فارادی سرعت سیال را محاسبه می کنیم. از روی سرعت سیال مقدار دبی به دست می آید.

چنانچه میدان مغناطیسی ثابت باشد جریان DC و اگر متغیر باشد AC خواهد بود.

الزامات و منابع خطاب:

- ✓ شکل لوله باید کاملاً منظم باشد.

✓ جریان درون لوله باید یکنواخت و آرام و پایا باشد و تغیرات پروفیل سرعت به گونه ای باشد که پروفیل همواره نسبت به خط افق متقابن باشد.

✓ لوله باید مستقیم بوده، زانویی، شیر و ... نداشته و طول آن از 10 برابر قطرش بیشتر باشد.

✓ لوله باید کاملاً عاری از رسوب و هر عامل دیگری باشد.

مزایا:

✓ افت فشار ایجاد نمی کند.

✓ برای سیالات خورنده و حتی دوغاب ها هم قابل استفاده است.

معایب:

✓ زمان پاسخگویی آن طولانی است، بین 7-2 ثانیه.


✓ برای سیالات با رسانایی پایین مناسب و قابل استفاده نیست. برای اینگونه سیالات باید ذرات معلق در سیال قرار داد تا رسانا شود.

دبی سنج کربولیس:

اساس کار آن با استفاده از گشتاور زاویه ای است.

اگر لوله ای که سیال در آن قرار دارد حول نقطه خاصی چرخش داشته باشد، سیال درون لوله نیرویی به وجود می آورد که بر جهت حرکت اصلی سیال عمود است. این نیرو، کربولیس نامیده می شود.

این دبی سنج بر سر راه لوله حاوی سیال قرار داده می شود. عبور سیال از دبی سنج باعث ایجاد نیروی کربولیس و چرخش و پیچش دبی سنج می شود. از روی میزان انحراف دبی سنج، دبی اندازه گیری شده و به صورت دیجیتال یا عقربه ای نشان داده می شود.



هرچه سرعت سیال بیشتر باشد، دبی، نیروی کریولیس و انحراف دبی سنج بیشتر خواهد بود.

قسمت های ورودی و خروجی سیال در دبی سنج باید آزادانه چرخش داشته باشد.

زمانی که دقت بالایی نیاز باشد یا شدت جریان سیال زیاد باشد به جای یک لوله از دو لوله مجاور کوچک تر استفاده می شود.

مزایا:

- ✓ مستقیماً دبی جرمی را تعیین می کند.
- ✓ دقت آن زیاد است.
- ✓ برای جاهایی که مشکل سایش وجود دارد، مثلاً ترکیبات دوغابی، می توان از این روش استفاده کرد، زیرا بر سر راه سیال مانع وجود ندارد.
- ✓ دامنه کاربرد بسیار وسیعی دارد و برای مایعات تمیز و آلوده، سیالات نیوتونی و غیرنیوتونی و ویسکوزیته کم و زیاد قابل استفاده است.
- ✓ به شرطی که لوله قابلیت تحمل دمای بالا را داشته باشد، برای مایعات با دمای بالا نیز قابل استفاده است.

معایب:

- ✓ باعث افت فشار در سیال و خطای شود، زیرا سیال تغییر مسیر می دهد.
- ✓ برای گازها توصیه نمی شود، زیرا دانسیته گازها پایین و نیروی واردہ کم است.
- ✓ برای سیالات خورنده ایده آل نیست.
- ✓ هزینه اولیه آن نسبتاً زیاد است.

- ✓ امکان گرفتگی مسیر وجود دارد و در این حالت رفع آن کار دشواری است.
- ✓ از نظر اندازه و ابعاد از بسیاری از دبی سنج ها بزرگ تر است و آن را از حدی کوچکتر نمی توان ساخت. بنابراین جاگیر است.

دبی سنج توربینی:

یک توربین در مسیر حرکت سیال قرار داده می شود. سرعت چرخش توربین با سرعت سیال متناسب بوده و به این ترتیب سرعت سیال و متعاقباً دبی محاسبه می شود.

تعداد عبور پره های توربین در واحد زمان از سنسور = سرعت چرخش توربین

در بعضی از این دبی سنج ها در اثر چرخش توربین جریان الکتریسیته تولید می شود و براساس شدت جریان تولیدی می توان سرعت سیال را به دست آورد.

مزایا:

- ✓ دقت قابل قبولی دارد.
- ✓ زمان پاسخدهی بسیار خوب بوده و در حد چند میلی ثانیه است.
- ✓ برای به دست آوردن دبی جریان های گذرا قابل استفاده است.
- ✓ بازه دبی که می توان اندازه گرفت نسبتاً وسیع است (0.5-15000 لیتر بر دقیقه).
- ✓ برای مایعات و گازهای تمیز قابل استفاده است.

معایب:


- ✓ در دبی های کمتر از 0.5 لیتر بر دقیقه دقت آن خیلی کم است.
- ✓ تعمیر و نگهداری آن مشکلات زیادی دارد.
- ✓ برای بخار و مایعات خورنده توصیه نمی شود، زیرا پره های توربین از بین خواهد رفت.
- ✓ برای کانال های باز قابل استفاده نیست.

4. ارتفاع سنجی مایعات:

برای سنجش ارتفاع مایعات دو هدف اصلی وجود دارد:

1. سنجش میزان ذخایر موجود

2. کنترل فرآیند در حال انجام با سنجش ارتفاع مایع



ارتفاع سنجی با روش مستقیم:

در کنار مخزنی که می خواهیم ارتفاع مایع درون آن را اندازه بگیریم یک لوله به موازات مخزن نصب می شود. مایع وارد این لوله می شود. چون لوله و مخزن به هم وصل هستند سطح مایع در هر دو با هم برابر است. لوله می توان شفاف یا قسمتی از آن شفاف باشد.

اگر فشار روی مخزن و لوله برابر نباشد، اختلاف فشار باید در محاسبات اعمال شود.

ارتفاع سنجی بر اساس فشار:

1. اگر فشار سیال، دانسیته آن و سطح مقطع ظرف معلوم باشد می توان ارتفاع را محاسبه کرد.

2. روش ایجاد حباب در سیال با استفاده از لوله:

لوله را در نزدیکی کف ظرف (حدود 3-4 اینچ) قرار می دهیم و هوا را با فشار وارد آن می کنیم. از روی فشار مورد نیاز برای ورود هوا به سیال و ایجاد حباب، ارتفاع سیال را به دست می آوریم. این ارتفاع با فاصله لوله از کف ظرف جمع شده و ارتفاع کل سیال به دست می آید.

ارتفاع سنجی بر اساس دما:

یک سیم که جریان الکتریکی از آن عبور می کند را در سیال قرار می دهیم. در اثر جریان در سیم حرارت تولید می شود. این حرارت بین سیم و سیال تبادل می شود. با توجه به این که با تغییر ارتفاع سیال میزان انتقال حرارت تغییر می کند بنابراین دمای سیم نیز تغییر می کند. سپس با تغییرات دما در سیم تغییرات ارتفاع سنجش می شود.

ارتفاع سنجی بر اساس الکتروسیسته:

یک سیم به طول l در سیال قرار می گیرد، به گونه ای که طول X از آن در مایع و $l-X$ از آن در بیرون از مایع قرار می گیرد. این سیم در یک مدار الکتریکی قرار داده شده و مقاومت کل اندازه گیری می شود. با تغییر ارتفاع مایع (X) میزان مقاومت کل تغییر می کند.

$$R_{\text{کل}} = r_1(x) + r_2(l-x)$$

r_1 = پارامتر مربوط به مایع

r_2 = پارامتر مربوط به سیال بالای مایع

ارتفاع سنجی براساس ظرفیت خازن:

دو سطح موازی به طور عمودی در سیال قرار داده می شود. این دو سطح یک خازن را تشکیل داده و مایع دی الکتریک این خازن است. با تغییر ارتفاع مایع مقدار دی الکتریک تغییر کرده و در نتیجه ظرفیت خازن تغییر می کند. از روی تغییرات ظرفیت خازن، ارتفاع سنجیده می شود.

شناور:

شناور به وزنه هایی وصل می شود. این وزنه ها در نزدیکی سطح زمین قرار داده می شوند. با کاهش ارتفاع سیال، وزنه ها به طرف بالا حرکت می کنند.

امواج صوتی:

برای ارتفاع های خیلی زیاد مانند اقیانوس، دریا، چاه نفت و ... استفاده می شود. امواج صوتی به سیال ارسال شده و بازگشت آن دریافت می شود. از روی زمان برگشت امواج، ارتفاع سیال محاسبه می شود.

مزایا:


- ✓ برای سیالات دوفازی و چند فازی مثل نفت خام قابل استفاده است ولی باید سرعت صوت در فازهای مختلف را دانست.
- ✓ برای سیال های دما بالا مانند مذاب مناسب است.

5. ویسکومتر:

به مقاومت سیال در برابر نیروی برشی و جاری شدن ویسکوزیته گفته می شود.

تا وقتی به سیال نیرو وارد می شود تغییر شکل آن ادامه می یابد. وقتی به جامد نیز نیرو وارد شود تغییر شکل می یابد و نمودار تنش-کرنش آن به وجود می آید. بنابراین جامد سیالی با ویسکوزیته بسیار بسیار زیاد است.

این مقایسه در قسمت بعد از تنش تسلیم صادق تر است و می توان گفت سیالات جامدایی هستند که در هر لحظه در منطقه پلاستیک خود قرار دارند. به همین دلیل تنش تسلیم را تنش جاری شدن می نامند.



: Cup4 ، Cup6

در این روش زمان تخلیه سیال از ظرفی با حجم و قطر روزنہ مشخص اندازه گیری می شود.

روش کار شامل مراحل زیر است:

- ✓ گرفتن روزنہ با دست
- ✓ ریختن مایع در cup و پر کردن آن
- ✓ فعال کردن کورنومتر همزمان با برداشتن دست

- ✓ تخلیه سیال در یک ظرف دیگر
- ✓ زمانی که آخرین قطرات سیال از cup خارج شد، آن زمان را ثبت می کنیم و برای سنجش ویسکوزیته گزارش می کنیم.

طبق جداول مختلف، این واحد زمان به واحدهای دیگر ویسکوزیته تبدیل می شود.

در سیالاتی مانند عسل که ممکن است در تخلیه آن ها وقفه ایجاد شود، ثبت زمان از هنگامی شروع می شود که مایع به طور پیوسته از CUP خارج شود و هنگامی به اتمام می رسد که جریان پیوسته سیال قطع شود.

از این روش برای اندازه گیری ویسکوزیته های کم استفاده می شود. چند نمونه از کاربردهای این روش عبارتند از: صنعت رزین، رنگ، چسب، لبیات و صنایع غذایی.

لوله های گاردنر:

لوله های گاردنر شبیه لوله های آزمایش هستند ولی معمولاً ضخامت بیشتری دارند تا دیرتر بشکنند. حجم مشخصی از سیال را در این لوله ها می ریزیم، به گونه ای حجم مشخصی از لوله خالی بماند. درب لوله را محکم بسته و آن را برعکس می کنیم. مدت زمانی که طول می کشد تا حباب به انتهای دیگر لوله برود را اندازه گیری می کنیم. معمولاً این لوله ها برای اندازه گیری ویسکوزیته رزین ها و روغن های مایع با ویسکوزیته متوسط و متوسط به بالا استفاده می شود.

در برخی لوله های گاردنر ممکن است یک ساقمه با اندازه و دانسیته خاص وجود داشته باشد و زمان جابجا شدن ساقمه از یک انتهای دیگر اندازه گیری شود.

مساحت پخش شدن سیال روی دیسک:

حجم و وزن مشخصی از سیال را روی دیسکی که دوایر متعددالمرکز زیادی روی آن رسم شده است می ریزیم. با توجه به مساحتی که سیال روی آن پخش می شود می توان ویسکوزیته را سنجید. هر چه ویسکوزیته سیال کمتر باشد، مساحت پخش شدن آن بیشتر است.

از این روش بیشتر برای اندازه گیری ویسکوزیته بتن استفاده می شود.

: Falling ball

زمان سقوط یک توپ یا گلوله در مجرایی از سیال اندازه گیری می شود که معیاری از میزان ویسکوزیته سیال است.

لوله های مویین:

زمان لازم برای بالا رفتن سیال از لوله مویین و جرم بالا رفته اندازه گیری می شود.

فرانتی:

دو استوانه متحدم مرکز هستند که سیال بین این دو استوانه قرار دارد. یکی از این سیلندرها با سرعت مشخصی می چرخد و نیروی منتقل شده توسط سیال بر سطح استوانه دیگر اندازه گیری و بر اساس آن ویسکوزیته محاسبه می شود. هرچه ویسکوزیته سیال بیشتر باشد نیروی بیشتری منتقل می کند.

گاهی نیز دو غلتک مجزا در سیال قرار داده می شود. یکی از آن ها می چرخد و به سیال نیرو وارد می کند. این نیرو توسط سیال به غلتک دیگر وارد می شود.

میکسر:

یک میکسر دارای دو پره در سیال با نیروی ثابت و مشخصی می چرخد. بر اساس سرعت حرکت سیال ویسکوزیته محاسبه می شود.

گاهی نیز آنقدر نیروی وارد بر میکسر افزایش داده می شود تا سیال با سرعت خاصی شروع به جابجایی کند. بر اساس نیروی وارد بر میکسر ویسکوزیته سیال محاسبه می شود، ولی حالت اول بهتر است.

: Brook-Field

این ویسکومتر دارای یک پره است که داخل مایع قرار می‌گیرد و می‌چرخد. وقتی به سرعت مشخصی برسد، مقداری نیروی مورد نیاز برای چرخش آن اندازه گیری شده و بر اساس آن ویسکوزیته تعیین می‌شود.

: Kreb-Stormer

مایع در ظرفی ریخته می‌شود و یک پره دوار درون آن قرار می‌گیرد. این پره از طریق یک سری نخ و قرقه به وزنه متصل است که می‌توان وزن آن را کاهش یا افزایش داد. وقتی پره با سرعت یکنواخت 100 دور بر دقیقه قادر به چرخش در مایع باشد، نیروی لازم برای چرخش از روی وزنه‌ها اندازه گیری می‌شود.

مخروط و صفحه:

مخروط در سیال می‌چرخد تا به سرعت مشخصی برسد. در آن سرعت، نیرویی که باعث چرخش مخروط می‌شود اندازه گیری و گزارش می‌شود.

فراتی-شیرلی:

نوع خاصی از ویسکومتر مخروط و صفحه است، با این تفاوت که این قابلیت را دارد که میزان نیروی وارد به مخروط به ازای سرعت‌های مختلف را رسم کند. همچنین می‌تواند این کار را در دماهای مختلف انجام دهد.

روتوتینر:

با استفاده از آن هم می‌توان ویسکوزیته را اندازه گیری کرد و هم می‌توان مایع را رقیق کرد تا به ویسکوزیته خاصی برسد.

مقدار مشخصی از مایع را در ظرفی با حجم مشخص ریخته و روی صفحه دوار دستگاه قرار می‌دهیم. همزن دستگاه درون مایع قرار می‌گیرد. با چرخش صفحه دوار با سرعت مشخص، مایع نیز چرخانده می‌شود و به همزن دستگاه نیرو وارد می‌کند. با توجه به این نیرو مقدار ویسکوزیته محاسبه شده و به طور همزمان صفحه مدرج دستگاه مقدار ویسکوزیته را نشان می‌دهد. برای رقیق کردن مایع و کاهش ویسکوزیته، حلال را به

سیستم اضافه می کنیم در حالی که چرخش همچنان ادامه دارد. مقدار حلال لازم برای رسیدن از ویسکوزیته معلوم تا ویسکوزیته مورد نظر را می توان اندازه گرفت.

رئومتر:

برای اندازه گیری ویسکوزیته های بسیار زیاد، مانند سیالی که در مرز جامد و سیال قرار دارد، از رئومتر استفاده می شود. رئومتر وسیله ای برای مطالعه نیروی لازم برای جاری شدن سیالات دارای ویسکوزیته بسیار بالا و جامداتی که برای جاری شدن به نیروی کمی نیاز دارند است. به عنوان مثال یک لاستیک پلیمری را می توان با رئومتر بررسی کرد. پaramترها در این دستگاه عبارتند از: نیروی وارد، تغییر شکل جسم، دما، زمان، برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری تغییر شکل بعد از برداشتن نیرو.