


به نام خدا



مرکز دانلود رایگان
مهندسی متالورژی و مواد

www.Iran-mavad.com



همایش آموزشی علمی - کاربردی

عیوب جوش و معیارهای پذیرش

(Welding Defects And Acceptance Criterias)

بر اساس استانداردهای مختلف

برای لوله، مخزن و اسکلت فلزی

آبان ماه ۱۳۸۱



انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

نشانی:

تهران : خیابان انقلاب خیابان شهید عباس موسوی (فرصت) ، پلاک ۷۱

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

تلفن و فاکس: ۸۸۲۹۵۸۸ - ۲۱

www.iran-mavad.com

مرجع دانشجویان و مهندسیین مواد

**عیوب جوش و معیارهای پذیرش (Welding Defects And Acceptance Criterias)
بر اساس استانداردهای مختلف**

فهرست مطالب

۱	طبقه بندی عیوب جوشکاری
۴	گروه شماره ۱ - ترکها
۱۰	گروه شماره ۲ - حفره ها
۱۶	گروه شماره ۳ - آخال توپر
۱۹	گروه شماره ۴ - ذوب ناقص و نفوذ ناقص
۲۳	گروه شماره ۵ - شکل ناقص
۳۰	گروه شماره ۶ - عیوب متفرقه
۳۲	نمایش عیوب در آزمایشهای غیرمخرب
۳۲	مایع نافذ
۳۳	ذره مغناطیسی
۳۶	التراسونیک
۴۲	راديوگرافي
۴۴	معیار پذیرش جوش بر مبنای مکانیک شکست
۴۴	چقرمگی شکست
۴۶	درصد آزمایش غیرمخرب
۴۷	طبقه بندی ساختمانی
۵۰	تدوین استاندارد پذیرش
۵۱	نمونه هایی از استانداردهای پذیرش (BS - 3351)
۵۳	لوله کشی فشار قوی و نیروگاه (ANSI B31.1)
۵۸	معیار پذیرش لوله کشی پالایشگاهی (ASME / ANSI B31.3)
۶۰	معیار پذیرش مخزن تحت فشار (BS 5500)
۶۳	معیار پذیرش اسکلت فلزی (AWS D1.1)
۷۰	استاندارد جوشکاری خطوط لوله (API 1104)
۸۱	معیار پذیرش خط لوله ۲۴ اینچ
۹۱	معیار پذیرش بدنه کشتی
۹۹	معیار پذیرش Iso 5817
۱۰۸	استاندارد پذیرش ASME - VIII



پیشگفتار

در چند ساله اخیر، جوشکاری در کشور ما رونق فراوانی پیدا کرده است. توجه به جوشکاری و استانداردهای مربوط به فعالیتهای وابسته به جوشکاری نظیر عملیات حرارتی، آزمایشهای غیرمخرب، بازرسی فنی و کنترل کیفیت و غیره در پروژه های بزرگ صنعتی کشور به ویژه پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی روز به روز بیشتر می شود.

امروزه تهیه دستورالعملهای جوشکاری، تایید صلاحیت جوشکاری، آزمون تایید صلاحیت جوشکاران، دستورالعملهای آزمایشهای غیرمخرب، دستورالعملهای بازرسی فنی، تضمین کیفیت و کنترل کیفیت و... الزامی شده است.

شناخت عیوب جوشکاری، نمایش عیوب در آزمایشهای غیرمخرب و معیارهای پذیرش برای آنها، از ضروریاتی می باشد که در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در این مجموعه سعی گردیده است این نیاز مورد توجه قرار گیرد و سرفصلهای مطالب ضروری ارائه گردد و دریچه های ورود به این دنیای تخصصی گشوده شود.

عبدالوهاب ادب آوازه

پاییز ۱۳۸۱

طبقه بندی عیوب جوشکاری

مقدمه

نقص یا ناپیوستگی وقتی عیب گفته می شود که بعضی از خصوصیات از جمله: نوع، اندازه، پراکندگی یا موضع را بیش از حد مجاز استانداردها داشته و غیر قابل قبول باشد. در آئین نامه جوشکاری سازه های فلزی (*AWS D1.1*) ناپیوستگی نوع ذوبی به آخال سرباره و ذوب ناقص و نفوذ ناقص اطلاق می شود. در بسیاری از آئین نامه ها و مقررات ناپیوستگی نوع ذوبی را کمتر از ترک مورد توجه قرار می دهند ولی در برخی از استانداردها نه تنها ترک بلکه ذوب ناقص یا نفوذ ناقص را نیز ممنوع می دانند (مثل استاندارد *BS 5500*). ناپیوستگی های مدور (*Rounded*) در هر جای از جوش امکان ظاهر شدن دارند. ناپیوستگی دراز شده (*Elongated*) در هر جهتی قابل پیش بینی هستند. قبل از آنکه عیوب جوشکاری گروه بندی شوند توجه به چند تعریف مشروحه ذیل ضروری است.

ناتمامی (*IMPERFECTION*)

از نظر متالورژی، ناتمامی به یک نوع بی نظمی سه بعدی در شبکه اتمها اطلاق میشود.

ناپیوستگی (*DISCONTINUITY*)

ناپیوستگی به مجموعه ای از ناتمامی ها (مثل مرزدانه) گفته می شود که بطور عادی با روشهای مرسوم آزمایش غیرمخرب قابل کشف نیستند.

نقص (*FLAW*)

نقص به ناپیوستگی قابل کشف از طریق آزمایش مخرب یا غیرمخرب اطلاق می شود که در شرایط عمومی موجب شکست سازه نمی گردد. بنابراین می تواند بدون تعمیر در سازه باقی بماند. امروزه بعضی از روشهای آزمایشهای غیرمخرب (پرتونگاری

التراسونیک) قادرند حتی بعضی نقص های بی ضرر را در بعضی موارد (مثل مرزدانه) کشف نمایند ولی نیاز به مهارت در تفسیر دارد.

عیب (DEFECT)

عیب به نقصی گفته میشود که تحت شرایط عمومی یا منتظره، بخاطر آن احتمال شکست سازه وجود دارد. عیب، نقصی است که طبق کد یا مشخصات فنی قابل قبول نمی باشد. بنابراین یک ناپیوستگی مشخص ممکن است در یک سازه نقص و در سازه دیگری عیب محسوب گردد.

نقص ها و عیوب منطقه جوش ممکن است دو بعدی (مثل ترک) یا سه بعدی (مثل منفذ) باشند. از نظر کلی، نقص های دو بعدی خطرناکترند و کشفشان هم مشکل تر است. گرچه، بایستی بخاطر داشت که هر دو نوع نقص های دو بعدی و سه بعدی موجب تمرکز تنش می گردند که برای بارگذاری دینامیکی حائز اهمیت است. همچنین منفذها یا تخلخل اضافی بیانگر جوش ضعیف است که ممکن است علاوه بر منفذ، نقص های خطرناکتر دیگر هم داشته باشد.

نقص ها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد.

الف - نقص های مربوط به فرایند جوشکاری یا مربوط به دستورالعمل جوشکاری

دو بعدی

عدم نفوذ ورودی حرارت ناکافی برای شکل اتصال

عدم ذوب ذوب ناقص فلز مبنا

سه بعدی

منفذ حفاظت ضعیف ناحیه قوس، گازهای محافظ با کیفیت ضعیف

بریدگی کناره فن ضعیف جوشکاری

گرده اضافی فلز جوش خیلی زیاد

نفوذ اضافی ورودی حرارت بالا

ب - نقص های مربوط به متالورژی جوشکاری

دوبعدی

ترک انجماد و مسائل قابلیت نرمی در درجه حرارت بالا و یا در درجه حرارت پایین

سه بعدی

منفذ واکنش های با گازهای محافظ یا سرباره ، کاهش سریع در قابلیت انحلال گاز همانطور که مایع سرد می شود یا مایع منجمد می شود تا انجماد

گروه بندی عیوب جوشکاری

عیوب جوشکاری را میتوان به طبقه ها، دسته ها و گروه های مختلفی از جنبه های مختلف تقسیم کرد.

در استاندارد بین المللی ایزو ۶۵۲۰ عیوب جوش ذوبی به شش گروه تقسیم

شده اند:

گروه شماره ۱ - ترک ها (CRACKS)

ترک (*Crack*) ناپیوستگی بوجود آمده بوسیله پارگی موضعی است، که می تواند ناشی از سرد شدن یا تنش باشد. جوش و فلز مبنا زمانی ترک می خورند که تنش های موضعی بوجود آمده از مقاومت تسلیم فلز بیشتر شوند. ترک خوردگی همواره با افزایش تنش در نزدیکی ناپیوستگی های جوش و فلز مبنا یا نزدیک شیارهای مکانیکی که در طرح اتصال پیش بینی شده اند، همراه است. تنشهای باقیمانده و هیدروژن از عوامل ایجاد ترک بحساب می آیند.

ترکهای ناشی از جوشکاری که ذاتا شکننده هستند در مرزهای ترک، تغییر شکل دائمی کمی نشان می دهند.

ترک ها به دو دسته گرم و سرد تقسیم می شوند. ترک گرم در خلال انجماد مذاب، شکل می گیرد و ترک سرد بعد از آنکه انجماد کامل شد شروع می شود. ترکهای سرد که بعضا به ترکهای تاخیری معروفند با هیدروژن شکننده ارتباط خاصی دارند.

ترکهای گرم در مرزدانه ها منتشر می شوند ولی ترکهای سرد هم در مرزدانه ها تشکیل می شوند و هم ممکن است از مرز دانه ها گذشته و گسترش یابند.

محل استقرار ترکها (CRACK ORIENTATION)

ترک ها بسته به امتداد شان، طولی یا متقاطع خوانده می شوند. وقتی ترک موازی محور جوش باشد، صرفنظر از اینکه آیا ترک در مرکز جوش است یا ترک پنجه (*TOE CRACK*) در ناحیه تاثیر حرارت، ترک طولی است.

ترک های عرضی عمود بر محور جوش هستند. ابعاد این ترکها محدود است و کاملا در فلز جوش جای می گیرند و یا اینکه از فلز جوش به درون ناحیه ای از فلز مبنا که تحت تاثیر حرارت قرار گرفته و یا حتی خود فلز مبنا رسوخ می کنند. انواع ترک بشرح زیر است:

۱- ترک ریز (*Micro - Crack / Microfissure*)

وقتی ترک ابعاد ریز (میکروسکوپی) دارد به میکروفیشر یا میکروتُرک مشهور است.

۲- ترک طولی (*Longitudinal Crack*)


در فرایندهای جوشکاری زیربودری که معمولا همراه با سرعت زیاد می باشند به چشم می خورند و گاهی تخلخل که در ظاهر جوش قابل رویت نیست در آنها روی می دهد. ترکهای طولی در جوشهای کوچک و کم حجم بین قسمتهای بزرگ و حجیم ناشی از نرخ زیاد سرد شدن و درگیر یا درمهار بودن قطعات است. ترک طولی اساسا موازی با محور جوش است. ترک طولی به چهار صورت واقع می شود.

- در فلز جوش،
- در مرزجوش،
- در منطقه تاثیر حرارت،
- در فلز مبنا.



۳- ترک عرضی (Transverse Crack)


ترک عرضی اساساً عمود بر محور جوش است. ترک عرضی بیشتر ناشی از اعمال تنشهای فشاری عمود بر جوشی که زیاد قابلیت نرمی ندارد، می باشد. ترک عرضی ممکن است بصورت زیر واقع شده باشد:



- در فلز جوش،
- در منطقه تاثیر حرارت،
- در فلز مینا.

۴- ترک های تشعشعی (Radiated Cracks)

ترکهای تشعشعی، ترکهای انتشار یافته از یک نقطه مشترک است. این ترک ها ممکن است پیدا شوند:




- در فلز جوش،
- در منطقه تاثیر حرارت،
- در فلز مینا.
- ترکهای تشعشعی کوچک به
- ترکهای ستاره ای معروفند.

۵- ترک چاله جوش (Crater Crack)

ترک چاله، ترک انتهایی جوش است و زمانی اتفاق می افتد که جوشکاری بدرستی و خوب به پایان نرسد. گاهی به این ترک، ترک ستاره ای گفته می شود. ترک چاله جوش، ترک انقباضی بوده و معمولاً از قطع ناگهانی قوس ناشی می شود. ترک چاله جوش معمولاً به سه صورت دیده می شود:


- طولی،
- عرضی،
- ستاره ای.



۶- گروه ترکهای منفصله (Group Of Disconnected Cracks)

گروهی از ترکهای منفصله می باشد که ممکن است بصورت زیر واقع شده باشند:


- در فلز جوش،
- در منطقه تاثیر حرارت،
- در فلز مبنا.



۷- ترکهای انشعابی (Branching Crack)

گروهی از ترکهای متصله می باشد که منشأ آنها یک ترک مشترک است و نسبت به ترکهای تشعشی قابل تشخیص هستند. ترکهای انشعابی ممکن است بصورت زیر واقع شده باشند:

- در فلز جوش،
- در منطقه تاثیر حرارت،
- در فلز مبنا.




۸- ترک گلوئی (Throat Crack)

ترکهای طولی هم جهت با محور جوش در روی سطح آن هستند. ترک گلوئی نه همیشه ولی اکثرا جزو ترک گرم به حساب می آید.

۹- ترک پنجه (Toe Crack)

ترک پنجه از دامنه جوش جایی که تنشهای فشاری متمرکزند، شروع به گسترش پیدا می کنند. منشاء ترک پنجه ممکن است، هیدروژن باشد که در آنصورت ترک سرد محسوب می شود.



۱- ترک زیر مهره ای (Under bead Crack)

ترک زیر مهره ای، ترک سرد است که در منطقه تاثیر حرارت بوجود می آید. کوتاه است ولی چند ترک زیر مهره ای ممکن است بهم متصل شده و ترک متوالی تشکیل شود. ترک های زیر مهره ای وقتی خطر جدی محسوب می شود که سه عامل:

۱- هیدروژن،


۲- ریزساختاری که سخت بوده و انعطاف پذیری کمی دارد،

۳- تنش باقیمانده زیاد در محل مورد نظر وجود داشته باشند.

این ترک ها هم بصورت طولی و هم عرضی یافت می شوند. آنها به فواصل معین

در زیر جوش و همچنین در روی مرزدانه ها در منطقه تاثیر حرارت جایی که تنشهای

باقیمانده به حداکثر می رسد، دیده می شوند.




گروه شماره ۲ - حفره ها (CAVITIES)

حفره گازی (Gas Cavity) بوسیله حبس گاز در جوش تشکیل می شود.

۱- منفذ گازی (Gas Pore)

منفذ تکی حبس شده در جوش اساساً به شکل کروی است.



۲- تخلخل (Porosity)


تخلخل در نتیجه حبس گاز به هنگام سرد شدن جوش بوجود می آید. تخلخل معمولاً کروی است ولی احتمالاً تخلخل طولی نیز وجود دارد. حفره های گازی در قطعات چدنی شاید به شکل لایه به لایه هم پیدا شود. تخلخل هرچقدر هم زیاد باشد، خطرش به اندازه ناپیوستگی های تیز که موجب تمرکز تنش می شوند، نیست. تخلخل زیادی نشانه آنست که عوامل جوشکاری، مواد مصرفی یا طرح اتصال به درستی کنترل نشده اند یا فلز مینا کثیف و آلوده بوده یا فلز مینا با فلز جوش ناسازگار است. تخلخل منحصرأ ناشی از هیدروژن نیست ولی وجود تخلخل بیانگر وجود هیدروژن در جوش و ناحیه حرارت دیده است که در فلزات آهنی احتمال ترک خوردن قطعه را زیادتر می کند.

۳- تخلخل با پخش یکنواخت (Uniformly distributed Porosity)

تخلخل با پخش یکنواخت، تعدادی منفذ گازی پخش شده بصورت یکنواخت


سرتاسر فلز جوش است. اگر این تخلخل در جوش بیش از حد وجود داشته باشد بیشتر به علت عیب تکنیک جوشکاری یا نقص در موارد است. روش آماده سازی اتصال یا مواد مصرفی می توانند در مواردی موجب بروز تخلخل شوند.

اگر جوشی آهسته تر از حد لازم سرد شود، حجم زیادی از گازها در حین انجماد خارج می شوند و در نتیجه حفره های کمی در جوش باقی خواهد ماند.




۴- تخلخل خوشه ای (Cluster porosity)

تخلخل موضعی (Localized porosity) یا تخلخل خوشه ای، حفره هایی هستند که در یک محل مجتمع شده اند و اکثراً ناشی از برقراری و قطع نادرست قوس می باشند.



۵- تخلخل خطی (Linear porosity)


یکسری حفره های باریک می باشند که بیشتر در طول سطوح میانی جوش، گرده جوش یا نزدیک ریشه جوش بوجود می آیند. تخلخل خطی، یک خط از منفذهای گازی می باشد که بصورت موازی با محور جوش واقع شده است. بهنگام جوشکاری بعلت آلوده بودن محل، گازهای حاصله به وضعیتهای فوق الذکر رانده می شوند.



۶- تخلخل لوله ای (Piping porosity)


تخلخل لوله ای یا حفره طویل شده (Elongated Cavity) حفره ای گازی و طویل است (این حفره غیر کروی بزرگ، بعد بزرگش تقریباً موازی با محور جوش می باشد).

تخلخل لوله ای در جوشهای گوشه ای از ریشه بطرف سطح جوش امتداد دارد. وقتی که یک یا دو حفره در سطح جوش مشاهده شوند، سنگ زنی دقیق می تواند تخلخل زیر سطحی را آشکار سازد. قسمت اعظم تخلخل های لوله ای کاملاً تا سطح جوش امتداد پیدا نمی کنند.




۷- سوراخ کرمی (Worm Hole)

سوراخ کرمی، حفره لوله ای شکل در فلز جوش ناشی از آزاد شدن گاز است. شکل و موقعیت سوراخهای کرمی بوسیله حالت انجماد و منابع گاز تعیین میشود. عموماً حفره های لوله ای به خوشه ای و جناغی دسته بندی می شوند.



۸- منفذ سطحی (Surface porosity)

منفذ سطحی، منفذ گازی کوچک در سطح جوش است.




۹- حفره انقباضی (Shrinkage Cavity)

حفره انقباضی، حفره ناشی از انقباض حین انجماد است.

۱۰- انقباض بین شاخه ای (Interdendritic Shrinkage)

حفره انقباضی طویل شده می باشد که بین ساختار دندریتی که احتمالاً گاز حبس شده داشته، تشکیل گردیده است. چنین عیبی عمود بر رویه جوش پیدا می شود.




۱۱- انقباض ریز (Micro Shrinkage)

انقباض ریز، حفره انقباضی است که فقط زیر میکروسکپ دیده میشود. انقباض ریز بین شاخه ای (Interdendritic Micro Shrinkage)، حفره انقباضی ریز بین شاخه ای است که فقط زیر میکروسکپ دیده می شود.

۱۲- حفره لوله ای چاله جوش (Crater Pipe)

حفره لوله ای چاله جوش، تورفتگی انتهایی پاس جوش است که قبل یا حین جوشکاری پاسهای بعدی حذف نشده است.




گروه شماره ۳ - آخال توپر (SOLID INCLUSION)

آخال توپر مواد خارجی توپر حبس شده در فلز جوش است. آخالها بعارتند از ناخالصی ها یا مواد خارجی که حین فرایند جوشکاری داخل حوضچه مذاب می شوند. آخال موجب تضعیف جوش می گردد. بعنوان نمونه آخال سرباره را میتوان نام برد یعنی سرباره ای که بطور طبیعی برای محافظت فلز داغ روی جوش تشکیل می شود ممکن است در داخل جوش محبوس گردد. اگر الکتروود بدرستی نوسان داده نشود، نیروی قوس بعضی از ذرات سرباره را به داخل حوضچه مذاب می دهد. بهنگام انجماد فلز مذاب چنانچه این آخالها به خارج حوضچه مذاب شناور نشوند، در فلز محبوس گردیده و جوش را معیوب می سازند. وجود آخال در جوشکاری سقفی احتمال بیشتری دارد زیرا در جوشکاری سقفی بمنظور جلوگیری از ریزش فلز مذاب سعی می شود حوضچه مذاب خیلی سیال نباشد و سریعتر منجمد گردد. معیبا چنانچه الکتروود بدرستی نوسان داده شود، از الکتروود مناسبی استفاده گردد و شدت جریان جوشکاری بدرستی تنظیم گردد، میتوان از آخال جلوگیری نمود یا مقدار آنرا تقلیل داد.

۱- آخال سرباره (Slag Inclusion)

آخال سرباره، مواد غیرفلزی جامدی است که در فلز جوش یا بین فلز جوش و فلز مناسبت شده باشد و بیشتر در جوشهایی که با فرایندهای قوسی دستی یا قوسی زیرپودری جوشکاری شده اند، یافت می شود. در کل آخالهای سرباره بر اثر عیوب تکنیک جوشکاری، طراحی نامناسب طرح اتصال یا عدم تمیزکاری سطح جوش در بین دو پاس پدید می آیند. معمولا سرباره مذاب به سمت سطح جوش حرکت می کند. شیارهای تیز در سطوح میانی جوش یا بین پاسها سبب حبس سرباره در زیر فلز مذاب جوش می شوند. آخال سرباره بسته به وضعیت تشکیلش ممکن است بصورت زیر باشد:



۲- آخال پودر (Flux Inclusion)

آخال پودر، پودر حبس شده در فلز جوش است. آخال پودر بسته به وضعیت می تواند بصورت زیر باشد:

- خطی،
- منفرد،
- جور دیگر.

۳- آخال اکسید (Oxide Inclusion)

آخال اکسید، اکسید فلزی حبس شده در فلز جوش حین انجماد است.

۴- چروک خوردگی (Puckering)

چروک خوردگی در بعضی حالات، خصوصاً در آلیاژهای آلومینیم، قشر درست اکسید بخاطر محافظت غیر رضایتبخش از آلودگی جوی و تلاطم در حوضچه جوش ممکن است بوجود آید.

۵- آخال فلزی (Metallic Inclusion)

آخال فلزی، ذره ای از فلز خارجی حبس شده در فلز جوش است. ذره ممکن است از جنس های زیر باشد:

- تنگستن،
- مس،
- فلز دیگر.

۶- آخال تنگستن (Tungsten Inclusion)

ذرات تنگستنی محبوس در فلز جوش جوشکاری قوسی تنگستنی گازی با الکتروود تنگستنی برای برقراری قوس بین الکتروود و جوش می باشد و مشخصه بارز فرایند جوشکاری با قوس تنگستنی (GTAW) است.

در این فرایند از الکتروود تنگستنی برای برقراری قوس بین الکتروود و جوش یا فلز مینا استفاده می شود. اگر الکتروود تنگستنی در مذاب فرو برود یا اینکه جریان آنقدر بالا رود که تنگستن ذوب شده و قطره قطره در حوضچه جوش فرود آید، آخال های تنگستن حاصل خواهند شد.

آخال های تنگستن روی فیلمهای رادیوگرافی بصورت علائم و نقاط روشن دیده می شوند زیرا چگالی تنگستن بیشتر از فولاد یا آلومینیم است، در نتیجه اشعه را بیشتر جذب می کند. تقریباً مابقی ناپیوستگی ها و عیوب در آزمایش رادیوگرافی به شکل نقاط تیره و تار مشاهده می شوند.

گروه شماره ۴ - ذوب ناقص (*Lack of Fusion*) و

نفوذ ناقص (*Lack of penetration*)

ذوب ناقص یا نفوذ ناقص در ریشه جوش یکی از عیبهای مهم بشمار می آید. این عیب حاکی از آنست که فلز ذوب شده با فلز مبنا در ناحیه ریشه، جوش نخورده است. وجود این عیب مقاومت جوش را شدیداً کاهش داده و اتصال را غیرقابل اعتماد می سازد و علاوه خود تنشهایی را تولید می کند که بیش از پیش مقاومت جوش را در مقابل نیروی خارجی می کاهش دهد.

ذوب نشدن و نفوذ نکردن ریشه، نشانه آن است که شدت جریان جوشکاری کافی نبوده، یا حرکت الکتروود سریع بوده است یعنی در هر حال فلز حرارت کافی ندیده تا در محل مورد نظر ذوب شود.

اگر زاویه پخ لبه ها کوچک باشد گرم کردن فلز مبنا در ناحیه ریشه جوش مشکل است و ممکن است باعث بروز این عیب شود.

همچنین پاک نبودن لبه کار و نفوذ ناخالصیها در جوش ممکن است سبب ذوب نشدن و نفوذ نکردن ریشه شود. این عیب را با نگاه کردن پشت جوش در صورت دسترسی می توان دید. اگر این عیب از اندازه مجاز بیشتر باشد بایستی محل معیوب تعمیر گردد.

۱- ذوب ناقص (*Lack of fusion*)

ذوب ناقص، عدم یکپارچگی بین فلز جوش و فلز مبنا یا فلز جوش با فلز جوش است. این عیب به یکی از صورتهای ذیل خواهد بود:






- ذوب ناقص دیواره جانبی،

- ذوب ناقص بین پاسی،

- ذوب ناقص در ریشه جوش.

ذوب ناقص نتیجه تکنیک نادرست جوشکاری، آماده سازی غلط فلز مبنا یا طرح اتصال نامناسب است. علت ذوب ناقص (عدم ادغام کامل) عبارتست از کمی حرارت جوشکاری یا فقدان راهیابی به همه سطوح ادغام یا هر دو. چسبندگی شدید اکسیدها

حتی اگر مسیر مناسبی جهت دستیابی به سطوح فراهم شود و حرارت کافی تأمین گردد بازهم مانع ادغام کامل خواهد شد.



۲- ذوب نشدن لبه جوش (Lack of Side Wall fusion)

این عیب ممکن است در نتیجه جوشکاری با شدت جریان کم یا حرکت سریع الکتروود پدید آید یعنی فلز الکتروود ذوب شده و روی فلز مبنا که هنوز بقدر کافی گرم نشده می‌ریزد و در نتیجه لبه های فلز مبنا خوب جوش نمی‌خورد. در این محل ها نیروی چسبندگی بین فلز جوش و فلز مبنا ناچیز بوده و گرده ذوب شده ممکن است به آسانی از لبه قطعه جدا شود. این عیب را می‌توان با پرتونگاری با اشعه ایکس یا گاما آشکار نمود. در صورت بروز این عیب محل معیوب سوهان خورده، سنگ زده شده و جوش ترمیم می‌شود.


۳- نفوذ ناقص (Lack of Penetration)

نفوذ ناقص، عدم ذوب بین فلز مبنا و فلز مبنا بخاطر نرسیدن فلز جوش به داخل ریشه اتصال است.


نقطه ای که عدم نفوذ و ادغام در آن روی داده با ناپیوستگی بنام نفوذ ناقص معرفی می شود. حرارت ناکافی، طرح اتصال نامطلوب یا هدایت جانبی قوس جوشکاری به شکل نادرست، از جمله عواملی هستند که موجب نفوذ ناقص می شوند. بعضی فرایندها نسبت به بعضی دیگر قادرند نفوذ بیشتری ایجاد کنند.

اتصالاتی که باید از هر دو طرف جوشکاری شوند، بعد از جوشکاری یک طرف و قبل از جوشکاری طرف دیگر، برای اطمینان از عدم نفوذ ناقص آن را می توان شیارزنی (Back Gouging) نمود. جوشهای لوله، خصوصاً در معرض چنین ناپیوستگی هستند چون اکثر اوقات دسترسی به داخل لوله مقدور نیست.

در چنین مواردی طراحان اکثراً برای کمک به جوشکاران تسمه یا پشت بندهای مصرفی را پیشنهاد می کنند. جوشهایی را که باید نفوذ کافی داشته باشند بوسیله بعضی بازرسی های غیرمخرب آزمایش می کنند. این مسئله در مورد پلها، خطوط لوله، ظروف تحت فشار و کاربردهای هسته ای صدق می کند.



نفوذ ناقص



نفوذ خوب

مقدار نفوذ لازم در هر اتصال در نقشه ها معین می شود. بدست آوردن نفوذ لازم بستگی به قابلیت دسترسی منبع حرارت و فلز پرکننده به محل جوشکاری دارد. نفوذ ناقص ممکن است از طراحی نادرست درزجوش ناشی شود. بسیاری از طراحان برای اطمینان از عدم وجود نواحی با نفوذ ناقص در ریشه جوش، شیارزنی صد درصد پشت جوش و جوشکاری مجدد از پشت جوش را تجویز می نمایند. در ساختمان پل، اتصال جوشی که مقدار معینی نفوذ داشته باشد از نظر طراحی مورد قبول نیست مگر آنکه با انجام آزمایشات غیرمخرب از سلامت جوش اطمینان حاصل شود.

گروه شماره ۵ - شکل ناقص (IMPERFECT SHAPE)


منظور از شکل ناقص، شکل ناقص سطح خارجی جوش یا نقص در شکل هندسی اتصال است.

۱- بریدگی کناره (Undercut)

بریدگی کناره، شیاری در پنجه یا در ریشه زنجیره جوش ناشی از جوشکاری است. بریدگی کناره می تواند پیوسته یا منقطع باشد.

بریدگی کناره جوش معمولاً بر اثر تکنیک غلط جوشکاری یا بعثت زیادی شدت جریان جوشکاری یا هر دو اتفاق می افتد. بریدگی کناره جوش، شیاری است درون فلز مینا که کنار پنجه یا ریشه جوش ذوب گردیده و با فلز جوش پر نشده است.

این بریدگی شیاری مکانیکی ایجاد می کند که متمرکز کننده تنشها می شود. اگر عوامل مؤثر در تشکیل بریدگی کنار جوش کنترل شوند و شیار عمیق و تیز بوجود نیاید، این عیب برای بارگذاری استاتیک نگران کننده نخواهد بود.




۲- پُر نشدگی (Underfill)

پُر نشدگی عبارت است از فرو رفتگی سطح جوش که تا پایین تر از لبه قطعه کار امتداد داشته باشد. این عیب در اثر عدم دقت جوشکار در پُر کردن کامل طرح اتصال (شیار) بوجود می آید.



۳- شیار انقباضی (Shrinkage Groove)

شیار انقباضی، شیار کم عمق در ریشه جوش ناشی از انقباض در فلز جوش در طول هر طرف جوش نفوذی است.




۴- فلز جوش اضافی (Excess Weld Metal)

فلز جوش اضافی مربوط به رویه جوش لب لب است.




۵- تحدب اضافی (Excessive Convexity)

تحدب اضافی، فلز جوش اضافی در رویه جوش گوشه ای است. حداکثر فاصله عمودی بین کمان گرده جوش گوشه ای تا خطی که شیبهای دو طرف را بهم وصل می کند (وتر مثلث جوش)، تحدب نامیده می شود.




۶- نفوذ اضافی (Excessive Penetration)

نفوذ اضافی، فلز جوش اضافی بیرون زده از ریشه جوش یک طرفه یا بیرون زده از فلز جوش قبلی اتصال یک یا چند پاسه است. بیرون زدگی موضعی (Local Protrusion)، نفوذ اضافی موضعی است.



۷- نیمرخ نادرست جوش (Incorrect Weld Profile)





نیمرخ نادرست جوش، خیلی کوچک بودن زاویه (α) بین سطح فلز مبنا و سطح مماس به مهره جوش در پنجه جوش است.



۸- روییم افتادگی (Overlap)

روییم افتادگی، فلز جوش اضافی در پنجه جوش است که روی سطح فلز مینا را پوشانیده ولی با آن نیامیخته است یا بعبارت دیگر به حالتی گفته می شود که لبه کناری جوش بیش از حد متعارف بر روی سطح قطعه کار و لبه اتصال پیشروی نماید و بر اثر عواملی همچون عدم کنترل عوامل جوشکاری (مثل شدت جریان و ولتاژ)، انتخاب نادرست مواد جوشکاری یا آماده سازی نامناسب فلز مینا روی می دهد. اگر هم اکسیدها محکم به فلز مینا چسبیده باشد بطوری که از ادغام جلوگیری نکند این حالت قابل پیش بینی است.

تعمیر جوش، انفضالی سطحی است که شیار مکانیکی تشکیل می دهد و تقریباً همیشه از نظر بازرسی غیر قابل قبول است.




۹- عدم همترازی خطی (Linear Misalignment)

عدم همترازی خطی، عدم همترازی بین دو قطعه جوش داده شده است، بطوری که با وجود موازی بودن پلان های سطحشان، دو قطعه هم تراز نیستند.



۱۰- عدم همترازی زاویه ای (Angular Misalignment)

عدم همترازی زاویه ای، عدم همترازی بین دو قطعه جوش داده شده است، بطوری که پلان های سطوحشان موازی نیستند (یا تحت زاویه قرار دارند).





۱۱- گود افتادگی (Sagging)

گود افتادگی، فروریختگی فلز جوش بخاطر ثقل است. بسته به وضعیت، گود


افتادگی به یکی از صورت های زیر است:

- گود افتادگی در حالت افقی - عمودی،
- گود افتادگی در حالت تخت یا سقفی،
- گود افتادگی در جوش گوشه ای،
- گود افتادگی (ذوب کردن) لبه.




۱۲- سوختگی سرتاسری (Burnthrough)

سوختگی سرتاسری، فروپاشی موضعه جوش است که سوراخ در جوش یا در کنار جوش ایجاد کرده باشد.




۱۳- شیار کاملاً پر نشده (Incompletely Filled Groove)

شیار کاملاً پر نشده، کانالی طولی پیوسته یا منقطع در سطح جوش بخاطر رسوب ناکافی فلز جوش است.



۱۴- نامتقارنی اضافی جوش گوشه‌ای (Excessive Asymmetry of Fillet Weld)

اسم عیب گویا است و توضیح لازم ندارد.



۱۵- پهنای نامنظم (*Irregular With*)


پهنای نامنظم، تغییر اضافی پهنای است.

۱۶- سطح نامنظم (*Irregular Surface*)

سطح نامنظم، ناهمواری اضافی سطح است.

۱۷- تعقر ریشه (*Root Concavity*)

تعقر ریشه، شیار کم عمق بخاطر انقباض جوش لب لب در ریشه است.




۱۸- تخلخل ریشه (*Root Porosity*)

تخلخل ریشه، اسفنجی شدن ریشه جوش بخاطر حبایی شدن فلز جوش در لحظه انجماد است.

۱۹- شروع مجدد ضعیف (*Poor Restart*)

شروع مجدد ضعیف، نامنظمی سطحی موضعی در شروع مجدد جوش است.



گروه شماره ۶ - عیوب متفرقه (MISCELLANEOUS IMPERFECTION)

عیوب متفرقه به تمامی عیوبی گفته می‌شود که در گروه‌های شماره یک لغایت شماره ۵ نمی‌تواند گنجانیده شود.

۱- جرقه هرز یا لکه قوس (Stray Flash or Arc Strike)

جرقه هرز یا لکه قوس، آسیب دیدگی موضعی سطح فلز مبنای مجاور جوش ناشی از قوس زنی یا روشن کردن قوس خارج از شیار جوش است.

۲- جرقه (Spatter)

جرقه، گلوله‌ای از فلز جوش یا فلز پرکننده است که حین جوشکاری پرتاب شده و به سطح فلز مبنای جوش منجمد شده چسبیده است.

۳- جرقه تنگستن (Tungsten Spatter)

جرقه تنگستن، ذرات تنگستن انتقال داده شده از الکتروود به سطح فلز مبنای جوش منجمد شده است.

۴- سطح پاره شده (Torn Surface)

سطح پاره شده، آسیب دیدگی سطح بخاطر برطرف کردن یا شکستن اتصال جوش موقت است.

۵- علامت سنگ زنی (Grinding Mark)

علامت سنگ زنی، آسیب دیدگی موضعی بخاطر سنگ زنی است.

۶- علامت چکش سرباره پاک کنی (*Chipping Mark*)

علامت چکش سرباره پاک کنی، آسیب دیدگی موضعی بخاطر استفاده از قلم تیزبر یا ابزار دیگر است.

۷- سنگ زنی اضافی (*Under Flushing*)

سنگ زنی اضافی، کاهش ضخامت فلز بخاطر سنگ زنی اضافی است.

نمایش عیوب در آزمایشهای غیرمخرب



۱- نمایش عیوب در آزمایش چشمی (Visual Test)

در بازرسی چشمی میتوان تمام اشکالات ابعادی، ترک ظاهری، ترک چاله جوش، ترک پنجه و ترک زیرمهره ای (در صورتی که از بیرون قابل دید باشد)، منفذ سطحی، نفوذ ناقص (مرئی)، ذوب شدن لبه جوش، بریدگی کناره، پرنشستگی، فلز جوش اضافی، تحذب اضافی، نفوذ اضافی، نیمرخ نادرست جوش، عدم همترازی خطی، عدم همترازی زاویه ای، گود افتادگی، شیار کاملاً پرنشده، نامتقارنی اضافی جوش گوشه ای، پهنای نامنظم، سطح ناهموار، تعقر ریشه، شروع مجدد ضعیف، جرقه هرز یا لکه قوس، نشانه سنگ زنی را بازرسی نمود. نمایش عیوب در بازرسی چشمی در شکلهای مربوطه در صفحات قبل نشان داده شده است.

۲- نمایش عیوب در آزمایش با مایع نافذ (Penetrant Test)

آزمایش با مایع نافذ برای کشف عیوب منتهی به سطح مورد استفاده قرار میگیرد و نشانه عیب (INDICATION) به شکل زیر نمایش داده می شود.

Typical indications

-  1. Cold shuts
-  2. Hot tears
-  3. Grinding checks
-  4. Cracks with strong bleed-out
-  5. Pores of various sizes
-  6. Cluster
-  7. Sponge
-  8. Pores with strong bleed-out
-  9. Stress corrosion cracking

۳- نمایش عیوب در آزمایش ذره مغناطیسی (*Magnetic Particle Test*)

نمایش عیوب (*Indications*) به شکل تجمع ذرات مغناطیسی بر روی قطعه کار دیده می‌شوند. همانطور که تمام نشتی فلوی دیده شده نشان دهنده نواقص نیستند، همه نمایش عیوبی (*Indications*) که در بازرسی دیده می‌شوند هم، نشتی فلو نیستند. نمایش عیوب به موارد زیر تقسیم می‌شوند:

۱- نمایش عیوب کاذب

تمام نمایش عیوبی که در اثر نشتی فلو نباشند *Spurious Indications* اطلاق میگردد که کهنه، جرم، لکه، خاک، مو، خطوط خروجی و غیره ایجاد کننده آن است.

به هر حال اشکالات فوق با اثر مغناطیسی که عیوب کاذب ایجاد می‌کند فرق می‌کند. اگر دو قطعه آهن باهم تماس داشته باشند و حتی در شرایط مغناطیسی قرار بگیرند قطبهایی در سطح تماس ایجاد می‌کنند که در صورت پاشش ذرات پودر مغناطیسی در سطح قطبهای ناحیه ای بصورت خطوط ریش ریش مشاهده میگردد.

۲- نمایش عیوب نامربوط

نمایش عیوب نامربوط در حقیقت از ذرات مغناطیسی تشکیل شده که واقعاً در صورت وجود نشتی فلو شکل می‌گیرد. بهر حال نشتی فلو به سبب شکل و ساختمان طراحی قطعه یا فقط بطور استثنایی در اثر مونتاز قطعه کار ایجاد می‌گردد.

عیوب نامربوط به قرار زیر بوده اما لیست مذکور جامع و کامل نیست:

الف - خطوط و جاهائی که قلمکاری شده است.

ب - مسیر خار و کلید

ج - هزار خار و کوپلینگ داخلی و جاهائی که مته شده است.

د - مقاطعی که تغییرات تند دارند.

ه - دنده پیچ های ریز

و - مونتازی های تحت فشار

- ز - مواد مغناطیسی غیر مشابه (نواحی حرارت دیده شده در اثر جوش و موادی که عملیات حرارتی انجام گرفته است)
- ح - خطوط انجام آهنگری
- ط - مرزدانه ها
- ی - اتصالات جوش برقی
- ک - کار سرد بر روی قطعات

۳- نمایش عیوب واقعی

ناهماهنگی و ترکهایی که عیوب غیر پیش بینی شده باشند بصورت نمایش عیوب واقعی در بازرسی ها مورد تفسیر قرار می گیرد.

Defects, Stray-flux, Defect indication



surface flaws

subsurface defects

narrow

broad

narrow



narrow
indication
with fine
grain

broad
indication
with large
grain

broad
indication,
difficult to
differentiate
from back-
ground noise


Irrelevant indications

Development of stray-flux with strong magnetization


magnetic stray-flux




grooves, scratches



keyways, bores



cross-section changes,
edges



local permeability
changes

ع-نمایش عیوب در آزمایش التراسونیک (Ultrasonic Test) : part 1 BS 3923

نمایش عیوب در آزمایش التراسونیک در تصاویر زیر مشاهده می شود:




Figure 34. Echodynamic pattern from a point reflector




Figure 35. Echodynamic pattern from a large smooth planar reflector near normal incidence




Figure 36. Echodynamic pattern from a large irregular reflector near normal incidence




Figure 37. Echodynamic pattern from a large irregular reflector at oblique incidence





Figure 38. Echodynamic pattern from a multiple imperfection




Figure 39. Effect of curved surface on the echodynamic behaviour of a point reflector




Figure 40. Effect of curved surface on the A-scan response from a planar reflector




Figure 41. Determination of imperfection location from various probe positions

۵- نمایش عیوب در آزمایش رادیوگرافی (Radiographic Test)

نمایش عیوب در آزمایش رادیوگرافی در همایش نشان داده می شود (چون تصویر عیوب رادیوگرافی به روش زیراکس معمولی، سیاه می شد در جزوه ارائه نگردیده است).

رادیوگراف آزمایشی برای جوش قطعات فولادی

طبقه	نام عیب	درجه اهمیت	تعریف	شکل عیب در عکس
۱	منفذ ریز	B, C, D, E	محفظه های گاز و تهی از فلز	سایه های گرد به اندازه های مختلف و بصورت تکی، خوشه ای یا پراکنده در تمام جوش
۲	منفذ درشت	A, B, C, D	مثل تعریف بالا	مثل تعریف بالا
۳	بجا ماندن سرباره	A, B, C, D	ماده جامد غیر فلزی محبوس در فلز جوش یا بین فلز جوش و فلز مبنا	سایه های دراز شده با دوره نامنظم بصورت تکی، پخش خطی یا بطور متفرق در جوش
۴	ذوب ناقص	D, E	ذوبی که کامل انجام نشده است. ذوب نشدن کامل فلز جوش با فلز مبنا یا پاس قبل	سایه تیره، معمولاً با شکل طولیل
۵	نفوذ ناقص	B, C, D, E	نفوذ ناکامل ریشه جوش، یا عدم ذوب پاس ریشه و پاس پشت با یکدیگر	شکل خطی، مداوم یا مقطع تیره و مستقیم و غالباً خط مستقیم در مرکز جوش
۶	ترك های عرضی	A, B, C	ناپوستگی در اثر جدائی بسیار باریک فلز	خط تیره ریز، مستقیم یا در جهات مختلف
۷	ترك های طولی	B, D, E	مثل تعریف ردیف ۶	مثل ردیف ۶
۸	ترك های فلز مبنا (خارج از جوش)	D	مثل ردیف ۶	مثل ردیف ۶
۹	برودگی کنار جوش	B, C, D, E	شیاری که مجاور پنجه جوش در داخل فلز مبنا در اثر ذوب بوجود آمده و با جوش پر نشده	سایه خطی با دوره موجی شکل مجاور لبه جوش، که ممکنست بطور چشمی دیده شود
۱۰	سوخندگی	A, B, C, E	ذوب و از بین رفتن فلز از ریشه جوش، همچنین از تسمه یا حلقه پشت بند	نمودهای دایره روشن بطور انفرادی یا ناحیه های پیوسته یا متفرق با محیط دراز شده یا گرد شده که ممکن است با حلقه های روشن محاصره شده باشد
۱۱	الزودگی	D, E	انزودن قطعه یا قطعات جداگانه جسمی در یک اتصال قبل یا حین جوشکاری	نمودهای تیره معمولاً با محیط قطعه یا قطعات جسم انزوده شده

معیار پذیرش جوش بر مبنای مکانیک شکست

این معیار پذیرش از آنالیز مکانیک شکست سرچشمه می‌گیرد که بر مبنای تاثیر احتمالی عیوب بر یکپارچگی و مناسبت برای منظور استوار است یعنی عیوب جوش طبق اثر زیان آورشان بر قابلیت کاری قطعه جوش داده شده، ارزیابی می‌گردند. این معیار پذیرش از میزان تعمیرات غیر ضروری می‌کاهد و اعتماد به یکپارچگی کار مورد نظر در بهره‌برداری را افزایش میدهد. در عمل برای استفاده از این معیار پذیرش، ضروری است که اطمینان حاصل شود که دستورالعملهای تدوین شده برای جوشکاری قادرند جوشهایی تولید نمایند که مقدار لازم چقرمگی شکست را بدست بیاورد. برای این منظور بایستی به آزمایش الکترودهای مصرفی و قابل قبول بودن مشخصات الکتروود نیز توجه شده و سیستم کنترل کیفیت موثری برای کار اجرائی پیش بینی گردد.

استاندارد BS 4515 این معیار را برای جوشهای حلقوی خطوط لوله که همجنس، هم درجه و هم ضخامت هستند و نیاز به صددردر صد آزمایش غیرمخرب دارند، پیشنهاد نموده و یادآور شده است که این معیار پذیرش برای جوشهای گلوئی، جوشهای محتمل به ترک ناشی از خوردگی تنش یا خزش، لوله‌های با قطر کمتر از ۲۰۰ میلیمتر، ضخامت کمتر از ۱۰ میلیمتر یا بیشتر از ۳۰ میلیمتر بکاربرده نشود.

چقرمگی شکست

همانطور که گفته شد تکنیک رو به رشد مکانیک شکست در تدوین استاندارد پذیرش مورد توجه است. با دانستن اندازه و موقعیت عیب اساسی و تنش وارده بر قطعه و آشنائی با قابلیت نرمی شیاری جسم، پیشگویی رشد احتمالی عیب که منجر به شکست قطعه در

دوران بهره برداری میشود مقذور است. به این منظور آگاهی از کمیت نرمی شیاری ضروری است. (شکل)

گاهی از آزمایشات ضربه‌ای، اطلاعات فنی لازم برای محاسبات شکست بدست نمی‌آید.

آنچه که اطلاع از آن مورد نیاز است فرق بین رفتار نرم و رفتار شکننده می‌باشد که بوسیله مقدار تغییر شکل درنوک ترک درجه بندی می‌گردد. برای تعیین کمیت نرمی یا تردی شیاری آزمایش CTOD (Crack Tip Opening Displacement) یا «جابجا شدن بازشدگی نوک ترک» انجام میشود و اطلاعات فنی بدست آمده در محاسبات شکست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در آزمایش CTOD یک چاک در نمونه ایجاد میشود و با قراردادن نمونه تحت بار خستگی تناوبی در ته چاک ترک ایجاد میگردد.

نمونه تا درجه حرارت مورد نظر برای آزمایش (پایین‌ترین درجه حرارت طراحی) سرد گردیده و آنگاه به دور تکیه گاه واقع در زیر ترک، خم میشود. این خمش باعث افزایش تنش در نوک ترک شده و قطعه یا تغییر شکل پلاستیکی میدهد و یا بدون کم شدن مقطع می‌شکند.

مقدار جابجائی با دستگاه اندازه گیری (CLIP GAUGE)، اندازه گیری میشود. (شکل) برای مطالعه ملاحظات و نکات آزمایش جابجا شدن باز شدگی نوک ترک (CTOD) میتوان به BS 4515 و برای جزییات آزمایش به BS 5762 مراجعه نمود.

منظور از آزمایش CTOD شناسائی و اندازه گیری نواحی با ضعیف‌ترین چقرمگی در جوش می‌باشد.

نمودار نشان دهنده حداقل سطح لازم چقرمگی شکست برای خطوط لوله برحسب قطر خارجی، ضخامت و تنش تسلیمی بطور نمونه در شکل ملاحظه میشود.

تلاقی خطوط افقی و عمودی رسم شده از ضخامت (محور عمودی) و تنش

تسلیمی (محور افقی)، حداقل CTOD را مشخص می‌نماید (نقطه تلاقی اگر بین دو منحنی قرار گیرد، مقدار CTOD بزرگتر انتخاب می‌گردد).

درصد آزمایش غیرمخرب

درصد آزمایش غیرمخرب به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله میتوان جنس (آلیاژی بودن و نمیره)، شرایط کاری و درجه حرارت بهره برداری، فشار طراحی، سیال مورد استفاده، درجه خوردگی و غیره را نام برد. بعضی از کدها، استانداردها و مشخصات فنی برای درصد آزمایش غیرمخرب عدد مشخصی نداده‌اند و فقط موارد ویژه را که نیاز به صد درصد آزمایش غیرمخرب دارد، یادآوری کرده‌اند.

چند نمونه از موارد ویژه که نیاز به صد درصد آزمایش غیرمخرب دارند عبارتند از: جوشهای ایستگاههای کمپرسور خطوط لوله دریایی، تقاطع با رودخانه، دریاچه، چشمه، (اعم از زیرگذر یا روگذر)، عبور از حریم جاده‌های راه آهن، اتوبان، تونل، پل یا عبور هوایی از بالای راه آهن و جاده، جوش حلقوی قدیمی موجود در لوله مورد استفاده، جوشهای حلقوی میان مسیری، اولین جوش هر جوشکار یا اپراتور جوشکاری، جوشهای حلقوی که به دلایلی تحت آزمایش هیدرواستاتیک قرار نگرفته‌اند.

خطوط لوله جمع آوری گاز (۸ و ۱۰ اینچ) و خطوط لوله انتقال گاز (۲۴، ۳۶، ۴۲ و ۴۸ اینچ) در یکی از پروژه‌های کشور بصورت صددرصد با اشعه گاما و خطوط لوله انتقال گاز (۴۲ اینچ) در پروژه دیگر کشور بصورت صددرصد با اشعه ایکس رادیوگرافی گردیده‌اند.

ردیف تراکم (Class Location)

طبق مفاد مقررات خطوط لوله انتقال گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران واحد

ردیف تراکم از منطقه‌ای به عرض ۵۰۰ متر که محور خط لوله در وسط آن قرار گرفته باشد (یا ۲۵۰ متر از طرفین خط لوله) و بطول یک کیلومتر در امتداد خطوط لوله تشکیل میشود.

مناطق از نظر تراکم واحدهای مسکونی بشرح زیر به چهار ردیف تقسیم میشوند:
هر واحد ردیف تراکم در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها که تعداد واحدهای ساختمانی بمنظور سکونت افراد در آن ۸ و یا کمتر باشد ردیف ۱ نامیده میشود.

هر واحد ردیف تراکم در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها که تعداد واحدهای ساختمانی بمنظور سکونت افراد در آن از ۸ بیشتر یا از ۳۶ کمتر باشد ردیف ۲ نامیده میشود.

هر واحد ردیف تراکم در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها که تعداد واحدهای ساختمانی بمنظور سکونت افراد در آن ۳۶ و یا بیشتر باشد ردیف ۳ نامیده میشود.

مقررات بازرسی فنی تجهیزات پالایش نفت برای خطوط لوله انتقال نفت و گاز حداقل درصد رادیوگرافی را بشرح زیر بیان نموده است:

- ۱۰٪ جوشها در مناطق با ردیف تراکم ۱
- ۱۵٪ جوشها در مناطق با ردیف تراکم ۲
- ۴۰٪ جوشها در مناطق با ردیف تراکم ۳
- ۷۵٪ جوشها در مناطق با ردیف تراکم ۴

طبقه بندی ساختمانی

برای ساخت مخازن تحت فشار طبق استاندارد BS 5500 عملیات ساختمانی به سه طبقه تقسیم بندی شده‌اند.

طبقه بندی ساختمانی ۱ (Construction Category 1)

جوشهای مخازن تحت فشاری که طبقه بندی ساختمانی ۱ دارند بطور صددرصد تحت آزمایشهای غیرمخرب قرار می گیرند. برای این طبقه ساختمانی، آزمایش غیرمخرب نهائی بعد از تکمیل عملیات حرارتی پس از جوشکاری، انجام میشود.

برای کشف عیبهای داخلی طول کل تمام جوشهای لب بلب با نفوذ کامل منجمله جوشهای نازلهای جوش داده شده لب بلب آهنگری شده بایستی بوسیله روشهای رادیوگرافی یا التراسونیک آزمایش شوند.

طول کل تمام جوشهای دیگر یعنی نازلها یا انشعابات روی قسمتهای تحت فشار بایستی بوسیله روشهای التراسونیک و یا رادیوگرافی جائی که ضخامت نازکترین قطعه جوش شونده از ضخامتهای داده شده در جدول تجاوز کند، آزمایش گردند، مگر آنکه جور دیگری توافق شده باشد.

برای کشف عیب های سطحی طول کل تمام جوشهای غیر از جوشهای لب بلب با نفوذ کامل، بایستی بوسیله روشهای ذره مغناطیسی یا نافذ آزمایش شوند. جوشهای لب بلب با نفوذ کامل فقط در صورت توافق بین سازنده، خریدار و بازرسی فنی می تواند با این روشها آزمایش شود.

طبقه بندی ساختمانی ۲ (Construction Category 2)

جوشهای مخازن تحت فشار با طبقه بندی ساختمانی ۲ نیاز به آزمایش غیرمخرب بصورت درصدی یا تصادفی دارد.

آزمایش غیرمخرب بایستی حتی المقدور در مراحل اولیه ساخت انجام شود و محلهای آزمایش طوری برنامه ریزی و انتخاب شود که تمام دستورالعملهای جوشکاری، جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری (اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک) را پوشش دهد و بعنوان معیار کنترل کیفیت عمل نماید.

برای پیدا کردن عیوب داخلی معمولاً از روشهای رادیوگرافی یا التراسونیک استفاده میشود. در مخزن تحت فشار محلهای آزمایش با توجه به درصد معین شده طوری انتخاب میشود که موارد ذیل را شامل گردد:

- الف - محل تقاطع جوشهای لب بلب طولی و محیطی در بدنه و کلکیها،
- ب - ده درصد جوشهای طولی و محیطی هر جوش لب بلب بدنه اصلی،
- ج - ده درصد جوشهای لب بلب نازلها و انشعابات،
- د - وقتی دریچه‌ای با درزهای جوش تلاقی دارد یا در ۱۲ میلیمتری درزهای جوش واقع است، چنین درز جوشهایی بایستی از هر طرف دریچه بطولی مساوی با قطر دریچه، تحت آزمایش غیرمخرب قرار گیرد.

برای پیدا کردن عیوب سطحی از روشهای آزمایش مغناطیسی یا مایع نافذ استفاده میشود. در طبقه بندی ساختمانی ۲ روش آزمایش مغناطیسی یا نافذ شامل موارد ذیل می‌گردد:

- الف - طول کل جوشهای متصل کننده نازلها، انشعابات و ورقهای موازنه‌ای به ورقهای بدنه و انتها.
- ب - حداقل ده درصد طول جوش سایر اتصالات به قسمت های تحت فشار.

طبقه بندی ساختمانی ۳ (Construction Category 3)

در مخازن ساخته شده با طبقه بندی ساختمانی ۳ بایستی سرهم کردن اولیه قطعات و آماده سازی طرف دوم، بازرسی شده و مورد تایید بازرسی فنی قرار گیرد. آزمایشهای غیرمخرب برای پیدا کردن عیبهای داخلی لازم نیست. روشهای آزمایش ذره مغناطیسی یا مایع نافذ با توافق بین سازنده و خریدار یا بازرسی فنی ممکن است برای کمک به آزمایش چشمی انجام شود.

جزئیات طبقه بندی ساختمانی در جدول درج شده است.

تدوین استاندارد پذیرش جوش

غالباً استانداردهای پذیرش منتشره از مراجع مختلف بیانگر سالهای تجربه بوده و هدف آنها موقعیت آیمن است. گاهی در طراحی بهترین و موثرترین استفاده از ماده صورت نمی گیرد و این بهاء کوچکی است که برای اطمینان از برآورده شدن خواسته‌های بهره برداری پرداخت می شود.

یک مسئله که در تدوین استاندارد پذیرش مطرح است، طبیعت اندازه گیری‌ها است. در مهندسی عمومی اگر قید شود که قطر شافت بایستی $100 \pm 0/1$ میلیمتر باشد، بازرس می تواند قطر شافت را اندازه بگیرد و شافت‌ها با قطر بیش از $100/1$ میلیمتر یا کمتر از $99/9$ میلیمتر را مردود نماید.

در مورد عیوب جوش قضیه به همین سادگی نیست. چگونه مقدار حداکثر تخلخل مجاز در یک اتصال مشخص می شود؟ اگر مشخص شود بیش از یک منفذ در هر 10 میلیمتر طول جوش مجاز نیست، ظاهراً موضوع بقدر کافی صریح است ولی چند سؤال پیش می آید: منفذ با چه قطری مجاز است؟ آیا این قطر مجاز یک میانگین است؟ آیا در 10 میلیمتر میانی طول جوش 30 میلیمتری سه منفذ قابل قبول است؟ طول و عمق عدم ذوب چگونه اندازه گرفته می شود؟

سوالات زیادی در رابطه با پذیرش جوش وجود دارد که پاسخ به آنها ساده نیست و بیشتر به تهیه کننده معیار پذیرش و بازرس فنی که معیار پذیرش را تفسیر می کند، بستگی دارد.

مراجعی برای معیارهای پذیرش وجود دارند نظیر: BS 5500, BS2633 و ASME-IX و غیره که منابع با ارزشی در این زمینه هستند. تعدادی از این مراجع که حاوی مطالب، توصیه و جداولی برای پذیرش جوش هستند در فهرست منابع این مقاله درج شده است.

۲- نمونه هائی از استانداردهای پذیرش

۲-۹-۱- بازرسی اتصالات جوش داده شده (BS-3351)

۱- اولین اتصالات لب بلب که بوسیله هر جوشکار جوش داده شده، بایستی بطور کامل رادیوگرافی شود. اگر کارفرما جور دیگری نخواست باشد، بشرطی که کیفیت کار رضایتبخش باشد، درصد آزمایشات بشرح زیر است:

الف- اتصالات لوله از جنس فولاد کربنی با ضخامت تا خود ۱۰ میلیمتر، ۵٪ و برای همه ضخامتهای دیگر ۱۰٪ رادیوگرافی شود.

اتصالات لوله از جنس فولاد کربنی با قطر اسمی کوچکتر از ۲ اینچ در صورت توافق بین خریدار و سازنده نیازی به رادیوگرافی ندارند.

ب - حداقل ۲۵٪ از اتصالات لوله از جنس فولاد آلیاژی بدون توجه به ضخامت و قطر بایستی رادیوگرافی شود.

ج - تمام اتصالات فولاد اوستنیتی و فلزات غیر آهنی بایستی بطور کامل رادیوگرافی شوند، مگر آنکه بین خریدار و سازنده جور دیگری توافق شده باشد.

در صورت نیاز به عملیات حرارتی پس از جوشکاری، تمام اتصالات فولاد زنگ‌نزن اوستینی که دارای ضخامت ۲۰ میلیمتر و بیشتر هستند، بایستی بطور کامل پس از عملیات حرارتی، رادیوگرافی گردند.

۲- آزمایش التراسونیک در صورت توافق بین خریدار و سازنده از روش آزمایش التراسونیک میتوان بجای رادیوگرافی استفاده کرد. روشهای دیگر آزمایش غیر مخرب نظیر ترک یابی مایع نافذ و ذره مغناطیسی را میتوان بعنوان مکمل این آزمایشها بکار برد.

۳- ترک یابی مغناطیسی تمام جوشهای انشعاب در لوله‌های از جنس فولاد فریتی با ضخامت بالای ۳۲ میلیمتر باید ترک یابی مغناطیسی شوند. وقتی از پروندهای الکتریکی استفاده می شود بایستی دقت شود که با قوس زدن، سطح لوله آسیب نبیند. تمام جوشهای فولادهای اوستینی و فلزات غیر آهنی بایستی بوسیله مایع نافذ آزمایش شوند.

۷-۲- کیفیت جوش

گرده جوش نبایستی از ۳ میلیمتر تجاوز کند، نیمرخ جوش بایستی یکنواخت باشد، لبه‌های جوش بایستی با شیب ملایم به سطح لوله وصل شده باشند. جوشهای گوشه‌ای بایستی شکل منظم داشته باشد، طول ساق در طرفین یکسان بوده و بریدگی کناره ایجاد نشده باشد. هر پک از عیوب زیر که با آزمایش چشمی یا آزمایش غیر مخرب آشکار شوند، دلیل مردود بودن جوش می باشند.

۱- هر نوع ترک یا عدم ذوب

۲- نفوذ مثبت یا نفوذ اضافی بیش از $1/5$ میلیمتر برای لوله تا قطر ۲ اینچ یا ۳ میلیمتر برای لوله با قطر بیشتر از ۲ اینچ.

۳- عدم نفوذ در اتصالات لب بلب از جنس فولاد کربنی که عمق بیشتر از $1/5$ میلیمتر یا طول بیشتر از ۲۵ میلیمتر در هر ۳۰۰ میلیمتر طول جوش داشته باشد (طول هر عدم نفوذ منفرد از ۱۵ میلیمتر تجاوز نکند).

عدم نفوذ در اتصالات لب بلب از جنس فولاد آلیاژی که عمق بیش از $0/8$ میلیمتر یا طول بیش از ۱۰ میلیمتر در هر ۱۵۰ میلیمتر جوش داشته باشد (طول هر عدم نفوذ منفرد از ۱۰ میلیمتر بیشتر نباشد).

تحت بعضی شرایط نفوذ کاری کامل در ریشه جوش در سرتاسر اتصال ممکن است، ضروری باشد در چنین حالتی توافق بین خریدار و سازنده مطرح است.

۴- بریدگی کناره با عمق بیشتر از $0/8$ میلیمتر یا طول کل متجاوز از $5/5$ طول جوش.

۵- آخالهای سرباره یا حفره‌های متجاوز از طول ۶ میلیمتر یا عرض متجاوز از $1/5$ میلیمتر.

طول مجموع آخالهای سرباره یا حفره‌ها در مورد جوش فولاد کربنی در هر ۳۰۰ میلیمتر از جوش از ۲۵ میلیمتر تجاوز نکند یا در مورد جوش فولادهای آلیاژی در هر ۸۰ میلیمتر از جوش از ۶ میلیمتر زیادتر نشود.

۶- تصویر شعاعی مساحت تخلخل نبایستی از ۱۰ میلیمتر مربع در هر ۱۰۰۰ میلیمتر

مربع تصویر شعاعی مساحت جوش بیشتر باشد (تقریباً معادل مساحت پنج منفذ بقطر ۱/۵ میلیمتر).

هیچ منفذ منفرد نبایستی از قطر ۱/۵ میلیمتر برای ضخامت دیواره ۶ میلیمتر به بالا، یا از قطر ۰/۸ میلیمتر برای ضخامت دیواره کمتر از ۶ میلیمتر تجاوز نماید.

روشهای آزمایش جوشها برای لوله کشی فشار قوی و لوله کشی نیروگاه

ANSI - B31.1

نوع و دامنه آزمایشهای غیر مخرب اجباری و همچنین عیوب جوش قابل کشف بوسیله روشهای آزمایش غیر مخرب در جداول مربوطه درج گردیده‌اند. در این مقاله از شرح جداول و توضیحات کلی صرف نظر نموده و فقط به ارزیابی علائم و استانداردهای پذیرش بسنده می شود.

۱- استانداردهای پذیرش آزمایش چشمی

علائم زیر غیر قابل قبول هستند:

۱- ترک در سطح خارجی

۲- بریدگی کناره روی سطح که عمق بیشتر از ۰/۸ میلیمتر داشته باشد.

۳- کرده جوش بزرگتر از مقدار مشخص شده در جدول.

۴- نشانه عدم ذوب روی سطح

۵- عدم نفوذ (در صورت دسترسی آسان به ریشه جوش)

۲- ارزیابی علائم آزمایش ذره مغناطیسی

۱- عیوب مکانیکی با تجمع ذرات مغناطیسی روی سطح نمایان می گردند. تمام

علائم نمایان شده ضرورتاً نشانه عیب نیستند زیرا بعضی ناپیوستگی‌های متالورژی و

تغییرات نفوذ پذیری مغناطیسی علائم مشابهی ایجاد می‌کنند که ربطی به عیوب غیر قابل جوش ندارد.

۲- چنانچه یقین حاصل شد که علامت نمایان شده نامربوط است برای اطمینان از حضور یا عدم حضور عیب واقعی بایستی آزمایش مجدداً انجام شود. قبل از آزمایش مجدد، آماده سازی سطح ممکن است لازم باشد. علائم نامربوط که ممکن است علائم مربوط به عیب واقعی را پیوشانند، غیر قابل قبول هستند.

۳- علائم مربوط، علائمی هستند که از ناپیوستگی‌های مکانیکی غیر قابل قبول ناشی میشوند. علائم خطی، علائمی هستند که طول بیش از سه برابر عرض دارند. علائم مدور علائمی هستند که دایره‌ای یا بیضی شکل بوده و طول کمتر از سه برابر عرض دارند.

۴- علامت نمایان شده از عیب ممکن است از خود عیب بوجود آورنده، بزرگتر باشد ولی مبنای قضاوت در مورد پذیرش یا مردودی، اندازه علامت نمایان شده است، نه اندازه عیب.

استاندارد پذیرش آزمایش ذره مغناطیسی

علائم مربوط ذیل غیر قابل قبول هستند:

- ۱- هر نوع ترک یا علائم خطی،
- ۲- علائم مدور با ابعاد بیشتر از $4/8$ میلیمتر،
- ۳- چهار علامت مدور یا بیشتر در یک خط که فاصله لبه تا لبه آنها $1/6$ میلیمتر یا کمتر باشد،
- ۴- ده علامت مدور یا بیشتر در 387° میلیمتر مربع از سطح که اندازه عمده آن از 15° میلیمتر بیشتر نباشد و نامطلوب‌ترین موقعیت نسبت به علائم مورد ارزیابی در نظر گرفته شود.

۳- ارزیابی علائم آزمایش مایع نافذ

۱- ناپیوستگی‌های مکانیکی با بیرون آمدن مایع نافذ از درون ناپیوستگی‌ها و ظاهر شدن روی سطح تشخیص داده میشوند.

نقایص سطحی موضعی موجود مثل علائم تراشکاری یا خطوط باقیمانده از پرداخت سطح، ممکن است علائم مشابهی ایجاد کنند که به ناپیوستگی‌های غیرقابل قبول مربوط نباشند.

۲- هر علامتی که نامربوط تشخیص داده میشود بایستی صرفنظر شده و برای روشن شدن وجود یا عدم وجود عیوب واقعی، آزمایش تکرار شود. قبل از آزمایش مجدد، ممکن است آماده سازی سطح لازم باشد. علائم نامربوط و نواحی وسیع رنگی که می‌توانند علائم مربوط به عیوب را پوشانند، غیرقابل قبول هستند.

۳- علائم مربوط علائمی هستند که از ناپیوستگی‌های مکانیکی ناشی میشوند. علائم خطی علائمی هستند که طول بیش از سه برابر عرض دارند. علائم مدور علائمی هستند که دایره‌ای یا بیضی شکل بوده و طول کمتر از سه برابر عرض دارند.

۴- یک علامت ناپیوستگی ممکن است از خود ناپیوستگی بزرگتر باشد که در آن صورت اندازه علامت (نه اندازه ناپیوستگی) ملاک پذیرش یا مردودی قرار می‌گیرد.

۴- استانداردهای پذیرش آزمایش مایع نافذ

علائمی که ابعاد عمده آنها بزرگتر از ۱/۶ میلیمتر باشد، علائم مربوط قلمداد میشوند. علائم مربوط ذیل غیرقابل قبول هستند:

۱- هر نوع ترک یا علائم خطی،

۲- علائم مدور با اندازه بیش از ۴/۸ میلیمتر،

۳- چهار علامت مدور یا بیشتر که در یک خط بفاصله لبه تا لبه ۱/۶ میلیمتر یا کمتر قرار گرفته باشند.




۴- ده علامت مدور یا بیشتر در 3870 میلیمتر مربع از سطح که اندازه عمده ناحیه از 150 میلیمتر بیشتر نبوده و ناحیه از نامطلوبترین جا نسبت به علائم مورد ارزیابی در نظر گرفته شده باشد.

استانداردهای پذیرش رادیوگرافی


جوشهای رادیوگرافی شده که هر نوع از عیوب ذیل را داشته باشند، غیر قابل

قبول هستند:


- ۱- هر نوع ترک یا منطقه ذوب ناقص یا نفوذ ناقص،
- ۲- هر علامت طویل شده که طول آن بیشتر از مقادیر ذیل باشد:
 - الف - 6 میلیمتر برای ضخامت تا خود 19 میلیمتر.
 - ب - $\frac{1}{3}$ ضخامت برای ضخامت 19 تا 57 میلیمتر.
 - ج - 19 میلیمتر برای ضخامت بالای 57 میلیمتر (ضخامت نازکترین قسمت جوش).
- ۳- هر علائم گروهی خطی که طول مجموع بیشتر از یک دوازدهم طول جوش داشته باشد. مگر آنکه فاصله بین یک علامت تا علامت بعدی از 6 برابر طول بلندترین علامت در گروه بیشتر باشد.
- ۴- تخلخل اضافه‌تر از آنچه که در جدول مربوطه ارائه گردیده است.




شکل ۲۹- مقایسه نرمی شیاری و تردی شیاری




شکل ۳۰- آزمایش CTOD ۵۶



شکل ۲۷- آماده سازی گرده جوش بمنظور کاهش خستگی



شکل ۲۸- اثر زاویه تماس گرده جوش با سطح فلز مینا روی مقاومت خستگی



تنش تسلیمی (نیوتن بر میلیمتر مربع)

مثال : قطر خارجی لوله = ۳۸۰ میلیمتر

ضخامت لوله = ۲۵ میلیمتر

جنس لوله = جنس API 5L گرید ۶۵ X

بنا بر این حداقل CTOD لازم ۰/۱۵ میلیمتر است

نمودار نشان دهنده حداقل سطح لازم چقرمگی شکست برای خطوط لوله بر حسب قطر خارجی، ضخامت و تنش تسلیمی

جدول () - جزئیات طبقه بندی ساختمانی

حد اکثر ضخامت (میلیمتر)	جنس مجاز	نیاز به آزمایش غیرمخرب	طبقه بندی ساختمانی
هر ضخامت (بجز محدودیت ضخامت از نظر مخرب آزمایش غیر-مخرب)	همه جنس ها	x 100	۱
۲۰	M0 M1 M2	تمامی (بمورت درمدی)	۲
۲۰	فولاد اوستنیتی، آلیاژهای آلومینیوم ۱B		
۲۰	N3, N5, N8, N51		
۱۶	فولاد کربنی و فولاد کربن منگنز	نقطه آزمایش جنسی	۳
۲۵	فولاد اوستنیتی		

ASME/ANSI B31.3-1987 Edition

Criterion Value Notes for Table 341.3.2A

Symbol	Criterion Measure	Acceptable Value Limits (Note (6))
A	Extent of imperfection	Zero (no evident imperfection)
B	Depth of incomplete penetration	$\leq 1/8$ in. (3.2 mm) and $\leq 0.2T_w$
C	Cumulative length of incomplete penetration	≤ 1.5 in. (38 mm) in any 6 in. (150 mm) weld length
D	Depth of lack of fusion and incomplete penetration	$\leq 0.2T_w$
E	Cumulative length of lack of fusion and incomplete penetration (Note (7))	≤ 1.5 in. (38 mm) in any 6 in. (150 mm) weld length
F	Size and distribution of internal porosity	See BPV Code, Section VIII, Division 1, Appendix 4 For $T_w \leq 1/4$ in. (6.4 mm), limit is same as D For $T_w > 1/4$ in. (6.4 mm), limit is $1.5 \times D$
G	Slag inclusion or elongated indication	$\leq T_w/3$
H	Individual length	$\leq 1/8$ in. (2.4 mm) and $\leq T_w/3$
I	Individual width	$\leq T_w$ in any $12T_w$ weld length
J	Cumulative length	$\leq T_w/3$
K	Slag inclusion or elongated indication	$\leq 2T_w$
L	Individual length	$\leq 1/8$ in. (3.2 mm) and $\leq T_w/2$
M	Individual width	$\leq 4T_w$ in any 6 in. (150 mm) weld length
N	Cumulative length	$\leq 1/8$ in. (3.2 mm) and $\leq T_w/4$
O	Depth of undercut	$\leq 1/8$ in. (3.2 mm) and $\leq T_w/4$
P	Depth of undercut	$\leq 1/8$ in. (3.2 mm) and $\leq T_w/4$
Q	Surface roughness	$\leq 1/8$ in. (3.2 mm) and $\leq T_w/4$ or $1/8$ in. (3.2 mm)
R	Surface roughness	≤ 500 min. AARII per ANSI B46.1
S	Depth of root surface concavity	Total joint thickness, incl. weld reinforcement, $\geq T_w$
T	Height of reinforcement or internal protrusion (Note (8)) in any plans through the weld shall be within limits of the applicable height value in the tabulation at right. Weld metal shall merge smoothly into the component surfaces.	For T_w in. (mm)
U	Height of reinforcement or internal protrusion (Note (8)) as described in L	Height, in. (mm)
V	Height of reinforcement or internal protrusion (Note (8)) as described in L	$\leq 1/8$ (3.2)
W	Height of reinforcement or internal protrusion (Note (8)) as described in L	$> 1/8$ (3.2), $\leq 1/2$ (12.7)
X	Height of reinforcement or internal protrusion (Note (8)) as described in L	$> 1/2$ (12.7), ≤ 1 (25.4)
Y	Height of reinforcement or internal protrusion (Note (8)) as described in L	> 1 (25.4)
Z	Height of reinforcement or internal protrusion (Note (8)) as described in L	Limit is 2L

X = required examination NA = not applicable - = not required

- NOTES:
- (1) Criteria given are for required examination. More stringent criteria may be specified in the engineering design. See also paras. 341.5 and 341.5.3.
 - (2) Longitudinal groove weld includes straight and spiral seam. Criteria are not intended to apply to welds made in accordance with a standard listed in Table A-1 or Table 326.1.
 - (3) Fillet weld includes socket and seal welds, and attachment for slip-on flanges and branch reinforcement.
 - (4) Branch connection weld includes pressure containing welds in branches and fabricated laps.
 - (5) These imperfections are evaluated only for welds $\leq 1/8$ in. (3 mm) in nominal thickness.
 - (6) Where two limiting values are separated by "and," the lesser of the values determines acceptance. Where two sets of values are separated by "or," the larger value is acceptable.
 - (7) Tightly bunched unfused root faces are unacceptable.
 - (8) For groove welds, height is the lesser of the measurements made from the surfaces of the adjacent components. For fillet welds, height is measured from the theoretical throat, Fig. 328.5.2A; internal protrusion does not apply.

معیار پذیرش مخزن تحت فشار براساس BS 5500

جدول (1) ۲ - ۵ - سطوح پذیرش

تلائم اختتامی مورد استفاده :

e = ضخامت زوج نلزو، در صورت ضخامت غیرمشابه ، e ضخامت قطعه نازکتر، l = طول عیب ،
 b = ارتفاع عیب ، 0 = قطر عیب ، c = طول میانیکین جوش محیطی، w = پهنای عیب .

		حداکثر مجاز		نوع عیب	
مخزن اصلی	مخزن اصلی	غیر مجاز		ترکها و پارگیهای لایه ای	
		غیر مجاز		عدم ذوب ریشه عدم ذوب کناره عدم ذوب بین پاسی	
		غیر مجاز		عدم نفوذ ریشه	
خطرها	خطرها	طرک کوچکتر یا مساوی یک چهارم ضخامت و ۳ میلیمتر برای ضخامت تا خود ۵ میلیمتر قطر ۴/۵ میلیمتر برای ضخامت بیش از ۵ میلیمتر تا خود ۷۵ میلیمتر قطر ۶ میلیمتر برای ضخامت بیش از ۷۵ میلیمتر		الف - منقذهای مجزا (یا منقذهای انفرادی در یک گروه)	
		۲ درمذ ساخت برای ضخامت کوچکتر یا مساوی ۵ میلیمتر و متناسباً برای ضخامت بیشتر		ب - تخلخل یا توزیع یکنواخت یا موضعی	
		بایستی مثل منقذهای انفرادی در یک گروه عمل شود مگر آنکه نشان داده شود که عدم ذوب یا عدم نفوذ با این عیب همراه است (که در آن صورت مجاز نیست)		ج - تخلخل خطی	
		طول کوچکتر یا مساوی ۶ میلیمتر عرض کوچکتر یا مساوی ۱/۵ میلیمتر		د - حفره های کرمی شکل مجزا	
		مثل تخلخل خطی		ه - حفره های کرمی شکل ردیف شده	
		مثل حفره های کرمی شکل مجزا		و - مکهای لوله ای چاله جوش	
آخالهای مجزا	آخالهای مجزا	طول = ضخامت کوچکتر یا مساوی ۱۰۰ میلیمتر پهنای ارتفاع = یک دهم ضخامت کوچکتر یا مساوی ۲ میلیمتر		الف - انفرادی و موازی با محور اصلی جوش	
		ریمهای بیرونی نیمه میانی مقطع عرضی		ب - انفرادی و در جهت تمامگی (غیر موازی با محور جوش)	
		$w \leq h = e/4 < 4mm$ $w \leq h = e/8 < 4mm$ $l = < 100mm$ $l = < 100mm$		ج - گروهی غیر خطی	
آخالهای جامد	آخالهای جامد	مثل منقذهای مجزا مثل تخلخل یا توزیع یکنواخت یا موضعی		الف - مجزا ب - گروهی	
		غیر مجاز		آخالهای مسی	

* مساحت مورد ملاحظه بایستی طول جوش تخلخل دار فریب در حداکثر پهنای جوش محلی باشد.

جدول (۱) ۲-۵ (خاتمه)

نوع عیب		حداکثر مجاز
۴ ۳ ۲ ۱	بریدگی کناره	مختصری بریدگی کناره منقطع مجاز است ، عمق نبایستی از تقریباً " ۵/۸ میلیمتر تجاوز کند .
	شیارهای انقباضی و متحرک	مثل بریدگی کناره ، عمق نبایستی از ۱/۵ میلیمتر تجاوز کند .
	نفوذ اضافی	ارتفاع کمتر یا مساوی ۲ میلیمتر مختصری نفوذ اضافی موضعی اتفاقی مجاز است .
	شکل کرده	کرده بایستی بطور همسوار با زوج فلز آمیخته شود و معمولاً آرایش لازم ندارد . بشرطیکه شکل کرده جوش مزاحم تکنیکهای آزمایش غیر مخرب معین شده نشود .
	رویهم افتادگی	غیر مجاز
عدم همترازی خطی		بند ۳ - ۲ - ۲ ملاحظه شود

تیمبره ۱ - حضور همزمان بیش از یک نوع عیب مجاز در بین طول معلومی از جوش مجاز است و هر نوع عیب بایستی بطور انفرادی ارزیابی شود .

تیمبره ۲ - اندازه مهم یک عیب از نظر تاثیرش بر اجرا در بهره برداری ارتفاع یا اندازه عیب در جهت ضخامت قطعه است . اگر عیب یابی الکترونیکی بکار برده شود ، علائم عیب با مقطع عرضی خیلی جزئی تر بدست خواهد آمد . در تفسیر خواسته های این جدول ، چنین علائمی با اندازه ارتفاع ۱/۵ میلیمتر یا کمتر بایستی اغماض شود مگر آنکه بین سازنده ، خریدار و بازرسی فنی جور دیگری توافق شده باشد .

تیمبره ۳ - " نیمه میانی " مقطع عرضی به منطقه میانی گفته میشود یعنی از هر طرف یک ربع بیرون باقی بماند .

جدول (۲) ۲-۵ - سطح پذیرش (ارزیابی مجدد ساختمان طبقه ۲)


تیمبره - علائم همانند شرح جدول (۱) ۲-۵ می باشند .

نوع عیب		حداکثر مجاز	
الف - منگدهای مجزا (یا منگدهای انفرادی در یک گروه		خطر کوچکتر یا مساوی یک چهارم ضخامت ، کوچکتر یا مساوی ۶ میلیمتر	
ب - تخلخل با توزیع یکنواخت یا موضعی		* ۲ درصد مساحت	
الف - آخال سرباره ، انفرادی و موازی یا محور اصلی جوش	ب - آخالها روی محور اصلی جوش یا بزرگتر از آخال بلندتر جدا شود و طول مجموع از طول کل تجاوز نکند	جوشهای لب پلج اصلی	$l = 2e$ w یا $h = e/4 < 4mm$
		جوشهای نازل و متعلقات	نیمه میانی مقطع عرضی
		w یا $h = e/2$	w یا $h = e/4 < 4mm$
		$l < c/4 < 100mm$	$l < c/2 < 100mm$
ب - سرباره یا سنگین گروه غیر خطی		* ۲ درصد مساحت	

* مساحت مورد ملاحظه بایستی طول جوش سنگین دار و در حد اکثر پهنای جوش معنی باشد .

۵ درصد آزمایش غیر مخرب

ارزیابی طبق جدول (۱) ۵ - ۷



معیار پذیرش اسکلت‌های فلزی براساس AWS D1.1

معیار پذیرش جوش اسکلت فلزی در بازرسی چشمی


اتصالات لوله‌ای (تمام بارها)	بارگذاری دوره‌ای اتصالات غیر لوله‌ای	بارگذاری استاتیک اتصالات غیر لوله‌ای	دسته بندی عیب و معیار بازرسی
×	×	×	۱- ممنوعیت ترک جوش نیابستی ترک داشته باشد.
×	×	×	۲- ذوب جوش / فلز مینا بین لایه‌های مجاور جوش و بین فلز جوش و فلز مینا بایستی ذوب کامل وجود داشته باشد.
×	×	×	۳- مقطع عرضی چاله جوش تمام چاله‌های جوش (به غیر از جوش های گوشه‌ای منقطع خارج از طول موثرشان) بایستی تا مقطع عرضی کامل جوش پُر شوند.
×	×	×	۴- نیم‌خ جوش نیم‌رخ جوش بایستی مطابق الگوی ارائه شده باشد.
×	×	×	۵- زمان بازرسی در تمام فولادها، بازرسی چشمی جوش‌ها می‌تواند بلافاصله بعد از آن که جوش‌های تکمیل شده تا درجه حرارت محیط سرد شدند، شروع گردد. برای فولادهای A514 و ASTM A517 معیار پذیرش بر مبنای بازرسی بعد از ۴۸ ساعت پس از تکمیل جوش استوار است.
×	×	×	۶- کمبود جوش جوش گوشه‌ای در هر جوش منفرد پیوسته مجاز است تا ۱/۵ میلیمتر کمتر از اندازه اسمی باشد و در این صورت نیاز به اصلاح ندارد، بشرطی که قسمت کمبود جوش از ۱۰ درصد طول جوش بیشتر نباشد. در جوش‌های جان به بال شاه تیرها، در طول مساوی دو برابر عرض بال هیچگونه کمبود در دو انتها مجاز نیست.

			<p>۷- بریدگی کناره</p> <p>الف - برای قطعات با ضخامت کمتر از ۲۵ میلی‌متر، عمق بریدگی کناره نبایستی از یک میلی‌متر بیشتر باشد، مگر آنکه بریدگی‌های کناره با عمق حداکثر ۱/۵ میلی‌متر در هر ۳۰۰ میلی‌متر از طول جوش دارای مجموع طول بیشتر از ۵۰ میلی‌متر نباشد.</p> <p>برای قطعات با ضخامت بیشتر از ۲۵ میلی‌متر، عمق بریدگی کناره بایستی از ۱/۵ میلی‌متر در طول جوش بیشتر نباشد.</p>
X	X		<p>ب - ذراعهای اصلی وقتی جوش عمود بر تنش کششی است، تحت هر شرایط بارگذاری طرح، عمق بریدگی کناره نبایستی از ۰/۲۵ میلی‌متر بیشتر باشد. در کلیه موارد دیگر، عمق بریدگی کناره نبایستی بیشتر از یک میلی‌متر باشد.</p>
			<p>۸- تخلخل</p> <p>الف - جوشهای شیار با نفوذ کامل در اتصالات لب بلب عمود بر جهت تنش کششی محاسبه شده نبایستی تخلخل لوله‌ای قابل دید داشته باشند.</p> <p>برای تمام جوش‌های شیار دیگر و برای جوشهای گوشه‌ای، مجموع تخلخل لوله‌ای قابل دید با قطر یک میلی‌متر یا بزرگتر نبایستی در طول ۲۵ میلی‌متر از جوش از ۱۰ میلی‌متر بیشتر باشد و همچنین نبایستی مجموع چنین عیبی در هر ۳۰۰ میلی‌متر از طول جوش از ۱.۹ میلی‌متر بیشتر شود.</p>
X	X		<p>ب - تعداد تخلخل لوله‌ای در جوشهای گوشه‌ای در هر ۱۰۰ میلی‌متر طول جوش نبایستی از یکی بیشتر باشد و حداکثر قطر تخلخل لوله‌ای قابل دید با قطر یک میلی‌متر یا بزرگتر نبایستی در طول ۲۵ میلی‌متر از جوش از ۱۰ میلی‌متر بیشتر باشد و همچنین نبایستی مجموع چنین عیبی در هر ۳۰۰ میلی‌متر از طول جوش از ۱.۹ میلی‌متر بیشتر شود.</p>
X	X		<p>ج - جوشهای شیار با نفوذ کامل در جوش‌های لب بلب عمود بر جهت تنشهای کششی محاسبه شده نبایستی دارای تخلخل لوله‌ای باشند.</p> <p>برای تمام جوشهای شیار دیگر، تعداد تخلخل لوله‌ای نبایستی در هر ۱۰۰ میلی‌متر طول از یکی بیشتر بوده و حداکثر قطر تخلخل نبایستی از ۲ میلی‌متر زیاد باشد.</p>
			<p>علامت (X) کاربرد پذیری نوع اتصال را نشان می‌دهد.</p> <p>خانه‌های بدون علامت، نشانه عدم کاربرد پذیری است.</p> <p>این معیار براساس آیین نامه جوشکاری سازه‌های فولادی AWS - D1.1 - 1996 تهیه شده است.</p>


بازرسی چشمی جوش گلوئی

صد درصد اتصالات جوش گلوئی بازرسی چشمی شود.

- ۱- جوش و فلز مبنای مجاور جوش ترک نداشته باشد.
- ۲- بین لایه های مجاور فلز جوش و بین فلز جوش و فلز مبنا ذوب کامل انجام شود.



ب - یبرخهای قابل قبول جوش گلوئی



الف - یبرخهای مطلوب جوش گلوئی

تحدب جوش (یا قسمتی از کرده جوش نبایستی از $0.7/0$ پهنای واقعی جوش (یا قسمتی از کرده جوش) باضافه $1/5$ میلیمتر تجاوز کند.



ج - یبرخهای غیر قابل قبول جوش گلوئی

چاله های جوش (شروع و خاتمه هر الکتروود) همانند بقیه جوش پر شده باشد.

- ۳- نیمرخ جوش مطابق شکل های فوق بندهای (الف) یا (ب) باشد.
- ۴- عمق بریدگی کنار جوش درجهت عمود برجهت تنش کششی از $2.5/0$ میلیمتر و در بقیه جهات از $0.8/0$ میلیمتر تجاوز ننماید (بهتر است بریدگی کنار جوش ترمیم یا محو شود).
- ۵- منافذ سطحی مرئی سنگ زده شده و برطرف گردند.
- ۶- بهتر است بازرسی چشمی جوش فولادها بلافاصله بعد از آنکه جوش سرد شده و به درجه حرارت محیط رسیده است، انجام شود (در مورد فولادهای A517 یا ASTM A514 بعد از ۴۸ ساعت بازرسی چشمی انجام شود).

معیار پذیرش عیوب در اسکلت فلزی

این معیار پذیرش طبق کد *AWS - D1.1* برای اسکلت‌های فلزی (غیرلوله ای) با بارگذاری استاتیک و در بازرسی پرتونگاری ارائه می شود.

تعاریف

عیوب غیر از ترک بر مبنای عیب طویل شده یا عیب مدور ارزیابی می شوند. طول عیب طویل شده (*Elongated*) بیشتر از سه برابر عرض آن است. وقتی طول عیب مساوی یا کمتر از سه برابر عرض آن باشد، به آن عیب مدور (*Rounded*) گفته میشود.

عیب مدور ممکن است دایره ای، بیضی شکل، مخروطی یا بشکل نامنظم باشد. ممکن است دم داشته و دانسیته آن متغیر باشد. در ارزیابی، دم هم جزو اندازه عیب بحساب می آید.

تعداد چهار عیب مدور یا بیشتر، موقعی ردیف شده (*Aligned*) بحساب می آیند که با خطی که از میان دو علامت مدور بیرونی تر به موازات طول جوش کشیده شود، در تماس باشند.

تعداد چهار عیب مدور یا بیشتر که با تعاریف فوق بصورت ردیف شده بحساب نیابند، عیوب پراکنده (*Scattered*) نامیده می شوند.

انبوهی از تخلخل یا عیوب مدور، عیب خوشه ای (*Cluster*) گفته میشود.

معیار پذیرش

جوشهای اسکلت‌های فلزی که علاوه بر بازرسی چشمی تحت بازرسی پرتونگاری قرار می گیرند نایبستی ترک داشته باشند و اندازه عیب‌های موجود در آنها نایبستی از محدودیتهای مشخص شده زیر بیشتر باشد:

- ۱- عیوب طویل شده از اندازه حداکثر نشان داده شده در شکل ۱ بیشتر نباشد.
- ۲- فاصله عیوب از یکدیگر از حداقل مجاز فاصله نشان داده شده در شکل ۱ کمتر نباشد.
- ۳- عیوب مدور بزرگتر از یک سوم E از ۶ میلیمتر بیشتر نباشد.

گرچه وقتی ضخامت قطعه بیشتر از ۵۰ میلیمتر است، علامت مدور می تواند حداکثر تا ۱۰ میلیمتر باشد.


فاصله چنین عیبی (عیب مساوی یا بزرگتر از ۲ میلیمتر) تا عیب قابل قبول بعدی (طویل یا مدور) تا یک لبه یا انتهای جوش متقاطع بایستی حداقل سه برابر بزرگترین بعد عیب بزرگتر از میان عیوب مورد نظر باشد.

۴- جمع اندازه نشانه های مدور خوشه ای یا عیب منفرد از اندازه مجاز عیب تکی در شکل بیشتر نباشد. فاصله بین این نوع عیب تا عیب خوشه ای دیگر یا تا عیب طویل شده دیگر یا تا عیب مدور دیگر، یا تا لبه یا انتهای جوش متقاطع نبایستی از سه برابر بعد عیب بزرگتر بین عیوب مورد نظر کمتر باشد.

۵- جمع عیوب انفرادی کمتر از ۲ میلیمتر در هر ۲۵ میلیمتر طول جوش نبایستی از دو سوم E یا ۱۰ میلیمتر (هر کدام کمتر است) بیشتر شود. این خواسته مستقل از بندهای ۱، ۲ و ۳ فوق است.


۶- جمع اندازه عیوب خطی نبایستی در طول $6E$ از E بیشتر باشد. اگر طول جوش مورد نظر کمتر از $6E$ باشد، مجموع اندازه عیوب خطی مجاز به همان نسبت کمتر خواهد بود.

- ۱- برای تعیین حداکثر اندازه عیب مجاز در هر اتصال یا اندازه جوش، یک خط افقی رسم کنید تا با خط B برخورد کند.
- ۲- برای تعیین حداقل فاصله مجاز بین لبه‌های عیوب با هر اندازه بزرگتر از ۲ میلی‌متر، خطی عمودی از خط B رسم کنید تا با خط C برخورد کند.



C - حداقل فاصله اندازه‌گیری شده در امتداد محور طولی جوش بین لبه‌های منفذ یا عیوب نوع ذوبی (عیبهای بزرگتر یا عیبهای مجاور)، یا تا یک لبه یا تا یک انتهای جوش متقاطع.

شکل ۱- الزامات کیفیتی جوش برای عیوب طولی شده تعیین شده بوسیله پرتونگاری برای اسکلت‌های فلزی غیر لوله‌ای با بارگذاری استاتیکی



شکل - تصاویر پرتونگاری حداکثر عیوب قابل قبول

دوره آموزشی، تخصصی، علمی - کاربردی

جوشکاری سازه‌های فلزی در ساختمان

عبدالوهاب ادب آوازه

اسفند ماه ۱۳۸۲



انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

نشانی: تهران، خیابان شهید عباس موسوی (فرصت) سازمان پژوهشهای علمی ایران

تلفن و فاکس: ۸۸۲۹۵۸۸

www.iran-mavad.com

مرجع دانشجویان و مهندسين مواد

جوشکاری سازه‌های فلزی در ساختمان

فهرست مطالب

۱	آشنایی با فرایندهای جوشکاری
۸	طبقه بندی الکترودهای جوشکاری
۱۴	عوامل مهم جوشکاری
۱۶	انواع اتصال
۱۷	آماده سازی لبه ها
۱۸	حالتهای آزمون ورق برای جوشها
۲۰	حالتهای استاندارد آزمون جوش
۲۳	دستگاه های برق جوشکاری
۲۴	پیش گرمایش
۲۸	ورق فولادی ساختمان
۳۲	تمرکز تنش
۳۸	بازرسی عواملی که در کیفیت جوش موثرند
۴۹	اشکالات در جوشکاری قوسی الکتریکی
۵۲	معیار پذیرش جوش اسکلت فلزی در بازرسی چشمی
۵۵	معیار پذیرش عیوب در اسکلت فلزی
۵۹	متغییر اساسی <i>PQR</i> ...
۷۵	ارزیابی جوشکاران
۱۰۰	علائم قراردادی جوش



پیشگفتار :

امروزه در سراسر دنیا، سازه های فولادی بطور چشمگیری گسترش پیدا کرده است. اهمیت جوش در سازه های فولادی بر کسی پوشیده نیست.

وقتی ما می توانیم مخازن تحت فشار را جوش دهیم و با اطمینان از آن استفاده کنیم، وقتی ما می توانیم خطوط لوله انتقال گاز را به آسانی جوش دهیم، وقتی ما می توانیم گاز ترش با فشار بالا را از دل خلیج فارس با خط لوله جوش داده شده زیر دریائی به عسلویه انتقال دهیم و آنرا پالایش کنیم، وقتی کشتی ها و دیگهای بخار، مبدلهای حرارتی و... را جوش می دهیم، چرا نتوانیم اسکلت فلزی ساختمان را خوب جوش دهیم و با خیالی راحت در پناه آن زندگی کنیم.

بله، ما می توانیم اسکلت های فلزی ساختمان را با اطمینان جوش دهیم و با خیالی آسوده در آن زندگی کنیم. بله ما می توانیم عمر مفید ساختمان را افزایش دهیم.

جوش اگر درست طراحی شود و اصول فنی در اجرای آن رعایت گردد و نکات اساسی جوش، قبل از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا، بازرسی و کنترل شود، اطمینان از کیفیت اتصال جوش آنقدر بالا می رود که «بازده اتصال» یا «ضریب کیفیت» را می توان یک ($\phi=1$) در نظر گرفت یعنی عملکرد اتصال جوش را می توان همانند عملکرد فلز مبنای اصلی مورد شده مربوطه دانست.

امید است همه دست اندرکاران «جوشکاری سازه های فلزی در ساختمان» در این راه تلاش کنند و آسودگی و اطمینان خاطر را برای جامعه فراهم آورند.

عبدالوهاب ادب آوازه

اسفندماه ۱۳۸۲



جوشکاری سازه های فلزی

آشنایی با فرایندهای جوشکاری


- ۱- جوشکاری قوسی فلزی محافظت شده (جوشکاری قوسی بالکتروود روپوشدار) (SMAW)
- ۲- جوشکاری قوسی زیر بودری (SAW)
- ۳- جوشکاری قوسی توپودری (FCAW)
- ۴- جوشکاری قوسی فلزی با محافظت گاز (GMAW)
- ۵- جوشکاری قوسی تنگستنی گازی (GTAW)

جوشکاری قوسی الکتریکی با الکتروود روپوشدار (SMAW)


جوشکاری یکی از روشهای اتصال دائمی فلزات است. اتصال جوش عموماً بوسیله حرارت یا فشار و یا ترکیب حرارت و فشار انجام می شود. در جوشکاری می توان از مواد پرکننده استفاده نمود یا استفاده ننمود. جوشکاری قوس الکتریکی به گروهی از روشهای جوشکاری گفته می شود که یکپارچه شدن بوسیله حرارت قوس، یا بدون کاربرد فشار و یا بدون فلز پرکننده صورت پذیرد.

یونیزاسیون

گازها در حالت عادی قابلیت هدایت الکتریسیته ندارند، ولی اگر تحت تاثیر عوامل خارجی از قبیل حرارت زیاد، حوزه الکتریکی و غیره فرار گیرند بعضی از اتمها الکترون از دست داده و بار مثبت پیدا می کنند (یونهای مثبت) و برخی از الکترونها وارد ندار اتمهای خنثی شده آنها را دارای بار منفی می سازند (یونهای منفی) این عمل یونیزه شدن نامیده می شود. گاز یا هوا پس از یونیزه شدن قابلیت هدایت الکتریسیته پیدا می کند و هرچه شدت عمل یونیزه شدن بیشتر باشد حرکت یونهای باردار سریع تر و قابلیت هدایت الکتریکی بیشتر می گردد.



شماتیک تجهیزات SMAW



شماتیک فرآیند SMAW

قوس الکتریکی

اگر دو سر مثبت و منفی یک مولد برق، به هم برخورد کرده و در فاصله کمی از یکدیگر قرار گیرند در اثر اختلاف پتانسیل موجود بین آنها جرقه هایی زده می شود. این جرقه ها موجب یونیزه شدن هوای بین دو قطب شده و باعث عبور جریان برق و تکمیل مدار می گردند.

بدیهی است که جریان الکتریکی از مدار باز نمیتواند عبور کند چون مقاومت الکتریکی آن فوق العاده زیاد است. مدار بسته هم در مقابل جریان الکتریکی مقاومت نشان می دهد و در اثر این مقاومت ها مقداری از انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی حرارتی می شود. (هرچه مقاومت الکتریکی بیشتر باشد حرارت ایجاد شده بیشتر است).

قوس الکتریکی به عوامل مختلفی نظیر جنس الکترود، طول قوس، نوع گاز فاصله هوایی و نوع جریان الکتریکی بستگی دارد. قوس الکتریکی در میدان مغناطیسی منحرف می شود و با کوتاه کردن قوس، نزدیک کردن محل اتصال جوش، گرفتن الکترود در جهت دمش و تغییر زاویه الکترود می توان از میزان انحراف قوس کاست.

مدار جوشکاری

در جوشکاری با قوس الکتریکی جریان برق از طریق کابل جوشکاری و انبر الکترود به میله الکترود می رسد. سر دیگر ماشین جوش به قطعه مورد جوشکاری یا به میز کار متصل می شود. با تماس الکترود به قطعه کار در مدار جریان برق، اتصال کوتاه حاصل شده و جریان زیادی از طریق الکترود - قوس - قطعه مورد جوشکاری - کابل برگشت به طرف ماشین جوشکاری عبور می کند.

حال اگر الکترود از فلز مبنا جدا شده و در فاصله معینی از آن قرار گیرد، جهش جرقه باعث یونیزه شدن هوا و ایجاد قوس می گردد. مقاومت الکتریکی زیاد قوس، تولید حرارت فوق العاده ای می نماید که باعث ذوب الکترود و لبه های دو قطعه فلز جوش شونده و در هم آمیختن آنها می شود و بدین ترتیب اتصال دو قطعه را بوسیله جوشکاری فراهم می سازد.

اتصال قطب‌ها

در جوشکاری با برق مستقیم دو نوع اتصال بکار می رود.

الف- اتصال با قطب مستقیم

ب- اتصال با قطب معکوس

در اتصال با قطب مستقیم (*DCSP*) قطب مثبت (آند) ماشین جوش به قطعه مورد جوشکاری و قطب منفی (کاتد) ماشین جوش به الکتروود متصل می شود. در اتصال با قطب مستقیم حدود دو سوم حرارت حاصله در فلز مبنا و یک سوم در الکتروود آزاد می شود.

در اتصال با قطب معکوس (*DCRP*) ، الکتروود به قطب به مثبت ماشین جوش و قطعه قطب منفی ماشین جوش متصل می گردد.

در اتصال با قطب معکوس یک سوم حرارت حاصله در فلز مبنا و دو سوم در الکتروودها رها می شود.

در جوشکاری با جریان برق متناوب نظر به اینکه جهت جریان به تناوب عوض می شود اتصال با قطب مستقیم یا معکوس مفهومی ندارد در نتیجه نیمی از حرارت حاصل از قوس الکتریکی در الکتروود و نیمی دیگر در قطعه آزاد می شود.

جوشکاری قوسی زیر پودری (*SAW*)

در جوشکاری قوسی زیرپودری، قوس بین نوک سیم جوش و قطعه جوش شونده برقرار می گردد. همانطور که سیم جوش ذوب می شود بطور مکانیکی سیم جوش از یک سیم پیچ پیوسته (قرقره، کلاف یا طبله) تغذیه می شود و مقدار سیم ذوب شده را جبران می نماید. قوس و منطقه جوشکاری همواره با پوششی از پودر مذاب محاصره شده و علاوه بر آن با لایه‌ای از پودر ذوب نشده (بصورت دانه ای) محافظت می گردد.

پودر جوشکاری بوسیله نقل، سوای از سیم جوش یا بلافاصله جلوی سیم جوش یا هم مرکز با سیم جوش، توزیع می شود. قسمتی از این پودر همراه با جوش ذوب می گردد، از این رو سیم جوش یا پودر جوشکاری می تواند تعویض شود. (برخلاف روش *SMAW* که در آن فلز الکتروود و روپوش قابل جدا شدن نیست).

جویشکاری قوسی با محافظت گاز (GMAW)

در بعضی موارد علاوه بر استفاده از سیستم جویش جوشیم برای حفاظت
 قوسی از گاز محافظ هم استفاده می شود. در این صورت می توان گفت که جویشکاری
 قوسی توپودری به دو دسته تقسیم می شود: یکی جویشکاری توپودری خود محافظ
 (FCAS) و دیگری جویشکاری توپودری با محافظت گاز (FCAG)

در این فرایند جویشکاری قوسی توسط گازه شده تولید می شود. این گازه
 اتصال دو قطعه استفاده می شود. قوس جویشکاری قوسی توپودری (مصرف شدنی)
 و قطعه گاز برقرار می شود. سیستم جویش جوشیم رسانای جاذب ترین می گردد.
 تمام محیط اطراف توسط گاز محافظ (جینی یا CO_2) از اکسیداسیون محافظت می
 شود (آز آرگون و گاز هلیوم جینی جوشیم محسوب می شود). گاز CO_2 فعال نامیده
 می شود. بعضی از خصوصیات مهم این فرایند عبارتند از:

۱- حرارت زیاد نسبت به بعضی از فرایندهای دیگر کمتر است و به همین جهت
 میزان پختگی و تاب برداشتن به حداقل می رسد.
 ۲- چون سیستم جویش بصورت پیوسته از قرقه از گازه استفاده می شود، وقت تلف شده برای

تعمیرات الکترود و ... وجود ندارد.
 ۳- با اینکه قطر سیستم جویش مصرفی کوچک است اما رسوب گذاری جویشکاری با گاز

است.
 ۴- به علت عدم وجود سردبار، تمیزکاری بعد از جویشکاری لازم نیست.
 ۵- نفوذ هیدروژن در جویش حاصله کم است، بنابراین احتمال پدایش ترک سرد بعد از

جویشکاری به حداقل می رسد.
 جویشکاری قوسی فلزی، آذری، منگ یا منگ با منگ از سیم جویش مصرفی برای ایجاد
 قوس استفاده می شود. در روش منگ با منگ از سیم جویش مصرفی برای ایجاد

قوس استفاده می شود.
 بیشتر فلزات صنعتی به آسانی با هر دو روش جویش جوده می شوند. این فلزات
 عبارتند از: آلومینیوم، منیزیم، فولاد کم آلیاژ، فولاد کربنی، فولاد رنگ زین، مس،

نیکل، موبیل، اینکوبیل، تیتانیوم و غیره.

الکترونیک روستی

۷	بوده است - کم هزینه تر است	- یا = +
۸	بوده است - آکسید است	- یا =
۶	لتنس - پاشنه کم	- یا = +
۵	لتنس - پاشنه کم	+ =
۴	پاشنه - پاشنه	- یا =
۳	لتنس - پاشنه	- یا =
۲	لتنس - پاشنه	- یا = +
۱	لتنس - پاشنه	- یا = +
۰	پاشنه - پاشنه	- یا = +
رقم	پوشش روستی	پوشش روستی

(است) (است)

مستقیم ۸/۰/۸

پوشش روستی

پوشش روستی

پوشش روستی

پوشش روستی

۸ - تمام حالت

۳ - حالت

۲ - حالت

۱ - تمام حالت






8 1 0 7 E


طراحی: طراح

طراحی: طراح

AWS-A5.18 فلز پرکننده فولاد کربنی برای خوشکاری قوسی با حفاظت گاز
 منطقه بندی فلز پرکننده شیمیایی بر مبنای آنالیز شیمیایی خود سیم سازه سازی
 شده و از نظر مکانیکی بر مبنای خواص مکانیکی فلز خوشکاری بدست آمده با همان شرایط
 خوشکاری قوسی فلزی کاری فلزی منطقه بندی می شود.
 ER 70S-2 مثال :
 روش خوشکاری قوسی (با الکترود تخت) برای خوشکاری قوسی
 = ER حد اقل مقاومت کششی فلز خوشکاری طبق مشخصات بر حسب ۱۰۰۰ یوند بر اینچ مربع
 = 5 سیم خوشکاری توپر (SOLID)
 = 2 یسوند مربوط به ترکیب شیمیایی سیم که می تواند 2، 3، 4، 5، 6، 7 یا G باشد.


انواع اتصال






زیان آوری روی ظاهر و کیفیت جوش نخواهد داشت.
 در تمرینها معمولاً انحراف تا ۱۵ درجه از آنچه گفته شد اشکالی ندارد و تاثیر
 ناچشم انداز در حالتی دیگر بیشتر است. زاویه خروج جوشکاری را نصف نماید.
 در جوشکاری ورق حالت مسطح (حالت تخت) ، الکترود با هستی عمود بر ورق
 ۳- زاویه الکترود


که حوضچه مذاب تشکیل شده دو برابر قطر الکترود باشد.
 ساده (غیر موجی) جوش داده شده و با طول ثابت تا سرعتی در نظر گرفته شود
 برای بدست آوردن سرعت پیشروی مناسب است جوشهای تک پایه
 شکل یا کرده دلخواه تغییر خواهد کرد:
 سرعت پیشروی قوسی با ضخامت فلز مورد جوشکاری، مقدار جریان و اندازه،
 ۳- سرعت پیشروی



سرعت مناسب را برقرار سازد.
 جوشکاری میتواند با کوشش دادن به صدای قوس و یا تمرین و تجربه طول
 عمل برای جوشکاری اندازه گیری دقیق طول قوس هنگام جوشکاری مقدور
 میباشد. طول قوس بین ۳ تا ۴ میلیمتر و ولتاژ ۲۰ تا ۲۲ ولت مناسب است.
 جوشکاری با الکترود بقطر ۳ میلیمتر طول قوس کمتر از قطر موثر استفاده باشد «مثلاً با الکترود بقطر
 ۳ میلیمتر طول قوس ۴/۳ تقریباً ۱۰ ولت لازم است. یک قاعده کلی این است که: «طول
 قوس ۱۰ ولت بین دو سر قوس لازم است» بنابراین میتوان گفت با زاویه هر یک




سلاده




جناغی


آماده سازی لپه ها



لپه ای




نیم جناغی



نیم لپه ای


حالت‌های آزمون ورق برای خوشبای شتاری

3G - حالت آزمون 2




ورق‌ها قائم
محور جوش عمودی

4G - حالت آزمون 3




ورق‌ها افقی

1G - حالت آزمون 1




ورق‌ها افقی

2G - حالت آزمون 4



ورق‌ها قائم
محور جوش افقی








حالت‌های خوش گوشه ای




حالت	مرجع دیاگرام	نشانه محور	زاویه
بخت	A	0° to 15°	150° to 210°
افقی	B	0° to 15°	125° to 150°
سطحی	C	0° to 80°	0° to 125°
عمودی	D	15° to 80°	235° to 360°
	E	80° to 90°	0° to 360°

جدول بندی حالت‌های خوش گوشه ای


حالت‌های استخوان‌زدن آزمون خونی شش‌ری



حالت	جوشکاری	بوع الکترود	پیش‌سادی	3/4
	1F, 2F	E7024	1/4	1/4
	3F (U)	E7018	5/32	5/32
	4F	E6010	3/10	3/16
		E7018	5/32	5/32



حالت	جوشکاری	بوع الکترود	پیش‌سادی	3/4
	1F, 2F	E7024	1/4	1/4
	3F (U)	E7018	5/32	5/32
	4F	E6010	3/10	3/16
		E7018	5/32	5/32



- ۱- جستار علمی (مؤلفان و تاریخچه) (مؤلفان و تاریخچه)
- ۲- جستار علمی (مؤلفان و تاریخچه) (مؤلفان و تاریخچه)
- ۳- جستار علمی (مؤلفان و تاریخچه) (مؤلفان و تاریخچه)
- ۴- جستار علمی (مؤلفان و تاریخچه) (مؤلفان و تاریخچه)
- ۵- جستار علمی (مؤلفان و تاریخچه) (مؤلفان و تاریخچه)

میزبانان مجله علمی پژوهشی

- ۱- جستار علمی (مؤلفان و تاریخچه) (مؤلفان و تاریخچه)
- ۲- جستار علمی (مؤلفان و تاریخچه) (مؤلفان و تاریخچه)
- ۳- جستار علمی (مؤلفان و تاریخچه) (مؤلفان و تاریخچه)
- ۴- جستار علمی (مؤلفان و تاریخچه) (مؤلفان و تاریخچه)
- ۵- جستار علمی (مؤلفان و تاریخچه) (مؤلفان و تاریخچه)

میزبانان مجله علمی پژوهشی

- ۱- (مؤلفان و تاریخچه) (مؤلفان و تاریخچه)
 - ۲- (مؤلفان و تاریخچه) (مؤلفان و تاریخچه)
 - ۳- (مؤلفان و تاریخچه) (مؤلفان و تاریخچه)
- مؤلفان و تاریخچه :
 ۱- (مؤلفان و تاریخچه) (مؤلفان و تاریخچه)
 ۲- (مؤلفان و تاریخچه) (مؤلفان و تاریخچه)
 ۳- (مؤلفان و تاریخچه) (مؤلفان و تاریخچه)

مجله علمی پژوهشی

درجه حرارت پستی کرمانشاه با دماسنج، ترموکوپل، ترمومتر تماسی یا ناگهای

حرارتی مخصوص کنترل میگردد.

کرمانشاه پستی طبق مشخصات روش جوشکاری با WPS انجام شود.

درجه حرارت پستی کرمانشاه پستی کنترل شود.

درگرمانشاه پستی با دماسنج، ترموکوپل، ترمومتر تماسی یا ناگهای

جوشکاری و وقفه پیش درجه حرارت پستی کرمانشاه حفظ میشود و با

انجام به آرامی از آغاز مجدد جوشکاری و قبل از اتصال به دوباره

اجمال میشود.

هرگاه پستی کرمانشاه پستی شده باشد، بعضی از مزایای پستی کرمانشاه

انجام شود و برای تمام حالتها ادامه یابد.

است:

1- کاهش سرعت سرد شدن،

2- کاهش انقباض و در نتیجه کاهش تنشهای انقباضی،

3- افزایش قابلیت گرمی در منطقه تاثیر حرارت،

4- کاهش سختی پستی از تنش زدایی (خصوصاً در فولادهای با آلیاژ متوسط و پر

آلیاژ)،

5- افزایش فرار گاز هیدروژن از فلز جوش

6- کاهش شش خوردگی جوش و پستی سیلان بهتر جوش مذاب و کم شدن

جوش

7- پستی کرمانشاه خصوصاً برای پستی ریشه جاذب اهمیت است، بطوریکه هیچ

پستی کرمانشاه شیب شود مگر آنکه شیار جوش به حداقل درجه حرارت پستی

پستی کرمانشاه رسیده باشد.

8- برای جوشکاری کرمانشاه پستی، پستی کرمانشاه مشابیه پستی کرمانشاه

پستی کرمانشاه اصلی در نظر گرفته شده است، باشد.

حداقل پیش پذیرفته شده درجه حرارت پیش گرمایش و بین پاسی

مستحضرات فنی فولاد	فرایند جوشکاری	ضخامت ضخیم ترین قطعه در نقطه جوشکاری		حداقل درجه حرارت پیش گرمایش و بین پاسی	
		in.	mm	°F	°C
ASTM A 36	Grade B	1/8 to 3/4 incl.	3 to 20 incl.	32	0
ASTM A 53	Grade B	Over 3/4 thru 1-1/2 incl.	Over 20 thru 38 incl.	150	65
ASTM A 106	Grades A, B, C, D, DS, E	Over 1-1/2 thru 2-1/2 incl.	Over 38 thru 65 incl.	225	110
ASTM A 131	Grade B	Over 2-1/2	Over 65	300	150
ASTM A 139	Grade B	1/8 to 3/4 incl.	3 to 20 incl.	32	0
ASTM A 361	Grade Y35	Over 3/4 thru 1-1/2 incl.	Over 20 thru 38 incl.	50	10
ASTM A 509	Grade A	Over 1-1/2 thru 2-1/2 incl.	Over 38 thru 65 incl.	150	65
ASTM A 591	Grade B	Over 2-1/2	Over 65	300	150
ASTM A 36	Grade B	1/8 to 3/4 incl.	3 to 20 incl.	32	0
ASTM A 53	Grade B	Over 3/4 thru 1-1/2 incl.	Over 20 thru 38 incl.	150	65
ASTM A 106	Grades A, B, C, D, DS, E	Over 1-1/2 thru 2-1/2 incl.	Over 38 thru 65 incl.	225	110
ASTM A 131	Grade B	Over 2-1/2	Over 65	300	150
ASTM A 139	Grade B	1/8 to 3/4 incl.	3 to 20 incl.	32	0
ASTM A 361	Grade Y35	Over 3/4 thru 1-1/2 incl.	Over 20 thru 38 incl.	50	10
ASTM A 44E	Grade A	Over 1-1/2 thru 2-1/2 incl.	Over 38 thru 65 incl.	150	65
ASTM A 509	Grade B	Over 2-1/2	Over 65	300	150
ASTM A 516	Grades 35 & 60 65 & 70	Over 3/4 thru 1-1/2 incl.	Over 20 thru 38 incl.	50	10
ASTM A 524	Grades I & II	Over 1-1/2 thru 2-1/2 incl.	Over 38 thru 65 incl.	150	65
ASTM A 529	Grades I & II	Over 2-1/2	Over 65	300	150

(continued)

محدقل بیش پذیرفته شده درجه حرارت پیش گرمایش و بین پاسی

مشخصات فنی فولاد		فرایند جوشکاری		محدقل بیش پذیرفته شده درجه حرارت پیش گرمایش و بین پاسی			
				در نقطه جوشکاری	فصلت ضخیم ترین قطعه		
				in.	mm		
				°F	°C		
C	ASTM A 572	Grades 60, 65	Shielded metal arc welding with low-hydrogen electrodes, submerged arc welding, ² gas metal arc welding, flux cored arc welding	1/8 to 3/4 incl.	3 to 20 incl.	50	10
	ASTM A 633	Grade E		Over 3/4 thru 1-1/2 incl.	Over 20 thru 36 incl.	150	65
	API 5L	Grade X52		Over 1-1/2 thru 2-1/2 incl.	Over 36 thru 65 incl.	225	110
	ASTM A 913 ⁴	Grade A, Class 2 (≤2 in. [50 mm])		Over 2-1/2	Over 65	300	150
	ASTM A 710	Grade A, Class 3 (>2 in. [50 mm])					
	ASTM A 710	Grade A, Class 3 (>2 in. [50 mm])					
	ASTM A 709 ⁵	Grade 70W					
	ASTM A 852 ⁵						
	API 2W	Grade 60					
	API 2Y	Grade 60					
D	ASTM A 710	Grade A (All classes)	SMAW, SAW, GMAW, and FCAW with electrodes or electrode-flux combinations capable of depositing weld metal with a maximum diffusible hydrogen content of 8 ml/100 g (148), when tested according to ANSI/AWS A4.3.	All thicknesses ≥ 1/8 in. (3 mm)		22	0
	ASTM A 913 ⁴	Grades 50, 60, 65					

Notes:
 1. When the base metal temperature is below 32°F (0°C), the base metal shall be preheated to a minimum of 70°F (20°C) and the minimum interpass temperature shall be maintained during welding.
 2. For modification of preheat requirements for submerged arc welding with gas-metal temperature requirements.
 3. See 5.12.2 and 5.6 for ambient and base-metal temperature requirements.
 4. The heat input limitations of 5.7 shall not apply to ASTM A 913.
 5. For ASTM A 710 Grade 71W and ASTM A 852 Grade 71, the maximum preheat and interpass temperatures shall not exceed 400°F (200°C) for thicknesses up to 1-1/2 in. (38 mm), 400°F (200°C) for greater thicknesses.

فلز منبای پیش پذیرفته شده - ترکیب فلز پرکننده برای مقاومت سازه‌ها

الزامات مشخصات فولاد		محدوده کشش		محدوده کشش		الزامات فلز پرکننده				
مشخصات فنی فولاد	ksi	MPa	ksi	MPa	فرآیند	مشخصات الکترود	طبقه بندی الکترود			
ASTM A 36	36	250	58-90	400-550	SAW	AS.17	E60XX, E70XX			
ASTM A 53	35	240	60 min	415 min						
ASTM A 306	35	240	60 min	415 min						
ASTM A 134	34	238	58-71	400-490						
ASTM A 139	35	241	60 min	414 min						
ASTM A 302	35	240	60 min	415 min						
ASTM A 309	33	228	45 min	310 min						
	42	290	58 min	400 min						
ASTM A 501	34	239	58 min	400 min						
ASTM A 516	30	208	55-75	380-515						
	32	220	60-80	415-550						
ASTM A 524	35	240	60-85	415-586	GMAW	AS.18	ER70S-X, E70C-XC, E70C-XM (Electrodes with the -CS suffix are excluded)			
	30	205	55-80	380-550						
	42	290	60-85	415-585						
ASTM A 529	30	205	49 min	340 min						
ASTM A 578	33	230	52 min	360 min						
	34	250	53 min	365 min						
	40	275	55 min	380 min						
	45	310	60 min	415 min						
ASTM A 573	35	240	65-77	450-530				FCAW	AS.20	E6XT-X, E6XT-XM, E7XT-X, E7XT-XM (Electrodes with the -2, -2M, -3, -10, -13, -14X, and -CS suffix are excluded)
ASTM A 709	32	220	58-71	400-490						
API 5L	36	250	58-80	400-550						
	35	240	60	415						
AMS	42	290	60	415						
	58-71	400-490								
	58-71	400-490								
	58-71	400-490								
	58-71	400-490								
	58-71	400-490								

ASTM A 578 Grade 29 has been deleted from Group I and added to Group II.

فلز مینای پیش پذیرفته شده - ترکیب فلز پرکننده برای مقاومت سازگار
الزامات فلز پرکننده الزامات مشخصات فولاد

محدوده کفیل	مقاومت تسلیم	مشخصات فلز فولاد	کد	MPa	کد	MPa
470-583	315	Grade A532, DHD3, EHS2	46	315	68-83	470-583
490-620	350	Grade A504, DHD4, BHD4	51	350	71-90	490-620
415-485	275-345	Grade 65	35	240	65-85	430-485
485-600	240	Grade 70	36	240	70-90	485-600
420-620	310-345	Class 1	45-50	310-345	65-90	420-620
450	345	Grade 50	50	345	65	450
480	380	Grade 52	51	380	70	480
415 min	240	Grade 42	42	240	60 min	415 min
420 min	348	Grade 50	50	348	65 min	420 min
485 min	348	Grade 50 (4 in. [100 mm] and under)	50	348	70 min	485 min
420 min	300	Grade A	55	300	65 min	420 min
480 min	415	Grade B and C	60	415	70 min	480 min
420 min	310-348	Grade 45	45-50	310-348	65 min	420 min
410 min	310	Grade 50	45	310	60 min	410 min
450 min	345	Grade 55	50	345	65 min	450 min
480 min	380	Grade 60	55	380	70 min	480 min
420 min	315-345	Grade B, II, III	46-60	315-345	65 min	420 min
430-570	290	Grade A	42	290	63-83	430-570
485-620	345	Grade C, D	50	345	70-90	485-620
420 min	345	(2-1/2 in. [65 mm] and under)	50	345	65 min	420 min
485 min	345	Grade 50	50	345	70 min	485 min
450 min	380	Grade 50W	55	380	65 min	450 min
415 min	290	Grade A, Class 2 > 2 in. (50 mm)	42	290	60 min	415 min
420 min	345	(2-1/2 in. [65 mm] and under)	50	345	65 min	420 min
450 min	245-352	Grade 50	20-68	245-352	65	450 min
430-550	350	Grade 42	42	350	63-80	430-550
485 min	345	Grade 50	50	345	70 min	485 min
427 min	290-402	Grade 42	42-67	290-402	62 min	427 min
448 min	345-617	Grade 50	50-75	345-617	65 min	448 min
427 min	290-402	Grade 30T	42-67	290-402	62 min	427 min
448 min	345-617	Grade 42	50-75	345-617	65 min	448 min
485 min	345-552	Grade 50	50-86	345-552	70 min	485 min
455-495	340	Grade 30T	52	340	64-72	455-495
490-620	315	Grade A502, DHD2, BHD2	45.5	315	71-90	490-620
490-620	350	Grade AHD4, DHD4, BHD4	51	350	71-90	490-620


(continued)

۲۶۰

فرقه طرحی یک شیر جوش حالت بدترین و کمترین می کشد و اتصال شیر

لبه در اتصال اتصال رو به

شیر از شیر اتصال یکبارگی اتصال - 2



شیر از شیر اتصال یکبارگی اتصال - 2



شیر از شیر اتصال یکبارگی اتصال - 2



میشود. ملاحظه می شود که در اتصال رو به شیر در ملاحظه می شود. شیر از شیر اتصال یکبارگی اتصال - 2
شیر از شیر اتصال یکبارگی اتصال - 2

شیر از شیر اتصال یکبارگی اتصال - 2

شیر از شیر اتصال یکبارگی اتصال - 2

شیر از شیر اتصال یکبارگی اتصال - 2

شیر از شیر اتصال یکبارگی اتصال - 2

شیر از شیر اتصال یکبارگی اتصال - 2

در حد ۵۰٪ را نشان می دهد.

این آزمون در مقطع و جود وجود داشته باشد، پیش می آید.

شکل ۱۱ - الگوی تیشی در اتصالات لب فلج

مقاومت ضربه ای	۰۰۱٪	۰۷٪	۵۶٪	۰۳٪
مقاومت به جستگی	۰۰۱٪	۳۵٪	۵۱٪	۰۱٪
استاتیک				
مقاومت کششی	۰۰۱٪	۲۵٪	۰۸٪	۰۶٪
الگوی تیشی				
لب فلج				
جوشهای شیار				



شکل ۱۲ - الگوی تیشی در اتصالات شیری

مقاومت ضربه ای	۵۷٪	۵۸٪	۰۱٪
مقاومت به جستگی	۰۳٪	۵۲٪	۰۱٪
مقاومت کششی استاتیک	۰۰۱٪	۰۷٪	۰۳٪
الگوی تیشی			
جوش با اتصال شیری و یا گوشه ای			


در حد ۵۰٪ را نشان می دهد.

این آزمون در مقطع و جود وجود داشته باشد، پیش می آید.

تبدیل بیخامت با مسأوی



تبدیل با شیب دادن سطح جوش و ریج زنی



همترازی از یک طرف (کاربرد ویژه ورقهای نالی)
 همترازی از دو طرف (کاربرد ویژه ورقهای نالی)

یادآوری:
 ۱- شیار می تواند از هر نوع مخازن یا تانک ساخته شده باشد.
 ۲- شیب های نشان داده شده حداقل مخازن می باشد.

تبدیل ضخامت در اتصالات لب بلب لوله های با ضخامت نامساوی

جوشکاری دو طرفه

همترازی خط مرکزی


همترازی از یکطرف

جوشکاری یکطرفه


قطر خارجی لوله




قطر داخلی ثابت



۳ میلیمتر حداکثر اختلاف شعاعی قبل از آنکه جوش شیب دار داده شود



الف- تبدیل با شیب دادن سطح جوش




برداشتن بعد از جوشکاری


برداشتن بعد از جوشکاری



ب- تبدیل با شیب دادن سطح جوش



برداشتن بعد از جوشکاری




قطر خارجی لوله

قطر خارجی لوله

ب- تبدیل با شیب دادن سطح جوش و بیخ زنی

قبل از جوشکاری یا تراشکاری، سنگ زنی یا برش حرارتی صاف شود




ج- تبدیل با شیب دادن لبه داخلی



شود

تراشیده شود

بیخ زنی قبل از جوشکاری



د- تبدیل با شیب دادن لبه داخلی لوله ضخیم تر



ه- تبدیل با مستقیم کردن و شیب دادن لبه داخلی لوله ضخیم تر



قطر داخلی ثابت ترجیح داده می شود


ج- تبدیل با بیخ زنی قطعه ضخیم تر

و- تبدیل با شیب دار کردن قطر خارجی لوله ضخیم تر

یادآوری - شیار می تواند از هر نوع مجاز یا تایید صلاحیت شده باشد. شیب های نشان داده شده حداکثر مجاز می باشد.

شود. شکل حاصل از اتصال دو قطعه با طول ۱ و ۱ و عرض ۱ و ۱ است. اگر این دو قطعه را به هم وصل کنیم، شکل حاصل از اتصال دو قطعه با طول ۱ و ۱ و عرض ۱ و ۱ است. اگر این دو قطعه را به هم وصل کنیم، شکل حاصل از اتصال دو قطعه با طول ۱ و ۱ و عرض ۱ و ۱ است. اگر این دو قطعه را به هم وصل کنیم، شکل حاصل از اتصال دو قطعه با طول ۱ و ۱ و عرض ۱ و ۱ است.

۲- با ز بودن مناسب مسئله را حل کنید



۱- درستی زاویه شیار است. برای بر کردن آن فلز خوشبختی بیشتر لازم است. زاویه شیار باید به دستوری که در اتصال دو قطعه با طول ۱ و ۱ و عرض ۱ و ۱ است، به گونه‌ای باشد که هر دو قطعه را به هم وصل کند. زاویه شیار باید به دستوری که در اتصال دو قطعه با طول ۱ و ۱ و عرض ۱ و ۱ است، به گونه‌ای باشد که هر دو قطعه را به هم وصل کند.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کنترل بعد از خوشکاری
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کنترل حین خوشکاری
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کنترل قبل از خوشکاری

نکاتی که قبل از خوشکاری و بعد از خوشکاری باید به چشم کنترل می‌شوند.

بازرسی کیفیت جوش پویشی

میتوان بعد از جوشکاری بازرسی نمود.

اگر جوش به لبه مریک پائین و پشت پائین رسد، ذوب ریشه و پاشهای پشت را

بماند.

تا مین اتصال را سالمی و اتصال آمیزد و در هم آید در پس پائین اویش جوش با پشت طرف جوش، دیگر


همچنین میزان حد اکثری برای جبهه وجود دارد تا در موقع جوشکاری طرف

حد اکثری برای جبهه در نظر گرفته می شود.

در اویش پائین معمولاً ریشه جبهه دار (لبه غیر قریب) تعیین می شود. بنابراین میزان

در اتصالات جوش شده با روش قوسی زیر پودری برای جلوگیری از سوزگی

۳- جبهه مناسب برای ریشه



دارد که حداقل فاصله جوش را همراه با کیفیت مورد نیاز تا مین می نماید.

برای ضخیمهای مختلف ورق، ترکیبی از زاویه شیار و باز بودن ریشه وجود


ذوب صحیح فاصله در ریشه اتصال زاویه شیار زیاد می شود.

بطور کلی کم کردن فاصله جوش زاویه شیار کم می شود و برای تا مین

اضافی نباشد.

و ورود الکترود به داخل اتصال و ذوب صحیح ریشه کافی باشد و هم نیاز به فاصله جوش

دو عامل زاویه شیار و باز بودن ریشه طوری بهم مربوطند که هم باید با برای



مورد اولی

اتصال و مصرفی و مصرفی دیگر با استفاده از اتصال و اتصال دیگر در جوشکاری

۸-

مورد دوم

مورد دوم مصرفی و مصرفی دیگر با استفاده از اتصال و اتصال دیگر در جوشکاری و مصرفی دیگر با استفاده از اتصال و اتصال دیگر در جوشکاری و مصرفی دیگر با استفاده از اتصال و اتصال دیگر در جوشکاری


۴-

مورد سوم

مورد سوم مصرفی و مصرفی دیگر با استفاده از اتصال و اتصال دیگر در جوشکاری و مصرفی دیگر با استفاده از اتصال و اتصال دیگر در جوشکاری و مصرفی دیگر با استفاده از اتصال و اتصال دیگر در جوشکاری

۵-

در یک امتداد نبودن





مورد چهارم

مورد چهارم مصرفی و مصرفی دیگر با استفاده از اتصال و اتصال دیگر در جوشکاری و مصرفی دیگر با استفاده از اتصال و اتصال دیگر در جوشکاری


۳-

مورد پنجم مصرفی و مصرفی دیگر با استفاده از اتصال و اتصال دیگر در جوشکاری و مصرفی دیگر با استفاده از اتصال و اتصال دیگر در جوشکاری




نیوود کرده باشند.
 نشان اتصال زیر ریشه است. ممکن است نشان
 اینه در طول اینه در قسمت قوس دهده
 ممکن است با این روش در طول اینه
 قوتانی جوشی نشان دهد. نشان این
 ممکن است بر روی در طول اینه

اینه در طول اینه در قسمت قوس دهده
 ممکن است با این روش در طول اینه
 قوتانی جوشی نشان دهد. نشان این
 ممکن است بر روی در طول اینه




may show some
 undercut or undercut
 along upper leg or undercut




۱۳- فحدهای ریشه ریشه


جوشی در حین جوشکاری در حین جوشکاری در حین جوشکاری در حین جوشکاری
 اگر سرعت جوشکاری افزایش یابد جوشی در حین جوشکاری در حین جوشکاری



جوشی در حین جوشکاری در حین جوشکاری در حین جوشکاری
 اگر سرعت جوشکاری افزایش یابد جوشی در حین جوشکاری در حین جوشکاری




۱۴- سرعت جوشکاری مناسب




خوب از اطمینان حصول به حصول این عمل به مراحل شده و خارج آید. جوش خالص خواهد کرد.

جوش خالص خواهد کرد. جوش خالص خواهد کرد.



12- جوش خالص خواهد کرد




به سبب این اصلاح همیشه ملاحظه می شود. اصلاح این عیب جوش در طول آن ها، جلوگیری از نفوذ درست خواهد داشت. اگر سرعت انتقال جوش کم باشد، مقدار اصلاحی لازم باشد. جوش خالص خواهد شد. جوش خالص خواهد شد.

تست‌های زیر در مورد جوشکاری می‌باشد:

۱- برای بررسی کیفیت جوشکاری با اتصال آن در حالت سرد می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. در روش‌های زیر:

۱- جوشکاری در دمای پایین و در دمای اتاق

۲- جوشکاری در دمای بالا و در دمای بالا



۳- جوشکاری در دمای بالا و در دمای بالا

۴- جوشکاری در دمای بالا و در دمای بالا

۵- جوشکاری در دمای بالا و در دمای بالا

۶- جوشکاری در دمای بالا و در دمای بالا

۷- جوشکاری در دمای بالا و در دمای بالا

۸- جوشکاری در دمای بالا و در دمای بالا


۹- جوشکاری در دمای بالا و در دمای بالا

۱۰- جوشکاری در دمای بالا و در دمای بالا


۱۱- جوشکاری در دمای بالا و در دمای بالا

بسته به این که در حین جوشکاری (که در آنجا دگرگونی رخ می دهد) در آنجا دگرگونی رخ می دهد


2- در حین جوشکاری این عمل را می توانیم به صورت زیر نشان دهیم



این عمل را می توانیم به صورت زیر نشان دهیم (که در آنجا دگرگونی رخ می دهد) در آنجا دگرگونی رخ می دهد



این عمل را می توانیم به صورت زیر نشان دهیم (که در آنجا دگرگونی رخ می دهد) در آنجا دگرگونی رخ می دهد




1- در حین جوشکاری این عمل را می توانیم به صورت زیر نشان دهیم

این عمل را می توانیم به صورت زیر نشان دهیم

در حین جوشکاری این عمل را می توانیم به صورت زیر نشان دهیم

این عمل را می توانیم به صورت زیر نشان دهیم




در حین جوشکاری این عمل را می توانیم به صورت زیر نشان دهیم

این عمل را می توانیم به صورت زیر نشان دهیم

در حین جوشکاری این عمل را می توانیم به صورت زیر نشان دهیم

به روش مناسب جوشکاری بریدگی کنار جوش حذف می شود و نیازی به سرویس مجدد ندارد.
 معیناً چنانچه بریدگی ایجاد شد، این ستون مطر ۲ میشود که آ یا این بریدگی منجر
 است و نیاز به سرویس دارد یا خیر؟
 ۱- اگر بریدگی باعث تقابل قابل ملاحظه ای در مقطع شود منجر نمی باشد.



۲- تا آنجا که تیرهای مورد انتقال عمود بر محور بریدگی باشد، نگاه بریدگی بفرمان
 نقطه ضعیفی برای افزایش جستگی حساب می آید.


بریدگی
 الف - در اینجا تیرهای کششی عمود شده عمود بر
 بریدگی است و افزایش جستگی محسوب میشود که
 ممکن است منجر باشد.

بریدگی
 ب- در اینجا جستگیهای کششی عمود شده موازی
 با بریدگی هستند و افزایش جستگی محسوب نمیشود و
 منجر نخواهد بود.


بریدگی
 ج- در اینجا تیرهای کششی عمود شده موازی با بریدگی است
 و افزایش جستگی محسوب نمیشود.

می دهد.

میتواند بر خستگی بیشتر از مقدار موزون غیر ضروری بوده و هزینه جوش را افزایش میدهد. جوش از سطح فلز مورد اتصال معمولاً حدود ۱/۴ میلیمتر بر خستگی کرده جوش از سطح فلز مورد اتصال معمولاً حدود ۱/۴ میلیمتر




۱۷- بر خسته نبوده جوشهای پشیمانی



جوشهای خمشی و عمل پاره شدن در بریدگی پشیمانی

در جوشهای پشیمانی که در ناحیه بریدگی خمشی در ناحیه پشیمانی جوشها، جوشها از مرکز جوش از خارج جوشها -

بریدگی پشیمانی باعث افزایش خستگی میشود.



بریدگی فوقانی غیر مهم upper undercut not as serious

جوشها را در اطراف ریشه شگاف آشفته و غیر یکنواخت مستلزم است.

از طرف دیگر بریدگی پشیمانی باعث افزایش خستگی می باشد زیرا گسترده گی

قدری پشیمانی که از ریشه شگاف گسترده شده است.

بریدگی فوقانی بدون شک اثر کمتری در افزایش خستگی دارد زیرا جوشها

گسترده گی در جهت عرض شگافها (شکل زیر) در جهت عمق جوشها

با تیر و قار دارد داشته باشد مخاز میمانند.

بر تیر و قار شده است. قار داشته باشد و بریدگیهای عمیق ۱/۸ میلیمتر را اگر موثری

معمولاً در جهت عمق ۱/۸ میلیمتر را اگر در جهت عمق ۱/۸ میلیمتر را اگر در جهت عمق


جوشکاری شده یا نشسته باشد.

در صورت جوشکاری ناحیه تحت جوش در جوش چه در جوش چه از هر نوع جوش

۱۹-

اندازه ها جوشکاری اهمیت است.

بودن جوشکاری از لحاظ حصول جوشکاری با این روش جوشکاری جوشکاری




۲۰-

انحرافات در خوشکاری یوسی الکتریکی

حاله	علت	اشکال	خارج	پوشش	خوشکاری
خارج	<ol style="list-style-type: none"> ۱- بررسی فاصله لوله ها در ریشه، اندازه رویه ریشه، زاویه شیار رویه ۲- کم کردن سرعت خوشکاری ۳- زیاد کردن حرارت خوشکاری ۴- کاهش اندازه الکترود 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- تنظیم مقدار شدت حرارت ۲- بررسی روش خوشکاری ۳- خشک کردن الکترود برای برطرف کردن طریقت، تعویض الکترود 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- استفاده از شدت حرارت کمتر ۲- کوتاه کردن طول قوس ۳- تغییر زاویه نگه‌داری الکترود ۴- آهسته کردن سرعت خوشکاری 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- جتلی زیاد بودن حرارت ۲- جتلی بلند بودن طول قوس ۳- نوسان نادرست الکترود ۴- جتلی تند بودن سرعت خوشکاری 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- جتلی زیاد بودن حرارت ۲- جتلی بلند بودن طول قوس ۳- جتلی زیاد ای انحراف قوس ۴- الکترود معيوب
ضعف ظاهر	<ol style="list-style-type: none"> ۱- جتلی زیاد یا کم بودن حرارت ۲- استفاده نادرست الکترود ۳- الکترود معيوب 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- تنظیم مقدار شدت حرارت ۲- بررسی روش خوشکاری ۳- خشک کردن الکترود برای برطرف کردن طریقت، تعویض الکترود 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- استفاده از شدت حرارت کمتر ۲- کوتاه کردن طول قوس ۳- تغییر زاویه نگه‌داری الکترود ۴- آهسته کردن سرعت خوشکاری 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- جتلی زیاد بودن حرارت ۲- جتلی بلند بودن طول قوس ۳- نوسان نادرست الکترود ۴- جتلی تند بودن سرعت خوشکاری 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- جتلی زیاد بودن حرارت ۲- جتلی بلند بودن طول قوس ۳- جتلی زیاد ای انحراف قوس ۴- الکترود معيوب
نبودن ناقص	<ol style="list-style-type: none"> ۱- نقص طراحی اتصال ۲- جتلی زیاد بودن سرعت خوشکاری ۳- زایل نبودن الکترود ۴- جتلی بزرگ بودن الکترود 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- تنظیم مقدار شدت حرارت ۲- بررسی روش خوشکاری ۳- خشک کردن الکترود برای برطرف کردن طریقت، تعویض الکترود 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- استفاده از شدت حرارت کمتر ۲- کوتاه کردن طول قوس ۳- تغییر زاویه نگه‌داری الکترود ۴- آهسته کردن سرعت خوشکاری 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- جتلی زیاد بودن حرارت ۲- جتلی بلند بودن طول قوس ۳- نوسان نادرست الکترود ۴- جتلی تند بودن سرعت خوشکاری 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- جتلی زیاد بودن حرارت ۲- جتلی بلند بودن طول قوس ۳- جتلی زیاد ای انحراف قوس ۴- الکترود معيوب
انحراف قوس	<ol style="list-style-type: none"> ۱- میدان مغناطیسی، ایجاد شده هنگام استفاده از جریان دائم، سنب ۲- انحراف قوس می‌شود 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- استفاده از داشتن حرارت متناوب ۲- بی اثر کردن انحراف با تغییر زاویه الکترود ۳- جانبا کردن یا نداشتن گره گتر ۴- اتصال زمتن ۵- تعویض میز کار مغناطیسی ۶- استفاده از میله پشت بند برخی یا 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- استفاده از الکترود هم‌اندازه یا ۲- استفاده از دوره‌های درست ۳- پیش گرمایش و پیش گرمایش ۴- استفاده از الکترودهای اوستیتی 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- الکترود نادرست ۲- عملیات حرارتی نادرست ۳- خوشهای سخت شوند در هوا ۴- جمع شدن قار مینا 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- استفاده از الکترود هم‌اندازه یا ۲- استفاده از دوره‌های درست ۳- پیش گرمایش و پیش گرمایش ۴- استفاده از الکترودهای اوستیتی
خوشهای شگرنده	<ol style="list-style-type: none"> ۱- الکترود نادرست 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- استفاده از الکترود هم‌اندازه یا ۲- استفاده از دوره‌های درست ۳- پیش گرمایش و پیش گرمایش ۴- استفاده از الکترودهای اوستیتی 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- استفاده از الکترود هم‌اندازه یا ۲- استفاده از دوره‌های درست ۳- پیش گرمایش و پیش گرمایش ۴- استفاده از الکترودهای اوستیتی 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- الکترود نادرست 	<ol style="list-style-type: none"> ۱- استفاده از الکترود هم‌اندازه یا ۲- استفاده از دوره‌های درست ۳- پیش گرمایش و پیش گرمایش ۴- استفاده از الکترودهای اوستیتی


اشکال	علت	حاره
تک‌آزای	۱- جسم خارجی در اتصال	۱- برطرف کردن رنگ، پوسته و سائیدگی اجسام خارجی از آنجا
سرباره در جوش	۱- طراحی اتصال، تورفتگی تیز به شکل ۷ ۲- زیاد بودن ویسکوزیته فلز مذاب، سرد شدن سریع، خنثی کم بودن درجه حرارت جوش	۱- آماده‌سازی درست شیار قبل از جوشکاری هر پاس اجتناب از دوره‌هایی که نفوذ ناوقوس مشکل است ۲- استفاده از پیش‌گرمایش و کسب و روروی حرارت بیشتر
خوشه‌های متخلخل	۱- خنثی تند بودن سرعت جوشکاری ۲- خنثی کم شدن حرارت جوش ۳- زیاد بودن یا سائیدگی یا خالصتها ۴- الکترودهای معیوب	۱- آهسته کردن سرعت جوشکاری ۲- افزایش مقدار شدت جریان ۳- استفاده از الکترودهای کم‌هیدروژن ۴- خشک کردن الکترود برای برطرف کردن رطوبت، تعویض الکترودها
خوشه‌های تری‌دار	۱- الکترود معیوب ۲- صلاحیت اتصال، تنش‌دار بودن جوش ۳- شکل مهره جوش ۴- خاله‌ها ۵- تند بودن سرعت سرد شدن	۱- استفاده از الکترودهای کم‌هیدروژن ۲- طراحی معیبه اتصال، استفاده از جوش پیش‌گرمایش و پس‌گرمایش، جوش بافته‌ای (جوش بانوسان دست) ۳- استفاده از حرکت آهسته‌تر یا الکترود زود منجمد شونده‌تر ۴- برگشت به عقب برای تری‌کردن خاله‌ها ۵- پیش‌گرمایش و پساگرمایش کردن
پخشگی و تاب برداشتن	۱- نادرستی طراحی جوش ۲- حرارت دیدن زیاد ۳- خنثی کم بودن سرعت جوشکاری ۴- نادرستی ترتیب و توالی جوشکاری ۵- گتره‌بندی ناقص	۱- طراحی معیبه برای آزادی نیروهای انبساط و انقباض ۲- استفاده از شدت جریان کمتر ۳- استفاده از توالی جوشکاری مناسب ۴- پهنود ترتیب و توالی جوشکاری ۵- گتره‌بندی درست به تسهیم جنگگی

عدم امتزاج



امتزاج ناقص

گود افتادگی




گود افتادگی

عدم نفوذ



ترک طولی




مقطع A-A

ترک

ترکهای عرضی

حفرات هوا




تخلخل

حفره هوا




پشت بند

بریدگی پای جوش




بریدگی پای جوش

تداخل سرباره



تداخل سرباره

ترک ستاره ای در




چاله جوش

لکه قوس

<p>۱- کبوتر خونی</p> <p>۱/۵۵ استاندارد است / کبوتر خونی در هر کشور دارای ویژگی‌های خاص است و در ایران نیز کبوتر خونی با ویژگی‌های خاص خود شناخته می‌شود.</p>	X	X	X
<p>۵- زبان نازکی</p> <p>در تمام نژادهای نازکی خونی که در ایران پرورش می‌دهند، سر و گردن آن‌ها به گونه‌ای است که در هنگام پرواز، سر و گردن آن‌ها به عقب می‌کشد و در حالت استراحت، سر و گردن آن‌ها به جلو می‌کشد. این ویژگی یکی از ویژگی‌های مهم نژادهای نازکی خونی است.</p>	X	X	X
<p>۴- پنجه خونی</p> <p>پنجه نازکی خونی باید به گونه‌ای باشد که در هنگام پرواز، پنجه آن‌ها به عقب می‌کشد و در حالت استراحت، پنجه آن‌ها به جلو می‌کشد. این ویژگی یکی از ویژگی‌های مهم نژادهای نازکی خونی است.</p>	X	X	X
<p>۳- منقعه خونی</p> <p>منقعه نازکی خونی باید به گونه‌ای باشد که در هنگام پرواز، منقعه آن‌ها به عقب می‌کشد و در حالت استراحت، منقعه آن‌ها به جلو می‌کشد. این ویژگی یکی از ویژگی‌های مهم نژادهای نازکی خونی است.</p>	X	X	X
<p>۲- قلاب خونی / قلاب منیا</p> <p>قلاب نازکی خونی باید به گونه‌ای باشد که در هنگام پرواز، قلاب آن‌ها به عقب می‌کشد و در حالت استراحت، قلاب آن‌ها به جلو می‌کشد. این ویژگی یکی از ویژگی‌های مهم نژادهای نازکی خونی است.</p>	X	X	X
<p>۱- منقوعیت نوری</p> <p>منقوعیت نوری نازکی خونی باید به گونه‌ای باشد که در هنگام پرواز، منقوعیت آن‌ها به عقب می‌کشد و در حالت استراحت، منقوعیت آن‌ها به جلو می‌کشد. این ویژگی یکی از ویژگی‌های مهم نژادهای نازکی خونی است.</p>	X	X	X
<p>دسته بندی و شماره نازکی</p>	<p>نازکی‌های استاندارد اتصالات غیر نوله‌ای</p>	<p>نازکی‌های دوره‌ای اتصالات غیر نوله‌ای</p>	<p>اتصالات نوله‌ای (تمام نازکی‌ها)</p>


معیار بندی نژاد خونی اسکاتلندی در نازکی خونی

اندازه جوش همان اندازه ساق می باشد



تعریف مقطع جوش گوشه

مقاطع قابل پذیرش جوش گوشه




کرده جوش نباید از مقدار زیر تجاوز نماید:

اندازه ساق یا طول L

حد اکثر کرده

$L \leq 8mm$
 $8 < L \leq 25mm$
 $L \geq 25mm$


1.6mm
3mm
5mm



مقاطع غیر قابل پذیرش جوش گوشه


ورقها با ضخامت مساوی

ورقها با ضخامت نامساوی





مقاطع قابل پذیرش جوش شیار

حد اکثر کرده مساوی است



مقاطع قابل پذیرش جوش گوشه



- ۱- طولی شده
- ۲- مدور
- ۳- خوشه‌ای
- ۴- پراکنده... بهتر
- ۵- ممکن است در ترکیب با ۱ یا ۳ نیز باشد که نشان داده نشده است.
- ۶- تصاویر پرتونگاری حداکثر عیوب قابل قبول شکل

متفکر اساسی PQR اگر عوض شود به نایب مجدد WPS مجدد دارد
 GTAW , FCAW , SMAW , SAW , SMAW برای فرایند های دری

متفکر اساسی	توسعه داری (GTAW)	توسعه داری (FCAW)	توسعه داری (SAW)	توسعه داری (SMAW)	فرایند	
					توسعه داری (GTAW)	توسعه داری (SMAW)
توسعه داری (GTAW)	توسعه داری (FCAW)	توسعه داری (SAW)	توسعه داری (SMAW)	توسعه داری (SMAW)	توسعه داری (SMAW)	توسعه داری (SMAW)

۱- افزایش مقاومت منطقه بندی	x	x			x	
۲- تغییر الکترون SMAW از هم هدروژن					x	
۳- تغییر از یک منطقه بندی الکترون به منطقه بندی ختم خونی و پودر دیگر الکترون یا ختم خونی	x		(Note 2)			
۴- تغییر به منطقه بندی الکترون یا ختم خونی	AWS AS.20 or AS.29	AWS AS.20 or AS.2	AWS AS.17 or AS.23	AWS AS.1 or AS.5		
۵- اضافه شدن یا حذف فلز پرکننده	x					
۶- تغییر از تغذیه سرد به تغذیه گرم یا بالستیک	x					
۷- اضافه شدن یا حذف فلز					x	
۸- اضافه شدن یا حذف فلز					x	
۹- اضافه شدن یا حذف فلز					x	

الکترون یا ختم خونی						
۱۰- تغییر قطر اسبی ختم خونی	توسعه داری (GTAW)	توسعه داری (FCAW)	توسعه داری (SAW)	توسعه داری (SMAW)	توسعه داری (SMAW)	توسعه داری (SMAW)
۱۱- تغییر در تعداد ختم خونی	x	x	x			
۱۲- تغییر نوع الکترون						

۱۳- تغییر نوع الکترون						x
-----------------------	--	--	--	--	--	---

۱۴- تغییر نوع الکترون						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

۱۵- تغییر نوع الکترون						
-----------------------	--	--	--	--	--	--


۱۶- تغییر نوع الکترون						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

۱۷- تغییر نوع الکترون						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

تایید صلاحیت جوشکاری تولیدی قوطی		تایید صلاحیت جوشکاری تولیدی لوله		تایید صلاحیت جوشکاری تولیدی ورق		تایید صلاحیت جوشکاری تولیدی		آزمون تایید صلاحیت		نوع جوش	حالت‌ها	نوع جوش	وزن
گوشه ای	شیرازی - K - T Y	شیرازی لب بلب	شیرازی لب بلب	گوشه ای	شیرازی - K - T, Y	شیرازی لب بلب	شیرازی لب بلب	گوشه ای	شیرازی				
	PJP	CIP	PJP	CIP	PJP	CIP	PJP	CIP	PJP	CIP			
F F,H V OH			F F,H V OH	F F,H V OH			F F,H V OH	F F,H V OH	F F,H V OH	F F,H V OH	1G ¹ 2G ² 3G ³ 4G ⁴	CJP شیرازی	
F F,H V OH			F F,H V OH	F F,H V OH			F F,H V OH	F F,H V OH	F F,H V OH	F F,H V OH	1F 2F 3F 4F	گوشه ای	
برای جوشکاری انگشتانه / کام فقط در حالی که آزمون داده است، قبول می شود.													
F F,H F,H,OH ALL	F F,H F,H,OH ALL ^{2,8} ALL	F F,H F,H,OH ALL ⁶ ALL	F F,H F,H,OH ALL	F F,H F,H,OH ALL ³ ALL ⁴	F F,H F,H,OH ALL ⁷ ALL	F F,H F,H,OH ALL ³ ALL	F F,H F,H,OH ALL	F F,H F,H,OH ALL ³ ALL	F F,H F,H,OH ALL	F F,H F,H,OH ALL	1G چرخان 2G 5G (2G + 5G) 6G 6GR	شیرازی	چرخان
F F,H F,H,OH ALL			F F,H F,H,OH ALL	F F,H F,H,OH ALL			F F,H F,H,OH ALL	F F,H F,H,OH ALL	F F,H F,H,OH ALL	F F,H F,H,OH ALL	1F چرخان 2F چرخان 4F 5F	گوشه ای	

CJP نفوذ کامل اتصال
 PJP نفوذ نسبی اتصال
 (R) مهار

شده است چوبندگی برای قوی برای آرماتور بندی




نمای قوی برای حالتی 5G,6G,6GR


شده است چوبندگی برای آرماتور بندی

با آرماتور بندی: اگر آرماتور بندی طبق ضوابط با مشخصات فنی باشد باید تعداد لوله ها را در نظر بگیرد تا از لوله های بزرگتر استفاده نمود.

جزئیات الف - لوله قطر ۵۰ تا ۸۵ میلیمتر
جزئیات ب - لوله قطر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر



نقشه کامل اتصال جهت بورد (اختیاری)




WHEN IMPACT TESTS ARE REQUIRED, THE SPECIMENS SHALL BE REMOVED FROM THEIR LOCATIONS, AS SHOWN IN ANNEX III, FIGURE III-1.

(1) LONGITUDINAL BEND SPECIMENS
(2) TRANSVERSE BEND SPECIMENS



NOTES:
1. THE GROOVE CONFIGURATION SHOWN IS FOR ILLUSTRATION ONLY. THE GROOVE SHAPE TESTED SHALL CONFORM TO THE PRODUCTION GROOVE THAT IS BEING QUALIFIED.
2. ALL DIMENSIONS ARE MINIMUM.

جای نمونه های آرمایش روی ورق با ضخامت ۱ میلیمتر و کمتر ،
تایید صلاحیت WPS




WHEN IMPACT TESTS ARE REQUIRED, THE SPECIMENS SHALL BE REMOVED FROM THEIR LOCATIONS, AS SHOWN IN ANNEX III, FIGURE III-1.

(1) LONGITUDINAL BEND SPECIMENS
(2) TRANSVERSE BEND SPECIMENS




- NOTES:
1. THE GROOVE CONFIGURATION SHOWN IS FOR ILLUSTRATION ONLY. THE GROOVE SHAPE TESTED SHALL CONFORM TO THE PRODUCTION GROOVE SHAPE THAT IS BEING QUALIFIED.
 2. LONGER TEST PLATES MAY BE REQUIRED WHEN IMPACT TESTING ON CONTRACT DOCUMENTS OR IN SPECIFICATIONS. IMPACT SPECIMENS SHOULD BE REMOVED AT MID-LENGTH OF THE TEST WELD.
 3. ALL DIMENSIONS ARE MINIMUM.


تایید صلاحیت WPS-تایید
خای نمونه های آزمایش روی ورق جوش داده شده با ضخامت بیشتر از ۱۰ میلی متر



نمونه جوش طولی



نمونه جوش رویه



نمونه جوش ریشه

نمونه جوش عرضی

Dimensions	
Test Specimen Width, W	Test Weldment
1-1/2 (40)	Plate
1 (25)	Test pipe or tube
1-1/2 (40)	Test pipe or tube
> 4 in. (100 mm) in diameter	Test pipe or tube

Notes:

1. A longer specimen length may be necessary when using a wraparound type bending fixture or when testing steel with a yield strength of 90 ksi (620 MPa) or more.
2. These edges may be thermal-cut and may or may not be machined.
3. The weld reinforcement and backing, if any, shall be removed flush with the surface of the specimen (see 5.24.4.1 and 5.24.4.2). If a recessed backing is used, the surface may be machined to a depth not exceeding the depth of the recess to remove the backing; in such a case, the thickness of the finished specimen shall be that specified above. Cut surfaces shall be smooth and parallel.
4. T = plate or pipe thickness.
5. When the thickness of the test plate is less than 3/8 in. (10 mm), use the nominal thickness for face and root bands.


نمونه های جوش ریشه و رویه

نمونه های خمشی پیلو




- Notes:**
1. A longer specimen length may be necessary when using a wraparound-type bending fixture or when testing steel with a yield strength of 90 ksi (620 MPa) or more.
 2. For plates over 1-1/2 in. (38 mm) thick, cut the specimen into approximately equal strips with T between 3/4 in. (20 mm) and 1-1/2 in. (38 mm) and test each strip.
 3. T = plate or pipe thickness.

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">L, in.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">T, in.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3/8 to 1-1/2</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">See Note 2</td> </tr> </table>	L, in.	T, in.	3/8 to 1-1/2	1	See Note 2		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">L, mm</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">T, mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10 to 38</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">See Note 2</td> </tr> </table>	L, mm	T, mm	10 to 38	1	See Note 2	
L, in.	T, in.												
3/8 to 1-1/2	1												
See Note 2													
L, mm	T, mm												
10 to 38	1												
See Note 2													

دو طرف موازی شود ماشینکاری گردد.
 حداقل مقداری که لازم است رویه های



6GR SPECIMEN




WPS سلامت جوشی کوشه برای تایید سلامت سلامت ازمایشات

Note: Where the maximum plate thickness used in production is less than the value shown in the table, the maximum thickness of the production pieces may be substituted for T1 and T2.

Weld Size	T1 min*	T2 min*	Weld Size	T1 min*	T2 min*
> 3/4	1	1	> 20	25	25
3/4	1	1	20	25	20
5/8	1	1	18	25	18
1/2	1	1	12	25	12
3/8	1	1	10	25	10
5/16	1	1	8	25	8
1/4	3/4	1/4	8	20	8
3/16	1/2	3/16	5	12	5

اینج


میلیمتر



WPS تایید صلاحیت کوشه ای لوله-تایید صلاحیت WPS آزمایش سلامت سلاسی


تمام اینها حداقل هستند.
 یادآوری: لوله با تستی ضخامت کافی داشته باشد تا ذوب و سوختن نشود.
 حالت لازم از جدول ۱-۳ ملاحظه شود.

جزئیات ب- اتصال لوله به ورق




نمونه آرمیچر ماکرو و جوش کوشه و شوره
 جوش کوشه
 t = حداکثر اندازه کوشه
 جوش کوشه
 منظور نمونه از یک طرف برش ماکرو و شوره

WPS تایید صلاحیت لوله روی آرمیچر روی WPS تایید صلاحیت لوله



حالت لازم را از جدول ۱-۳ ببینید.
 یادآوری: لوله با تستی ضخامت کافی داشته باشد تا ذوب و سوختن نشود.

جزئیات الف- اتصال لوله به لوله




نمونه آرمیچر ماکرو و جوش کوشه
 منظور نمونه از یک طرف برش ماکرو و شوره

جوشکاری های سازه در ساختمان

اتصال لب لب پشت بند WPS با پشتکارت

تایید صلاحیت با قوطی یا لوله با ضخامت T : توری یا T و اور



اتصال لب لب بدون پشت بند WPS با پشتکارت

تایید صلاحیت با قوطی یا لوله با ضخامت T : توری یا T و اور





Figure 4.36—Fillet Weld Break and Macroetch Test Plate—Welder or Welding Operator Qualification—Option 1 (see 4.28 or 4.25)

Note:
 1. L = 8 mm (welder), 15 mm (welding operator).
 2. Either end may be used for the required macroetch specimen.
 The other end may be discarded.



- مجموع بزرگترین بعد سرباره ها از ۶ میلیمتر بیشتر نباشد. و
- نباشد.
- ۱- از ۶ میلیمتر بیشتر نباشد (بزرگترین بعد سرباره ها از ۶ میلیمتر بیشتر نباشد).
- ۲- عمق بریدگی کناره بیش از یک میلیمتر نباشد.
- ۳- افتادگی و غیره نداشته باشد.
- ۴- تیرج خورش منطبق با جزئیات مورد نظر بوده، تصدق و تعداد زیاد، رو به رو باشد.
- ۵- ذوب کنایه های پایه خورش و بین فلز خورش و ذوب کنایه داشته باشد.
- ۶- بدون ترک باشد.
- ۷- خورش گوشه ها یا نبشی دارای خصوصیات بشرح زیر باشد:
- ۱- اندازه مشخص شده برای ساق ساق تا بین تا بین شده باشد.
 - ۲- ابرامی نباشد.
 - ۳- در گوشه های گوشه ها یا نبشی ریشه اتصال ذوب شده باشد. ذوب برای ریشه اتصال در بازاری نبشی نمونه حک شده، خصوصیات زیر برررسی می شود:
- ۴- در گوشه های گوشه ها یا نبشی ریشه اتصال ذوب شده باشد. ذوب برای ریشه اتصال در بازاری نبشی نمونه حک شده، خصوصیات زیر برررسی می شود:
- ۵- در گوشه های گوشه ها یا نبشی ریشه اتصال ذوب شده باشد. ذوب برای ریشه اتصال در بازاری نبشی نمونه حک شده، خصوصیات زیر برررسی می شود:
- ۶- در گوشه های گوشه ها یا نبشی ریشه اتصال ذوب شده باشد. ذوب برای ریشه اتصال در بازاری نبشی نمونه حک شده، خصوصیات زیر برررسی می شود:
- ۷- در گوشه های گوشه ها یا نبشی ریشه اتصال ذوب شده باشد. ذوب برای ریشه اتصال در بازاری نبشی نمونه حک شده، خصوصیات زیر برررسی می شود:
- ۸- در گوشه های گوشه ها یا نبشی ریشه اتصال ذوب شده باشد. ذوب برای ریشه اتصال در بازاری نبشی نمونه حک شده، خصوصیات زیر برررسی می شود:
- ۹- در گوشه های گوشه ها یا نبشی ریشه اتصال ذوب شده باشد. ذوب برای ریشه اتصال در بازاری نبشی نمونه حک شده، خصوصیات زیر برررسی می شود:
- ۱۰- در گوشه های گوشه ها یا نبشی ریشه اتصال ذوب شده باشد. ذوب برای ریشه اتصال در بازاری نبشی نمونه حک شده، خصوصیات زیر برررسی می شود:

آزمایش مقطع نبشی
 MACRO ETCH TEST

- آشنایی با پیشرفت‌ها
 - درجه ۴۵ درجه (۸) با زلزله‌شناسی
 - آشنایی با پیشرفت‌ها
- (۱۱-۵) (نگارنده) در زمینه زلزله‌شناسی در سال ۱۹-۵

- آشنایی با پیشرفت‌ها
- آشنایی با پیشرفت‌ها
 - آشنایی با پیشرفت‌ها
 - آشنایی با پیشرفت‌ها
 - آشنایی با پیشرفت‌ها
 - آشنایی با پیشرفت‌ها
 - آشنایی با پیشرفت‌ها
- در زمینه زلزله‌شناسی در سال ۱۹-۵

- آشنایی با پیشرفت‌ها
 - آشنایی با پیشرفت‌ها
 - آشنایی با پیشرفت‌ها
- (۱۹-۵) (نگارنده) در زمینه زلزله‌شناسی در سال ۱۸-۵

آشنایی با پیشرفت‌ها

در زمینه زلزله‌شناسی در سال ۱۸-۵

آشنایی با پیشرفت‌ها

است. به همین جهت، در این روش، برای تعیین طول...


است. به همین جهت، در این روش، برای تعیین طول...

- در این روش، به منظور تعیین طول، ابتدا از یک طرف به سمت دیگر، یک خط عمود بر سطح مقطع، کشیده می‌شود. این خط، در امتداد طول، از یک طرف به سمت دیگر، کشیده می‌شود.
- در این روش، به منظور تعیین طول، ابتدا از یک طرف به سمت دیگر، یک خط عمود بر سطح مقطع، کشیده می‌شود. این خط، در امتداد طول، از یک طرف به سمت دیگر، کشیده می‌شود.
- در این روش، به منظور تعیین طول، ابتدا از یک طرف به سمت دیگر، یک خط عمود بر سطح مقطع، کشیده می‌شود. این خط، در امتداد طول، از یک طرف به سمت دیگر، کشیده می‌شود.
- در این روش، به منظور تعیین طول، ابتدا از یک طرف به سمت دیگر، یک خط عمود بر سطح مقطع، کشیده می‌شود. این خط، در امتداد طول، از یک طرف به سمت دیگر، کشیده می‌شود.
- در این روش، به منظور تعیین طول، ابتدا از یک طرف به سمت دیگر، یک خط عمود بر سطح مقطع، کشیده می‌شود. این خط، در امتداد طول، از یک طرف به سمت دیگر، کشیده می‌شود.

در این روش، به منظور تعیین طول، ابتدا از یک طرف به سمت دیگر، یک خط عمود بر سطح مقطع، کشیده می‌شود. این خط، در امتداد طول، از یک طرف به سمت دیگر، کشیده می‌شود.

(۱۷-۵) در این روش، به منظور تعیین طول، ابتدا از یک طرف به سمت دیگر، یک خط عمود بر سطح مقطع، کشیده می‌شود. این خط، در امتداد طول، از یک طرف به سمت دیگر، کشیده می‌شود.

در این روش، به منظور تعیین طول، ابتدا از یک طرف به سمت دیگر، یک خط عمود بر سطح مقطع، کشیده می‌شود. این خط، در امتداد طول، از یک طرف به سمت دیگر، کشیده می‌شود.




- با دانه ریزه رشت مناسب با پشتبند (بشکلی ۵-۲۴)
- با دانه ریزه رشت مناسب با پشتبند (بشکلی ۵-۲۴)
- با دانه ریزه رشت مناسب با پشتبند (بشکلی ۵-۲۴)
- با دانه ریزه رشت مناسب با پشتبند (بشکلی ۵-۲۴)

از برای دسترس و حمل و جابجایی در صورت لزوم باید به صورت زیر باشد:


مطابق استاندارد ۵-۲۳ و ۵-۲۴ جزئیات درز باید به صورت نشان داده شده در آرایشی در لوله ها و کوفته ها

۲۰-۵ آرایشی از برای اجرای انواع مصالح در اتصال لوله به لوله

بشکلی ۵-۲۱ - درز آرایشی با مصالح محدود به منظور آرایشی جزئیات در وضعیت تحت درز (بند ۵-۱۴) بشکلی ۵-۲۱ - درز آرایشی با مصالح محدود به منظور آرایشی جزئیات در وضعیت تحت درز (بند ۵-۱۴) بشکلی ۵-۲۱ - درز آرایشی با مصالح محدود به منظور آرایشی جزئیات در وضعیت تحت درز (بند ۵-۱۴)




جوشک های لبه بدون پشتبند به منظور آرزایش جوشکاران (بند ۲۰-۵).



شکل ۵- ۲۲ - ورق آرزایش با ضخامت محدود به منظور آرزایش جوشکاران در وضعیت ایستایی (بند ۱۹-۵).

- ۱- نتیجه از آرزایش پریشانی استفاده می شود، در نتیجه آرزایش نباید جال جوش وجود داشته باشد.
 - ۲- حداقل ضخامت پشتبند مسامی ۴ و حداکثر آن ۱۰ میلی متر است. اگر برای آرزایش پریشانی، بسته پشتبند برده شده شود، حداقل مسامی ۷۵ و اگر برده نشده شود، حداقل مسامی ۲۵ میلی متر است.
- تذکره:



با روش پیشینگی با ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند.
 مشخص می‌شوند در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند.
 مشخص می‌شوند در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند.
 مشخص می‌شوند در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند.

جریات A با B باشد.

(۳) برای جریاتی که در اتصال جری از T، K و Y، آزمون ارزیابی باید مطابق شکل ۵-۱۷۰

۲۸-۵ (ب) اتصال ۲: جریاتی که در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند.

۲۷-۵ (الف) اتصال ۱: جریاتی که در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند.

نیز جریاتی که:

آزمایشی را در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند. (ب) اتصال ۱: جریاتی که در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند. (الف) اتصال ۲: جریاتی که در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند.

(۱) برای جریاتی که در اتصال T، K و Y، آزمون ارزیابی باید مطابق شکل ۵-۱۷۰ مشخص می‌شوند. در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند. در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند. در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند.

در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند. در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند.

۲۲-۵ - ۱-۱ - ۲۲-۵

۲۷-۵ (ب) اتصال ۲: جریاتی که در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند.

۲۷-۵ (الف) اتصال ۱: جریاتی که در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند.

باید یک روش ارزیابی مطابق شکل (ب) اتصال ۲: جریاتی که در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند.

(۱) برای جریاتی که در اتصال T، K و Y، آزمون ارزیابی باید مطابق شکل ۵-۱۷۰ مشخص می‌شوند. در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند. در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند.

در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند. در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند. در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند.

در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند. در روشی به ضریب ۱۰ مشخص می‌شوند.

۲۲-۵ - ۱-۱ - ۲۲-۵

۲۲-۵ - ۱-۱ - ۲۲-۵

۲۲-۵ - ۱-۱ - ۲۲-۵

در این روش، جهت جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی، از مواد مقاومتری استفاده می‌گردد.

۵-۱۱-۵ روش دیگر

این روش، در مواردی که در اثر خوردگی، تغییرات ابعادی در اجزا رخ دهد، استفاده می‌گردد.

در این روش، جهت جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی، از مواد مقاومتری استفاده می‌گردد.

۵-۱۱-۵ روش دیگر


۵-۱۱-۱

این روش، در مواردی که در اثر خوردگی، تغییرات ابعادی در اجزا رخ دهد، استفاده می‌گردد.

در این روش، جهت جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی، از مواد مقاومتری استفاده می‌گردد.

این روش، در مواردی که در اثر خوردگی، تغییرات ابعادی در اجزا رخ دهد، استفاده می‌گردد.

۵-۱۱-۱




۵-۱۱-۱۱-۵

تکامل ۵-۱۸ - روش آزمایش برای بررسی چسبندگی ریشه چسبندگی در سازه های فلزی

۱-۱۰-۱۰-۱۰-۱۰


این روش برای بررسی چسبندگی ریشه چسبندگی در سازه های فلزی استفاده می شود. در این روش، یک ریشه چسبندگی در سازه فلزی ایجاد می شود و سپس با استفاده از یک دستگاه تست، نیروی کششی اعمال می شود تا چسبندگی ریشه چسبندگی در سازه فلزی بررسی شود. در این روش، یک ریشه چسبندگی در سازه فلزی ایجاد می شود و سپس با استفاده از یک دستگاه تست، نیروی کششی اعمال می شود تا چسبندگی ریشه چسبندگی در سازه فلزی بررسی شود.






چسبندگی ریشه چسبندگی (۱۰-۱۰-۱۰-۱۰)

۱-۱۰-۱۰-۱۰-۱۰

این روش برای بررسی چسبندگی ریشه چسبندگی در سازه های فلزی استفاده می شود. در این روش، یک ریشه چسبندگی در سازه فلزی ایجاد می شود و سپس با استفاده از یک دستگاه تست، نیروی کششی اعمال می شود تا چسبندگی ریشه چسبندگی در سازه فلزی بررسی شود. در این روش، یک ریشه چسبندگی در سازه فلزی ایجاد می شود و سپس با استفاده از یک دستگاه تست، نیروی کششی اعمال می شود تا چسبندگی ریشه چسبندگی در سازه فلزی بررسی شود.








بالای توسط برای وضعیتهای 6GR و 6G، 5G

نمونه برای وضعیتهای 1G و 2G

بالای توسط برای وضعیتهای 5G، 6G و 6GR



نمونه برای وضعیتهای 5G، 6G و 6GR

شکل ۵-۳۰- سهل آزمونها بر روی قطعات آزمایشی لوله و توسط برای ارزیابی جوشکاران (بند ۵-۲۶-۲).


آزمایش مجدد ۳۳ - ۲۹-۵
 در صورتیکه خرابی در یک یا چند مورد از عهد: آزمایش ارزیابی برشها می توان انجام داد و آنگاه
 آزمایش مجدد تحت شرایط زیر به عمل آید:










برای ورقها به بند ۷-۱۷-۵ مراجعه شود.
 ۵-۲۸-۵ - با آزمون منحنی

برای لوله ها و توپها به بند ۵-۱۲-۵ مراجعه شود.
 ۵-۲۸-۵ - با آزمون منحنی


شکل ۵-۳۲ - آزمایش جرم توسط فلک (به بند ۵-۱۷-۵ مراجعه شود).

تعداد تست	تعداد فلک	تعداد ورق	تعداد لوله
۲۱	۹۵	۲۰	۲۰
۲۰	۵۰	۲۰	۲۰
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰




WELD GROOVE TYPES		GROOVE WELDS	
SYMBOL	DOUBLE		
	SQUARE	 <p>NOTE: JOINT DOES NOT CHANGE</p>	
SYMBOL	SINGLE		
	V		
SYMBOL	BEVEL		
	U		
SYMBOL	J		
	F		
SYMBOL	LEVEL		

در این روش، برای برطرف کردن ترک‌ها و جلوگیری از گسترش آن‌ها، از مواد پرکننده استفاده می‌شود. این عمل باعث می‌شود که ترک‌ها در معرض تنش نباشند و در نتیجه پایداری سازه افزایش یابد.





این روش برای ترمیم ترک‌ها در سازه‌های بتنی استفاده می‌شود. در این روش، ترک‌ها را تمیز کرده و سپس با یک ماده پرکننده مناسب پر می‌کنند. این عمل باعث می‌شود که ترک‌ها در معرض تنش نباشند و در نتیجه پایداری سازه افزایش یابد.




۱- اتصال به هم در جهت عمود بر یکدیگر
 ۲- اتصال به هم در جهت موازی با یکدیگر
 ۳- اتصال به هم در جهت عمود بر یکدیگر
 ۴- اتصال به هم در جهت موازی با یکدیگر
 ۵- اتصال به هم در جهت عمود بر یکدیگر
 ۶- اتصال به هم در جهت موازی با یکدیگر


۱- اتصال به هم در جهت عمود بر یکدیگر
 ۲- اتصال به هم در جهت موازی با یکدیگر
 ۳- اتصال به هم در جهت عمود بر یکدیگر
 ۴- اتصال به هم در جهت موازی با یکدیگر
 ۵- اتصال به هم در جهت عمود بر یکدیگر
 ۶- اتصال به هم در جهت موازی با یکدیگر




۱- اتصال به هم در جهت عمود بر یکدیگر
 ۲- اتصال به هم در جهت موازی با یکدیگر
 ۳- اتصال به هم در جهت عمود بر یکدیگر
 ۴- اتصال به هم در جهت موازی با یکدیگر
 ۵- اتصال به هم در جهت عمود بر یکدیگر
 ۶- اتصال به هم در جهت موازی با یکدیگر




(2) و (3) از آنجا که در این روش، در صورت وقوع بار، در تمام طول تیر، تنش در حد تسلیم است و در نتیجه، در تمام طول تیر، تغییر شکل پلاستیک رخ می‌دهد. در این روش، در صورت وقوع بار، در تمام طول تیر، تنش در حد تسلیم است و در نتیجه، در تمام طول تیر، تغییر شکل پلاستیک رخ می‌دهد. در این روش، در صورت وقوع بار، در تمام طول تیر، تنش در حد تسلیم است و در نتیجه، در تمام طول تیر، تغییر شکل پلاستیک رخ می‌دهد.





(2) از آنجا که در این روش، در صورت وقوع بار، در تمام طول تیر، تنش در حد تسلیم است و در نتیجه، در تمام طول تیر، تغییر شکل پلاستیک رخ می‌دهد. در این روش، در صورت وقوع بار، در تمام طول تیر، تنش در حد تسلیم است و در نتیجه، در تمام طول تیر، تغییر شکل پلاستیک رخ می‌دهد.









Types of reinforcing bar splices. INDIRECT LAP SPICE-AVOID EXCESSIVE ECCENTRICITY





INDIRECT BUTT SPICE-USE ANGLE OR BAR







LAP SPICE-SINGLE OR DOUBLE WELD



DIRECT BUTT SPICE-CAN USE VARIOUS WELD JOINTS






14-6. Application of fillet welding symbol.


American Welding Society

14-7. Application of fillet welding symbol.


American Welding Society



14-8. Application of dimensions to fillet welding symbols. American Welding Society




14-9. Application of dimensions to intermittent fillet welding symbols. American Welding Society



14-12. Designation of extent of welding.

American Welding Society



14-13. Designation of size of combined welds with specified root penetration.

American Welding Society

منابع

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه فرمائید .
۱- آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران - نشریه شماره ۲۲۸ معاونت امور فنی - دفتر
امور فنی و تدوین معیارها - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

2- Structural Welding Code AWS D1.1

3- Standard Symbols for Welding, Brazing and Nondestructive Examination
- AWS A2.4

4- Guide for Visual Inspection of Welds - AWS B1.11

5- Standard Methods for Mechanical Testing of Welds AWS B4.0

6- Standard for Welding Procedure and Performance Qualification - AWS B2.1

7- Standard Welding Terms and Definitions - AWS A3.0

