




Nazeran Yekta Co.

سوپروایزر اجرایی نصب تجهیزات مکانیکی
(استاتیکی و روتاری) و

Mechanical Field Engineer



Central Office: 4th floor - Shams Building - Shams Abadi Ave. - Isfahan

Tel: (+98311) 2231744 - 2231750 Fax: +98311) 2231765

Training Center : Basement - Imam Reza Building - Shams Abadi Ave. - Isfahan

Telefax: (+98311) 2349463 - 2349469

Email : info@nazeranyekta.com

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان شمس آبادی، ساختمان شمس، طبقه چهارم، کد پستی ۸۱۳۴۶۵۳۷۸۱

تلفن: ۰۲۳۱۷۴۴ و ۰۲۳۱۷۵۰ و ۰۲۳۱۷۷۵ و ۰۲۳۱۷۷۵ و اکس: ۰۲۳۱۷۹۵ - ۰۲۳۱۷۹۵ - ۰۲۳۱۷۹۵ - ۰۲۳۱۷۹۵

مرکز آموزش: اصفهان، خیابان شمس آبادی، ساختمان امام رضا (ع)،

تلفن و اکس: ۰۲۳۱۴۴۹۲ و ۰۲۳۱۴۴۹۱ و ۰۲۳۱۴۴۹۱ و ۰۲۳۱۴۴۹۱ - ۰۲۳۱۴۴۹۱ - ۰۲۳۱۴۴۹۱

Email : info@Nazeranyekta.com



کوچولویک ناید ملهم
پارس آن

صفحات

مطالب

۳

سلسله مراتب سایت

۸

نصب تجهیزات مکانیکی

۸

۱-۲ انواع نقشه تجهیزات:

۱۲

۲-۲ انواع نصب تجهیزات:

۱۵

۳-۲ فنداسیون تجهیزات:

۲۴

۴-۲ نحوه نصب تجهیزات:

۴۲

۵-۲ مراحل بعد از نصب:

۴۸

۶-۲ روشیای هم محوری:

۶۲

۷-۲ متعلقات تجهیزات:

۶۳

۸-۲ انواع گروت:

۶۹

۹-۲ نصب پکیج:

۷۰

۱۰-۲ عملیات خاص در نصب تجهیزات:

۷۳

نصب سازه های فلزی Steel Structure:

۷۳

۱-۳ آماده سازی قبل نصب:

۷۶

۲-۳ نصب:

۷۷

۳-۳ مراحل نصب:

۷۷

۴-۳ نصب متعلقات St.Str.

۸۱

۵-۳ تحویل نهایی:

۸۲

۶-۳ نصب پوشش سقف و جوانب سوله ها:

۸۴

۱-۴ مختصات در سایت ها:

۸۵

۲-۴ انواع دوربین:

۸۶

۴-۳ مقاطع عرضی طولی:

۸۷

۴-۴ نحوه محاسبه حجم خاکبرداری و خاک ریزی:

۸۸

گروه های مشترک در پروژه های اجرائی

۸۸

۱-۵ گروه منریال

۹۰

۲-۵ دفتر فنی

۹۱

۳-۵ گروه کنترل کیفیت

۹۲

۴-۵ برنامه ریزی و کنترل پروژه

۹۴

۵-۶ گروه آیمنی

۹۶

پیوست ها

پیشگفتار:

با توجه به شرایط اقتصادی و استراتژیک کشورمان بی شک صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته به آن در حال حاضر و در آینده یکی از صنایع پر طرفدار، کار آفرین، پیشرفته و پر درآمد می باشد و خواهد بود. و از آنجا که بخش ساخت و اجرایی اکثر پروژه های نفت و گاز توسط نیروهای متخصص داخلی و بومی انجام می پذیرد، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در کلیه زمینه های صنایع نفت و گاز یکی از نیازهای مبرم جامعه صنعتی و آموزشی کشور می باشد.

در همین راستا اینجانب پس از چندین سال تجربه اجرایی و طراحی در پروژه های نفت و گاز و صنایع شیمیایی مشابه و دسترسی به مراجع و منابع زیادی در این زمینه ها و کمبود منابع مدون به زبان فارسی لازم دانستم مطالبی در مورد نصب تجهیزات مکانیکی و لوله کشی صنعتی جمع آوری و تالیف نمایم. که جزو در دسترس بخشی از آن موضوع ها بصورت دوره آموزشی است، که در چندین موسسه و شرکت آموزشی تحت عنوان آموزش سوپر وایزر اجرایی نصب تجهیزات مکانیکی و *Mechanical Field Engineer* تدریس می شود.

همانگونه که از نام دوره آموزشی معلوم می باشد، این جزو بیشتر به نکاتی پرداخته است که باید کارشناسان دفتر فنی، مهندسان ناظر (*Field Engineer*)، مهندسان اجرایی و سوپر وایزرهای اجرایی در مراحل گوناگون نصب تجهیزات آنها را رعایت و مدنظر قرار دهند. همچنین در هر جا که لازم باشد به نکات فنی و علمی برای درک مفہومی و علمی کار اشاره شده است.

عموما سوپر وایزرهای رهبری و هدایت گروه های اجرایی می پردازند در حالی که *Field Engineer* بیشتر مشغول چک کردن نکات فنی و جلوگیری از اشتباهات اجرایی و مطابقت شرایط اجرایی سایت با دستورالعمل ها و استاندارد ها می باشد و همچنین در صورت بوجود آمدن مغایرت های فنی مستول بر طرف کردن آنها خواهد بود. مطالب این دوره طوری جمع آوری شده اند که هر شخص آشنا به پروژه های اجرایی بتواند از آن پیروه بپردازد.

مطالب جزو بدبین ترتیب طبقه بندی شده اند، در فصل اول سلسله مراتب سایت، در فصل دوم کلیه مطالب مربوط به نصب تجهیزات روتاری و استانیکی، در فصل سوم مطالبی بصورت خلاصه در مورد نصب سازه های فلزی و در فصل چهارم مطالبی جهت آشنایی با اصول نقشه برداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.



عنوان دوره: سوپر وایزر نصب تجهیزات

خدمات مهندسی تخصصی ناظران بکتاب ۲

NY-8606-157

شماره بالاترگری:

در پیوست جزوه به ترتیب کوپلینگ و طبقه بندی آنها، طبقه بندی پمپ های سانتریپیوژ، چک لیست های ماشین آلات و گروت ریزی و لیست فایل و استاندارد های موجود در ۲ CD پیوست آورده شده اند.

امید است که مطالب این این جزوه برای کاربران آن در جهت افزایش تجربه فنی و اجرایی مفید واقع شود. مورد امتنان خواهد بود که هر گونه اشکال فنی و پیشنهادت خود را با اینجانب از طریق ایمیل و تلفن در میان بگذارید.

تابستان ۸۶- اسعد غفوری


فصل اول

سلسله موافق ساخت


مقدمه:

در حالت کلی به محلی که قرار است یک واحد صنعتی (*Plant*) در آن ساخته شود (تا مرحله بهره برداری) ساخت اطلاق من گردد. کلیه مراحل طراحی و مهندسی (*Engineering*)، خرید و سفارش متریال و تجهیزات مورد نیاز (*Purchase*) و اجراء (*Construction*) یک واحد صنعتی بصورت یک پروژه تعریف می گردد. با توجه به شرایط و توان شرکت های پیمانکار و شرایط قراردادها مالک اصلی پروژه ممکن است هریک از بخش های پروژه را به یک یا چندین شرکت یا گروهی از شرکت ها که در جهت هدف خاصی متحد شده اند (*Joint Venture*) واگذار نماید. همچنین احتمال دارد برای کارهای خاصی از چندین شرکت مشاوره (*Consultant*) کمک بگیرد. بنابراین گروههای کارفرما (*Client*)، طراحی (*Engineering*)، تهیه کننده مواد اولیه و تجهیزات (*Supplier*)، اجرایی (*Construction*) و بعض مشاوران (*Consultent*) جزء گروههای اصلی در گیر در یک پروژه صنعتی می باشند. در شکل های ۱-۱، ۲-۱ و ۳-۱ نحوه ارتباط آنها طبق محوریت هر کدام نشان داده شده است.


شرکت های اجرایی که برای ساختن و بنیاد نهادن یک واحد صنعتی گردد هم می آیند یک کارگاه سیار را تشکیل خواهند داد. با توجه به نوع و حجم کار (*Electrical , Instrument , Civil*) ، (*Mechanical*) ممکن است چندین شرکت اجرایی در ساختن یک واحد صنعتی نقش داشته باشند که هر کدام کارگاه مخصوص به خود را دارا می باشند. یکی از عظیم ترین و مهمترین بخش های هر پروژه صنعتی قسمت مکانیکال آن می باشد که عملیات نصب تجهیزات ثابت و دوار ، لوله کشی صنعتی ، رنگ آمیزی ، عایق کاری ، نصب سازه های فلزی و بعض راه اندازی را شامل می باشد. بنابراین با توجه به محتوای دوره در این قسمت سعی می شود چارت سازمانی این گروه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. البته بخش های زیادی از چارت سازمانی (دفتر فنی، *QC*، آرشیو، انبار، اداری، مالی، برنامه ریزی، *HSE* ، متریال، ترانسپورت) در بین کارگاههای مختلف مشترک می باشند و فقط قسمت های اجرایی با توجه به نوع کار با هم دیگر متفاوت خواهند بود.



شکل ۱-۱: ارتباطات پروژه طراح محور




شکل ۱-۲: ارتباطات پروژه مشاور محور




شکل ۱-۳: ارتباطات پروژه طراح و اجرا محور

تنظیم چارت سازمانی ممکن است بنا به نظر مدیر پروژه و سوابق افراد و شرایط کاری از یک کارگاه به کارگاه دیگر متفاوت باشد ولی بصورت کلی می‌توان نمونه‌هایی از آنها را در شکل‌های ۱-۴ و ۱-۵ ارائه نمود.

همچنانکه مشاهده می گردد این چارت ها نشان دهنده قسمت کارگاه و اجرای پروژه می باشند.
در پروژه های جامع تر (*EP,PC,EC,EPC*) واحد های زیادی مانند واحد تامین اعتبارات و حسابداری (فایننس)، واحد بازرگانی (بیمه، قراردادها ..)، واحد کنترل پروژه (برنامه ریزی زمانی و کنترل هزینه ها)، واحد مهندسی (طراحی و مشاوره)، واحد خرید و تدارکات (خرید، پشتیبانی (ورود کالا حمل و نقل و بازرگانی کالا)، واحد اجرایی، واحد آموزش، واحد *QC/QA*، واحد *HSE*، واحد تاسیسات زیر بنایی و ... ممکن است جزء چارت سازمانی یک پروژه صنعتی باشند.





شکل ۱-۴: چارت سازمانی کلی یک کارگاه اجرایی




شکل ۱-۵: چارت سازمانی کلی یک کارگاه اجرایی

سلسله مراتب اجرایی سایت در حالت کلی به شکل زیر خواهد بود :



از نوع کارگر ماهر می‌توان انواع جوشکار، برشکار، فیتر، نصب، مکانیک، میل رايت، بر قکار صنعتی، بناء، قالب بند، اروماتور بند، راننده جرثقیل، راننده کامیون، سرویسکار و ... و از نوع کارگر غیر ماهر می‌توان انواع افراد کمکی و کارگران ساده ساختمانی و صنعتی را نام برد.

قرار گرفتن هر شخص در بخشی‌ای مختلف این سلسله مراتب بستگی به حجم و نوع کار و شایستگی و سوابق افراد دارد. بطور مثال اگر یک شرکت در چندین ناحیه مجزا از یکدیگر کار اجرایی داشته باشد، بیتر است از سپریست اجرایی نایه ای استفاده کند، البته این کار مستلزم توانایی و سابقه کاری آن شخص در چندین کار (لوله کش، نصب تجهیزات، نصب st.str، سیویل، رنگ و عایق و...) خواهد بود. در صورتی که شرکت فقط در یک نایه کارهای متفاوت داشته باشد بیتر است برای هر کار خاص یک سپریست اجرایی داشته باشد. بدھی است که با هر یک از سپریستان اجرایی باتوجه به نوع و حجم کار چندین سوپر وایز اجرایی همکاری خواهند نمود. شکل



شکل ۱-۶: چارت سازمانی کلی یک کارگاه اجرایی

در کل یک مدیر کارگاه (یا سرپرست هر بخش) می‌تواند نکات زیر را جهت بالابردن راندمان کاری مد نظر داشته باشد.

۱- برگزار کردن جلسات کوتاه مدت با سرپرستان بخش‌های مختلف، اجبار به ارائه گزارش‌های پیشرفت کار و محول نمودن مسئولیت‌های بیشتر به افراد تا حد توان براساس سوابق و دستمزد.

۲- افزایش حقوق نیروهای فعال و مفید و اعلام گستردگی به پرسنل برای بالابردن راندمان کاری و ایجاد انگیزه مثبت و در کل کاهش تعداد نیروها.

۳- گرفتن گزارشات کلی از سرپرست‌ها بصورت روزانه و هفتگی

۴- دادن پاداش علاوه بر حقوق به افراد لائق و شایسته

۵- حکم فرما کردن شایسته سالاری و فهماندن آن به پرسنل جهت افزایش حس همکاری و همراهی بیشتر

۶- افزایش روحیه کاری پرسنل از طریق رعایت کردن نکات اخلاقی، عاطفی و طرز برخورد و فهماندن این موارد به کلیه پرسنل در جهت افزایش قوه EQ (کیفیت حس عاطفی) افراد

۷- داشتن برنامه جهت آموزش نیروها جهت بالابردن بازده کلی کار و افزایش قوه IQ (کیفیت هوشی و فکری) افراد

۸- بازدید‌های غیر متعارف و بدون هماهنگی از پرسنل اجرایی، دفتری و اداری.

۹- کنترل شدید ساعت ورود و خروج افراد به کارگاه و حضور فعال و گسترده مدیران در آن موقع

۱۰- داشتن شرح وظایف برای کلیه افراد تا سطح فورمن‌ها و داشتن برنامه صحیح جهت پرکردن ساعات کاری آنها و در صورت امکان سپردن کار بیشتر و اشتراک کارها در بین آنها (البته بایستی حتماً مرز کاری افراد حفظ شود)

۱۱- عدم استفاده از پارتی و معرفی افراد در هنگام استخدام و عدم استخدام‌های بسیار در هر کدام از بخشها

۱۲- استفاده از نیروهای لائق و کارآزموده به بجای نیروهای سیاه لشکر

۱۳- تنظیم نیروهای *Back to Back* در هنگام مرخصی‌های دوره‌ای (کارگاه‌های اقماری) جهت جلوگیری از نفرات اضافی برای یک پست سازمانی.

فصل دوم:

نصب تجهیزات مکانیکی

مقدمه:


در واحدهای صنعتی تجهیزات مکانیکی از المان های اولیه می باشد تجهیزات مکانیکی شامل انواع پمپ ها، کمپرسورها، توربین ها، زنراتورها، مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره، همزن ها، فیلترها، واحدهای مواد شیمیایی، مبدل های حرارتی، کولر ها، کولر های هوایی، واحدهای تولید بخار، هوای فشرده، آب شیرین، نیتروژن، برج های نقطه ای، کوره ها، راکتورها و... می شود. یکی از عمده ترین کارهای احرایی گروه مکانیکال نصب تجهیزات خواهد بود. متاسفانه در کشور ما منابع آموزشی برای نصب تجهیزات خیلی محدود و کم می باشد. بیشتر منابع در سطح دستورالعمل های داخلی و تهیه کنندگان تجهیزات مختلف است که از حالت جامع و کلی برخوردار نمی باشد. در این بخش از حزوه سعی شده است اصول کلی و عمومی نصب تجهیزات ثابت و روتاری براساس استانداردهای *IPS*، *API* و (استاندارد شرکت ملی نفت ایران و اجمعن نفت امریکا) و دستورالعمل های مختلف سازندگان گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

۱-۱-۱- انواع نقشه تجهیزات :

در حالت کلی برای تجهیزات مکانیکی نقشه های متفاوتی ارایه می شود، که عمومی ترین آنها عبارتند از نقشه کلیدی یا پلان تجهیزات، نقشه جزئیات تجهیز و نقشه پکیج ها.

۱-۱-۲- نقشه کلیدی سایت : (*Equipment Layout Key Plan*)

این نقشه یک دید از بالا سایت می باشد که فقط تجهیزات در آن مشخص می باشد و مختصات مرکزهای اصلی تجهیزات براساس مختصات کلی سایت در آن ذکر شده و بعضاً بیان کنند و نشان دهنده ابعاد فنداسیون و جهت گیری تجهیز و نحوه اتصال خطوط به آن می باشد. نمونه ای از این نقشه ها در شکل ۱-۲ آورده شده است. این نقشه ها برای نحوه نصب و تعیین و مشخص کردن مرکز های اصلی تجهیزات کاربرد فراوان دارند.



۲-۱-۲ نقشه جزئیات تجهیزات : (Detail Dwg.)


این نقشه توسط سازندگان طبق سفارش کارفرما تهیه می گردد. و در چندین مرحله توسط ناظران کارفرما چک و بازبینی خواهد شد تا به مرحله ساخت برسد. در واقع این نقشه همان نقشه ساخت دستگاه نیز می باشد. این نقشه بیان کننده کلیه جزئیات همچون جنس، نحوه جوش، تست ها، محل اتصال نازل ها و کلاس آنها، سایبورت و ایجاد نشیمن گاههای تجهیز و یا ابعاد شاسی، شبیب بندی، مشخصات اسلایدینگ پلیت و غیره خواهد بود (شکل ۲-۲). معمولاً در یک گوشه از نقشه جزئیات جهت کیری تجهیز نسبت به شمال سایت نیز نشان داده خواهد شد.

۲-۱-۳ نقشه پکیج ها : (Package Dwg.)


معمولآ در واحدهای صنعتی برای تولید یک ماده معین یا انجام دادن یک فرایند مشخص(هوای فشرده، نیتروژن، بخار، آب شیرین، زیراتور، کوره ها، واحد های شیمیایی و ...) از چندین دستگاه که به وسیله لوله کشی، داکت یا مستقیم به هم متصل می باشند، استفاده می گردد. به این مجموعه ها اصطلاحاً پکیج گفته می شود. نقشه های پکیج ها هم بیان کننده جزئیات تک تک


اجراء دستگاهها خواهند بود هم اینکه بیان کننده نحوه اتصال آنها به همدیگر و ترتیب نصب

خواهند بود شکل ۳-۲



شکل ۱-۲: نمونه هایی از یک پلان تجهیزات





شکل ۲-۲: نمونه هایی از نقشه جزئیات تجهیزات


۲-۲ انواع نصب تجهیزات :

۲-۲-۱ تجهیزات ثابت : (*Statics Equipment*)

به تجهیزاتی اطلاق می شود که هیچ گونه قطعه با بخشی منحرک در داخل آنها موجود نباشد و در حالت کاری و بهره برداری کاملاً ثابت باشند. اینگونه تجهیزات فقط تحت اثر عامل های فشار داخلی، فشار خارجی (باد)، وزن سیال داخل، وزن تجهیز، نیروهای انقباض و انبساط و تنش های حرارتی قرار دارند. انواع *Vessel* ها، مخزن ها، تاورها، فیلترها، مبدل های حرارتی، بویلرها و ... جزء تجهیزات استاتیکی محسوب می گردند. نصب این گونه دستگاهها نسبت به روتاریها از حساسیت کمتری برخوردار می باشد.

۲-۲-۲ تجهیزات دووار : (*Rotary Equipment*)

به تجهیزاتی که قسمت هایی از آن با سرعت های متفاوت در حال دوران با حرکت رفت و برگشتی ناشد تجهیزات روتاری گویند. این تجهیزات علاوه بر اثرات داخلی و خارجی همانند تجهیزات ثابت تحت اثر نیروهای دینامیکی ناشی از دوران قطعات در حال دوران نیز قرار می گیرند. انواع پمپ ها، کمپرسورها،



شکل ۳-۲: نمونه نقشه یک پکیج

رنراتورها، توربین‌ها، فن‌ها، دمنده‌ها تجهیزات روتاری محسوب می‌شوند. نصب و تنظیمات تجهیزات روتاری از حساسیت زیادی برخوردار می‌باشد و بایستی در اجرای آنها کلیه دستورالعمل‌ها به دقت رعایت گردد، زیرا هرگونه عدم تنظیم و نامیزانی در حالت دورانی یا رفت و برگشتی باعث وجود آوردن نیروهای دینامیکی بیشتر از حد انتظار و یا تشدید دامنه نوسان قطعات دورانی و ارتعاشات اضافی می‌شود که در کل می‌تواند به سیستم و دستگاه ذسارات فراوانی وارد کند. دسته‌ای دیگر از تجهیزات وجود دارند که به صورت ترکیبی از حالت روتاری و استاتیکی می‌باشند *Air Fin* که می‌توان آنها را در هریک از دسته‌های بالا با ملاحظاتی طبقه‌بندی نمود. دسته‌ای *Cooler* ها، انواع میکرر و همزن‌ها، نوار نقاله‌ها و ...

۳-۲-۳- فایل کنترل نصب:

نصب تجهیزات شامل مرادل مختلف می‌باشد، بنابراین بایستی برای کلیه تجهیزات موجود دریک سایت (یا یک ناحیه طبق قرارداد) یک فایل کلی تشکیل داد که شامل اطلاعاتی همچون نام تجهیز، *Eq. Tag*، ناحیه، وزن تجهیز، نوع تجهیز، ورود متریال، آماده بودن فنداسیون، حمل دستگاه، چیینگ، پدینگ، نصب، به مرکز آوردن دستگاه، تراز کردن، هم محوری اولیه، گروت کردن، هم محوری ثانویه، تحويل نهایی، *Preservation* (نگهداری تا مرحله پهله برداری)، *Box up* (تمیز کاری داخلی و نهایی) باشد. و به صورت روزانه اطلاعات آن به روز شود تا به راحتی فراید نصب را تحت کنترل در آورند و گلواگاه‌ها و مشکلات (*Bottle Neck*) را پیدا نموده و برای رفع آنها برنامه ریزی نمود. همچنین این فایل در نوشتن صورت وضعیت و برنامه ریزی و گزارشات هفتگی و *Claim* می‌تواند کمک فراوانی به همه گروه‌ها بکند. البته برای تجهیزات خاص مثل پمپ‌ها و کمپرسورها عملیات‌های خاصی مانند *oilflushing* و *oilfilling* یا هر نوع عملیات خاص مربوط به تجهیزات را باید به فایل اصلی اضافه کرد.

۳-۲-۴- ملزومات قبل نصب: (*Preparation*)

بعد از رسیدن تجهیزات به سایت یا انجام سایت بایستی ابتدا تجهیز کاملاً چک شود و در صورت مشاهده هرگونه صدمه با عدم مطابقت متعلقات با *Packing list* ها مراتب سریعاً به کارفرما گزارش شود. بایستی تجهیزات (براساس ظرفات آنها) در محل‌های مناسب سرپوشیده

با فضای آزاد نگهداری شوند. هیچ وقت تجهیز نبایستی مستقماً روی زمین قرار گیرد با اینکه در معرض تابش نور آفتاب قرار گیرد. حتماً از الوارهای چوبی مناسب و پوشش‌های مناسب برای این منظور استفاده گردد. برنامه نصب و تحويل فنداسیون‌ها از طرف گروه عمرانی را بایستی طوری تنظیم نمود که زمان انبار داری حداقل گردد. در مورد تجهیزات روتاری در حالتی که زمان انبارداری به درازا بکشد حتماً بایستی طبق دستورالعمل سازنده آنها، بازدیدهای دوره‌ای جیب بررسی عملکرد دورانی و شرایط عمومی دستگاه در نظر گرفته شود نتایج به کارفرما گزارش شود. در صورت امکان و طبق دستورالعمل‌ها قطعات حساس روی تجهیزات برداشته و در باکس‌های مناسب نگهداری شوند.

۳-۲ فنداسیون تجهیزات: (*Equipment Foundation*)


برای نگهداری وزن و جذب نیروهای خارجی و داخلی وارد بر تجهیزات و انتقال آنها به زمین و همچنین برای نگهداری خود تجهیزات و قراهم نمودن ارتفاع مناسب و مورد نیاز برای تجهیزات از فنداسیون‌ها استفاده می‌شود. در کتاب‌های هندبوک مخازن تحت فشار و هندبوک‌های عمرانی به تفصیل در مورد ابعاد و وزن فنداسیون‌ها بحث شده است. درینجا عملیاتی که بر روی فنداسیون انجام می‌شود تا مناسب نصب تجهیزات شوند بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طراحی نامناسب فنداسیون می‌تواند باعث دفع ناقص ارتعاشات در تجهیزات دووار گردد و معایین همچون ارتعاش زیاد، سایش، کاهش عمر آب بند‌ها و شکست‌های مکانیکی بوجود آید. در شکل‌های ۴-۶ الی ۴-۲ چند فنداسیون تجهیزات دووار نشان داده شده است.

۴-۱ انواع قرار گیری *Anchor Bolt* در فنداسیون‌ها:

تجهیزات اکثرآ بوسیله انکربولت به فنداسیون‌ها اتصال داده می‌شوند. انکربولت‌ها طبق استاندارد در شکل‌های متفاوت ساخته می‌شوند انواع انکربولت‌ها در شکل ۷-۳ نشان داده شده‌اند. معمولاً انکربولت‌های تجهیزات ثابت در داخل فنداسیون موقع ریختن بتن جاگذاری می‌شود. برای حفظ موقعیت دقیق انکربولت‌ها هنگام بتن ریزی و عم جابحایی مخصوصاً وقتی که تعداد انکربولت‌ها زیاد باشد از نگهداری آنها توسط شابلون و فیکسجر استفاده می‌شود. ولی در مورد

تجهیزات دوار از *Anchor Box* (محفظه های خالی داخل فنداسیون) برای تنظیم دقیق *Centring* استفاده می گردد. که بعد از انجام و تحویل مرکزیت دستگاه *Anchor Box* ها توسط گروت مناسب پر می گردد و کل فنداسیون یکپارچه می شود. ابعاد انکر باکس بایستی حداقل ۱۰ برابر قطر *Anchor Bolt* باشد.

در مورد انکربولت های جایگذاری شده در بتن در سایزهای بزرگ برای بالابردن ترانس جانبای انکربولت می توان از *Sleeve* های فلزی یا فومی (بعد بتن ریزی با حلal زدوده خواهد شد) یا *PVC* موقت (لوله *Sleeve* که در موقع خشک شدن بتن برداشته می شود) استفاده نمود. اسلیف به محفظه خالی استوانه ای شکل اطراف انکر بولت که معمولاً نصف ارتفاع انکر بولت را شامل می شود اطلاق می شود. در مورد تجهیزات دووار نیز احتمال دارد انکر بولت اسلیف دار استفاده شود. همچنین در مورد تجهیزات سبک می توان از



Section Through Foundation


W	Width	Refer to foundation design section of specification
E	Anchor Embedment	Shall be as required to resist anchor bolt forces
D	Depth Below Grade	Shall be adequate to prevent frost heave
H	Depth Above Grade	Shall be adequate to prevent damage to equipment from water due to runoff (100 mm (4") minimum)
AS	Area of Reinforcing	Refer to the minimum area of steel requirements of the reinforcing section of foundation design
ED	Anchor Bolt Sleeve Edge Distance	Shall be adequate to develop required force on anchor bolt, a minimum of 190 mm (8") or (4) bolt diameters (whichever is greater), or as recommended by anchor bolt manufacturer.

شکل ۲-۴: جزئیات فندهاییون نوع بلوك مستطیلی


اکسپانشن بولت و بولت های شیمیابی (*Expansion & Chemical Bolt*) استفاده نمود.

بولت های اکسپانشن دارای انتهای برآمده می باشند که درون یک غلاف چاک دار قرار دارند در صورتی که بولت در سوراخ از قبل ایجاد شده قرار گیرد و مهره آن سفت گردد، غلاف در داخل سوراخ باز شده و به دیواره می چسبد، که بدین ترتیب اتصال محکمی بوجود می آید. منظور از انکر بولت های شیمیابی انکر بولت هایی می باشد که توسط چسب های خاص به بتن اتصال داده می شوند. از معروفترین آنها اتصال بوسیله چسب دو قلوی هیلتی می باشد که بوسیله گان مخصوص


چسب داخل سوراخ تزریق و بولت جایگذاری می شود بعد از خشک شدن چسب اتصال محکم بوجود می آید. نوع دیگر از بولت های شیمیایی اتصال با استفاده از چسب های کپسول شکل می باشد. داخل کپسول شیشه ای با دیواره خیلی نازک، چسبی مایع همراه موادی ریز ماسه ای شکل قرار دارد. مراحل کار مطابق شکل ۲-۸ می باشد ابتدا سوراخکاری و تمیز کاری اولیه و نهایی انجام می گیرد بعد کپسول در داخل سوراخ قرار داده می شود و پیچ با ضربه درون سوراخ سفت می گردد، کپسول منهدم می شود و محتویات داخل و شیشه جداره بولت را به دیواره متصل می نمایند.




شکل ۲-۵: جزئیات فنداسیون پمپ های عمودی معلق دو جداره (can pump)



شكل ۲-۶: جزئيات انکر بولت فنداسيون ها



شکل ۲-۷: انواع انکر بولت طبق IPS



شکل ۲-۸: یک نوع انکر بولت شیمیایی


(Chipping) ۲-۳-۲

برای بر طرف نمودن همه ناخالصی های سطحی بتن (*Laitance*)، حالت دوغایی شکل سطح بتن، برداشتن ترک و پوسته پوسته شدن احتمالی بتن، دست یابی یک سطح یکنواخت (از لحاظ *EL*) و همگن و برداشتن ارتفاع اضافی بتن ریخته شده طبق نقشه، بتن سطح فنداسیون حداقل تا ۲۵ میلیمتر زیر ارتفاع نهایی زیر شاسی یا نشیمن گاه تجهیزات بوسیله ابزار آلات دستی و یا مکانیکی الکتریکی برداشته می شود. به این عمل تخریب سطحی بتن چیپینگ گویند. در صورتی که قسمت از فنداسیون توسط مواد شیمیایی مثل روغن یا غیره خیس خورده باشد یا ترک داشته


باشد بایستی بتن آن ناحیه بصورت محلی تا رسیدن به سطح سالم چیپینگ شود. قبل از انجام *Chipping* بایستی بدنه فنداسیون توسط نقشه بردار طبق نقشه و مقادیر مجاز چیپینگ مطابق با دستورالعمل علامت گذاری شود تا از هر کوته صدمه زدن به فنداسیون و تخریب اضافی جلوگیری به عمل آید. در صورتی که ارتفاع بتن ریخته شده بیشتر از حد تعیین شده در نقشه باشد و میزان چیپینگ از ۰۴ تا ۰۵ میلی متر بالاتر رود باید مراتب را به کارفرما گزارش داد و فرمت اضافه کاری برای آن کار صادر شود. چیپینگ نایستی توسط چکش های هیدرولیکی یا بادی صورت گیرد زیرا این ابزارها با استراکچر بتن صدمه وارد می کنند. ضخامت عمودی گروت در لبه فنداسیون باید مساوی با بیشتر از فاصله لبه دستگاه تا ابه فنداسیون باشد. و در حالتی که گروت نهایی تالیه فنداسیون ادامه پیدا می کند گوشه بتن بصورت حالت بخ ۴۵ درجه به اندازه ۵۰ mm چیپینگ شود. این کار باعث بوجود آمدن یک سطح برش غیر افقی در سطح تماس گروت و لبه فنداسیون می شود که از بلند شدن و کند شدن گروت جلوگیری می کند. بعد از اتمام چیپینگ سطح فنداسیون توسط جارو تمیز و گرد و خاک روی آن بوسیله هوا فشرده عاری از روغن زدوده شود.

۳-۳- انواع روش های قرار گرفتن دستگاه روی فنداسیون :

برای بدست آوردن یک سطح تراز روی فنداسیون و قرار گرفتن تجهیز روی آن از روش های گوناگون استفاده می گردد. از این روش های می توان پدبلیت (شکل ۱۱-۲)، پلیت و جک بولت (شکل ۹-۲) و چوک پلیت (*chock plate*) (شکل ۱۰-۲) را برای تجهیزات دقیق مثل کمپرسورها و در حالت های خاص استفاده از مهره اضافی روی انکر بولت و یا فیکسچر و جک بولت نگهدارنده شاسی از بالا را نام برد. انتخاب این روش ها یا برآساس دستورالعمل نصب ارایه شده از طرف سازنده یا کارفرما می باشد، یا اینکه بنا به شرایط سایت و وزن دستگاه توسط ناظران کارفرما و پیمانکار ارایه می گردد. معمولترین روش استفاده از پد گذاری و چک پلیت می باشد. در گذشته برای جایگذاری تجهیزات روی فنداسیون از روش *Base Plate* کاشته شده در بتن نیز استفاده می شده است، بطور کلی به علت شرایط نامناسب برای تنظیمات و رعایت نشدن تلاشی ارتفاعی در موقع جایگذاری در بتن بکاربردن این روش منسخ شده است.



شکل ۹-۲: روش استفاده از پد و جک بولت




شکل ۱۰-۲: روش استفاده از چک پلیت

۴-۳-۲ پلان پدینگ و پدینگ : (Padding Plan & Padding)

برای بدست آوردن سطح تراز و جهت پخش بکنوخت وزن تجهیز روی فنداسیون، سطح فنداسیون را پد گذاری می نمایند. قبل از پد گذاری توسط دفتر فنی نصب تجهیزات طبق دستورالعمل، فرمول، ورن دستگاه و ابعاد شاسی دستگاه یک نقشه برای پد گذاری که تعیین کننده موقعیت، اندازه و EL پد ها می باشد ارایه می شود. به این نقشه ثانویه پدینگ پلان گفته می شود. به علت اینکه معمولاً پد ها توسط گروت پایه سیمانی به فنداسیون اتصال داده می شوند، نباید تنفس اعمالی به گروت و بتن در محل پد ها از 390 kg/cm^2 یا 40 N/mm^2 باشد.

Dimension of mortar pad shall be as per Figure 2.



- A : Width of base plate + 0 through 15 mm
- B : Width of straight liner + 50 through 70 mm
Length of straight liner + 50 through 70 mm
- C : Width of straight liner + 100 through 140 mm
Length of straight liner + 100 through 140 mm
- D : Minimum 30 mm

شکل ۱۱-۲: پد گذاری و ابعاد و اندازه های مربوط به آن

$a = W / (N \cdot L \cdot B)$ استفاده می شود. (a = cm^2 تجاوز کند. برای تعیین میزان تنش از فرمول

میزان تنش، W وزن دستگاه، N تعداد پد ها، L تعداد طول پد، B عرض پد). شکل ۱۱-۲ همچنانکه دیده می شود باید در مرحله چیپینگ محل قرار گیری پد ها نسبت به سطح نهایی بیشتر چیپینگ شود. (۰-۲۵ میلی متر بیشتر)

البته برای تعیین سایز پد بایستی ملزمومات زیر در نظر گرفته شود.

- حداقل ضخامت ۹ میلی متر

- حداقل عرض پد ۵ سانتی متر

- طول پد = عرض شاسی + ۰ الی ۱۵ میلی متر

- کل ضخامت پد و گروت نهایتی از ۵۰ میلی متر بیشتر شود.

همچنین بایستی فاصله پد ها نسبت به همدیگر در تجهیزات استاتیک حداقل ۸۰ سانتی متر و در تجهیزات روتاری حداقل ۵۰ سانتی متر باشد. بایستی در اطراف *Anchor Bolt* ها دو عدد پد کار گذاشته شود. با توجه به شرایط بالا کارشناس دفتر فنی ابعاد مناسب پد را انتخاب نموده و به صورت حدس و خطا ابعاد و تعداد را نهایی می کند. گروه اجرایی پد ها را طبق پد بلان و با حضور نقشه بردار باتلرنس ۱- mm روی سطح فنداسیون نصب می کنند. علاوه بر ارتفاع پد بایستی از ترازی آنها بیز در دو جهت طولی و عرضی توسط ترازهای معمولی چک شود. برای پد گذاری از گروت G2 استفاده می شود، روش کار بدین شکل می باشد که گروت را به شکل ملات خیلی سفت

درست می کنند. سطح فنداسیون چیینگ شده از قبل را کاملاً تمیز و محل های پد گذاری را با آب خیس می کنند. سپس گروت را در در ضخامت و مقدار مناسب روی محل پد قرار می دهند و پد پلیت را روی آن گذاشته و چندین ضربه چیت اطمینان از پر شدن زیر آن به روی پد وارد می کنند و چندین بار توسط دوربین نقشه برداری ارتفاع پد چک می شود، همچین ترازی طولی و عرضی نیز چک خواهد شد. بعد از ۳۰ دقیقه که گروت تقریباً سفت شد گروت اضافی از کناره های پد برداشته می شود و سطح گرو تبد نیز توسط ملات گروت خمیری شکل روان پرداخت می گردد، معمولاً روی روبه سطح نهایی گروت پد را چیت جلوگیری از ترک خوردن سطح و پهنه چسبیدن به گروت ریزی نهایی شیارهای متقارن با زاویه ۴۵ درجه ایجاد می کنند.

درمورد تجهیزات حساس (کمپرسورهای بزرگ) که حتی برای گذاشتن پد نیز مجاز به استفاده از گروت G2 (پایه سیمانی) نمی باشیم، برای پد گذاری از قطعاتی G.S به اسم چوک پلیت استفاده می شود. روش کار بدین شکل است طبق نقشه پدینگ بوسیله پیچ های زیر چوک پلیت ها ارتفاع و ترازی آن تنظیم می شود که بایستی خلی دقیق انجام گیرد، حتی احتمال دارد تراز بودن و ارتفاع آنها بوسیله شمش های دقیق و ترازهای صنعتی نسبت به چوک پلیت های مجاور نیز چک شود. بعد از تنظیم، اطراف چوک پلیت را قالب بندی نموده و برای اتصال آنها به فنداسیون از گروت G3 (اپوکسی) استفاده می گردد. بعد از اتمام پدینگ، بایستی در فرمت خاص تاییدیه چیینگ و پدینگ از ناظران QC مکانیکال کارفرما گرفته شود.

۲-۴ نحوه نصب تجهیزات : (Equipment Installation)

از اساسی ترین مرادل نصب تجهیزات جایگذاری دستگاه روی فنداسیون در موقعیت از قبل طراحی شده می باشد. در هنگام نصب بایستی کلیه دستورالعمل های HSE رعایت گردد و همه افراد موظف به پوشیدن PPE مناسب خواهند بود.

۲-۴-۱ مقدمات نصب :

قبل از جایگذاری دستگاهها بایستی با هماهنگی گروه متریال تجهیز به روش کاملاً ایمن بارگیری و به سایت حمل گردد. بعد از آنکه پدینگ تحویل ناظران کارفرما گردید بایستی کلیه انکرباکس ها

کاملاً تمیز و عاری از هرگونه مواد قالب گیری همچون چوب، پلاستیک یا فوم باشد. همچنین سطح فنداسیون بوسیله هوای فشرده عاری از روغن (کمپرسورهای سیار) و برس های مناسب از هرگونه گرد و خاک زود دوده شود. انکربولت ها را طبق نقشه از قبیل از کارفرما تحویل بگیرد. و موقع نصب میزان بیرون زدگی از سطح شاسی طبق نقشه رعایت گردد. (میزان بیرون زدگی انکربولت باید طوری تنظیم شود که مهره اصلی و قفلی را پوشش داده و ۲ الی ۳ رزوه از بالای مهره بعد از سفت کردن نهایی بیرون ماند باشد.)

در حالتی که فنداسیون ها دارای انکربولت ثابت یا اسلیف دار می باشند، فاصله آنها را طبق نقشه چک کنید و در صورت مغایرت بیش از $6 \pm mm$ مراقب رابه کارفرما اطلاع دهید. همه مهره های انکربولت های ثابت را باز نموده و رزوه ها را توسط برس مناسب و در صورت نیاز با استفاده از سوهان کاملاً روان و تمیز نماید. قبل از نصب، بایستی محل و شرایط سایت توسط سوپر وایزر نصب و سوپر وایزر لیفتینگ، چک شود و در صورت نیاز اقدام به راه سازی با همکاری گروه های عمرانی با نظارت کارفرما نماید. و همه موادر از قبیل پیش بینی شود و برای وقوع حالات احتمالی (شرایط نا مساعد جوی، شرایط کار نا ایمن و صانعه و...) تمیزیات لازم فراهم گردد و ابزار الات مناسب تهیه گردد. در مورد انتخاب جرثقیل و روش های مختلف در بخش های بعد بیشتر توضیح داده می شود.

در مورد تجهیزاتی که بر روی استراکچرهای فلزی نصب می شوند قبل از نصب بایستی از تراز بودن سطح کاملاً اطمینان حاصل نمود، و هرگونه آنودگی، زنگ زدگی و متربال خارجی را از روی سطوح برطرف نمود. همچنین قبل از نصب نقشه و دستور العمل ها را کاملاً به دقت مطالعه نموده تا هیچ فاکتوری از قلم نیافتد. مخصوصاً در مورد تجهیزات ثابت افقی که از *Sliding Plate* استفاده می شود حتماً قبل از نصب پلیت مربوطه در جای خود قرار گیرد، یا در موارد که دو سطح کربن استیل در تماس می باشند معمولاً از یک شیم به ابعاد سطح تماس با ضخامت ۱ یا ۲ میلی متر از یک لایه تغلون تقویت شده با از جنس فولاد ضد زنگ استفاده می گردد. بنابراین در این حالات حتماً این شیم های استنلس استیل یا تغلون را در محل مناسب خود قرار دهید. در تجهیزات ثابت افقی که احتمال دارد تحت تأثیر انقباض و ابساط طول آنها تغییر کند، معمولاً یک طرف تکیه گاه و ساپورت این تجهیزات را به فنداسیون اتصال می دهند و طرف دیگر را برای داشتن آزادی حرکت

طولی در هنگام انساط و انقباض روی یک پلیت فرار می دهند، که به این پلیت اسلایدینگ پلیت می گویند. این پلیت روی بد ها قرار می گیرد و توسط گروت به فنداسیون اتصال داده می شود. باید توجه داشت با توجه به اینکه ارتفاع طرف اسلایدینگ پلیت به میزان ضخامت ورق افزایش پیدا می کند، در هنگام پد گذاری این طرف فنداسیون ارتفاع بد ها به اندازه ضخامت ورق، پایین تر از طرف ثابت تنظیم می شود. تا در نهایت ارتفاع زیر شاسی دستگاه در دو طرف یکسان گردد. سوراخ های شاسی طرف اسلایدینگ پلیت جهت داشتن آزادی حرکت شکل لوییانی می باشند، مهره های انکر بولت طرف اسلایدینگ با تلرانس (۱-۲) + سفت می شوند. (یعنی مهره کاملاً روی شاسی سفت نمی شود و ۱-۲ میلی متر با سطح شاسی فاصله خواهد داشت.) برای نصب این نصب تجهیزات از جرثقیل ها استفاده می گردد و انتخاب جرثقیل ها در بخش بعدی شرح داده می شود، اما ابتدا جا دارد بیشتر با انواع جرثقیل ها آشنا شویم.

۴-۲-۲ انواع جرثقیل : (Type of Cran)

برای برداشتن، بلند کردن و جابجا کردن هر جسم سنگین که از قدرت و نیروی انسانی خارج باشد بایستی از جرثقیل ها استفاده گردد. جرثقیل ها بسته به نوع استفاده و شکل ظاهری به انواع مختلف تقسیم بندی می شوند. که عبارتند از :

- جرثقیل متحرک (Mobil Crane) به جرثقیلی که خودش بتواند جابجا شود گفته می شود. شکل ۱۳-۲ و ۱۲-۲ در حالتی که جرثقیل روی کامیون سوار باشد و توانایی حمل بار داشته باشد به آنها Boom Truck نیز می گویند.

- جرثقیل برجی (Tower Crane) جرثقیل هایی که از سازه های مخصوص بصورت دکل شکل (*L*) یا (*T*) ساخته می شوند و معمولاً در کارهای ساختمانی عظیم و اسکله ها مورد استفاده قرار می گیرند. شکل ۱۴-۲


- جرثقیل های سقفی (Over Head Crane) در داخل سوله ها و سالن ها روی ریل های خاصی در ارتفاع نزدیک به سقف کار گذاشته می شوند. شکل ۱۵-۲

- جرثقیل های دستی (*Manual Crane*) جرثقیل های دستی شامل ابزار آلاتی همچون چین بلاک و تیفور بعلاوه یک سازه نگهدارنده می باشند. برای کارهای سبک و کارگاههای کوچک مناسب اند.

شکل ۱۶-۲


- جرثقیل های دروازه ای (*Gantry Crane*) جرثقیل هایی می باشند که روی مسیرهای خاصی روی زمین حرکت می کنند و بسته به نوع کاربرد دارای ارتفاع متفاوت می باشند. بیشتر در کارگاههای سنگبری، انبارها، اسکله ها، معادن، ایستگاه بارگیری قطار بکاربرده می شوند. شکل ۱۷-۲ برای نصب تجهیزات عمده از جرثقیل های متحرک استفاده می شود و این گروه شامل انواع بوم تراک ها، جرثقیل های متحرک لاستیکی (کارگاهی، کامیونی و بوم هیدرولیکی با بوم خشک) جرثقیل های زنجیری (*Crawler*) (بوم ثابت) خواهند شد. البته برای نصب داخل سوله ها از جرثقیل های سقفی نیز فراوان استفاده می شود که در این حالت بایستی به ظرفیت تحمل بار آن دقت شود.

از خطراتی که همیشه جرثقیل متحرک را تهدید می کند، می توان واژگون شدن (چپ شدن و کله کردن) (*Rollover,Tipover*) و فرو ریختن بوم (*Boom Collapse*) را نام برد (شکل ۱۸-۳). در جریان کار


شکل ۱۷-۲: یک جرثقیل متحرک زنجیری (*crawler*)

شکل ۱۸-۳: یک جرثقیل متحرک کامیونی

بایستی اپراتورها، سوپر وایزر اینمی، سوپر وایزر لیفتینگ و سوپر وایزر نصب کاملاً مواظب
حالت های غیرنرمال باشند، تا از هر گونه خسارات جانی و مالی جلوگیری به عمل آید. به همین
علت بایستی قبل از عمل نصب شرایط کارکرد جرثقیل با بار کاملاً بررسی و شبیه سازی گردد. که
به مجموعه این اعمال طراحی *Lifting Plan* گویند، کارشناس نصب بایستی قادر به طراحی
Lifting Plan باشد.



شکل ۲-۱۶: یک جرثقیل دستی



شکل ۲-۱۴: یک جرثقیل پرچی




FIG. 1 CANTILEVER GANTRY CRANE





FIG. 2 OVERHEAD CRANE

شکل ۲-۱۵: یک جرثقیل دروازه ای

شکل ۲-۱۶: یک جرثقیل سقفی



Boom collapse during crane disassembly

شکل ۱۸-۲: نمونه هایی از چپ شدن و فرو ریختن بوم

۴-۳- طراحی پلان لیفتینگ: (*Lifting Plan Design*)

یکی از موضوعات مهم و جالب توجه در مراحل نصب تجهیزات، بلند کردن دستگاه و قراردادن آن در موقعیت اصلی خود می باشد. از عده موادی که بایستی در این مرحله بررسی شود پایداری جرثقیل های متحرک می باشد. بایستی از موجود آوردن هرگونه شرایطی که جرثقیل را در حالت ناپایداری (مانند بار بیش از حد ، باد ، شرایط نامناسب زمین ، عدم دسترس پذیری این جرثقیل به محل نصب) و احتمالاً واژگونی فرار دهد، پرهیز شود.

البته در جرثقیل های جدید سیستم های کامپیوترا دقيق تعییه شده که هرگونه شرایط غیرنرمال را به ابراتور اعلام می کند و حتی در موقع حطر سیستم را در یک حالت ایمن قفل می کند. ولی دیده شده باوجود این نوع تکنولوژی ها چپ شدن رخ داده و خسارات مالی و حانی فراوانی بوجود آمده است. بررسی شرایط لیفتینگ مخصوصاً در نصب های سنگین (بالای ۲۵ تن با در شرایط غیرعادی (مخزن با نسبت طول به قطر بیشتر از ۵ یا با قطر بزرگتر از ۲.۵ متر و با طول بزرگتر از ۱۵ متر) فاصله و ارتفاع زیاد و عدم دسترس پذیری مناسب به محل نصب، مخازن با متربال ویژه و استک فلر ها) و تهیه پلان لیفتینگ وظیفه مهندس و کارشناس نصب می باشد. البته در نصب های سبک نیز بایستی شرایط توسط سوپروایزهای نصب و سوپروایزر لیفتینگ طبق *Load Chart* جرثقیل ها بررسی و حالات مختلف برای عملیات سنجیده شود.

بررسی پایداری سیستم های متحرک از موضوعات مهم علمی و به روز دانشگاهی می باشد و برای تحلیل پایداری چندین معیار مثل نیروی عمودی تکیه گاهها، معیار نیرو - زاویه، معیار انرژی، معیار فاصله نیروی برایند از مرز واژگونی از طرف محققان گوناگون ارایه شده است. اما در مورد حرثیقل ها انواع شرایط کاری و بارهای مجاز در هر حالت قبلاً توسط سازندگان بررسی و تحلیل شده و نتایج این بررسی ها در جداول مختلف و متفاوت برای هر دستگاه همراه دستگاه ارایه شده اند. که به مجموعه این جداول برای هر دستگاه *Load Chart* گویند. طراح بایستی حداقل چندین *Load Chart* متفاوت از جرثیقل های مختلف را در اختیار داشته باشد. در جدول ۱-۲ نمونه ای از جداول *Load chart* آورده شده است و همچنین در شکل ۲-۲۰ و ۲-۲۱ نتایج نمونه ای از ابعاد جرثیقل و ظرفیت بوم دهی و دسترسی پذیری نشان داده شده اند. در اینجا جادارد بیشتر با اجزای مختلف جرثیقل های متحرک آشنا شویم.

- بوم (*Boom*): به ستونی که جرثیقل بوسیله آن احسام را بلند می کند بوم گویند. معمولاً بوم ها با بصورت هیدرولیکی می باشند یا ثابت و از سازه های مخصوص تشکیل شده اند. بوم ها حول یک محور افقی دوران می کنند. طول بوم های هیدرولیکی در راستای محور بوم توسط جک های هیدرولیکی آن می تواند تغییر کند. جرثیقل های سنگین زنجیری بالای ۲۰۰ تن دارای ۲ یا ۳ بوم (بوم اصلی و بوم فرعی برای ساپورت تعادلی بوم اصلی) می باشند.

- بلوک قلاب: شامل چندین پولی و قرقره، بدنه و قلاب می باشد که وظیفه اتصال بار به بوم را به عینده دارد.

- ریگنگ (*Rigging*): به مجموعه متعلقات آویزان به بوم شامل واپرها یا زنجیرهای لحظه ای (برای اتصال بار به قلاب)، مجموعه قلاب، واپرهای ثابت، شکل ها و بعضاً شاهین گفته می شود.

- پایه ها: (*Outrigger*) به ستون های هیدرولیکی که به اطراف گسترده می شوند. و بوسیله جک های هیدرولیکی وزن کل سیستم جرثیقل و بار را به زمین منتقل خواهند نمود. *outrigger* گفته می شوند.

- کایبن دوران: به قسمی از حرثیقل که روی بدنه حرثیقل نصب می شود و معمولاً حول یک محور عمود بزمین می تواند چرخش کن دو بوم نیز به این قسمت متصل می باشد، کایبن دوران گویند.


- وزن مرده: (Counter Wight or Dead weight) به بلوک های فلزی گفته می شود که به قسمت پشت کابین دوران (در جهت عکس بوم) حیث بالا بردن تعادل اتصال داده می شود، گفته می شوند.

- بدنه: که وظیفه نگهداری کابین دوران، اکسل های حرکت، موتور و دیگر متعلقات و اتصال آنها به همدیگر را بر عهده دارد.


در مورد جرثقیل های بالای 200 یا 250 تن به علت حجم بودن و محدودیت های حرکتی کلبه قطعات بالا به محل کار آورده می شوند و آنجا اسمبل من گردند.

جدول ۱-۲: جدولی از مجموعه جداول Load Chart جرثقیل ۳۶۰ تن هیدرولیکی لیبیر

توجه: در جدول فوق ابعاد بر حسب فوت می باشند و اعداد داخل جدول باید ضرب در هزار و بر حسب پوند می باشند.



شکل ۱۹-۲: مشخصات هندسى جرثقیل ۳۶۰ تن لیبیر



شکل ۲۰-۲: نمودار بوم دهی جرثقیل ۳۶۰ تن لیبیر

عموماً *Vessel* یا تاورهای عمودی بصورت افقی به سایت حمل می شوند، برای اینکه در موقع نصب تجهیز به حالت عمودی درآید. از ۲ جرثقیل (*Tailing Cran*, *Lifting Cran*) استفاده می شود. زیرا در صورتی که از یک جرثقیل استفاده شود به علت تمرکز نیرو در محل تماس دستگاه به زمین احتمال پیجیدگی و صدمه زدن به *Bass Frame* وجود دارد همچنین در صورتی که یک طرف بار نابت باشد احتمال چرخیدن سر آزاد وجود دارد که این باعث بوجود آمدن خطراتی برای جرثقیل می شود. این حالت نیز بایستی در داخل *Lifting Plane* لحاظ شود. معمولاً ظرفیت جرثقیل *Lifting Tailing* از *Lifting* کمتر است (در حدود 60 الی 70 درصد). میزان بار واردہ به هر یک از جرثقیل‌ها باید از لحظه بلند کردن تا حالتی که بصورت قایم در می‌باید از فرمولهای ساده استاتیکی بر اساس زاویه (از صفر تا ۹۰) و وزن تجهیز در جدولی یادداشت و از قبل برای درک بهتر شرایط جدوله شود. (نمونه این جداول و محاسبات در صفحات بعد مشاهده می شود). روش کار دین شکل است که ابتدا هر دو جرثقیل بار را بلند کرده و از سطح زمین یا تریلی (بوژی یا کمرشکن) جدا می کنند. بعد از ارتفاع گرفتن مناسب جرثقیل *Lifting* بار را بالا می برد و در جهت مناسب *Swing* می کند و جرثقیل *Tailing*، طول بیوم را زیاد می کند و کم کم واپر را شل می کند. البته این کار بایستی با هماهنگی کامل هر دو ابراتورها سوپر وایز لیفتینگ طبق موارد ذکر شده در *lifling Plan* صورت گیرد. در غیر اینصورت یکی از *Crane*‌ها می تواند خطرات بزرگی را برای خود، بار، جرثقیل دیگر و نیروها انجام دهد. تیم‌های لیفتینگ در حالت کلی شامل سوپر وایز (*Supervisor*) افسر ایمنی (*officer*)، مهندس فنی (*Technical Engineer*), گروه مونتاژ و دمونتاژ (*HSE*), *Asembling Crew*، سیگنال من (*Signal Man*), ریگرهای (*Riggers*) و راننده جرثقیل (*Crane Operator*) خواهد بود. البته تعداد افراد ممکن است بسته به حجم و تناز جرثقیل متعارف باشد. به افرادی که وظیفه آنها بستن بار به قلاب و باز کردن آن و بعضی دادن سیگنال و راهنمایی راننده جرثقیل‌ها می باشد ریگر گویند.

مهندس طراح لیفتینگ پلان بایستی نقشه‌های تجهیز، محل جایگذاری، پلان سایت را مطالعه و شرایط موجود و *Actual* سایت را بررسی و راههای دسترسی جرثقیل و تریلی بار را چک نماید. حتی خطوط سرویس‌های زیرزمینی را (موقعی که از جرثقیل‌های سنگین استفاده می شود) نیز

بایستی در نظر گرفت و در صورت نیاز محل روی آنها را بوسیله بلیت هایی با ضخامت مناسب پوشش داد. مهندس طراح بایستی محل قرار گرفتن جرثقیل وبار را مشخص و روی نقشه ها علامت گذاری نماید. بعد از تعیین محل قرار گیری بایستی کلیه فواصل ، فاصله آخرین نقطه جرثقیل با مرکز نقل بار در حالت روی تریلی و محل نصب ارتفاع مرکز نقل بار در محل نصب نسبت به زمین، فضای مناسب برای گسترش *Outrigger* ها را اندازه گیری و یاداشت نماید. بعد از این مرحله طراح بایستی شرایط سایت و بار را با ابعاد جرثقیل مقایسه و ترکیب نماید تا فاکتور های مهمی همچون طول بوم (L) ، زاویه بوم (θ) ، شعاع بار (R) (فاصله مرکز نقل بار در دورترین حالت نسبت به مرکز دوران) در بحرانی ترین شرایط بدست آیند. در محاسبه ارتفاع بایستی ارتفاع معادل واپرها و مجموعه قلاب و حداقل طول واپرهای ثابت و ارتفاع تجهیز به ارتفاع روی پدها یا محل قرار گیری اضافه شوند ، و از روی آن و شعاع بار، طول بوم محاسبه گردد.

وزن موثر بر جرثقیل شامل مجموع وزن تجهیز و وزن مجموعه *Rigging* خواهد بود. از فاکتورهای θ و L و R برای استفاده در *Load Chart* ۲ عدد کافی می باشد ولی سازندگان متفاوت از حالت های مختلف ترکیب این ۳ فاکتور برای تنظیم *Load Chart* استفاده نموده اند. از روی *Load Chart* ، وزنی را که جرثقیل مجاز به جایجا کردن آن در این شرایط می باشد پیدا می شود. این وزن را با وزن موثر مقایسه کرده و طبق ضرایب اینمی و ملاحظات فرسودگی و مستعمل بودن آن جرثقیل موجود طراح در مورد آن تصمیم گیری خواهد نمود. (معمولاً وزن موثر بایستی کمتر از ۸۰ درصد وزن مجاز باشد) در غیر اینصورت در صورت امکان شرایط را تغییر خواهد داد یا نسبت به عوض کردن جرثقیل اقدام خواهد نمود. طراحی پلان لیفتینگ بایستی از خیلی قبل تر از نصب انجام گرفته و بعد از انتخاب جرثقیل نسبت به هماهنگی آن اقدام خواهد شد.


برای انتخاب سیم بکسل ها ، زنجیرها و شکل ها جداول بر حسب نحوه استفاده توسط سازندگان ارائه شده اند . (جداول ۲-۲ و ۳-۲) البته اطلاعات خیلی دقیق در زمینه کلیه متعلقات مورد استفاده درمورد لیفتینگ در استاندارد *ASME B30.9* CD پیوست موجود می باشد ذکر شده است. در صفحات بعد جدول انتخاب شکل ها همراه اندازه های ابعادی و تلرانس های آنها آورده شده است. همچنین نمونه هایی از متعلقات لیفتینگ هم نشان داده شده است. بعد از

ا تمام طراحی نحوه بلند کردن و قرار گرفتن جرثقیل و نار نسبت به محل بصورت شماتیک ترسیم خواهد شد و نتایج عددی بصورت جدول در کنار آن ذکر خواهد شد. که به این سند نقشه مانند گویند. شکل صفحه بعد *Lifting Plan*

متعلقات لیفتینگ و اصطلاحات مربوطه

LIFTING ATTACHMENTS AND TERMINOLOGY

Types of Lifting Attachments




LIFT END OPTIONS

- 1 Shell flange lug
- 2 Top head lug
- 3 Top flange lug
- 4 Trunnion
- 5 Side lug
- 6 Convex lug


TAIL LIFT OPTIONS

- 7 Tail bunion
- 8 Tail lug
- 9 Choker (slang)
- 10 Base ring stiffener


Miscellaneous Lifting Attachments




TOP FLANGE LUG
WITH SPREADER



SHEAVE ASSEMBLY DIRECT
MOUNT—200 TON




TRUNNION WITH FIXED LUG
TYPE 1




TRUNNION WITH ROTATING LUG
TYPE 2

TRUNNION WITHOUT LUG
TYPE 3



STIFFENER PIPE THROUGH
STUDING OUTLETS—
BLIND AFTER ERECTION



TEMPORARY TOP HEAD
FLANGE LUG OVER TOP NOZZLE

Personal protective equipment

$\Delta G = 15$

$$P = \frac{m}{M} P_{\text{air}}$$

“Red” is the color of the fire of the spirit

संग्रहीत दिनांक

red middle

第 20 页

Chemical Reactions

centering (solid) - 6.65%. Nucleus 18x

- 119 -

2015 12-27-17

4708 17

ACCA Box 100 U/111 -

out
water
milk

3000
3000

WOSIK
DREK
~~WOSIK~~

Hand over

(卷之三)

O 8 M

$\frac{B_1}{1-1} \cdot 2^1 \cdot 2^V$

• \rightarrow Re feature \rightarrow shaft + hub

part.

SMM \rightarrow static motion machine \rightarrow no moving

eccentric

eccentric

(centring) \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow

Amphot Box mounting

Box mounting - \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow

Box mounting capacity 75, 150

310 mm

el pad sliding side + thickness slide = 148 mm

12/6 cm pad up in

in sliding side pad



TCR + IgG1 SLE Cells

A hand-drawn anatomical diagram of a fish head, viewed laterally. The diagram illustrates various internal structures, including the brain, cerebellum, optic lobes, and associated blood vessels. Labels in Chinese characters identify these parts:

- 前脑 (Qian Mao) - Anterior Brain
- 后脑 (Hou Mao) - Posterior Brain
- 中脑 (Zhong Mao) - Middle Brain
- 小脑 (Xiao Mao) - Cerebellum
- 视神经 (Shi Jing) - Optic Nerve
- 视交叉 (Shi Chuo) - Optic Chiasm
- 视上核 (Shi Shang Ke) - Optic Tectal Nucleus
- 视下核 (Shi Xia Ke) - Optic Tectal Nucleus (labeled twice)
- 视束 (Shi Suo) - Optic Tract
- 视网膜 (Shi Meng Mo) - Retina
- 视交叉 (Shi Chuo) - Optic Chiasm
- 视上核 (Shi Shang Ke) - Optic Tectal Nucleus
- 视下核 (Shi Xia Ke) - Optic Tectal Nucleus
- 视束 (Shi Suo) - Optic Tract
- 视网膜 (Shi Meng Mo) - Retina
- 视交叉 (Shi Chuo) - Optic Chiasm
- 视上核 (Shi Shang Ke) - Optic Tectal Nucleus
- 视下核 (Shi Xia Ke) - Optic Tectal Nucleus
- 视束 (Shi Suo) - Optic Tract
- 视网膜 (Shi Meng Mo) - Retina

Vol. 19, No. 1, Jan. 1961

2. $\frac{d}{dx} \ln f(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$

100% 100% ~~100%~~ ~~100%~~

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy}{dx} - \frac{dy}{dx}$$

$$h_1 = \dots$$

+ $\frac{dy}{dx}$

$$h_2 = \dots$$

+ $\frac{dy}{dx}$

$$h_1 = \dots \quad (1)$$

$$h_2 = \dots \quad (2)$$

~~For a curve to be convex upwards it must be concave downwards.~~

$$h_1 \rightarrow h_2 \rightarrow h_3$$

+ $\frac{dy}{dx}$

Rim = Round
Rim = Farce

21/4/64
6/1/64

cost of capital

fixed assets

variable cost

fixed cost per unit

variable cost

total cost = fixed cost + variable cost

fixed cost
variable cost
variable cost

total

total cost = total cost per unit * number of units

total cost = total cost per unit * number of units

③ profit = total revenue - total cost

④ profit = selling price per unit * number of units - total cost

profit = selling price per unit * number of units - total cost

⑤ profit = selling price per unit * number of units - total cost

⑥ profit = selling price per unit * number of units - total cost

⑦ profit = selling price per unit * number of units - total cost

margin power

cost plus


unit rate

lump sum

⑧ profit

E, PC
 $\frac{1}{1 - \frac{1}{1 + r}}$

Free-Body Diagram

• Tailing load, T

$$T = \frac{W_L \cos \theta \cdot L_2}{\cos \theta \cdot L_1 + \sin \theta \cdot L_2}$$

At $\theta = 0$, initial pick point, vessel horizontal:

$$T = \frac{W_L L_2}{L_1} \quad \text{and} \quad P = \frac{W_L L_2}{L_1} \quad \text{or} \quad P = W_L - T$$

At $\theta = 90^\circ$, vessel vertical:


$$T = 0 \quad \text{and} \quad P = W_L$$

• Calculate the loads for various lift angles, θ .Loads T and P

θ	T	P
0		
10		
20		
30		
40		
50		
60		
70		
80		
90		

Lift angles shown are suggested only to help find the worst case for loads T and P .


Top Flange Lug



روش محاسبه نیروهای lifting & tailing

Sample Problem

Distillation column
18 ft in diameter \times 290 ft OAL
260 ft tangent-to-tangent
 $W_1 = 200$ tons (400 kips)

Case 1: $L_1 > L_2$

$$\begin{aligned}L_4 &\approx 290 + 2 \cdot 83 + 1 \approx 283.83 \text{ ft} \\L_2 &\approx 283.83 - 162 \approx 121.83 \text{ ft} \\L_1 &= 161 + 1 = 162 \text{ ft} \\L_3 &\approx 10 \text{ ft}\end{aligned}$$

Case 2: $L_1 < L_2$

$$\begin{aligned}L_4 &= 283.83 \text{ ft} \\L_4 &= 162 \text{ ft} \\L_2 &\approx 121.83 \text{ ft} \\L_4 &\approx 10 \text{ ft}\end{aligned}$$

Loads T and P

#	T	P
0	171.7	228.3
10	170.6	229.4
20	169.6	230.4
30	168.3	231.7
40	166.8	233.2
50	164.8	235.2
60	161.9	238.1
70	156.6	243.4
80	143.2	256.8
90	0	400

Loads T and P

#	T	P
0	228.3	171.7
10	226.9	173.1
20	225.4	174.6
30	223.7	176.3
40	221.7	178.3
50	219.1	180.9
60	215.1	184.9
70	208.1	191.9
80	190.1	209.8
90	0	400

(Tailing) (picking) و تایلینگ (Tailing)

جدول ۲-۲: راهنمای انتخاب زنجیر

CHAIN SLING CAPACITIES (LBS.) - CHAIN GR-8 - ASME B30.9 DESIGN FACTOR 4/1

7

CHAIN SIZE (IN.)			60 DEGREE SLING ANGLE	45 DEGREE SLING ANGLE	30 DEGREE SLING ANGLE		
CHAIN GR-8 DESIGN FACTOR 4/1	VERTICAL (SINGLE LEG)	TWO LEG OR BASKET HITCH	60 DEGREE SLING ANGLE	45 DEGREE SLING ANGLE	30 DEGREE SLING ANGLE	SINGLE LEG MASTER LINK SIZE (IN.)	DOUBLE LEG MASTER LINK SIZE (IN.)
1/4 - 5/32	3500	7000	6050	4900	3680	1/2	1/2
3/8	7160	14200	12206	10080	7166	3/4	3/4
1/2	12800	24000	20758	16950	12000	7/8	1
5/8	18100	36200	31352	25540	18180	1-1/4	1-1/4
3/4	26900	54000	49008	40960	26380	1-1/2	1-1/2
7/8	34200	68400	56200	46360	34280	1-1/2	1-3/4
1	47700	94400	62800	67480	47780	—	—
1-1/4	72000	144400	125200	102200	72300	—	—

A CHAIN GRAB HOOK APPLICATION WILL RESULT IN A 20% REDUCTION OF CHAIN CAPACITY OF A SINGLE LEG. THE HORIZONTAL ANGLE MUST BE GREATER THAN 30 DEGREES.

HORIZONTAL ANGLE CAPACITY % OF SINGLE LEG

90	200%
80	170%
45	140%
30	100%

TRIPLE LEG SLINGS HAVE 50% MORE CAPACITY THAN DOUBLE LEG ONLY IF THE CENTER OF GRAVITY IS IN CENTER OF CONNECTION POINT AND LEGS ARE ADJUSTED PROPERLY (EQUAL SHARE OF THE LOAD). QUAD LEG SLINGS OFFER IMPROVED STABILITY BUT DO NOT PROVIDE INCREASED LIFTING CAPACITY.

جدول ۲-۳: راهنمای انتخاب سیم بکسل و شکل

WIRE ROPE SLING CAPACITIES (LBS.) - FLEMISH EYE - ANSI B30.9

5


6 X 19 AND 6 X 37 IMPROVED PLOW STEEL - IWR 5/1 DESIGN FACTOR

WIRE ROPE SIZE						45 DEGREE SLING ANGLE	45 DEGREE SLING ANGLE	30 DEGREE SLING ANGLE
SHACKLE SIZE	VERTICAL (SINGLE LEG)	CHOKER	ANODE 120	60°	60°	60°	45°	30°
5/16	1120	620	2200	1940	1500	1120	1120	1120
5/8	1740	1280	3400	3000	2400	1740	1740	1740
3/8	2400	1840	4800	4200	3400	2400	2400	2400
7/16	3400	2400	6800	5800	4800	3400	3400	3400
1/2	4400	3200	8800	7600	6200	4400	4400	4400
9/16	5600	4000	11200	9600	7900	5600	5600	5600
5/8	6800	5000	13600	11800	9600	6800	6800	6800
3/4	9600	7200	19800	16900	13800	9600	9600	9600
7/8	13200	9600	28400	22800	18600	13200	13200	13200
1	17000	12800	34000	30000	24000	17000	17000	17000
1-1/8	20000	15800	42000	34800	28300	20000	20000	20000
1-1/4	26000	19400	52000	45000	36700	26000	26000	26000
1-3/8	36000	24000	60000	52000	42400	30000	30000	30000
1-1/2	30000	24000	—	—	—	—	—	—

* RATED CAPACITIES BASED ON PIN DIAMETER OR HOOK NO LONGER THAN THE NATURAL EYE WIDTH (1/2 X EYE LENGTH) OR LESS THAN THE NOMINAL SLING DIAMETER.

REFER TO ANSI B30.9 FOR FULL DETAILS


HORIZONTAL SLING ANGLES OF LESS THAN 30 DEGREES ARE NOT RECOMMENDED



PLATFORM TWINRING HEAVY DUTY CRANE	3600 361-460
LIFTING CONFIGURATION	SSL
BOOM LENGTH	140
FLY JIB	500
MINIMUM ANGLE	67
PIVOT SETUP	600 36 Pads
COUNTERWEIGHT	1700 None
BALAST ON RAILS	1700 1300
RADIUS	140 300
CAPACITY	1700 31720
MAX. LOAD	1700 2044740
BLOCK WEIGHT	1700 700
JOISTING	1700 318
TOTAL	1700 3340
PERCENTAGE OF CAPACITY	1700 40%
MAX. OUTRIGGER FORCE	1700 1300

CHART LIFT DATA (TAILING)


1. EQUIPMENT TAG	10-3-4
2. DEMAG CC3800 SSL CRAWLER CRANE	
3. ROOM LENGTH	36.000 M.
4. LIFT LENGTH	N/A
5. CRANE COUNTER-WEIGHT	142.000 KG
6. COUNTERLIFT BALLAST	0 KG
7. LIFT RADIUS	31.800 M.
8. MAX. TAILING WT. OF EQUIPMENT	250.000 KG
9. WEIGHT OF HOist BLOCK	18.500 KG
10. WEIGHT OF TACKLE + HOIST LINES	2.000 KG
11. TOTAL LIFT WEIGHT	242.500 KG
12. CHART CAPACITY @ R=18.000 M.	250.000 KG
13. % OF CHART CAPACITY (S.V.L.)	95.00 %





نموده ای از یک Lifting plan

جدول ۴-۲ انتخاب شکل

Forged Steel Shackles



Anchor Shackle Screw Pin



Chain Shackle Screw Pin

Dimensions in Inches

Size D (in.)	Safe Load (lb)	D (mm)	A	Tolerance A Dim.	B	B (mm)	C	G	Tolerance C and G Dim	E	F
1/2	475	12.7	13/16	$\pm 1/16$	3/16	5.7	1/4	7/8	$\pm 1/16$	3/4	13/16
5/8	1,050	15.9	21/32	$\pm 1/16$	1/16	8.2	13/16	1 1/4	$\pm 1/16$	1	21/32
3/4	1,450	19.1	29/32	$\pm 1/16$	3/16	10.4	13/16	1 1/4	$\pm 1/16$	1 1/8	2 1/16
7/8	1,900	22.2	37/32	$\pm 1/16$	5/16	12.7	1/4	1 1/8	$\pm 1/16$	1 1/8	2 1/16
1	2,350	25.4	11/16	$\pm 1/16$	3/8	14.9	2 1/16	2	$\pm 1/16$	1 1/8	2 1/16
1 1/8	2,750	28.6	13/16	$\pm 1/16$	5/8	17.1	2 1/16	2 1/4	$\pm 1/16$	2	13/16
1 1/4	3,780	31.8	17/16	$\pm 1/16$	1	19.3	33/64	2 1/16	$\pm 1/16$	2 1/4	2 1/16
1 1/2	7,550	35.0	1 1/16	$\pm 1/16$	1 1/16	21.5	33/64	3 3/8	$\pm 1/16$	2 1/2	2 1/16
1 3/8	8,900	38.2	1 21/32	$\pm 1/16$	1 1/16	23.7	43/64	3 3/8	$\pm 1/16$	2 1/2	2 1/16
1 1/2	11,000	41.4	2 1/32	$\pm 1/16$	1 1/16	25.9	43/64	3 3/8	$\pm 1/16$	3 1/8	3
1 5/8	13,300	44.6	2 1/4	$\pm 1/16$	1 1/16	28.1	53/64	4 1/8	$\pm 1/16$	3 1/8	3 1/16
1 3/4	15,600	47.8	2 5/8	$\pm 1/16$	1 1/16	30.3	53/64	4 1/8	$\pm 1/16$	3 1/8	3 1/16
1 7/8	21,500	51.0	2 1/2	$\pm 1/16$	2	32.5	7	53/64	$\pm 1/16$	4 1/4	4 1/8
2	28,100	54.2	3 1/4	$\pm 1/16$	2 1/2	34.7	7 1/2	65/64	$\pm 1/16$	5 1/4	5
2 1/8	36,000	57.4	3 1/2	$\pm 1/16$	2 1/2	36.9	9 1/2	7 1/2	$\pm 1/16$	5 1/2	5 1/8
2 1/4	46,100	60.6	4 1/4	$\pm 1/16$	2 1/2	39.1	10 1/2	8	$\pm 1/16$	6 1/4	6
3	64,700	63.8	5	$\pm 1/16$	3 1/2	41.3	12	11 1/2	$\pm 1/16$	6 1/2	6 1/8

۴-۴ روشیای خاص نصب تجهیزات :

در محل هایی که بنا به محدودیت های فضایی استفاده از جرثقیل برای نصب میسر نمی باشد، از روشیای خاصی برای نصب استفاده می گردد. انتخاب روش بستگی به خلاقیت و تجربه کار سوپر وایزهای نصب و سرپرستان آنها دارد.

اما روشیای متداول استفاده از ریل های آهنی (ناودانی، تیرآهن، لوله) و هل دادن یا کشیدن آنها بوسیله چین بلاک ها و تیغورها می باشد. البته باید ریل تا محل نصب ادامه پیدا کند و در هنگام نصب بوسیله جک های کتابی و تلسکوپی در موقعیت قرار داده شوند. در اینگونه نصب ها بایستی حیلی دقت شود و نکات ایمنی به شدت رعایت گردد.

۵-۲ مراحل بعد از نصب : (After Installation)

بعد از نصب عملیات زیر به ترتیب روی تجهیزات انجام خواهد گرفت. لیکن نوع عملیات با توجه به نوع تجهیزات و نحوه فندهاییون ها احتمال دارد متفاوت باشد، اما در هر صورت مراحل زیر از ارکان اصلی نصب تجهیزات می باشد.

1-۵-۲ Centering , Anchor Box Grouting

اولین قدم بعد از نصب در مورد همه تجهیزات (ثابت و دوار) قراردادن دستگاه بصورت دقیق در محورهای مرکزی از قبل طراحی شده، می باشد. ابتدا مختصات محورهای مرکز (Center Line) توسط نقشه بردار روی بدنه فندهاییون بصورت دقیق و ظریف علامت گذاری می گردد. مکانیک محور تقارن دستگاه را طبق نقشه روی شاسی علامت گذاری نموده و تحت فرایندی فاصله این دو علامت را در حد تolerans تعیین شده در دستورالعمل (3mm) تنظیم خواهد نمود. بعد از بازرسی و تحويل *Anchor Box* می توان *Centring* را در مورد تجهیزات روتاری گروت نمود. (G3 یا G2) در موقع انکر باکس گروتینگ به جایگذاری صحیح انکر بولت ها و قائم بودن بر سطح شاسی، معیوب نبودن و میزان بیرون زدگی آنها کاملاً دقت شود. مقدار بیرون زدگی انکر بولت ها باید طوری تنظیم گردد که بعد از پوشاندن مهره اصلی و قفلی در حالت کاملاً سفت شده ۲ الی ۳ رزوه بالای مهره ها باقی بماند.

البته در مورد تجهیزات سنگین که جابجایی آنها بدون جرثقیل مشکل خواهد بود، پیش از است عملیات *Centring* همزمان با نصب صورت گیرد. معمولاً *Centring* در تجهیزاتی که دارای *Anchor Bolt* ثابت می باشند همراه *Alignment* کردن تحويل داده می شود. در مورد حالاتی که چندین دستگاه (Drum و پمپ، میکجر) روی یک شاسی (skid) قرار دارند فقط کافی است عملیات *Skid Centring* برای انجام *Centring* انجام پذیرد. ناظران باید دقت کنند بازرسی مرکزیت دستگاه معمولاً از ۳ طرف انجام می پذیرد، زیرا به علت تolerans های ساخت احتمال دارد مرکزیت یک طرف خارج از تolerans باشد.

۲-۵-۲ Alignment & Leveling


بعد از انجام *Centring* و دوران خشک شدن گروت انکر باکس ها، گروه های اجرایی اقدام

به اجرای

عملیات Alignment (ترازی) در مورد تجهیزات استاتیکی افقی و دوار و Leveling

(شاغولی) در مورد تجهیزات استاتیکی عمودی خواهد نمود.

تجهیزات دوار تو سط افراد با تجربه بوسیله ترازهای صنعتی با دقت ۰.۰۲ و ۰.۰۴ mm/m کالیبره شده روی سطوح ماشین کاری شده مخصوص این کار در دو جهت محور اصلی و عمود بر محور اصلی دستگاه با دستگاه تراز یا ب انجام می پذیرد. در صورتی که نتوان به سطوح ماشین کاری شده دست پیدا کرد یا دمونتاز کردن دستگاه از روی شاسی امکان نداشته باشد، عملیات تراز بندی روی فلنج های مکش و تخلیه دستگاه ها ها انجام می پذیرد. تلرائس برای دستگاههای روتاری mm/m - خواهد بود در صورتیکه در ۴ دستورالعمل های شرکت های سازنده مقادیر دیگری ذکر نشده باشد. در صورتی که شاسی تجهیزات بزرگ باشد Leveling در چندین نقطه از شاسی مطابق شکل ۲-۲۱ انجام می شود. در این روش یکی از نقاط به عنوان مرجع در نظر گرفته می شود و بقیه نقاط نسبت به آن تراز می شوند.









شکل ۲-۲؛ نقاط چک کردن Leveling

تنظیم و تراز بندی بوسیله فراردادن ورقه های فلزی با ضخامت متفاوت بین سطح بد و شاسی، تنظیم جک بولت و یا گوه های چوبی و تغییر مهره های انکر بولت انجام می پذیرد. که به این ورقه ها شیم بلیت گفته می شود. شیم در تماس با شاسی دستگاه بایستی از جنس فولاد ضد زنگ (S.S) باشد. حداکثر تعداد شیم های مجاز برای یک نقطه ۳ عدد خواهد بود. بعد از بازرسی و تحويل شیم ها به همدیگر و بد، نقطه جوش می شوند تا از جایجاپی و احتمالاً بیرون آمدن جلوگیری بعمل آید. در این مرحله بایستی Anchor Bolt کاملاً سفت شوند و در صورت نیاز از ترک مترا استفاده می گردد. در جدول ۲-۴ مقادیر ترک مجاز بیچ ها بر اساس سایز آنها لیست شده اند.

در شکل ۲۲-۲ نمایه هایی از حالت گذاشتن تراز صنعتی روی سطوح ماشین کاری شده

تجهیزات نشان داده شده است.



شکل ۲۲-۲: نقاط چک کردن

جدول ۲-۴: مقدیر ترک مجاز پیچ ها


Table A-1—30,000 PSI Internal Bolt Stress

Nominal Bolt Diameter (inches)	Number of Threads (per inch)	Torque (foot-pounds)	Compression (pounds)
1/2	13	30	3,780
5/8	11	60	6,060
3/4	10	100	9,060
7/8	9	160	12,570
1	8	245	16,530
1 1/8	8	355	21,840
1 1/4	8	500	27,870
1 1/2	8	800	42,150
1 3/4	8	1,500	59,400
2	8	2,200	79,560
2 1/4	8	3,180	102,690
2 1/2	8	4,400	128,760
2 5/8	8	5,920	157,770
3	8	7,720	189,720

Note 1: All torque values are based on anchor bolts with threads well-fabricated with oil.

Note 2: In all cases the elongation of the bolt will increase the load on the bolt.

و شاغولی تجهیزات عمودی بوسیله دوربین های تئودولیت و شاخص چک می شوند.
 Alignment و مشابه Leveling بوسیله قراردادن شیم بین شاسی و پد صورت می پذیرد. تلرانتس عمودی بودن دستگاه mm 0.8/I_m و حد اکثر ۱۹ mm خواهد بود. در شکل ۲۳-۲ یک نمونه از تجهیزات عمودی استاتیکی نشان داده شده است و نحوه درجه بندی برای چک کردن شاغولی با دوربین تئودولیت نشان داده شده است.(راستای ۰-۹۰-۲۷۰-۱۸۰ درجه در سه نقطه پایین، وسط و بالا



(Alignment) شکل ۲۳-۲: نحوه زاویه بندی یک برج در عملیات شاغولی

در مورد تجهیزات افقی که معمولاً از *Sliding Plate* استفاده می شود بایستی شیم ها بین پد و اسلالیدینگ پلیت فرار گیرد. و شیب بندی دستگاه طبق نقشه جزئیات رعایت شود. البته معمولاً شیب بندی را موقع ساختن در مورد پایه ها رعایت می کنند، ولی در مورد *Leveling* به این شیب بندی باید توجه شود تا اینکه از اشتباه ناظران و گروه های اجرایی جلوگیری شود.

Leveling را در هر دو جهت طول و عرض دستگاه و *Alignment* را در جهت شمال به جنوب و غرب به شرق دستگاه انجام خواهند داد. *Alignment* و *Leveling* نیز بایستی تحت فرمت های خاصی به کارفرما و ناظران مربوطه *QC* مکانیکال تحويل داده شود.

(Coupling Alignment): ۳-۵-۲ هم محوری

هم محوری به عملیاتی گفته می شود، که جهت در یک راستا قراردادن محورهای دستگاه محرک (الکتروموتور، گیربکس و یا توربین) و دستگاه متحرک (عامل) (پمپ، کمپرسور، ژنراتور، فن و دمنده، توربین و ...) و موازی نمودن مقاطع آنها (سطح هاب های کوپلینگ) صورت می پذیرد. هم محوری از عملیات فوق العاده حساس و دقیق نصب تجهیزات (وتاری می باشد، بنابراین در بخش بعد بطور کامل اساس و روش های مختلف آن شرح داده شده است. معمولاً در سایت ها پسته به نظر کارفرما و سازنده هم محوری در مراحل گوناگون و چندین بار صورت می گیرد. (بعد یا قبل از گروت ریزی نهایی، بعد از وصل لوله کشی تجهیزات، بعد از *Run* اولیه محرک) هم محوری بایستی در فرمت های خاصی تحويل بازرسان *QC* کارفرما داده شود. البته در صورتی که کارفرما به هر دلیلی مجاز نداند که همو محوری قبلاً گروت ریزی چک شود باید بیمانکار هم محوری را چک کند تا از مشکلات احتمالی بعد از گروت ریزی جلوگیری شود.

(Grouting): ۴-۵-۲ گروت ریزی

گروت ماده ای می باشد که سطح شاسی دستگاه را به فنداسیون اتصال می دهد و انتقال دهنده نیروها و انرات جانبی روی دستگاه ها به فنداسیون می باشد و یک ساپورت یکنواخت را برای تجهیزات فراهم می آورد، در واقع گروت پر کننده فاصله بین سطوح تجهیز (سطح زیرین شاسی، پلیت نشیمنگاه) و فنداسیون می باشد.

گروت ها معمولاً به سه شکل $G1$ و $G2$ و $G3$ (سیمانی، پایه سیمانی و اپوکسی) در دسترس می باشند که در بخش های بعد به تفضیل درمورد آنها بحث خواهد شد. بعد از آنکه تنظیمات نهایی روی تجهیز انجام گرفت نصب به مرحله تقریباً نهایی خود یعنی گروت ریزی می رسد.

بصورت کلی در مورد همه نوع های گروت قبل از استفاده باید موارد ذیل رعایت گردد.

۱- هرگونه مواد خارجی از سطح فنداسیون و سطح شناسی زدوده شود. (روغن، گردخاک، آب، زنگ زدگی) این کا توسط بریس زدن و تمیز کاری بوسیله هوای فشرده عاری از روغن انجام گیرد.

۲- در موارد خاص حتما نقشه گروت ریزی کاملاً چک شود. (در بخشی از نقشه جزئیات تجهیز نیز می تان اطلاعات مربوط به گروت آورده شود) این نقشه باید شامل اطلاعات زیر باشد.

- محل جوینت های ابیساطی - ارتفاع بالای گروت - نوع و میزان مصرف گروت
- جزئیات قالب گیری - محل های سوراخ های گروت ریزی و تخلیه هوا

- محل انکر بولتیا و میزان بیرون زدگی - ملزمات پیچ های ترازو و شیم ها
- محل و تعداد پین های گروت در صورت نیاز

تعریف پین گروت: به پین با میخهایی که قبل از گروت در داخل فنداسیون تعییه می شوند و یک مقدار از ارتفاع آنها در گروت باقی می ماند (جیت جلو گیری از جدا شدن گروت از بنن در انساط های حرارتی (باد) پین گروت گویند).

۳- همچنین روی لبه های فنداسیون تا سطح نهایی گروت طبق نقشه قالب بندی مناسب براساس نوع گروت صورت پذیرد

۴- در مورد طرز اختلاط گروت ها بایستی شدیداً دستور العمل شرکت های تامین کننده این مواد رعایت شوند.

۵- در هنگام گروت ریزی بایستی نمونه بردارهای آزمایشگاه نیز حضور داشته باشند. تا بتوانند نمونه واقعی را تهیه و بعداً طبق استاندارد $ASTMC579$ مورد آزمایش قرار دهند.

۶- در طول دوره خشک شدن گروت سفارشات سازندگان بایستی به دقت رعایت گردد.

(Coupling Alignment) : ۶-۲ روش‌های هم محوری :

مقدمه:

هم محور نمودن (الایمنت) محورهای دستگاههای دووار در واحدهای صنعتی دارای اهمیت فراوانی می‌باشد. چون باعث افزایش طول عمر دستگاه و متعلقات داخلی (بلبرینگ‌ها، آب‌بند‌ها، هاب‌ها، کوبلینگ، روتور و...)، کاهش تعمیرات، بالا بردن راندمان کاری دستگاه و کم کردن هزینه‌ها خواهد شد. معمولاً هم محورسازی توسط افراد با تجربه که بصورت تجربی این کار را باد گرفته‌اند صورت می‌پذیرد ولی به علت عدم درک علمی از کار با صرف وقت فراوان و آزمون خطا پیش خواهند رفت. در صورت انجام دادن این کار با روش علمی و درک کامل پروسه یقیناً کار بصورت دقیق‌تر و در زمانی کمتری انجام خواهد شد. در اینجا سعی شده است که اساس کار بصورت ساده و علمی شرح داده شود و فرمول‌های مورد استفاده از هر روش ارایه گردد.

در صورت عدم هم محوری خساراتی همچون افزایش ارتعاش، نشی و خرابی زودرس مکانیکال سیل‌ها، کاهش عمر یاتاقان‌ها، خرابی چرخ دنده‌ها، خرابی کوبلینگ، افزایش تلفات مکانیکی، کاهش قابلیت اطمینان و ضریب ایمنی دستگاه، کاهش زمانی در دست رسانیدن دستگاه و کاهش بازده کلی دستگاه خواهد شد. بنابراین انجام دادن هم محوری حتی با روش‌های کم دقت و ابزار آلات مقدماتی (شمش و فیلر) بهتر از اصلاً انجام ندادن الین می‌باشد. در جدول ۶-۲ بطور نمونه در صد کاهش طول عمر چند بلبرینگ براساس میزان ناهمراستایی و میزات بار مقایسه شده‌اند.

جدول ۶-۲: مقایسه طول عمر براساس میزان ناهمراستایی و بار در چند بلبرینگ خاص

شماره بلبرینگ	قطر شافت (mm)	ناهمراستایی (صد) میلی متر)	بار یاتاقان (Kg)	درصد کاهش عمر
--	45	.		
۱۴	۴۸	۳		
۲۰	۴۹	۱۲		۱۵
۲۵	۵۰	۲۵		
--	۴۵	.		
۲۵	۵۰	۳		۲۵
۴۵	۵۵	۱۲		
۶۰	۶۲	۲۵		

از عواملی که باعث بوجود آمدن غیر هم راستایی (*Misalignment*) مشود می توان

موارد ذیل را بر شمرد:

۱- فاکتورهای انسانی و مدیریتی که عبارتند از

- تلاش ها و استانداردهای بکاربرده شده - آموزش نیروی انسانی - زمان ناکافی برای انجام ابزار الکتریکی

- ابزارهای فیزیکی که عبارتند از:

- کیفیت فن داسیون - شناسی و صفحه های نگه دارنده دستگاه - انتخاب و نحوه اجرای گروت - روش اتصال لوله کشی و نحوه سایپورت کردن آنها - نوع کوپلینگ

- کیفیت ساخت و موئیز دستگاه


غیر هم راستایی (*Misalignment*) اساسا به دو صورت وجود افست بین دو محور و زاویه

دار بودن دو محور بسبت به هم یا بصورت ترکیبی در سیستم ها ظاهر می گردد. شکل ۲۴-۲.

همچنین غیر هم راستایی احتمال دارد در هر کدام از صفحات قائم و افقی دستگاه ها با همزمان در هر دو صفحه بوجود آید. شکل ۲۵-۲

در صفحه قائم نا هم راستایی را بوسیله جایگذاری شیم پلیت ها در زیر پایه ها یا برین می کنند و در صفحه افقی بو سیله جایجا کردن محرك به جوانب نا هم راستایی را از بین می برند. که برای جابجایی در صفحه

قائم جهت جایگذاری شیم از روشهای جک پیچی (*Jackscrews*). اهرم و دیلم، جک های متحرک و گوه ها و جرثقیل و قلاب استفاده می شود. و برای حرکت دادن دستگاه در صفحه افقی از روشهای جکش فلزی و گوه، جک پیچی (*Jackscrews*). جک های متحرک، قلاب های کشنده افقی استفاده می گردد.




شکل ۲۴-۲: انواع غیر هم راستایی

۱-۶-۲ روش‌های مختلف هم محورسازی:


الیمنت به روشهای دستی و چشمی، ساعت‌های اندیکاتور و لیزری یا انوری انجام بذیر است. در شکل ۲۶-۲ نحوه انجام و دقیق این روشهای با همدیگر مقایسه شده است. به علت دقت پایین روشهای چشمی کلاً از این روش مگر در جاهایی که دست رسمی به روشهای دیگر میسر نباشد، استفاده نمی‌شود. از روشهای معمول دستی می‌توان روش شمش و فیلتر گیج، تراز و نخ ریسمان (برای تنظیم پولی‌ها و چرخ زنجیرهای) را می‌توان نام برد.

VERTICALLY



شکل ۲۵-۲: غیر همسانی در صفحات قائم و افقی

Alignment methods




شکل ۲۶-۲: مقایسه انواع روشهای هم محور سازی

با توجه به برآورده شدن تلرنس الیمنت با دقت معمولی بو سیله بکاربردن روش های ساعت اندازه گیر (Dial Gage) این روشها از پر کاربردترین و ابتدا بین روشها هم محور سازی در واحد های فرایندی می باشند. اساس کار این روش بدین شکل است که ابتدا مقادیر انحرافات یکی از محورها در جهت های مختلف نسبت به محور دیگر توسط ساعت های اندازه گیر قرائت می شوند و بواسیله روشی محاسباتی و ترسیمی مقادیر تغییرات و جابجایی پایه ها محاسبه و بررسی آنها اعمال می شود. با توجه به اینکه در کلیه روشها هم محور سازی تمام جابجایی ها روی محرك ها (الکتروموتورها) صورت می گیرد، به این دستگاهها متحرك گویند. و دستگاه عامل (پمپ، کمپرسور و .) ثابت می باشند به آنها دستگاه ثابت گویند. از روشها معمول این گروه Face - Face Distance . Two Face - Round . (Face-Rim) Face - Round می توان Reverse و Face - Round را نام برد. در ادامه روش کاربرد و مزایا و معایب هر کدام بحث می گردد.

الف: روش Face - Round

در این روش طبق شکل ۲۷-۲ از ۲ عدد Dial-Gage که یکی روی لبه هاب دستگاه متحرك (Rim) و دیگری روی صورت هاب (Face) همان دستگاه بسته شده اند استفاده می شود و پایه نگهدارنده ساعت ها توسط فیکسچر خاصی روی هاب دستگاه ثابت نصب می شود. سیس ساعت ها در صفحه قائم در موقعیت ساعت ۱۲ روی صفر تنظیم می شوند و سیس محور دستگاه ثابت دوران می کند و در موقعیت ساعت ۶ میزان اختلاف ها خواهد می شود. و در صفحه افقی در موقعیت ساعت ۳ روی صفر تنظیم و در موقعیت ساعت ۹ اختلاف ها فرائت می گردد. این روش یک روش سنتی و شاید عمومی ترین روشی است که اکثر مورد استفاده قرار می گیرد.



ماشین هتحرک

هاشین ساکن

شکل ۲۷-۲: نحوه قرار گیری گیج های اندازه گیری در روش Face-Round

مزایای روش Face - Round :


- ۱- این روش در ماشین آلاتی که شافت ماشین متحرک آنها آنها خیلی سنگین می باشند و به راحتی قابل چرخیدن نیستند روش مناسبی می باشد.
- ۲- این روش برای حالاتی که قطر کوبلینگ ها نسبت به فاصله *Spacer* (قطعه ای اسپول مانند که اتصال دهنده هاب های روی شافت های ماشین ها می باشد) بیشتر است نسبت به دیگر روشها از دقت بیشتری برخوردار است.
- ۳- استفاده از این روش در ماشین ها کوچک از روش *Reverse* راحت تر و دارای دقت بیشتری است.
- ۴- درک فیزیکی آن راحتر از روش *Reverse* خواهد بود.

محدودیت های روش Face & Round :

- ۱- روی دستگاههایی که محور دستگاه ثابت آنها آن قادر به چرخیدن نیست و ممکن است خارج از مرکز بودن کوبلینگ یا خمیدگی شفت و ناصافی روی سطح روت آن تأثیر بگذارد، روش مناسبی نمی باشد.
- ۲- در حاهایی که امکان حرکت محوری شفت ها (لقی محوری) باشد، این روش کارآمد نخواهد بود.
- ۳- برای کوبلینگ هایی با قطر کم و فاصله زیاد این روش از دقت کمتری نسبت به *Reverse* برخوردار است.
- ۴- محاسبات ترسیمی این روش پیچیده تر از روش *Reverse* است.

ب: روش Two Face - Round

دقیقاً مشابه روش قبلی است با این تفاوت با اختلاف ۱۸۰ درجه یک ساعت اندازه گیری دیگر روی صورت هاب کوبلینگ بسته خواهد شد. بیشتر برای حذف حالت حرکت های محوری بکار برده می شود. شکل ۲۸-۲



شکل ۲۸-۲: نحوه قرار گیری گیج های اندازه گیری در روش Two Face-Round

ج: روش Face-Face Distance


معمولًا برای حالاتی که فاصله دو دستگاه زیاد است و از شفت های بلند جهت کوبله کردن آنها بهم دیگر استفاده می شود، استفاده می گردد. شکل ۲۹-۲

مزایا :

- ۱- برای حالاتی که طول شفت خیلی زیاد است روشن مناسبی است.
- ۲- دقت این روش تحت تأثیر spool با طول زیاد قرار نمی گیرد.

معایب :

- ۱- موقعی که اسپول برداشته شود این روش کارآیی ندارد.
- ۲- دقت هندسی این روش از دیگر روش ها کمتر است.
- ۳- حرکت های محوری روی الین تأثیر گذار است.
- ۴- وزن زیاد اسپول باعث عدم امکان هم محوری دقیق می شود.
- ۵- این روش فقط در حالاتی که طول شفت خیلی بلند باشد کاربرد دارد در جاهای دیگر بکلی منسوخ می باشد.



شکل ۲۹-۲: نحوه قرار گیری گیج های اندازه گیری در روش Face-Face Distance


د: روش Reverse

این روش اغلب در کاربردهای صنعتی بر دیگر روش ها ترجیح داده می شود. و روش کار بدین صورت است ۲ ساعت اندازه گیر روی لبه هاب ها بسته می شود و پایه آنها روی محور هاب دیگر

قرار داده می شوند. در صفحه قائم یا افقی ابتدا هر دو ساعات روی صفر تنظیم می شوند و بعد از دوران هر دو محور به اندازه ۱۸۰ درجه مقادیر انحرافات امتداد محورها نسبت به همدیگر اندازه گیری خواهد شد. (شکل ۲-۳) البته برای راحتی خواندن اندازه ها و راحتی چرخش اکثراً یکی از گیج ها روی لبه بالایی و دیگری روی لبه پایینی مانند شکل دست راست قرار داده می شوند.

مزایای این روش :

- ۱- چون هر دو شفت با همدیگر می چرخند خارج از محور بودن کوبلینگ ها و ناصافی سطوح از دقت کار نمی کاهد.
- ۲- دقیق‌ترین تاثیر حرکت محوری شفت ها قرار نمی گیرید.
- ۳- این روش حتی بدون دیسکوبله کردن دستگاه قابل انجام است.
- ۴- دقیق‌ترین روش از روش‌های دیگر است.



شکل ۲-۲: نحوه قرار گیری گیج های اندازه گیری در روش Reverse Bracket Segment

- ۵- میزان خیر سیستم اهرم بندی ساعت اندازه گیری (Bracket Segment) خیلی راحت تر از حالت های دیگر بدست می آید.

معایب :


- ۱- این روش برای حالتی که فاصله کوبلینگ خیلی کم باشد دقیق‌تر ندارد.
- ۲- در این روش هر دو شفت بایستی با همدیگر به چرخند و در حالتی که شفت نمی چرخد یا سخت می چرخد اصلًا این روش قابل استفاده نمی باشد.

۳- در جاهایی که قطر کوپلینگ نسبت به فاصله بیشتر است این روش دقیق‌تری نسبت به *Face-Round* دارد.

۴- اگر فاصله کوپلینگ خیلی زیاد باشد به دلیل خیز ناشی از وزن اهرم بندی ، در صد خطای روش افزایش پیدا می کند

و: روش نوری *Optic*

با پیدا شدن ماشین آلات دوار با سرعت بالا و ترانس های محدود تر، هم محور سازی به روش های ساعت اندازه گیری با ترانس حدود 0.01 میلی متر و امکان وجود خیز سیستم اهرم بندی و تأثیر گذاشتن روی دقیقت روش، بیاز به روش های جدید تری در صنعت بوجود آمد. که روش نوری یکی از این روش ها می باشد. همانطور که در شکل ۳۱-۲ پیداست اجزاء یک سیستم لیزری شامل یک منبع نور لیزر (بوسیله یک دیود لیزری تامین می شود)، یک صفحه آشکار ساز لیزری (که به پرتو های لیزر حساس است و موقعیت کلیه نقاط آن صفحه برای کامپیوترا شناخته شده اند)، اتصال دهنده ها و سیستم کامپیوترا می باشد. منبع فرستنده لیزر توسط پایه های مخصوص روی یکی از دستگاهها نصب شده و صفحه آشکار ساز روی دستگاه دیگر نصب می شود. و هر گونه اختلاف این محورها توسط کامپیوترا ثبت و پردازش می گردد و نتایج به شکل دستور العمل به اپراتور داده می شود. از این روش می توان برای چک کردن و تحیت کنترل بودن مداوم الیمنت دستگاه های پر سرعت خیلی حساس همراه با یک سیستم هشدار دهنده و حتی خاموش کننده دستگاه در صورت عدم تنظیم خارج از برنامه استفاده نمود.



شکل ۳۱-۲: نحوه قرار گیری تجهیزات اندازه گیری در روش لیزری

مزایا:

- ۱- عدم انحراف اشعه لیزر
- ۲- اندازه گیری و تبادل اطلاعات با کامپیوتر
- ۳- محاسبه تغییرات و جابجایی ها توسط نرم افزار و نمایش آنها
- ۴- قابلیت استفاده برای فواصل کم و زیاد
- ۵- سرعت و دقت بالا و سهولت کار
- ۶- عدم نیاز به جدا کردن کوبلینگ

۲-۶-۲ ملزمات قبل از هم محوری :

قبل از الیمنت جیبت جلو گیری از مسائل و مشکلات بعدی و دوباره کاری ها مراحل زیر مورد بازنگری قرار گیرد.


- بررسی فنداسیون و تایید شدن حالت *Leveling* دستگاه
- بررسی شاسی دستگاه از لحاظ داشتن صلیبت، عدم پیچیدگی، مسطح بودن نشیمن گاههای پر بودن زیر شاسی توسط گروت.
- بررسی سیستم های لوله کشی و تحت تنش نبودن دستگاه توسط اتصالات لوله کشی بوسیله اندازه گیری انحرافات فلنج ها هنگام باز و بسته کردن *Stud Bolt* های فلنج ها
- تمیز بودن سطوح محل قرارگیری شیم ها بین شاسی و دستگاه.
- بررسی امکان جابجایی دستگاه در صفحات افقی و قائم.
- استفاده و فراهم نمودن شیم های استنلس استیل مقاوم در برابر خوردگی در صخامت های متفاوت.
- استفاده از ابزار آلات مناسب و کالیبره شده. (انواع ساعت های اندازه گیر، پایه ساعت، ترک متر، میکرومتر داخلی و خارجی، ابزارهای شیم بری، آچارهای مناسب، ماشین حساب، فیکچر و تکیدارنده مناسب ساعت ها)
- ساعت های اندازه گیری از لحاظ سالم بودن چک شوند.
- چک کردن میزان خیز سیستم اهرم بندی (*Brackt Segment*) ساعت اندازه گیری. اینکار معمولاً بوسیله لوله صلب کاملاً صاف و اندازه گیری انحراف در موقعیت ساعت ۶ نسبت به ساعت ۱۲ انجام می پذیرد.

- چک کردن وضعیت محورها و کوپلینگ ها از لحاظ خمیدگی و انحرافات بیش از حد.
- چک نمودن لقی پایه ها (*Soft Foot*)
- بررسی شرایط عمومی دستگاه و براساس تلرنس خواسته شده روش هم محور سازی مناسب انتخاب شود، در جدول ۵-۲ میزان تلرنس ها براساس دور برای ماشین های دوار آورده شده اند.

جدول ۵-۲: تلرنس های پیش نهادی برای هم محور سازی

تلرنس لقی	میزان تلرنس عدم	میزان تلرنس عدم	هم راستایی (افست فاصله Spacer)	موازی بودن سطوح هاب ها (فاصله به ازای محوری) (mm)	درازی (mm)	سرعت دورانی (RPM)
قابل عالی قبول	قابل عالی قبول	قابل قبول عالی	قابل قبول عالی	قابل قبول عالی	قابل قبول	
۰,۱۵	۰,۲۵	۰,۰۹	۰,۱۳	۰,۰۹	۰,۱۹	<۷۵۰
۰,۰۷	۰,۱۲	۰,۰۵	۰,۰۷	۰,۰۶	۰,۰۹	۷۵۰-۱۵۰۰
۰,۰۴	۰,۰۷	۰,۰۳	۰,۰۴	۰,۰۳	۰,۰۶	۱۵۰۰-۳۰۰۰
						۱۵۰۰
						۷۴۰۰
						۳۰۰۰

در شکل ۳۲-۲ محدوده تلرنس هایی المنت عالی، قابل قبول، ضعیف و نایمن براساس دور ماشین در نمودار دست راست و دوره های خرائی ماشین براساس میزان ناهم محوری و دور در نمودار دست چپ آمده اند.



شکل ۲-۲: نمودار های تدریس و دوره های خرابی ماشین

(Soft Foot) لقی پایه:

هنگامی که یکی یا قسمی از پایه های دستگاه کاملاً روی *Base Plate* قرار نگیرد، اصطلاحاً گویند دستگاه لقی پایه (*Soft Foot*) دارد. لقی پایه بصورت یکی از حالات مواری بودن سطوح زاویه دار بودن سطوح، پیچیدگی سطوح و تحریک شده (حالت فنری داشتن) یا ترکیبی از آنها میتواند در سیستم ظاهر شود.

مسائلی همچون کوتاه بند بودن پایه ها، ناصاف بودن شاسی، پوسیدگی، کثافت و گردوغبار، تمیز نبودن شیمزها، زیاد بودن تعداد آنها و حالت فنری داشتن و جوشکاری روی پایه دستگاه می توانند باعث بوجود آمدن لقی پایه شوند. لقی پایه ها می توانند باعث بوجود آمدن عوامل مضری همچون تغییر شکل و شکسته شدن پایه ها، خمیدگی شفت درایر پیچیدگی، به هم خوردن *Center Line* بلبرینگ ها و خرابی زود رس یاتاقان ها، ارتعاش دستگاه به هم خوردن فاصله هوانی بین روتور و استاتور و تاثیر روی بازده، به هم خوردن هم محوری بعد از هر بار باز و بسته نمودن اسپیسر، شوند. لقی پایه ها را می توان با استفاده از ساعت اندازه گیری و باز و بسته کردن نوبتی پیچ های اتصال دهنده به شای و اندازه گیری فاصله زیر پایه ها نوسط فیلراندازه گیری نمود و با جایگذاری شیم مناسب اثر آن را کم با بر طرف نمود. در غیر این صورت مراتب به کار فرما جیت هر گونه تصمیم ارجاع داده شود.

۴-۶-۲ شرح روشهای مرسوم هم محورسازی:

با توجه به پرکاربردتر بودن روشهای *Reverse* و *Face-Round* در این قسمت بیشتر در مورد آنها بحث خواهد شد. اساس کلیه روشهای هم محورسازی بدين طريق است که ابتدا موقعیت یک خط در صفحه معلوم می گردد. و انحرافات دیگر نقاط نسبت به آن خط اندازه گرفته می شوند و این انحرافات را به صفر خواهند رساند. این کار در دو صفحه قائم و افقی بصورت مستقل و جداگانه انجام خواهد شد. و چندین بار جک و ثکرار می گردد که این اختلافات به صفر میل کند. از ۲ طريق می توان موقعیت یک خط در صفحه را بدست آورد.


(الف) یک نقطه و زاویه آن با محور افق (اساس روش *Face-Round*)

(ب) دو نقطه معلوم (اساس روش *Reverse*)


معمولآً محور شفت پمپ (عامل) بعنوان مرجع درنظر گرفته می شود و کلیه تغییرات و جابجایی ها روی الکتروموتور انجام می پذیرد. در فرانت ساعت باید به جهت چرخش عقربه دقت شود. چون ممکن است عقربه یک دور کامل که معادل یک میلیمتر است را چرخش نماید. تعداد دورهای عقربه بزرگ توسط یک عقربه کوچک نشان داده می شود. جهت مثبت عقربه با چرخش در جهت ساعتگرد می باشد که با تور قرن سوزن ساعت همراه می باشد و جهت منفی بر عکس خواهد بود. معمولآً ساعت ها به دو صورت روی هاب شفت ها بسته می شوند، حالت محوری(*Face*) که برای اندازه گیری تغییرات فاصله عمودی بین دو صفحه هاب (زاویه ای) و حالت شعاعی (*Rim or Round*) که برای اندازه گیری تغییرات ارتفاعی محورهای شفت ها نسبت به هم دیگر (افست). در روش *Face-Round* یکی از ساعت ها محوری و یکی دیگر شعاعی بسته خواهد شد. در روش *Reverse* هر دو ساعت شعاعی بسته می شوند.

اندازه گیری های افست و زاویه ای در دو صفحه عمودی (محل ساعت های ۶ و ۱۲) و افقی (محل ساعت های ۹ و ۳) بصورت جداگانه و مستقل انجام می پذیرد. در حالتی که عدد خوانده شده روی *Face* (محوری) منفی باشد دو هاب شکل ۸ و در حالت مثبت کل ۷ را به خود می گیرند. شکل ۳۲-۲

R<0, F>0
R>0, F>0



F<0, R<0



F>0, R>0



F<0, R>0



F>0, R>0

شکل ۲-۳۴: قرار گیری هاب ها نسبت به هم در روش Face-Round


در روش Face-Round همانطور در شکل ۲-۳۴ نشان داده شده است با توجه به عمود بودن هاب بر محور ها مقادیر جابجایی های پایه ها مطابق فرمول های ارایه شده می باشد. حالت جابجایی در صفحه افقی دقیقا مشابه این شکل فقط در راستای راست و چپ خواند بود.

فرمول ها و روش اندازه گیری جابجایی های پایه ها در روش Reverse در شکل ۲-۳۵ نشان داده شده اند. در صفحه افقی روابط و حالات مشابه خواهند بود.

شکل های نشان داده شده برای حالت خاصی می باشند ولی فرمول ها کلی خواهند بود. با در نظر گرفتن منفی یا مثبت بودن اعداد قرائت شده در فرمولها.

باید دقت شود مقادیر IB, OB به ترتیب معرف جابجایی پایه جلو و عقب دستگاه متحرک در هر دو روش و در صفحات افقی و قائم می باشد.

Face-Round



$$IB = IH + HB$$


$$OB = OK + KB$$

$$IB = F/D \cdot (a) + R/2$$

$$OB = F/D \cdot (a+b) + R/2$$

شكل ۲-۴: اندازه گیری تغیرات در روش Face-Round

Reverse



$$IB = IH + HB$$

$$R1/2$$

$$OB = OK + KB$$

$$IB = ((R1 - R2)/2C) * (a+c) + (R2)/2$$

$$OB = ((R1 - R2)/2C) * (a+b+c) + (R2)/2$$

شكل ۲-۵: اندازه گیری تغیرات در روش Reverse

۷-۷ متعلقات تجهیزات : (Equipment Accessory)

المتعلقات تجهیزات بصورت کلی به دو دسته داخلی و خارجی با توجه به موقعیت محل نصب نسبت به تجهیز تقسیم می شوند.

۱-۷-۲ متعلقات خارجی : (External Accessory)

معمولاً برای بازدیدهای درون ای، بازو بسته کردن شیرهای متصل شده به تجهیزات استانداری، و دسترسی به ورودی تجهیزات در اتفاق (تاورها و برج‌ها) از یک سری پلت فرم، راه رو، نردبان، نرده و شبکه‌های کف (*Handrail, Ladder, Walkway, Platform, Grating*) استفاده می‌گردد. که به این مجموعه، المتعلقات خارجی گفته می‌شود. همچنین در بعضی از پمپ‌ها و کمپرسورهای کوچک برای حنک کاری روغن آنها از کولرهای جهت حنک کاری استفاده می‌شود که جزء المتعلقات خارجی محسوب می‌شوند. بعد از اتمام مرافق نصب و گروت کامل نصب این نوع سازه‌های فلزی طبق نقشه شروع خواهد شد. بایستی دقت شود در هر شرایطی (مفایبرت و عدم نصب پذیری) مجاز نخواهیم بود، روی تجهیزات تحت فشار عملیات کارگرم (برشکاری و جوشکاری) انجام دهیم. در مورد این نصب‌ها بایستی تلاش‌های متعلقات سازه‌های فلزی را بکار برد. در مواردی که برای نصب از سوراخ‌های لویابی (برای جبران انقباض و انبساط) استفاده شده است، بایستی بیچ و مهره آن محل تا حد انتها می‌شود.

۲-۷-۲ متعلقات داخلی : (Internal Accessory)

به قطعاتی که در داخل تجهیزات نصب می‌شوند، المتعلقات داخلی گفته می‌شود. این گونه موارد نصب معمولاً در تاورها (نیزهای اصلی، ساپورت‌ها، سینی‌ها پخش، سینی‌های حذب) و همزنهای (قطعات شفت و پروانه) بصورت عمدت دیده می‌شوند.

نصب داخلی تاورها بایستی طبق دستورالعمل شرکت سازنده انجام پذیرد. و بصورت رعایت کامل توالی کار رعایت شود. بایستی در رعایت دستورالعمل، ترتیب کار و نقشه‌های نصب کاملاً دقت شود زیرا هر گونه اشتباه مستلزم خسارات عمدت ای از لحاظ نیروی کاری و زمان خواهد بود. معمولاً در هر مرحله بایستی ناظر QC قطعات داخلی را طبق چک لیست قطعات و ایتم‌های

بازرسی چک نماید، و دستور کار برای مرحله بعدی صادر شود. در مورد کار در داخل تاورها بایستی کاملاً نکات ایمنی رعایت گردد و حتماً از فن و دمنده‌ها برای جریان هوا استفاده شود. همچنین با توجه به حساسیت بودن بار و موقعیت افراد (زیر بار)، بایستی بصورت رورانه وضعیت قلاب، واپرها و دستگاه جرثقیل (وینچ) چک گردد.

۲-۸ انواع گروت:

معمولآ در نصب تجهیزات واحدهای فرایندی و صنعتی از سه نوع گروت G1، G2، G3 استفاده می‌شود. در زیر بطور خلاصه این نوع گروت‌های شرح داده می‌شوند.

۲-۸-۱ گروت G1:

این نوع گروت همان بنن معمولی با ملات سیمان خواهد بود، که در گروت ریزی‌ها معمولآ برای پر کردن فضای خالی شاسی‌ها (بعداز گروت اصلی) یا شبکه‌بندی فضای داخل (*Skirt*) تجهیزات استاتیک قائم)، جهت سنجین کردن شاسی و جلوگیری از جمع شدن آب باران و غیره استفاده می‌شود.

۲-۸-۲ گروت G2:

این گروت به اسم‌های *Cement-Base* یا پایه سیمانی (*Non-Shrink*) نیز شناخته می‌شوند. این گروت‌ها از ترکیب سیمان، ماسه و مواد افزودنی دیگر جهت بالابردن خواص مکانیکی و فیزیکی ساخته می‌شوند. از مزایای این نوع گروت می‌توان موارد ذیل را بر شمرد.

- عدم نیاز به ابزار خاص جهت استفاده
- ارزان بودن
- نداشتن تاریخ انقضای
- آماده شدن راحت
- عدم مهارت حیلی خاص برای استفاده

معمولآ از این گروت‌ها در اکثر تجهیزات استاتیکی (مگر اینکه از طرف سازنده نوع دیگری تعیین شده باشد) و تجهیزات روتاری دور پایین که مسئله ارتعاش و اختلاف درجه حرارت و

نیروهای دینامیکی زیاد مورد توجه نیستند و همچنین بعنوان پر کننده استفاده می شود. همچنین از معایب آنها می توان موارد ذیل را نام برد.

- چسبندگی کمتر نسبت به G3

- وجود تخلخل و قابل رسوخ بودن

- پایین بودن سیالیت و عدم توانایی پر کردن فضای های کوچک

- احتمال پوسته شدن و عمر کمتر

- ضریب انقباض بیشتر نسبت به G3 و احتمال جداشدن از شاسی و Base Plate

- در مقابل اسید و حملات شیمیایی پایداری کمتری دارد.

البته نوع گروت مورد استفاده توسط سازندگان تجهیزات تعیین و در نقشه ها ذکر خواهد شد. روش آماده سازی این نوع گروت بدین شکل می باشد که یک بسته ۲۵ کیلو گرمی را با ۴ لیتر آب شیرین با دمای ۲۰-۲۵ درجه سانتی گراد مخلوط می کنند و با همزن مناسب مخلوط را تا بدست آمدن حالت یکنواخت هم می فرند.

. بیترین دما برای گروت ریزی بین 5°C تا 20°C می باشد در صورت عدم دسترسی به

این بازه دمای بوسیله اعمالی مثل هیتر یا یخ بایستی دمای مورد نظر ایجاد شود. در مورد گروت ریزی پایه سیمانی (G2) بایستی بعد از تمیز کاری سطح فنداسیون از ساعاتی قبل از گروت ریزی توسط آب خیسانده شود (Water Soaking) ولی دقیق تر موضع گروت ریزی آب سطح فنداسیون تخلیه شود.

همچنین بعد از گروت ریزی و سفت شدن اولیه سطح گروت باید تا ۴۸ ساعت مرطوب نگه داشته شود و در جاهای خشک بیتر است از پوشش هایی که اب را می توانند در خود نگه دارند استفاده نمود (مثل گونه های کنفی)

۳-۸-۲ گروت G3 :

این نوع گروت بیشتر به اسم گروت ابوقسی مشهور است و معمولاً بصورت ۳ جزئی (رژن یا پایه، عامل سفت کننده (هاردنر) و ماده پر کننده (پودر)) در بازار موجود می باشد و دستورالعمل مصرف آنها توسط سازندگان و تهیه کنندگان این متریال ها به مجری ها اعلام می شود. از مزایای این نوع گروت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- عاری از منفذ و خلل و عیر قابل نفوذاند
- چسبندگی خیلی خوب (به بتن و فلز)
- طول عمر و دوام خیلی زیاد
- سیالات زیاد و خاصیت پر کنندگی بالا
- خشک شدن سریع اشاره نمود
- ضربب انقباض پایین

همچنین از معایب آنها می توان به موارد ذیل را بر شمرد:

- قیمت بالا
- فاسد شدن (در حالت متربال)
- در حین استفاده نیاز به احتیاط و تخصص و پیش بینی دارد.
- نیاز به ابزارهای خاص و مهارت دارد

با توجه به شبیهای بودن این مواد در طول زمان مخلوط کردن، بارگیری و غیره باید حداقل احتیاط های زیر رعایت شود.

- سند های اطلاعات اینمی این مواد مطالعه و خطرات احتمالی به پرسنل در گیر گوشزد شود.
- افرادی که گروت را مخلوط می کنند باید از عینک، محافظ صورت و پیش بند استفاده کنند.
- افرادی که در کار ریختن گروت هستند حتما از دستکش استفاده کنند.
- کسانی که در معرض گرد و ذاک پودر هنگام ریختن و اختلاط می باشند باید از ماسک با دهان بند طبی مناسب استفاده کنند.

- آب و صابون برای شستن دست دوره ای موجود باشد.

- بعضی از گروت ها در معرض واکنش های گرمای زای قوی قرار دارند و امکان سوختگی های حرارتی وجود دارد، بنابراین در این زمینه احتیاط زیادی بعمل آید.


ریختن گروت تنها بخش کوچکی از عملیات گروت ماشین الات می باشد و قسمت عمده آن مربوط به آماده سازی سطح و خدمات کار می باشد. که تفاوت اعمال این کارها می تواند بر طول عمر گروت شدیداً موثر باشد

قبل از بکار بردن گروت باید موارد زیر در مورد اماده سازی فنداسیون و قالب بندی رعایت کردد.

- در حالتی که گروت اپوکسی در سطح بزرگی احرا می شود برای جلوگیری از ترک برداشتن مخصوصا در حالتی که اختلاف درجه حرارت دستگاه و گروت بیشتر از 30°C درجه سانتی گراد باشد باید در فواصل ۱.۴ الی ۲.۸ متر در سطح از جوینت های اببساطی استفاده شود. جوینت اببساطی از لایه ای با عرض $25-15\text{mm}$ از مواد رابر فومی متناسب با گروت که بوسیله چسبهای سیلیکونی بافیداسیون آب بند می شوند ف ایجاد می گردد.

- خشک شدن فنداسیون قبل گروت چک شود، فنداسیون باید از ۷ روز قبل از گروت ریزی خشک شود. و هرگز گروت اپوکسی در محیط های نمناک و خیس اجرا نشود.
- از سالم بودن و عمود بودن انکر بولت ها مطمئن شوید.
- یک کاور مناسب محافظ در برابر آب و هوا تهیه شود. باد ف بارانف آفتاب و دمای محیط شدیدا بر کیفیت گروت موثر می باشند. در هوای گرم سطح فنداسیون زیر سایه بان نگه داشته شود تا اینکه از تابش آفتاب و رطوبت و باران محافظت شود و در هوای سرد دمای سطح فنداسیون بوسیله منبع حرارتی مناسب به بالای ۱۸ درجه سانتی گراد از ۸ ساعت قبل آورده شود.
- هرگونه آلودگی و زنگ زدگی از قبل از سطح در تماس شاسی با صفحات نشیمن گاه با گروت زدوده شود.
- همه سوراخ های متفرقه و سوراخ های پیچی صفحه نشیمن گاه توسط گریس با واکس نرم پر شوند. دقیق شود واکس یا گریس با سطح شاسی با فنداسیون تماس و برخورد نکند.
- چک شود همه مراحل نصب از قبیل *Centring, Leveling, Precoupling Alignment* قبل انجام شده و تحويل ناظران کارفرما داده شده اند.
- چک شود سوراخ های گروت ریزی و تهییه شاسی در دست رس باشند.
- مطمئن شوید که شاسی کاملا سالم و حوش های آن ناییوستگی و ترک نداشته باشد.
- مواد قالب بندی باید از موادی ساخته شوند که مقاومت مناسب و صلابت کافی داشته باشند. قالب ها باید به فنداسیون یا سطح زیر سازی شده اصلی سایت متصل شوند.
- سطح داخلی قالب و در تماس با مواد گروت باید با یک ماده مناسب مثل واکس یا گریس جیبت راحت جدادشدن از گروت بوشش داده شوند.
- منفذ قالب باید کاملا با مواد مناسب مثل رابر سیلیکون *RTV* آب بندی شود. زیرا مواد گروت اپوکسی از حلت خود سفت شوندگی در حلت چکه برخوردار نمی باشند و در صورت چکه و نشتی روی سطح فرورفتگی ایجاد می شود.
- لبه های افقی قالب باید طوری ساخته شود که روی گروت نهایی یک پخ mm^{25} با زاویه ۴۵ درجه شکل گیرد. در صورتی این پخ در نظر گرفته نشود کار روی گروت خشک شده خیلی مشکل خواهد بود.
- نمونه ای از یک قالب گروت ریزی در شکل ۳۶-۲ نشان داده شده است. مطمئن شوید که دمای سطح فنداسیون سطح فلزات در رنج ۱۸-۳۲ درجه سانتی گراد است.

- از تمیزی، خشک و در ظرف های در بسته بودن و دمای مواد گروت حدود ۲۱ درجه ساقی گراد در ۴۸ ساعت گذشته اطمینان حاصل کنید.
- دقت کنید به میزان کافی با ۱۵-۲۵ درصد اضافه متریال گروت در سایت موجود باشد.
- مطمین شوید که ابزار آلات تمیز، مخلوط کن و سائل ایمنی مناسب در سایت موجود باشد.
- قبل از گروت ریزی فضای بین اسیف و انکر بولت توسط یک ماده شکل پذیر فومی جهت دادن آزادی حرکت به انکر بولت پر شود. و رزوه های آن توسط باند مناسب پوشانده شوند.
- مگر اینکه موارد دیگری ذکر شده باشد و گرنه بیشتر است پمپ و دستگاه های دیگر از روی شاسی و پلیت نگهدارنده برداشته شود. این کار باعث می شود که راه دست ریزی برای گروت ریزی بیشتر شود، نقاط تخلیه راحت تر چک شوند، تمیز کاری شاسی راحت تر است و تمیز کاری دستگاه مورد نیاز نیست.



شکل ۲-۳۶: نمونه ای از قلب بندی برای گروت

- معمولاً پکروز قبل از گروت ریزی باید جلسه ای بدین منظور تشکیل گردد که در آن جلسه روی روش کار، نوع گروت، وجود متریال و مستولیت توافق شود. در این جلسه باید نماینده فنی شرکت سازنده گروت، نماینده طراح ماشین، هماهنگ کننده کارفرما، سوپر وایز گروت ریزی و افسر HSE حضور داشته باشند. برای ماشین آلات مشابه معمولاً یک جلسه تشکیل می گردد. در جلسه باید پیش آمد های اتفاقی نیز بررسی شود (مثل کار در زیر باران و شرایط نامساعد جوی).
- گروت ریزی در صورتی شروع می شود باید پیوسته بدون وقفه ادامه پیدا کند.

- در مورد اختلاط و ریختن گروت باید موارد زیر رعایت گردد
- مواد گروت (رزین، هاردنر و پودر) بصورت واحد جزئی مصرف و مخلوط نشود.
 - ابتدا رزین و هاردنر با دور $RPM 250-300$ با همدیگر طبق زمان سفرش شده سازنده مخلوط شوند. در این زمان دقت شود که کمتر هوا با مواد قاطی گردد.
 - پودر به مخلوط رزین و هاردنر به آرامی اضافه شود. و گروت در این مرحله در یک میکسچر دور پایین ($RPM 20-15$) بطور کامل مخلوط شوند تا یک مخلوط همگن بدست آید.
 - بعد از همزدن مخلوط به مدت ۵ - ۱۰ دقیقه نگه داشته می شود، که حباب های هوای محبوس شده در مخلوط از گروت خارج گردند، تا بعداً باعث بوجود آمدن تخلخل و حباب در سطح گروت نشود
 - با توجه به سیالیت و چسبندگی خیلی زیاد این گروت در هنگام ریختن داخل قالب بایستی حتماً از یک چیت (در جهت عرض دستگاه بعد کوچکتر) ریخته شود. تا حریان بصورت لامینار داخل قالب را پر کند و از توی هم رفتن جریانها و احتمالاً باقی ماندن فضای خالی جلوگیری بعمل آید.
 - هرگز برای کمک به جریان گروت گروت را مرتعش نکنید چون این کار باعث جدا شدن پودر از رزین می شود. بصورت محدود از وسائل هل دهنده برای پخش گروت استفاده شود.
 - بصورت پیوسته و مداوم چکه کردن و نشستن قالب را چک کنید.
 - حباب هایی را که از روی سطح گروت خارج می شوند را مب توان بوسیله یک اسپری سبک سطحی حلال تمیز کاری سازنده گروت برطرف نمود.
 - اگر لازم شد سطح نهایی گروت مalle کشی شود تا یک سطح غیر لیز (غیر صیقلی) بوجود آید. البته این کار را می توان بوسیله استفاده از حلال گروت نیز انجام داد که باید دقت شود بحلال با سطح گروت قاطی نشود.
 - بعد از گروت ریزی موارد زیر رعایت گردد.
 - معمولاً گروت بعد از ۳ روز خشک خواهد شد و می توان قالب ها و جک بولت ها را برداشت. ولی باید از مقاومت و سختی آن مطمئن شد.

- فرمی و انعطاف پذیری گروت بوسله گیج اندیکاتور چک شود. پایه گیج را به فنداسیون وصل نموده و شاخص روی شاسی باشد و به ترتیب مهره های انکر بولت سفت می شود در هر حالت باید عفریه بیشتر از ۳۰ میکرومتر را نشان دهد.
- بعد از خشک شدن گروت جوبنت های انساطی توسط آب بند ها (لاستیک اپوکسیها لاستیک مایع یا رابر سیلیکون *RTV*) پر شود.
- بعد از خشک شدن کامل گروت باید از وجود حفره خالی در زیر شاسی اطمینان حاصل نمود. بوسیله ضربه زدن صدای تپ تپ صلب برای محل های پر و صدای تبلی مانند نشان دهنده حفره می باشد. محل های حفره بدقت شانه گذاری گردد.
- در محل حفره در انتهای ها ۲ سوراخ ۱/۸ اینچ در انتهای های حفره ایجاد شود(برای گروت و تخلیه). گروت بوسیله یک گان مناسب بداخل حفره پمپ شود تا از سوراخ تخلیه گروت بیرون زده شود. در پر کردن دقت شود دو سوراخ حتما به همدیگر راه داشته باشند که این کار را می توان با دمیدن هوا قبل کار چک نمود.
- هرگونه گروت اضافی از روی سطوح تجهیزات و فنداسیون بوسیله حلال تایید شده شرکت سارنده برداشته شود.
- البته برای اطلاعات بیشتر از خواص شیمیایی، مکانیکی، ترکیبات و قیمت باستی از کاتالوگ و سایت های اینترنتی سازندگان استفاده نمود. (در ایران نمایندگی های شرکت های *Fosroc*، *Degusa* از معروفترین تامین کننده گان این نوع متریال ها می باشند).

۹-۴ نصب پکیج: (*Package Installation*)

از پکیج های معروف در واحد های صنعتی می توان بویلر ها (شامل *Water & Steam* *Duct* ها، دمنده ها، اکونوما یزر، *Stack*...)، واحد نیتروژن (شامل *Cool Box* *Dram* *Air Purification*، مخازن ذخیره، پمپ های روغن، کولرهای)، واحد هوای فشرده (کمپرسور، فیلترها، کولر میانی، کولر روغن، موتور، کیر بکس، مخازن ذخیره هوا، پمپ های روغن، مخازن جذب آب...)، واحد آب شیرین شامل (درام اصلی، پمپ ها، کولرهای *Air Fin cooler*، ترمو کمپرسور، انواع اجکتورها، سازه فلزی، فیلترها...) و کولرهای هوا خنک

(شامل ساز فلزی، تیوب بندل، کاورهای تیوب بندل، شفت، الکتروموتور، پولی ها، پره ها ...) وغیره را نام برد.

کلیه مراحل نصب تک نک اجراء مشابه به نصب دیگر تجهیزات ثابت و روتاری می باشد. با این تفاوت بایستی کلیه دستور العمل های نصب کارفرما و شرکت های سازنده را به صورت کامل رعایت نمود. همچنین بایستی توالی نصب نیز رعایت گردد. در حالاتی که نیاز به مونتاژ قطعات روی همدیگر می باشد بایستی مراحل بازرسی وتحویل هر کدام در زمان های مشخص انجام شود تا از اتلاف وقت و دوباره کاری جلوگیری شود. معمولاً نصب *Duct* و لوله کشی داخلی پکیج ها نیز توسط گروهای مکانیکال نصب انجام می شود، که در این حالت بایستی از نیروهای ماهر آشنا به این نوع کارها استفاده گردد.

۱۰-۲ عملیات خاص در نصب تجهیزات :

۱۰-۲-۱ نگهداری تا مرحله پنهان برداری : (*Preservation*)

بعداز اتمام کلیه کارهای نصب تجهیزات ظرفی (روتاری و پکیج ها) بایستی از تجهیزات مرحله پنهان برداری و خارج شدن سایت از حالت ساختمانی به طور مناسب، جهت حلوگیری از نفوذ گرد و خاک، آشغال و صدمه دیدن متلاعات ابزار دقیق و باسرقت قطعات و گم شدن آنها نگهداری به عمل آید. به به مجموعه این عملیات اصطلاحاً *Preservation* گویند. و بایستی در فرمت های خاصی از نتایج بازدید های دوره ای به کارفرماگزارش داده شود. (حالت چک لیست). معمولاً اطراف پکیج ها و تجهیزات خاص را فنس کشی نموده و از شیفت های نگهبانی ۲۴ ساعته استفاده می شود. و برای حلوگیری از نفوذ گرد و خاک معمولاً تجهیزات را با چادرهای برزنتی پوشش می دهند.

۱۰-۲-۲ تمیز کاری داخلی : (*Internal Cleaning*)

معمولآ در تحویل های نهایی بایستی داخل *Tower*، *Vessel*، *Dram* ها کاملاً از هرگونه ماده خارجی روده شوند و سطح آن تمیز گردد و من هول این تجهیزات با گستک و پیچ و مهره های دائمی بسته شوند. به این کار ها *Internal Cleaning Box up* یا *Internal Cleaning* گویند. به علت اینکه در داخل

محیط های بسته این کار انجام می پذیرد، بایستی قبلًا کلیه مجوز های *HSE* اخذ گردد، و کلیه نکات *HSE* رعایت شود.

البته با توجه به نظر سازنده و کار فرما و شرایط سرویس تجهیزات بعد از تمیز کاری امکان دارد عملیات دیگری همچون *Steaming* بوسیله هوا، و یا شسیشو بوسیله اسید ضعیف نیز صورت گیرد که این عملیات نیز جزء تمیز کاری داخلی محسوب می شوند و ممکن است توسط نیرو های مکانیکال یا پیش راه اندازی طبق قرارداد انجام شود.

۳-۱-۲ تمیز کاری توسط گردش روغن: (*Oilflushing*)

معمولًا در تجهیزاتی مثل کمپرسورهای بزرگ، توربین ها، و پمپ های دور بالا که با سرعت های زیادی در چرخش اند. معمولاً برای روغن کاری و دفع حرارت از قطعات در حال چرخش از حجم زیادی روغن استفاده می شود و دمای روغن بشدت بالا می رود، بنابراین جهت روان کاری این تجهیزات سیستم هایی که شامل مخزن روغن، پمپ های روغن، فیلتر ها، لوله کش، کولر هوایی *Casing* بلیرینگ ها می شود. طراحی می گردد. بعد از نصب و اتصال این المان ها به همدیگر مخصوصاً جوشکاری لوله ها نا خالصی زیادی در سیستم روانکاری باقی خواهد ماند که شدیداً این ناخالصی ها می توانند در سیستم روانکاری مضرر باشند. برای از بین بردن این ناخالصی ها و خارج کردن مواد زائد از سیستم روانکاری، از روش *Oil Flushing* استفاده می شود. *Oil Flushing* بایستی طبق دستور العمل شرکت سازنده اجراء گردد. ولی معمولاً بدین ترتیب می باشد که مخزن روغن را بر از روغن کرده، محفظه های روغن الکترو موتور، گیربکس، کمپرسور از مسیر گردش روغن خارج می شوند و برای گردش روغن در این نقاط از مسیر *Bypass* که بوسیله لوله های انعطاف پذیر موقت به محل های ورود و خروج روغن این محفظه ها اتصال داده شده اند، استفاده می شود. قسمت اصلی فیلتر از مسیر خارج خواهد شد. در نقاط مناسب مسیر، تجهیزاتی برای گرم و سرد کردن روغن (هیتر و کوبیل چرخش آب سرد) تعییه خواهد شد. در قبل از مخزن نقطه ای که امکان تغوش آسان وجود داشته باشد، محلی برای نصب توری (*Mesh*) در سایز های مختلف در نظر گرفته می شود. قبل از انجام تست بایستی از اتصال کلیه فلنج ها و سفت بودن آنها اطمینان حاصل نمود. بعد از انجام این پیش زمینه ها پمپ

روغن جهت چرخش روغن در سیستم روشن خواهند شد و همزمان توسط هیتر روغن تا دمای ۱۰۰-۲۰۰ درجه سانتی گراد (نظر طراح) حرارات داده می شود. (به مدت ۱ ساعت) بعد از سیکل گرم کردن هیتر خاموش و روغن را در یک سیکل ۱ ساعتی تا دمای ۲۰-۰ سانتی گراد سرد می شود. این گرم و سرد نمودن ها برای استفاده از خاصیت انقباض و انبساط می باشد که کلیه ذرات خارجی از سطوح داخلی سیستم جدا شوند. و به اصطلاح ترک بردارند و بشکنند. در طول سیکل سرد و گرم نمودن، به سطوح لوله ها، سرچوش ها و اتصالات ضربه های کوچک زده می شود، که عمل جداشدن ذرات و ناخالصی ها تسريع یابد. بعد از هر سیکل گرم و سرد شدن توری یا فیلتر گذاشته شده بازرسی و تمیز کاری خواهد شد و یا همچنین احتمال دارد سایز آن تغییر داده شود. این عمل در مرحله اول بصورت پیوسته ۴۸-۲۴ ساعت طول خواهد کشید. بعد از آن روغن کاملاً تخلیه و مخزن اصلی نیز تمیز می شود. و *By pass* های قسمت های اصلی نیز بر داشته می شوند که کلیه محفظه بلبرینگ ها و گیر بکس وغیره در مسیر چرخش روغن قرار گیرند. عملیات بار دیگر در یک سیکل ۴۸-۲۴ ساعته عیناً بادقت بیشتر و توری یا فیلتر سایز باقیان تر تکرار خواهد شد.

فصل سوم:

نصب سازه های فلزی

Steel Structure Installation

مقدمه:

در پروژه ها و واحدهای صنعتی برای جایگذاری و نگه داشتن تجهیزات، لوله کشی و ایجاد طبقات متفاوت برای فرایند های خاص از حجم زیادی سازه های فلزی استفاده خواهد شد. اساساً نصب سازه های فلزی زیر مجموعه کارهای عمرانی می باشد ولی به علت حجم کار و تخصص خاص در سایت ها بعنوان یک بخش مجزا نیز با آن رفتار می شود و بعضی از زیر مجموعه پکیج مکانیکال قرار خواهد گرفت.

۱-۳ آماده سازی قبل نصب : (*Preparation*)


قبل از نصب بایستی فنداسیون از گروه سیویل تحويل گرفته شود. فنداسیون طبق ارتفاع ذکر شده در نقشه *Chipping* و پدینگ خواهد شد. سایز بد بر اساس ابعاد *Base Plate* ستون و تعداد آن بر اساس تعداد انکر بولت انتخاب خواهد شد. (۴ انکر یک بد، ۶ انکر ۲ بد، ۳ انکر ۱ بد و ۱ انکر ۲ یا ۱ بد) آبته امكان دارد برای نصب از انکر بولت های دو مهرای بدون پدینگ هم استفاده شود.

بعد از اتمام پدینگ بایستی پدینگ تحت فرمت خاص تحويل ساظران *QC* کار فرما داده شود، بعد از خشک شدن بد معمولاً ۲ الی ۳ روز فنداسیون آماده برای نصب ستون ها خواهد بود. همچنانکه می دانیم سازه های فلزی از قطعات زیادی المان های فلزی ساختمانی (نیز آهن، نیشی، ناودانی، پلیت، پیچ و مهره) تشکیل شده اند، قبل از نصب بایستی متریال من ها افدام به جمع آوری متریال های مربوط به هر سازه فلزی (طبق کد و شماره و پکینگ لیست هایی که قبل از تهیه شده) بنمایند.


لازم به ذکر است که متریال های یک سازه ممکن است در چندین بندل و پکیج بسته بددی شوند.

بنابراین بایستی دقت شود همه متریال ها طبق اولویت کاری (در صورت عظیم بودن سازه) (ابتدا

ستون ها سپس تیرهای اصلی



یک نمونه از نقشه ۳ بعدی سازه های فلزی



یک مثال از نقشه ارتفاعی سازه های فلزی

بعد فرعی و بریسینگ ها و غیره) به سایت حمل شوند و در محل مناسب در نزدیکترین محل نصب قرار داده شوند. در تخلیه متریال سازه بایستی دقت شود، راه های دست رسی و محل قرار گرفتن جرثقیل بسته نشود.

(*Installation*) ۳-۳ نصب :

بعد از حمل متریال به سایت و تحویل پدینگ، ابتدا ستون ها نصب خواهند شد. قبل از نصب بایستی سطح فنداسیون را کاملاً تمیز و کارکرد انکربولیت ها چک شوند و در صورت نیاز رزوه آنها ترمیم گردد. بعد از رسیدن متریال به سایت بایستی قطعات از لحاظ ابعادی و آسیب دیدگی طبق نقشه *Shop Drawing* چک شوند. و در صورت آسیب دیدگی و مغایرت با نقشه بوسیله گروه تعمیرات و با نظارت ناظران کارفرما قطعات اصلاح و ترمیم گرددند. در مورد هرگونه تعمیرات بایستی دفتر فنی در جریان امور قرارداده شود، که بتوان بعداً اضافه کاری ها را بی کیفی نماید.

سوپر وایزر نصب *S4.S17* شاپ دراوینگ را چک نموده و قسمتهایی که امکان مونتاژ آن روی زمین وجود دارد، را مشخص می نماید و فوراً من ها را برای مونتاژ روی زمین توجیه می نماید. به نقشه هایی که برای سازه های فلزی تهیه می شوند و نشان دهنده کلیه جزئیات همه قطعات و مقاطع مختلف از طبقات و ارتفاعات می باشند، شاپ دراوینگ گفته می شود. با توجه به حجم بودن این نقشه ها بصورت مجلد و کتابچه مانند تهیه می شوند. در شکل ۱-۳ و ۲-۳ به ترتیب نمای سه بعدی و یک مقطع ارتفاعی یک سازه نشان داده شده اند. این شکل ها صفحاتی از شاپ دراوینگ مربوطه می باشند.

بایستی همه پیچ و مهره های مورد نیاز طبق نقشه از قبل تهیه گردد که هیچ گونه وقفه ای در کار ایجاد نگردد قطعات مونتاژ شده نیز روی ستون ها یا تیر های اصلی نصب می شود. و بدین صورت کار نصب پایان می یابد.

لازم بذکر است کار نصب *S4.S17* با توجه به ارتفاع دار بودن محل نصب و عدم پایداری سطح و جانبی قطعات و موجود نبودن هیچ گونه محافظتی از مراحل اولیه کار از پرخطرترین عملیات موجود در سایت واحدهای صنعتی می باشد. بنابراین بایستی حتماً و بصورت حیلی جدی

نکات *HSE* رعایت گردند. برای ارتفاع بیش از ۳ متر حتماً نصاب ها علاوه بر *PPE* های معمول، از کمربند ایمنی (جلیقه ایمنی *Safety Belt or Vest*) استفاده نمایند. طبق استاندارد نصب *St.Str* در موقع نصب ستون ها بایستی از ۲ جرثقیل (یکی مرای نصب و دیگری برای بلند کردن من باسکت چیت آزاد کرن وایر و شکل ها) استفاده شود. هم چنین موقعی نفرات نصاب برای نصب یا کارهای تکمیلی به بالای سازه ها می روند و در آن محل ها بایستی راه بروند و کار خاصی را انجام دهند، بایستی حتماً از قلی *Life Line* ها (وایرها با قطر کم ۵ mm) که توسط که توسط کردن به بدنه سازه بسته خواهند شد، نصاب ها قلاب کمربند را در این وايرها می اندازند بین ترتیب هم آزادی عمل بیشتری پیدا میکنند و هم اینکه اینکه افراد رعایت می گردد.) در مسیرهای معین و از پیش تعیین شده بسته شده باشند. همانگونه که از اسم این خطوط پیداست (خط رندگی) استفاده از این وسیله بی نهایت در چیت کاهش حوادث سقوط افراد در سایت ها موثر می باشد و به کرات دیده شده افرادی از این خطوط آویزان شده اند.

۳-۳ مراحل نصب: (*Instillation Sequence*)

بعد از مونتاژ و جازدن قطعات در موقعیت های مشخص طبق نقشه، اولین کار بعدی شاغول کردن (*Alignment*) ستون ها خواهد بود. این کار معمولاً توسط جازدن گوه ها زیر *Base Plate* و شل و سفت کردن مهره انکربولت ها، کشیدن سر ستون ها توسط تیفور، با در صورت مغایرت خیلی زیاد با اطلاع ناظران کارفرما بوسیله گشاد کردن سوراخ های *Base Plate* با لوبیالی کردن سوراخهای اتصال ستون به گریدها و *Bracing* ها انجام خواهد شد. قبل و بعد از انجام کار، شاغولی توسط نقشه بردار بوسیله دوربین تتدولیت چک خواهد شد. در شکل های ۳-۴ و ۳-۵ تلرنس های نصب و اجرای سازه های فلزی مشاهده می شود، و در شکل های ۳-۶ و ۳-۷ تلرنس های ساخت قطعات سازه های فلزی آورده شده اند. در جدول ۱-۳ تلرنس ابعاد سوراخ پیچ ها نیز آورده شده است.

Item	Figure	Tolerance
(5) Slope of Beam and Girder(dL)		1/1000
(6) Pad level		-2mm ≤ d ≤ 1mm

شکل ۳-۳: نمونه ای از تolerانس های مجاز در اجرای سازه های فلزی

در صورت در ترانس بودن *Miss Alignment* ها در دو راستای شمال-جنوب، شرق-غرب ناظران *QC* در فرمت های خاص کار شاغولی را تحويل خواهند گرفت. البته در مرحله بازرسی شاغولی ستون ها بایستی تمام قطعات نصب شده باشند و بین قطعات اصلی در نقاط تماس فاصله وجود نداشته باشند.

بعد از تحويل شاغولی گروه های اجرایی اقدام به فول و سفت کردن پیچ ها طبق دستورالعمل بوسیله آچارهای مناسب و دستگاه آچار ایمپکت (آچار پنوماتیکی) خواهند نمود. بعد از اتمام کار ناظران *QC* مقدار سفت شدن پیچ ها را توسط ترک متراهای کالیبره بصورت راندوم چک خواهد نمود و در صورت صحیح بودن کار، مرحله فول بولت را تحويل





5. ERECTION TOLERANCES

Item	Figure	Tolerance
(1) Eccentricity of Column(s)		$e \leq 5\text{mm}$
(2) Floor Height(H/M) Span of Column(L)		$1/1000$ $H \leq 6\text{mm}, L \leq 5\text{mm}$
(3) Tilt of Column(d/H)		$1/1000$ $\text{and } d \leq 15\text{mm}$
(4) Level of Beam(d/L)		$1/1000$ $\text{and } d \leq 8\text{mm}$





شكل ۳-۳: نمونه ای از تلرنس های مجاز در اجرای سازه های فلزی

Item	Figure	Tolerance
(10) Center-to-center distance for anchor bolt holes (e1, e2)		$e1, e2 \pm 1\text{ mm}$
(11) Perpendicularity of a base plate to column center line (e1, e2)		$e1 = \pm 0.100 \text{ and max. } 3\text{ mm}$ $e2 = \pm 0.100 \text{ and max. } 3\text{ mm}$
(12) Center-to-center distance of bolt holes (P1, P2)		$P1 \pm 1\text{ mm}$ $P2 \pm 2\text{ mm}$

شكل ۳-۴: نمونه ای از تلرنس های مجاز در ساخت سازه های فلزی

Item	Figure	Tolerance
(1) Bolt length (L)		$L \pm 2 \text{ mm}$
(2) Bending or deflection (e)		For beams: • $L > 1000$ and max. +6 mm, -0mm For columns: • $L < 1500$ and max. +5 mm, -0mm
(3) Angle of a stub for beam-to-column connection (e_1, e_2)		$e_1 \leq L/300$ and max. 3 mm $e_2 \leq L/300$ and max. 3 mm
(4) Floor height, column length (H1, H2, H3) and Length of a stub (L1, L2)		$H \pm 2 \text{ mm}$ $H_1, H_2 \pm 2 \text{ mm}$ $L_1, L_2 \pm 2 \text{ mm}$

FABRICATION TOLERANCE

Item	Figure	Tolerance
(1) Distance from a member end or connection bolt hole to gusset plate (L1, L2)		$L_1 \text{ or } L_2 \pm 2 \text{ mm}$
(2) Distance from a member end or connection bolt hole to Bolster (L1, L2)		$L_1 \text{ or } L_2 \pm 2 \text{ mm}$
(3) Bolster (H, L, I)		$H \pm 1.5 \text{ mm}$ $L \pm 2.0 \text{ mm}$ $I \pm 1.0 \text{ mm}$
(4) Perpendicularity of a end plate to beam (e1), and flatness of a end plate (e2)		$e_1 \pm \Delta H/100 \text{ and max. } 1 \text{ mm}$ $e_2 \pm \text{max. } 0.5 \text{ mm unevenness}$
(5) Distance from the center of a member to center of a bolt hole of gusset plate (I)		$I \pm 1.5 \text{ mm}$

شکل ۳-۶: نمونه ای از تلرنس های مجاز در ساخت سازه های فلزی

خواهد گرفت . بعد از فول بولت سازه و تحويل آن به کارفرما اطراف پدستال ستون ها قالب بندی خواهند شد و برای گروت ریزی G2 آماده می شوند. در موقع گروت ریزی بایستی ناظر QC کارفرما و نمونه بردار آزمایشگاه حضور داشته باشند و شرایط استاندارد از لحاظ دمای آب تمیزی و مرطوب بودن سطح پدستال فراهم گردد.

جدول ۳-۱: تلرنس ابعاد سوراخ پیچ ها

Connection Bolt Hole Size	Anchor Bolt Hole Size
+2mm max	+3mm max

۳-۴ نصب متعلقات سازه های فلزی: (Steel Structure Accessory)

برای دسترسی به نقاط کنترل ، طبقات مختلف در ارتفاعات ، چک کردن تجهیزات ، باز و بسته نمودن دستی شیرها ، تعمیرات و غیره بردوی سازه های فلزی انواع Handrail , Ladder , Platform , Walkway

(نردبان ، نرده و محافظ ، راه رو، پلت فرم، شبکه های کف) نصب خواهند شد. کلیه این قطعات و سازه های جانبی بایستی با رعایت کردن نکات ایمنی وطبق نقشه ها در محل های تعیین شده نصب شوند. بعضی برای اتصال آنها به بدنه یا همدیگر (Hand rail) از جوشکاری استفاده می شود. در این حالت بایستی جوشکار صلاحیت دار نست فرم دار بکار گرفته شود. همه این متعلقات در فرم های خاص همزمان از لحاظ فول بولت بودن، تراز بودن، محکم بودن و طبق نقشه نصب شدن تحويل ناظران QC کارفر، داده خواهند شد. در شکل ۳-۷ تلرنس این گونه متعلقات آورده شده است .

۳-۵ تحويل نهایی: (Final Inspection)

بعد از گروت ریزی سایر گروهای اجرایی مجاز ذواهند بود که کارهای مختص به خود را (لوله کشی، ابزار دقیق، برق، و رنگو عایق) روی استراکچرهای انجام دهند. در جریان این کارها احتمال دارد آسیب هایی یا تغیراتی به سازه وارد کنند ، وقطعاتی را از سازه باز نمایند. بعد از اتمام

کلیه کارهای اجرایی در اطراف هر سازه، (نحویاً قبل از راه اندازی اولیه) پیمانکار موظف است (با توجه به نحوه فرارداد) سازه را چک نماید و در صورت مغایرت و آسیب دیدگی آنها را بر طرف کند. ناظر کارفرما بصورت کامل سازه را از هر نظر چک نمود و احتمالاً یک سری *Punch* ارایه خواهد داد بعد از *Punch* کردن *Clear* ارایه شده و چک دوباره سازه را *QC* کار فرما، سازه بصورت کامل تحويل کارفرما می گردد و کلیه مسئولیت ها از پیمانکار سلب خواهد شد. به این مرحله حساس *Final inspection* گویند.

۳-۶ نصب پوشش سقف و جوانب سوله ها: (*Siding & Roofing*)

برای حفظ تجهیزات داخل سوله ها از باران برف، باد، تابش آفتاب و گرد و خاک، سقف و دیوارهای سوله ها را بوسیله ورق های نازک رنگ شده یا گالوانیزه با مقاطع چین دار پوشش خواهند داد. به این کار اصطلاحاً *Sidding and roofing* گویند.

TOLERANCES FOR LADDER, HANDRAIL AND STEEL FLOOR

Item	Figure	Tolerance
Title of ladder		$d \leq H/500$
Height of handrail		$\pm 5 \text{ mm}$
Straightness of handrail (top rail)		$d \leq 10 \text{ mm}$
Straightness of handrail (mid-rail) and toe plate		$d \leq L/200$
Flatness of steel		$d \leq L/200$

شکل ۳-۷: نمونه ای از تolerانس های مجاز در نصب متعلقات سازه های فلزی

ورق ها را طبق نقشه و *Packaing List* که قبلآ توسط سازنده گان در سایزهای متفاوت برش خورده اند به سقف منتقل می نمایند. ورق ها را طبق نقشه پخش نموده و بوسیله پیچ خودرو به پروفیل ۷ یا ناودانی سقف با دیواره اتصال می دهند. در نصب آنها بایستی جهت روی هم گذاری و شیب بندی کاملاً رعایت گردد. بعد از نصب ورقه ها کارهای تکمیلی شامل آب راه های آب (Guter) لوله های انتقال آب به سطح زمین (Downs Put) و پوشش های گوشه ها و پنجره های سقفی (Lower) شروع خواهد شد.

کلیه کار دریک مرحله تحويل نظارت *QC* داده خواهد شد و در صورت نیاز *Punch List* تبیه و مشکلات موجود بر طرف خواهند شد.

فصل چهارم:

آشنایی با نقشه برداری

مقدمة:

در قسمت های قبلی *Piping*، نصب تجهیزات و سازه های فلزی به مراتب از نقشه برداری صحبت شد، جا دارد در این فصل دارد بیشتر با نقشه برداری آشنا شویم، نقشه برداری بعنوان یک پایه واحد درسی برای خیلی از رشته ها مثل مهندسان کشاورزی، زمین شناسی، معدن و مخصوصاً عمران در دانشگاهها تدریس می شود ولی مناسفایه جزو واحد های درسی مهندسان مکانیک، پرق، شیمی، و مواد نیست.

نقشه برداری یکی از رشته های مهندسی است (گرایش مهندسی عمران) و علم کاملاً گستردۀ ای است. در این قسمت سعی شده فقط مطالبی جیب آشنایی با مختصات سایت ها، انواع دوربین هاب نقشه برداری، مقاطع عرضی و طولی، نحوه محاسبه خاک برداری و خاک ریزی به صورت خلاصه ارایه گردد. برای مطالعه بیشتر پایستی به کتابهای نقشه برداری عمومی مراجعه گردد.

۴-۱ مختصات در سایت ها : (Site Coordinate)

در کلیه واحد های صنعتی برای مشخص نمودن کلیه موقعیت ها یک نقطه مشخص مبنای تعریف خواهند نمود و بعوان **0,0,0** مختصات محلی(*Local*) سایت از آن اسم خواهد برد. این نقطه نسبت به مختصات کلی(*Global*) و جامع کشوری و جهانی مشخص و ذکر خواهد شد. برای مشخص کردن هر نقطه در فضا از سه پارامتر z, y, x استفاده می شود. که در نقشه برداری این سه عامل به ***E, N, EL*** (*East / North / Elevation*) (شمال، جنوب، ارتفاع) تبدیل می گردند. در سایت ها برای راحتی کار و یکسان نمودن مختصات برای همه کاربران تعدادی نقطه در سایت مشخص می نمایند و موقعیت این نقاط ***E/N/EL*** همراه محل قرارگیری آنها روی نقشه کلی سایت در لیست هایی به کلیه پیمانکاران ابلاغ می گردد. که به این نقاط مشخص مختصاتی **Bench Mark** گفته می شود. هر بنج مارک گد مخصوص دارد و کاملاً توصیف شده است.

بنابراین نقشه بردارها برای انجام دادن هر کاری در سایت که نیاز به مختصات ($E/N/EL$) داشته باشد نزدیک ترین بنج مارک ها را انتخاب و از روی آنها موقعیت دلخواه را مشخص می کنند.

۴- انواع دوربین نقشه برداری : (Type of Topography Camera)

دوربین ها بر حسب کارآیی و موارد استفاده و شرکت های سازنده و دارای مدل های مختلف و نوع زیادی می باشند. ولی در اینجا ۳ نوع دوربین نیو، تئودولیت و توtal مورد بحث قرار خواهد گرفت.

یکی از ابتدایی ترین کارها در نقشه برداری مشخص نمودن ارتفاع نقاط نسبت به همدیگر و تخمین فاصله یک نقطه نسبت به نقطه دیگر است که این کار توسط دوربین های نیو (Level) انجام می گیرد. عمدۀ کار برد دوربین های نیو تراز یابی خطوط، کانل کنی، انجام عملیات پذینگ و leveling، محوطه سازی، شبیب بندی وغیره می باشد.

اساس کار بدین شکل است بعد از علم کردن سه پایه و تراز کردن دوربین روی سه پایه، شاخص روی نقطه ای که ارتفاع آن مشخص است قرار داده می شود و عددی از سه پایه که در امتداد تار افقی اصلی عدسی دوربین قرار دارد خوانده می شود. این عدد را بعلاوه ارتفاع نقطه مشخص نموده و ارتفاع تار افقی عدسی دوربین بدست خواهد آمد. حال فقط کافی است شاخص در هر نقطه ای دلخواه قرار گیرد و عددی که از روی آن قرائت می شود را از ارتفاع بدست آمده برای تار افقی کم نموده و ارتفاع آن نقطه بدست خواهد آمد. در صورتیکه فاصله نقطه مورد نظر از بنج مارک زیاد باشد این کار را در چندین ایستگاه تکرار خواهند نمود.

البته توسط دوربین های نیو می توان مسافت را نیز تخمین زد. روی عدسی دوربین ۲ عدد تار افقی فرعی در بالا و پایین تار اصلی نیز و حود دارند، در صورتی که روی شاخص اختلاف عدد های در امتداد این دو تار بدست آید و ضرب در ضریبی (بر اساس نوع دوربین متعاقبت) شود، حاصل بدست آمده معرف فاصله مرکز دوربین تا شاخص می تواند باشد.

یک دیگر از دوربین ها، دوربین تئودولیت میباشد که قادر به محاسبه زاویه های افقی و قائم نقاط نسبت به همدیگر است. قبل از اختراج شدن دوربین های توtal از روی این زاویه ها فاصله ها، مختصات (E/N) نقاط را نسبت به همدیگر به روش های تحلیلی و ترسیمی بدست می آورند. ولی امروزه کار برد این دوربین ها محدود شده و فقط برای کارهای شاغلی ستونها Alignment تجهیزات قائم، شاغلی قالب های بتن ریزی و تعین و ادامه راستای خطوط استفاده

می گردد. اساس کاربرای Alignment بدین شکل می باشد که بعد از تنظیم دوربین نار عمودی را روی لبه ستون یا تجهیز در بالاترین نقطه تنظیم و چرخش حول محور عمود بر صفحه افقی دوربین را قفل می نمایند و نار را روی لبه تا پایین ترین نقطه بوسیله چرخش عدسی حول محور افقی می لغزانند. در صورتی که یک شاخص مثل متر در پایین ترین نقطه بصورت افقی قرارداده شود میزان انحراف بالاترین نقطه ستون یا تجهیز نسبت به پایین ترین نقطه روی شاخص قابل رویت می باشد.

با بوجود آمدن دوربین های توتال و دستگاههای GPS علم نقشه برداری متحول شده و کاملاً بصورت اتوماتیک و کامپیوتري، پرسه قابل پیگیری و تنظیم است. دوربین توتال براساس اشعه لیزر و بازگراندن آن توسط یک منشور در نقطه مشخص عمل خواهد کرد. بوسیله دوربین توتال ویرایمه ریزی آن (وارد کردن بنج مارک ها در داخل حافظه آن) می توان مختصات ($E / N / EL$) هر نقطه از سایت را در کمترین زمان از روی دو نقطه مخصوص دیگر تعیین نمود. از این دوربین ها در پیاده کردن انواع فنداسیون، انکربولت ها، محورهای مرکزی تجهیزات، خطوط لوله کشی بصورت گسترده استفاده می شود.

۴-۳ مقاطع عرضی و طولی : (Longitudinal & latitudinal Section)

معمولآ در پرژه های راه سازی و خطوط انتقال (pipe lines)، راه آهن، تاسیسات شهری قبل از طراحی و نهایی کردن مسیر مقاطع طولی و عرضی توسط گروه های نقشه برداری تهیه می شود.


بعد از آنکه مسیر اولیه طرح از روی نقشه های توپوگرافی مشخص شد، نقشه بردارها شروع به برداشت مختصات کلی ($E/N/EL$) در فواصل تکراری از طول مسیر طبق نظر مشاور خواهند نمود. که چون مسیر از قبل تقریباً مشخص است روی گراف هایی EL ها بر اساس شماره نقاط و مختصات ترسیم می شوند. که به این گراف، مقطع طولی می گویند.

در هر نقطه مشخص مسیر در راستای عمود بر مسیر در فواصل تکراری به دو طرف به تعداد از قبل تعیین شده مختصات نقاط را برداشت می کنند. و ارتفاع آنها را با توجه به نقطه اولیه مسیر و نقاط روی مسیر عمودی روی گراف ترسیم می کنند که به آن مقطع عرضی می گویند.

مقاطع عرض و طولی در اختیار طراحان قرار می گیرد که بر اساس آن بتوانند طرح را از لحاظ اقتصادی (خاک برداری، خاک رسیزی، موائع، پل ها) بینه نمایند یا مسیر را تغییر دهند.

(Backfilling & Excavation): ۴- نحوه محاسبه حجم خاکبرداری و خاک ریزی :

به روشهای گوناگون می‌توان حجم خاک ریزی و خاکبرداری را محاسبه نمود، مخصوصاً در مورد حفر کانال و فنداسیون با توجه به مشخص بودن ابعاد و سطح مقاطع کار خیلی سخت نمی‌باشد. اما در صورتی که در حفر کانال و فنداسیون ها به لایه‌های سنگ برخورد نمودیم با توجه به تفاوت قیمت زیاد این دو نوع خاک برداری بایستی حتماً در گام‌هایی کوچک (بستگی به میزان دقت) اقدام به تهیه مقطع طولی نمود. در حالاتی که یک تپه خاکبرداری می‌شود یا یک گودال خاک ریزی می‌گردد. با توجه به معلوم نبودن شکل آنها از روش خیلی مرسوم شبکه بنده (Mesh) استفاده می‌گردد. یک نقشه شماتیک شبکه تهیه و شبکه برای مشخص شدن نقاط گره‌ها در حالت واقعی روی آن تپه یا گودال اجرا می‌گردد. شکل ۴-۱



شکل ۴-۱: نحوه مشبنده یک ناحیه

فاصله شبکه بستگی به میزان دقت، حجم و ابعاد کار دارد. بعد از مشخص شدن کدهای شبکه از هر سلول شبکه در سایت یک ارتفاع برداشت می‌شود و در جداولی همراه کد سلول شبکه (C25- 26 EL 9.8) یاداشت می‌گردد. بعد از انجام کار خاکبرداری یا خاک ریزی ارتفاع نهایی همان نقاط طبق شبکه دوباره برداشت می‌شود. اگر اختلاف این ارتفاعات در سطح مقطع سلول‌ها ضرب شود و مقادیر بدست آمده در همه سلول‌ها با هم دیگر جمع گردد. حجم خاکریزی و خاک برداری با بهترین تقریب بدست خواهد آمد.

فصل پنجم:

گروه های مشترک در پروژه های اجرایی

مقدمه:

همانگونه که در فصل یک عنوان شد گروه های زیادی و جود دارند که در پروژه ها مشترک می باشند. در این فصل تعاریقی از این گروه ها ارایه شده و بصورت مختصر وظایف هر کدام ایتم وار بیان شده اند.

۱- گروه متریال : (Material Crew)

همانگونه از اسم این گروه پیداست وظیفه اصلی این گروه هماهنگی های لازم در پروژه ها جهت تحويل و انتقال انواع متریال به محل های مصرف می باشد. این گروه به صورت مستقیم زیر نظر دفتر فنی کار خواهد نمود.

گروه متریال دارای وظیفه خیلی مهمی می باشد و در صورتیکه کار خود را به درستی انجام ندهد بر کار کرد سایر گروه ها تاثیر گذار خواهد بود. گروه متریال بایستی همیشه با انبارهای کارفرما در تماس باشد و در مورد اخبار رسیدن متریال های جدید همیشه به روز باشد و فایل هایی برای کنترل رسیدن و موجود بودن انواع متریال در انبار کارفرما داشته باشد و این فایل ها را با اطلاعات دریافتی از کارفرما به روز نماید. به این فایل (که معمولاً اخبار کارفرما متولی آن می باشد) Stock File گویند. در صورت ارتباط گروه متریال با گروه های برنامه ریزی و لوگستیک (پشتیبانی پروژه) گروه متریال می تواند تاریخ رسیدن متریال ها را تیز به سایت داشته باشد و برای آنها برنامه ریزی نمایند.

از طرف گروه هایی اجرای طبق برنامه و اولویت های کاری متریال های درخواستی از طریق دفتر فنی به گروه متریال اعلام می شود. گروه متریال بایستی سریعاً اقدام به نوشتن مدارکی جهت تحويل گرفتن آنها از کارفرما بکند. به این مدارک Miv (Material Issue Voucher) سند تحويل متریال) این مدرک سند مهمی می باشد بنابراین معمولاً دارای چندین مرحله امضاء می باشد که بایستی متریال من ها آنها را از افراد مشخص و اوترینه دار اخذ

نمایند. باید اطلاعات موجود در کلیه این *Miv* ها و مقادیری متریال تحویل گرفته شده و تحویل داده شده به گروه های اجرایی همراه شماره سند آنها و مشخصات محل مصرف در فایل های دخیره و اطلاعات آن به روز خواهد شوند. البته این فایل ها با توجه به نوع عملیات بایستی حداکثر *B.O.M(Bill of Material)* تشکیل گردد. مثلاً در مورد *Piping* این فایل در دفتر فنی تشکیل می گردد و طبق *(M.T.O=Material Take Off)* شود.

در صورتی که کلیه متریال یکجا به سایت و گروه اجرایی تحویل داده نشود گروه متریال وظیفه کنترل و انبارداری آنها را به عهده خواهد داشت. در این حالت بایستی هر گونه ورود و خروج به انبار در فایل ها کامپیوتري مربوطه ثبت گردد. و برای جلوگیری از اشتباه از فرمت *Miv* داخلی استفاده شود.

گروه متریال بایستی متریال را تا مصرف پس گیری و نتایج را در فایل ها ثبت کند و در صورت اضافه آمدن متریال بایستی متریال را در فرمت خاص *MRV (Material Return Voucher)* به کارفرما برگرداند. فایل ها بایستی طوری تنظیم شوند که در هر لحظه بتوان بالанс متریال را برآورد نمود. در صورتیکه برروی گروه متریال نظارت صحیح اعمال نشود و مدارک بصورت کامپیوتري نباشند پروژه در آخر کار به مشکلات عمده ای در مورد بالанс متریال مقایسه متریال های گرفته شده و مصرف شده و گزارش به کارفرما) دچار خواهد شد و ضرر مالی سنگینی را می تواند به پیمانکار وارد نماید.

متریال من ها مخصوصاً در حالی که تنوع متریال وجود دارد(*Piping*) بایستی افراد با تجربه ای باشند تا از بوجود آمدن هر گونه اشتباه جلوگیری به عمل آید. کلیه کارهای هماهنگی با سایر گروه ها برای حمل و جابجایی متریال بایستی توسط گروه متریال صورت پذیرد. در مورد متریال تجهیزات و استراکچر فلزی که ممکن است متریال یک دستگاه یا یک استراکچر در چندین پکیج از طرف سازنده به سایت فرستاده شود، باید از قبیل توسط گروه متریال پکینگ لیست ها (مدارکی از طرف سازنده ها تهیه می شود، لیست قطعاتی است که در آن پکیج وجود دارد) تهیه و در اختیار گروه های اجرایی قرار داده شوند تا این گروهها از روی آنها و طبق اولویت نصب و سایت متریال را درخواست نمایند و به سایت حمل شوند. استفاده از پکینگ لیست برای درخواست

متربیال روند کار را ساده تر می نماید و از بوجود آمدن هرگونه اشتباه و دوباره کاری جلوگیری می نماید.

۲-۵ دفتر فنی: (*Technical Office*)

در بخش های قبل به مراتب از دفتر فنی اسم برده شده و کارهای مربوط به این گروه ذکر شده است. بصورت خلاصه دفتر فنی در پروژه های اجرائی وظایف زیر را بعده دارد.

۱- نوشتن صورت وضعیت های اصلی، پس گیری تاییدیه آن و بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران دسته دوم

۲- نوشتن اضافه کاری ها و پس گیری نحوه انجام دستور کارهای کارفرما که موضوع آنها خارج از قرارداد میباشد. گرفتن تاییدیه های میزان کار کرد طبق روش توافقی و آوردن آنها در لیست صورت وضعیت ماهانه.

۳- پس گیری و فرستادن نامه رسمی به کار فرما در مورد هرگونه توقف کاری در صورتی که عامل آن کارفرما باشد. درخواست جلسه از کارفرما در مورد آن موضوع و گرفتن تاییدیه برای تکمیل کردن و مستند کردن مدارک *Claim* (ادعای خسارت)

۴- مطالعه دقیق بر نامه های اجرایی و بازدید از سایت برای باز کردن جبهه های کاری، دادن الوبت کاری طبق شرایط سایت به گروه های اجرایی

۵- اطلاع دقیق از حجم کار پروژه (در صورت تغیرات) و میزان کار انجام شده و باقی مانده برای بر نامه ریزی مجدد یا تصحیح برنامه اجرایی

۶- نظارت بر آرشیو جهت کنترل و ثبت تاریخ ورود و *Rev* کلیه نقشه ها و مدارک و نحوه پخش نقشه ها و مستندات موجود.

۷- داشتن فایل های کلی در مورد متربیال نظارت کامل بر گروه متربیال

۸- در صورتیکه خرید بعضی از اقلام مصرفی به عهده پیمانکار باشد، نظارت بر سفارش و ابزارداری و مصرف آنها

۹- داشتن فایل های *St.Str.History*, *Equipment History*, *Support Histocy*, *Spool History* و کلیه فایل های اجرایی جهت کنترل دقیق گروه های اجرایی.

- ۱۰- نظارت بر کلیه کارهای فنی سایت و در صورت نیاز پشتیبانی فنی گروه های اجرایی.
- ۱۱- شرکت در کلیه جلسات اجرایی داخلی و خارجی و دادن پیشنهادات موثر جهت انجام گرفتن پیتر کار.
- ۱۲- نظارت بر کلیه کارهای دفتر فنی شاپ ساخت آسپول ، شاپ تعمیرات و شاپ سند بلاست و رنگ.
- ۱۳- پی گیری کلیه مغایرت های سایت از لحاظ نقشه ای و فنی و ارجاع آنها به کارفرما. معمولاً این کار در فرمت های خاص مثل (*JCRF, Technical Query*) صورت می گیرد.
- ۱۴- در صورت نیاز تهیه دستورالعمل های اجرائی برای کارهای خاص
- ۱۵- تهیه *Lifting Plan* در عملیات نصب تجهیزات سنگین
- ۱۶- تهیه نقشه های اجرائی . بعض نقشه های ارایه شده توسط کارفرما برای انجام عملیاتی کافی نمی باشند در این حالت دفتر فنی نقشه هایی کمکی را تهیه و به گروه اجرایی ابلاغ می نماید.
- ۱۷- به روز نمودن گزارشات برگشته از طرف گروه های اجرایی و تلاش در جهت رفع مشکلات احتمالی سایت
- ۱۸- کمک در تهیه و تنظیم گزارشات هفتگی و ماهانه مدیریتی و غیره .
- ۱۹- پی گیری تعهدات قراردادی و مدیریتی و تبصره ها و الحاقیه های ذکر شده در صورت جلسه ها .
- ۲۰- طبق شرایط قراردادی، تهیه نقشه های *As Built*

۵-۳ گروه کنترل کیفیت: QC (Quality Control Crew)

همچنانکه از اسم این پیداست کار اصلی *QC* بازرسی و نظارت کیفیتی بر کلیه کارهای اجرایی سایت می باشد . قبلاً در بحث های اجرایی و کارهای گوناگون در مراحل مختلف کار، نقش ناظران *QC* ذکر گردید . وظایف کلی زیر را می توان برای گروه *QC* برشمرد.

- ۱- علاوه بر کارهای نظارتی کیفیتی و دادن راهنمایی های موثر جهت بهتر و درست تر انجام دادن کار ، نیروهای *QC* وظیفه گزارش کردن میزان و مقدار کارهای کارشده و تحويل دادن کار در هر مرحله را نیز در فرمت های خاص *ITP* و *FIR* طبق *FIN* خواهند داشت.

تعاریف:

الف: *(Inspection and Test plan) ITP* مدرک معتبری است که اساس کار گروه QC را رد پروژه ها تشریح می نماید. این مدرک توسط مشاوران QC کارفرما نهیه می گردد و بیان کننده کلیه مراحل بازرسی و تحويل کار برای کلیه کارهای در جریان سایت در کلیه زمینه ها می باشد. *ITP* شامل کلیه فرمات های هر کدام از بازرسی ها و فرمات گزارشات می باشد. در *ITP* برای هر کدام از کارها و مراحل اجرایی یک کد *ITP NO.* تعریف شده که معرف آن کار خاص در آن سایت می باشد.

ب: *(Field Inspection Notice) FIN* سندی می باشد که وقتی کاری به اتمام رسید یا کاری حواست شروع شود، از طرف پیمانکار صادر می گردد. *FIN* به منزله دعوت ناظران کار فرما برای بازرسی خواهد بود. بعضی از کارها مثل نصب تجهیزات که بازرسی مستلزم پایان یافتن مراحل کار می باشد در پایان هر مرحله کاری و هر تجهیز باقیستی *FIN* صادر گردد. ولی برای کارهایی که بصورت پیوسته در جریان هستند مثل جوشکاری، فیتاب، رنگ و غیره *FIN* به صورت هفته ای صادر خواهد شد. نمونه فورمات *CD* در *FIN* پیوستی آورده شده است.

ج: *(Field Inspection Report) FIR* این مدرک در مورد کارهایی است که بصورت مرحله ای انجام می پذیرد. (نتایج کار باقیستی در آن ذکر شود) صادر می گردد. هر کاری فرمات خاص خودش را دارد و ناظر در صورت که نتایج در قلرانس های ذکر شده باشند *FIR* را به منزله پذیرش آن مرحله از کار امضاء خواهد نمود. در مورد کارهایی که بصورت مقداری هستند گزارشات روزانه همان *FIR* خواهند بود.

توجه: برای کلیه کارهای پیوسته فرمات های خاصی برای گزارش دادن موجود می باشد که نمونه های آنها بصورت فایل در *CD* پیوست آورده شده اند. (جوش، فیتاب، رنگ، عایق، سندبلاست، رابینگ، ساپورت ...)

۳- بیروهای QC و اپراتورهای کامپیوتری QC وظیفه دارند که همه این گزارشات را صادر و بعد از تایید یک کسی بعنوان مدرک *Back up* در آرشیو QC نگهداری کنند. نتایج بصورت کامپیوتری باید ثبت و نگهداری شوند.

۳- هم چنین کلیه درخواست ها برای تست های لوله کشی مثل MT , UT , PT , RT , از طریق QC پی کیری خواهد شد و نتایج *Backlog* (عقب افتادگی) نیز در فایل مربوطه کنترل و ثبت می گردد.

۴- QC بایستی برقراری ایند استخدام جوشکاران و فرستادن آنها برای تست و اخراج با رفتن آنها نظارت کامل داشته باشد.

۵- داشتن فایل هایی که بتوان ، مقادیر کارهای انجام شده را از روی گزارشات روزانه بصورت مجموع در هر زمان محاسبه کنند. (*Joint history*)

۶- همکاری کامل با کلیه گروهها جهت پیشرفت کار و پروژه.

۷- همکاری با دفتر فنی برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت نوشتن صورت وضعیت.

۴-۵ برنامه ریزی و کنترل پروژه : (*Control Project*)

گروه برنامه ریزی و کنترل پروژه در صورت پیگیری مناسب و فهادینه شدن آن در کارگاهها و سایتها از مهمترین بخش های یک پروژه می باشد. این گروه به علت اینکه از حارج گود و به عنوان ناظر زمانی به کارهای اجرایی نگاه می کند می تواند مشکلات را بهتر از نیروهای اجرایی درک نموده و نسبت به حل آنها با گروه ها مشاورت نماید. از عمدۀ کارهایی که گروه برنامه ریزی و کنترل پروژه انجام خواهند داد می توان ایتم های زیر را برشمرد.

۱- تهیه برنامه زمان بندی کل پروژه (*Overall Plan*) باهم فکری و هماهنگی با کارفرما در مورد زمان بندی آن.

۲- ریز کردن برنامه زمانی کلی براساس نوع کار و نواحی مختلف و هماهنگی وهم فکری کارشناسان دفتر فنی و اجرایی دراین زمینه ها بعد از نیایی کردن برنامه ها، ابلاغ آنها به گروه های اجرایی البته باید در این برنامه ها فاکتور مهم رسیدن متریال به سایت نیز به دقت لحاظ گردد.

۳- کنترل پیگیری نحوه انجام کار و گرفتن گزارشات روزانه، پی کیری مشکلات و ارجاع و بولد کردن مشکلات برای مدیران سطح بالاتر.

۴- تهیه گزارشات پیش رفت کار بصورت روزانه ، هفتگی و ماهانه بصورت خلاصه در فرمات های متنوع آماری و دیاگرامی (میله ای و نموداری)

- ۵- تحلیل گزارشات و پیدا نمودن گلوگاه ها (*Bottle Neck*) و هم فکری با دفتر فنی و مدیران اجرایی حبیت بر طرف نمودن گلوگاه ها
- ۶- همکاری در تهیه صورت وضعیت و بیان گیری وصول آن
- ۷- داشتن برنامه برای وصول *Claim* ها و همکاری با دفتر فنی
- ۸- مشخص کردن عقب افتادگی ها در کلیه زمینه ها و داشتن برنامه برای جبران آنها (*Catch up Plan*)

۴-۵ گروه ایمنی: (HSE)

HSE مخفف کلمات *Health Safey Enviroment* به معنی سلامتی، ایمنی و محیط زیست می باشد. معمولاً در سایت ها برای از جلو گیری از هرگونه عملیات غیرسالم، غیرایمن و صدمه به محیط و دادن راهنمایی هایی در این زمینه ها و بیان گیری شرایط سالم محیط و سایت برای کار کردن و نداراشتن افراد از انجام دادن کارهای فردی خطرناک در سایت، گروه *HSE* وارد عمل خواهد شد. سوپر وایزرهای افسران ایمنی همیشه در سایت حضور خواهند داشت و مشغول گشت زنی و تذکر دادن و ارایه راه حل درست و راهنمایی افراد خواهند بود.

معمولآ در هر سایت دوره های مقدماتی *HSE* برای کلیه افراد بدون استثناء به محض ورود به سایت و استخدام در شرکت ها برگزار می گردد. هدف از این دوره ها آشنا کردن و گوش زد کردن انواع خطراتی است که در صورت سهل انگاری و رعایت نکردن دستورالعمل های ایمنی می تواند برای افراد مشغول در یک سایت پیش آید.

دوره های تخصصی با توجه به نوع کار و خطرات بیشتر برای افراد مشغول در آن رشته ها در سایت برگزار می شود و بدون داشتن گواهی شرکت کردن افراد در این دوره ها از کارکردن افراد در این کارهای خاص جلو گیری می شود (نفرات برقکار، ابراتور و ریگرهای جرثقیل، راننده ها، اسکافولدیندها، افسران *HSE*، مدیران سایت و اجرایی، کار در محیط های بسته، نیروهای *RT*). هر شرکت پیمانکاری بسته به تعداد پرسنل (یک افسر برای پنجاه نفر) بایستی افسر و سوپر وایزر ایمنی داشته باشد. افسرهای ایمنی بایستی با کار آشنا و نقاط خطرناک را

تشخیص و در موقع لزوم به افراد تذکر و حتماً برای انجام کار صحیح پیشنهادات ارایه دهنده. بطور خلاصه وظایف گروه اینمنی به شرح زیر خواهد بود.

- ۱- انجام ورزش های صحبتگاهی
- ۲- دادن توضیحات و گوش زد کردن خطرات در اول شیفت های کاری (*Toolbox Meeting*)
- ۳- چک کردن کلیه تجهیزات (ابزار آلات الکتریکی و مکانیکی، جرثقیل ها و چین بلاک ها، تابلو های برق و...)
- ۴- نظارت بر کارهایی که حبته بینر شدن شرایط کار انجام می پذیرد (آب آشامیدنی، کیفیت و نوع غذا، آب پاشی جاده ها، نظافت سرویس های بهداشتی، جمع آوری آشغال ها ...)
- ۵- فرستادن پرسنل مربوطه به دوره های شخصی و کنترل شرایط آموزشی پرسنل
- ۶- گرفتن مجوزهایی که به *HSE* مربوط می شوند و هماهنگی با *Karfrerma* (کارد در ارتفاع، کار در محیط های بسته، بستن جاده، کار در شب، مجوز جرثقیل ها، مجوزهای استکافولد)
- ۷- سفارش و نظارت بر خرید کلیه لوازم اینمنی (*PPE*)
- ۸- نظارت بر استفاده کلیه پرسنل اجرایی از *PPE* های خاص هر دشته
- ۹- نوشتن گزارش حوادث در صورت پیش امد.
- ۱۰- گزارش دادن کارهای نایمن افراد در صورت تکرارهای مکرر و عدم رعایت (لازم به توضیح است که *HSE* کارفرمایی تواند حتی سایت منیجر یک شرکت را اخراج نماید و اسم افراد را در لیست سیاه *black list* قرار دهد. اسامی موجود در لیست سیاه دیگر نمی توانند در آن بروزه و سایت مشغول بکار شوند).
- ۱۱- نظارت بر عبور و مرور وسایل نقلیه در سایت (وظایف پلیس راهنمای و رانندگی در سایت). معمولاً حداقل سرعت در سایت ۳۰ کیلومتر بر ساعت و سبقت گرفتن اکیدا ممکن می باشد.

پیوست ها

پیوست ۱:

کوبلینگ ها


از کوبلینگ ها جهت متصل کردن دو محور در حال دوران برای انتقال قدرت در ماشین آلات روتاری استفاده می شود.

در شکل ۱ کاربرد کوبلینگ نشان داده شده است.



شکل ۱: معرفی کوبلینگ

(Coupled) A کوبله نشده، (Close-Coupled) B کوبله سر خود و (Close-Coupled) C کوبله شده




شکل ۲: نمونه ای دیگر از حالت های کوبله شدن دستگاه ها

بطور کلی کوبلینگ ها به دو گروه صلب و انعطاف پذیر تقسیم می شوند. که جهت اطلاعات دقیق تر از شرایط طراحی و انتخاب باید به استاندارد ها مراجعه نمود. در انتخاب کوبلینگ عوامل زیادی موثر می باشد از جمله میزان ترک انتقالی، جایگایی های محوری و شعاعی، هزینه، تعمیرات، شرایط فنی دستگاه، شرایط محیطی و حرارتی و غیره.


در شکل ۳ انواع جابجایی محوری نشان داده شده است که این جابجایی ها می توانند با غیر هم راستایی ترکیب شوند یا اینکه باعث غیر هم راستایی شوند.

در شکل ۴ نمونه هایی از کوپلینگ های صلب نشان داده شده اند. این نوع فلنجی برای قواصل کم استفاده می شود که در حالتی که فاصله زیاد باشد از فلنج (هاب) و *Spacer* (اسپول مانند) شکل ۵ استفاده میگردد.



شکل ۳: انواع جابجایی های محوری

The drawings below show two basic types of rigid couplings.




FLANGE COUPLING



SLEEVE COUPLING

شکل ۴: نمونه هایی از کوپلینگ های صلب


در شکل های عالی انواع کوبیلینگ های انعطاف پذیر نشان داده شده اند. در شکل ۶ کوبیلینگ انعطاف پذیر که از یک بلوك پلاستیکی برای کوبله کردن استفاده می شود اورده شده است. این نوع کوبیلینگ ها جذب کننده ارتعاش و تا حدودی هم جابجایی های محوری را می کنند. اما بعلت سایش قطعه پلاستیکی تعمیرات و تعویض زیاد اتفاق می افتد.



شکل ۵: نمونه ای از اسپیسر کوبیلینگ های صلب

Flexible couplings have at least one part that can flex or give.

This drawing shows a basic flexible coupling.



This drawing shows another basic flexible coupling.




شکل ۶: نمونه هایی از کوبیلینگ انعطاف پذیر دارای بلوك پلاستیکی

در شکل ۷ نمونه دیگری از کوپلینگ های انعطاف پذیر که دارای صفحات فلزی فنری شکل است آورده شده است. در این نوع کوپلینگ از مکانیزم فشاری خاصی استفاده شده که جابجایی های طولی و حرارتی را جذب می کند.


در شکل ۸ کوپلینگ انعطاف پذیر چرخ دنده ای نشان داده شده است که برای حفظ جابجایی های محوری و حرارتی را جذب می کند آما به علت سر و صدای بیش از حد و امکان سایش و خرابی زودرس خیلی مورد استفاده واقع نمی شوند.

در شکل ۹ کوپلینگ انعطاف پذیر مفصلی که جذب کننده جابجایی های محوری و شعاعی می باشد نشان داده شده است. اما در میزان قدرت انتقالی محدودیت دارند.




شکل ۷: نمونه ای از کوپلینگ انعطاف پذیر دارای ورقه های فلزی فنری

Gears are mounted on the ends of these shafts.




شکل ۸: نمونه ای از کوپلینگ انعطاف پذیر چرخ دنده ای



شکل ۹: نمونه ای از کوبلینگ انعطاف پذیر مفصلی

در شکل ۱۰ کوبلینگ انعطاف پذیر تیغه ای (حلقه ای) که می تواند مقداری از گشناور را نیز مستabilک کند نشان داده شده است.

This steel-grid coupling is a torque-cushioning coupling.



شکل ۱۰: نمونه ای از کوبلینگ انعطاف پذیر تیغه ای

در شکل ۱۱ کوبلینگ انعطاف پذیر لاستیکی که می تواند همه نوع جابجایی را جذب کند و مقداری از گشناور را نیز مستabilک کند نشان داده شده است.


This is another torque-cushioning flexible coupling.



The coupling can handle this misalignment.




The coupling shown is a flexible tire coupling.



شكل ۱۱: نمونه ای از کوپلینگ انعطاف پذیر لاستیکی

در شکل ۱۲ کوپلینگ انعطاف پذیر لاستیکی قابل برداشتن با فلنج نشان داده شده است.

A coupling with a removable center is often used.




شكل ۱۲: نمونه ای از کوپلینگ انعطاف پذیر لاستیکی قابل تعویض با فلنج



در شکل ۱۳ کوپلینگ انعطاف پذیر زنجیری یک ردیفه و دو ردیفه نشان داده شده است.



(a) Double Strand Roller Chain Coupling



(b) Single Strand Roller Chain Coupling

شکل ۱۳: نمونه ای از کوپلینگ انعطاف پذیر زنجیری

پیوست ۲:

طبقه بندی پمپ های سانتریفیوژ بر اساس API 610

CENTRIFUGAL PUMP TYPES




Figure 1-1-Pump Classification Type Identification

BASIC TYPE (MOTOR)	CODE	SPECIFIC CONFIGURATION	ILLUSTRATION
Overtung	OH1*	Foot mounted	
	OH2	Centerline mounted	
	OH3	Vertical in-line separate bearing frame	
	OH4*	vertical in-line rigidly coupled	
	OH5*	Vertical in-line closed coupled	
	OH6	High speed integral gear	

* See 1.1.3.

Figure 1-2—Basic Pump Types



BASIC TYPE (MOTOR)	CODE	SPECIFIC CONFIGURATION	ILLUSTRATION
Between Bearings	B61	Axially split, 1 and 2 stage	
	B62	Piadally split, 1 and 2 stage	
	B63	Axially split, multistage	
	B64 B65	Radially split, multistage: Single casing Double casing	
Vertically Suspended	V61	Wet pit, diffuser	
	V62	Wet pit, volute	

Figure 1-2—Basic Pump Types (Continued)

BASIC TYPE (ROTOR)	CODE	SPECIFIC CONFIGURATION	ILLUSTRATION
Vertically Suspended (continued)	V83	Wet pit, axial flow	
	V54	Vertical sump: Line shaft	
	V55	Centrifugal	
	V56	Double casting diffuser	
	V57	Double casting volute	

Figure 1-2—Basic Pump Types (Continued)



پیوست ۳:

چک لیست های بازرسی هنگام رسیدن تجهیزات به سایت

APPENDIX B—MACHINERY RECEIVING AND PROTECTION CHECKLIST

Project No.:	Equip. Tag No.:	Report No.:
Prepared By:	Storage Location:	Date:
Equipment Description:		

Initials _____ Date _____

1.4 Jobsite Receiving and Inspection

1.4.a Visual inspection for physical damage or contamination.

Comments (before unloading): _____

_____Comments (after unloading): _____

1.4.b Shipping protection intact?

1.4.c Have offsite (shop) inspections been made?

1.4.d Loose components/packages match packing lists?

1.4.e Are special handling instructions required (and carried out)?

1.4.f Components properly identified?

1.4.g Do components comply with project requirements?

1.4.h Flange faces undamaged and properly coated?

1.4.i Plugs/caps in place, dasicants unsaturated, and equipment lubricated?

1.4.j For inert gas purged equipment, is the required pressure still applied?

1.4.k Outer surfaces clean and coated?

1.4.l Tapped openings in stuffing boxes and gland plates sealed?

1.4.m Impact measuring devices inspected?

1.4.n Damage reports completed and issued to shipper/vendor?

1.5 General Instructions—Jobsite Protection

1.5.1 Are manufacturer's recommendations for storage and protection available?

Note: If so, the manufacturer's recommendations take precedence, but continue to follow this checklist for items not covered by the manufacturer.

1.5.3 Equipment/material free of ground contact? Laydown area gravelled as a minimum!

1.5.4 For outdoor storage, is equipment on timber?

1.5.6 Protective coverings allow free air circulation and prevent collection of water?

Note: Return delivery packaging, if possible.

EQUIPMENT NO.: _____

		Initials	Date
1.5.8	Carbon and low alloy steel protected from corrosive or wet atmospheres?	_____	_____
1.5.11	Special parts and tools tagged and handed over to User?	_____	_____
1.5.12	Equipment protected from construction operations such as chipping, sanding, painting, rigging, welding, and so forth.	_____	_____
1.5.13	For periodic rotation of equipment, are shipping blocks, desiccant bags, and protective plastic clear of moving parts? Is equipment properly lubricated for rotation?	_____	_____
1.5.14	Have proper preservatives been selected?	_____	_____
1.5.15	Nitrogen purge in place for special purpose equipment or where specified? Use Appendix C for logging of purge inspections.	_____	_____
1.5.16	All cavities, cooling passages, and so forth, drained of water to prevent freezing?	_____	_____
1.5.17	Dirt, ice, and salt removed?	_____	_____
1.5.18	Unless stated differently in subsequent sections on specific equipment, the following applies:	_____	_____
1.5.18.a	Oil lubed bearing housings, seal housings, stuffing boxes, hydraulic equipment, and gear cases fogged and 1/4 filled with approved oil?	_____	_____
1.5.18.b	When specified, measure and record TAN number.	_____	_____
1.5.18.c	Exposed carbon steel coated with type A, B, or D preservative? Machined surfaces coated with type A, B, or D and wrapped with waxed cloth?	_____	_____
1.5.18.d	Grease lubed bearings greased by the manufacturer?	_____	_____
1.5.19	Oil mist system required?	_____	_____
1.6	Lubricants and Preservatives		
1.6.2	Are selected preservatives compatible with elastomeric parts, seals, gaskets, and so forth?	_____	_____
1.6.3	MSDSs on file and hazards reviewed?	_____	_____
1.7	Bolts		
1.7.1	Loose bolts, nuts, and fasteners identified and stored in sheltered area?	_____	_____
1.7.2	Preservative applied to nongalvanized or plated items?	_____	_____
1.8	Spare Parts		
1.8.1	Spare parts inventoried and issued to User upon receipt?	_____	_____
1.9	Auxiliary Piping For Rotating Equipment		
1.9.1	Pipe components coated internally and externally for long-term storage?	_____	_____
1.9.2	Flanges inspected and coated?	_____	_____
1.9.3	Valves inspected and coated? Ball valves in open position? Gate and globe valves in closed position and stored horizontal?	_____	_____

EQUIPMENT NO.: _____

		Initials	Date
1.10 Compressors—General			
1.10.2 Watertight covers on all openings?			
1.10.3 Are intermediate rotor shaft supports required?			
1.10.4 Is vertical storage of rotating elements required by the manufacturer?			
1.10.6 Preservatives and procedures for refrigeration, oxygen, and chlorine service approved by manufacturer?			
1.11 Reciprocating Compressors			
1.11.1 Exposed rods, eccentrics, plungers, and machined surfaces coated?			
1.11.2 Nonlubed compressors nitrogen purged, not contaminated with preservatives?			
1.11.3 Covers on openings in cylinders and crankcase undamaged? If damaged, check for water or dirt inside.			
1.11.4 For field assembled compressors, have loose components been properly cleaned and preserved? Have carbon rings and rod packing been left out until just prior to initial operation?			
1.11.5 Lubrication through force feed lubricators or drip feed lubricators, and/or through manually priming main oil pump once per week?			
1.12 Centrifugal Compressors			
1.12.1 Is bearing housing properly lubricated and preserved?			
1.12.2 Have the lubricant fill points, sight glass, and piping been checked for leaks?			
1.12.6 Has a nitrogen purge, or vapor phase inhibitors and desiccant been applied per 1.12.6?			
1.13 Fans and Blowers			
1.13.1 Have all exposed low alloy surfaces and shafts been coated with preservative?			
1.13.2 Bearing housing oil level correct?			
1.13.5 Weatherproof covers installed?			
1.14 Gearboxes			
1.14.1 Is gear box full of manufacturer's recommended oil?			
1.14.2 Have machined surfaces and shafts been coated?			
1.14.3 Has a nitrogen purge been applied, when specified?			
1.15 Pumps—General			
1.15.1 Coupling parts, except elastomers, coated?			
1.15.2 Have flange surfaces been inspected and coated?			
1.15.3 Have loose components been tagged?			



EQUIPMENT NO.: _____

Initials _____ Date _____

1.16 Centrifugal Pumps

- 1.16.1 Have all openings been covered?
- 1.16.2 Have bearing brackets been filled with oil?
- 1.16.3 Have low alloy pump casings been coated?
- 1.16.4 Barrier fluid piping filled?

1.17 Vertical Suspended Pumps

- 1.17.1 Has preservative been applied to shaft journals or sleeve bearing and thrust disc?
- 1.17.2 Bearing brackets completely filled?
- 1.17.3 Bowl assembly, barrel flange, discharge head flanges, stuffing box, and machined surfaces coated?
- 1.17.5 Weatherproof covers installed on all openings?

1.18 Reciprocating Pumps

- 1.18.1 When recommended by manufacturer, have pistons and rods been removed, coated, tagged, and stored in covered area?
- 1.18.2 Has rod packing been removed and tagged, when required?
- 1.18.3 Have suction and discharge valves been removed, coated, and tagged?
- 1.18.4 Has crankcase been filled with preservative?
- 1.18.5 Have cylinder and distance piece walls been coated?
- 1.18.6 Exposed shafts coated?

1.19 Steam Turbines

- 1.19.1 Have stuffing box, shaft in packing area, and flange gasket surfaces been coated?
- 1.19.3 Are weatherproof covers on all openings?
- 1.19.4 Have internals been inspected for cleanliness?
- 1.19.5 Have loosely shipped components been tagged?

1.19.6 General Purpose Turbines

- 1.19.6.1 Have carbon rings been removed, tagged, and stored indoors?
- 1.19.6.2 Have shaft journals been lubricated?
- 1.19.6.3 Have bearing housings been filled?
- 1.19.6.4 Have exposed shafts been coated?
- 1.19.6.5 Has governor been filled with manufacturer's approved fluid?

1.19.7 Special Purpose Turbines

- 1.19.7.1 Have valve racks, cam, and cam followers been inspected and coated?
- 1.19.7.2 Have bearing housings, shaft journals, and thrust bearing discs been coated?

EQUIPMENT NO.: _____

1.19.7.3 Have exposed shafts been coated? _____

1.19.7.4 Has the nitrogen purge been applied? _____

1.20 Motors

1.20.1 Have motors been inspected and tagged? _____

1.20.1.a Has an insulation test been made and logged? Have oil levels been checked? _____

1.20.2.3 Has shaft been coated? _____

1.20.2.4 Have seal areas been covered with waxed cloth? _____

1.20.2.5 Have motor baseplate or feet been coated? _____

1.20.2.6 Have nonweatherproof motors been stored indoors? _____

1.20.2.7 Have space heaters been energized? Have warning signs been posted? _____

1.21 Instrumentation

1.21.1 Do instruments comply with specifications, and are they properly tagged? _____

1.21.2 Are loose instruments stored in a dry enclosed area, in original factory packaging? _____

1.21.3 Can premounted instruments be stored outdoors? _____

1.21.4 Are electronic instruments stored in a dry heated room? _____

1.21.5 Are pneumatic instruments stored in a dry area? _____

1.21.6 Are instrument cases and local control panels stored in a dry heated room? _____

1.21.8 Are thermometers, pressure gauges, and gauge glasses protected from physical damage? _____

چک لیست های بازرسی شرایط قبل و بعد گروت ریزی تجهیزات

Section 4—Grouting Checklists

4.1 Machinery Installation Pregrout Setup Checklist

INITIALS/DATE Anchor Bolt Preparation

- 3.5.2 Anchor bolt sleeves are clean and dry and filled with a non-bonding moldable material.
- 3.5.2 Anchor bolts are not tilted or bolt-bound and are perpendicular with respect to the bottom of the baseplate/soleplate.
- 3.5.3 Foundation anchor bolt threads are undamaged.
- 3.5.3 Foundation anchor bolt threads have been wrapped with duct tape for protection.
- 3.5.4 All anchor bolt locations and projections have been verified.

Foundation Preparation

- 3.6.1 An adequate weather-protective cover has been constructed over the areas to be grouted.
- 3.6.2 Concrete foundation is roughened up and all laitance removed for a good grout bond.
- 3.6.2 The minimum grout thickness under any portion of the baseplate/soleplate will be 25–50 millimeters (1–2 inches).
- 3.6.2 Foundation is free of structural cracks.
- 3.6.3 All grout forms have been provided with 25-millimeter (1-inch) 45-degree chamfer strips at vertical corners and horizontal edges.
- 3.6.4 Concrete grout areas are clean and free of oil, dust, and moisture.

INITIALS/DATE Grout Forms

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 3.7.1 | Grout forms are of adequate strength to support the grout. |
| <input type="checkbox"/> 3.7.3 | Inside surfaces of grout have three coats of paste wax applied. |
| <input type="checkbox"/> 3.7.4 | Grout forms have been sealed to the foundation to prevent leaks. |
| <input type="checkbox"/> 3.7.5 | Grout forms have 25-millimeter (1-inch), 45-degree chamfer strips at all vertical corners and at the horizontal surface of the grout. |
| Mounting Plate Design Verification | |
| <input type="checkbox"/> 3.8.2 | Baseplate/soleplate has 50-millimeter (2-inch) minimum radiused corners. |
| <input type="checkbox"/> 3.8.3 | Anchor bolts have 3-millimeter (1/8-inch) angular clearance in baseplate or soleplate holes. |
| <input type="checkbox"/> 3.8.4 | All pump and other small baseplates have been provided with vertical leveling screws. |
| <input type="checkbox"/> 3.8.5 | Baseplates have been provided with one 10-centimeter (4-inch) minimum grout filling hole in the center of each bulkhead section and one 12-millimeter (1/2-inch) vent hole. |
| <input type="checkbox"/> 3.8.6 | Baseplates have sufficient grout and air vent holes in each compartment to allow for proper grouting. |
| <input type="checkbox"/> 3.8.7 | Elevation adjustment nuts will not be permanently grouted. |
| <input type="checkbox"/> 3.8.8 | Baseplate leveling jackscrews have been provided with stainless steel leveling pads. |

INITIALS/DATE	Mounting Plate Design Verification (continued)	INITIALS/DATE	Soleplate Installation and Leveling (continued)
_____	3.8.9 Baseplate welds are continuous and free of cracks.	_____	3.9.3.9 All machined baseplate or soleplate surfaces are level in accordance with the specification, and signed-off Data Sheets for level record have been completed.
_____	3.8.10 All grout pour and vent holes are accessible.	_____	Baseplate and Installation Levelling API 610 and ASME Pumps, and General Purpose Equipment
_____	Mounting Plate Preparation	_____	3.9.4.1 All baseplate elevations set in accordance with the construction drawings.
_____	3.9.1.1 Baseplate/soleplate has been blasted and all grouting surfaces prepared in accordance with the grout manufacturer's recommendations.	_____	3.9.4.2 A preliminary equipment alignment check has been made.
_____	3.9.1.2 Three coats of paste wax have been applied to all surfaces where grout bond is not desired. These surfaces include jackscrews, grout forms, and coupling guard bolts.	_____	3.9.4.5 All baseplate surfaces are level in accordance with the specification, and signed-off Data Sheets for level record have been completed.
_____	3.9.1.3 All miscellaneous mounting plate holes are plugged to prevent the entrance of grout.	_____	PregROUT Setup
_____	3.9.1.4 Equipment to be grouted is isolated and in a strain-free condition with all piping, conduit, and so forth, disconnected.	_____	3.12.1 All surfaces in contact with grout are clean, dry, and oil free.
_____	Expansion Joints	_____	3.12.2 Anchor bolt nuts have been "snugged" into position to prevent baseplate/soleplate floating.
_____	3.9.2.1 Expansion joints placed on 1.4- to 2.8-meter (4- to 6-foot) intervals.	_____	3.12.3 Anchor bolt sleeves have been filled with flexible mastic material.
_____	3.9.2.2 Expansion joints fixed into position such that they will not move when grout is poured.	_____	3.12.3 Top of anchor bolt sleeve has been packed with a soft moldable material.
_____	Soleplate Installation and Leveling	_____	3.12.4 Grout form elevation agrees with the construction drawings.
_____	3.9.3.1 The elevation to the top of equipment baseplate or soleplate referenced to the civil benchmark is in agreement with the construction grout drawing.	_____	3.12.8 Grouting material is in clean, dry, unopened containers and has been stored at a temperature of approximately 21°C (75°F) for 48 hours prior to grouting.
_____	3.9.3.7 All shims used in subsoleplates are AISI Standard type 300 stainless steel.		

INITIALS/DATE Pregrout Setup (continued)

- 3.12.9** All foundation and metal surfaces are within the temperature range of 18-32°C (65-90°F).
- 3.12.10** Sufficient quantity of grouting materials are on hand at the jobsite to complete the job (15-25 percent extra).
- 3.12.11** Clean tools, mixing equipment, and safety supplies are on hand at the jobsite.
- 3.12.12** Material Safety Data Sheets and personnel protection requirements have been reviewed with all grouting personnel.

EQUIPMENT IDENTIFICATION NUMBER _____**GROUTING INSPECTOR** _____ **DATE** _____**4.2 Machinery Installation Grout Placement Checklist****INITIALS/DATE**

- Ambient temperature at beginning of grout pour ____ °C (°F).
- Pre-grout meeting has been completed and all personnel understand the grout plan and individual responsibilities.

Grout Mixing

- 3.13.2** Resin and hardener are mixed at 200-250 rpm for the specified time and no air entrainment is indicated.
- 3.13.3** Full bags of aggregate are slowly added to blended resin/hardener liquid and mixed to completely wet-out the aggregate.
- 3.13.4** No partial units of epoxy, resin, hardener, or aggregate used.

INITIALS/DATE

Mounting Plate Grouting
Grout is placed within its pot life.
Time at beginning of pour:

(AM) (PM).

Time at end of pour:

(AM) (PM).

- 3.14.2** No vibrator is used to facilitate grout placement.
- 3.14.3** Grout pour rate is slow enough to permit air to escape.

The grout volume used agrees with the estimated cavity volume.

- No grout leaks are observed.
- For special purpose equipment, a grout sample is obtained for each batch mixture (polystyrene cup full) for compressive strength testing. All samples are to be labeled and their batch placement location noted.

- 3.14.7** All grout surface air bubbles are removed.
- 3.14.8** Grout holes and vent holes filled with grout.

Ambient temperature at end of grout pour ____ °C (°F).

NY-8606-157

شماره پارکری:

عنوان دوره: سویر وايزر نصب تجهیزات

4.3 Machinery Installation Post-Grouting Checklist

INITIALS/DATE Post-Grouting Instructions

- 3.15.1 Grout is of sufficient hardness to remove forms.
- 3.15.1 Grout forms remained in place after grouting for 48-36 hours.
- 3.15.3 Mounting plate jackscrew holes are filled with a flexible material such as Kev silicone rubber.
- 3.15.4 Grout is checked for "soft-scar" with a dial indicator. Baseplate/soleplate checked for soft foot at each anchor bolt location with a magnetic base dial indicator as anchor bolts are torqued. Base movement does not exceed 0.02 millimeter (0.001 inch).
- 3.15.5 Expansion joints sealed with elastic epoxy seam sealer.
- 3.15.6 Top of machinery foundation painted with a grout-compatible noskild protective coating.
- 3.15.7 Lubricate all anchor bolt threads liberally and torque anchor bolts in accordance with the manufacturer's recommendations.

Anchor bolt size: _____

Torque specification: _____

Installed torque: _____

- 3.15.8 Ensure that all anchor bolts have full penetration of the anchor bolt set and a minimum of 2½ threads protrude above the anchor bolt nut.

INITIALS/DATE

Filling Grout Voids

- 3.16.1 Baseplate "sounded" for voids and all voids repaired. Indicate number of voids found, their size, and their location: _____
- 3.16.2 Void areas have NPT 1/2" holes installed in opposite corners of void with grease fitting installed in one of the holes.
- 3.16.3 Grout void fill and vent holes are in "communication."
- 3.16.4 Dial Indicator used on mounting plate to monitor plate movement while filling grout void.
- 3.16.5 All spilled grout is cleaned up with manufacturer's approved solvent.
- 3.16.6 Recheck baseplate to ensure that all voids are filled with grout.

EQUIPMENT IDENTIFICATION NUMBER: _____

GROUTING INSPECTOR: _____ DATE: _____

پیوست ۴:

لیست فایل های موجود در CD های پیوست

مقدمه:

در تهیه و جمع آوری مطالب این *CD* از مراجع زیادی و استاندارد های متعددی همچون *ASEM, API, IPS* (انجمن مهندسان مکانیک امریکا، استاندارد موسسه نفت امریکا و استاندارد شرکت ملی نفت ایران) استفاده شده است.

جمع آوری این مجموعه به این منظور نمی باشد که این مطالب برای همه موضوع ها کامل و جامع می باشند فقط جهت آشنایی و معزفی آورده شده اند که راهنمای استفاده کنندگان باشد.

لیست فایل های *CD1*:

در *CD1* مطالبی از استانداردهای *ASME, API* به ترتیب زیر آورده شده است.

استاندارد *ASME*

پمپ ها:

ASME B73.1 توصیف پمپ های سانتریفیوژ افقی برای اهداف شیمیایی

ASME B73.2M توصیف پمپ های سانتریفیوژ عمودی خطی برای اهداف شیمیایی

ASME B73.3M توصیف پمپ های سانتریفیوژ افقی بدون آب بند برای اهداف شیمیایی

ASME B73.5M توصیف پمپ های سانتریفیوژ افقی ترمoplastیکی و ترموموستی برای اهداف شیمیایی

کمپرسور ها:

ASME B19.1 استاندارد ایمنی سیستم های کمپرسور هوا

ASME B19.3 استاندارد ایمنی سیستم های کمپرسور در فرایند های صنعتی

جرثقیل ها و ابزار الات لیفتینگ:

ASME B30.2 جرثقیل های سقفی و دروازه ای و قلاب ها

ASME B30.9 قلاب و قسمه و واير ها

ASME B30.20**توربین:****ASME BI33.3****استاندارد API****پمپ ها:****API 610** پمپ های سانتریفیوژ برای کارهای سنگین سرویس های صنایع نفت، گاز و شیمیایی**API 674** پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی سرویس های صنایع نفت، گاز و شیمیایی**API 675** پمپ های جابجایی مثبت حجم کنترل شده سرویس های صنایع نفت، گاز و شیمیایی**API 676** پمپ های جابجایی مثبت روتاری سرویس های صنایع نفت، گاز و شیمیایی**API 681** پمپ ها و کمپرسور های خلا رینگ مایع**API 682** سیستم های آب بندی شفت پمپ ها سانتریفیوژ و روتاری**نصب:****API 686** تجربه های پیشنهادی برای نصب ماشین الات و طراحی نصب**بازرسی:****API 510** کد بازرسی مخازن تحت فشار ، تعمیرات و بازرسی تعمیرات**API 572** بازرسی مخازن تحت فشار (تاورها، درام ها، راکتورها و مبدل های حرارتی و گنداسورها)**مبدل های حرارتی:****API 660** مبدل های حرارتی شل و تیوب**API 661** مبدل های حرارتی هوا خنک**API 662** مبدل های حرارتی صفحه ای **واحد های چرخ دنده:****API 613** اهداف ویژه برای واحد گیربکس در سرویس های صنایع نفت، گاز و شیمیایی**API 677** اهداف عمومی برای واحد گیربکس در سرویس های صنایع نفت، گاز و شیمیایی**فن و دمنده ها:****API 673** فن های سانتریفیوژ در سرویس های صنایع نفت، گاز و شیمیایی

**کمپرسور ها:**

API 617 کمپرسور های محوری و سانتریفیوژ در سرویس های صنایع نفت، گاز و شیمیایی

API 618 کمپرسور های جابجایی مثبت رفت و برگشتی در سرویس های صنایع نفت، گاز و

API 619 کمپرسور های جابجایی مثبت روتاری در سرویس های صنایع نفت، گاز و شیمیایی

API 672 پکیج کمپرسور سانتریفیوژ هوا در سرویس های صنایع نفت، گاز و شیمیایی

لیست فایل های CDI :

: IPS

تصویرت کامل استاندارد شرکت ملی نفت ایران در کلیه زمینه ها (معماری، سیویل، الکتریکال، فرایند، ابزار دقیق، لوله کشی صنعتی، مکانیکال، مواد، رنگ و پوشش) در بخش های طراحی و نکات اجرایی همراه نقشه های استاندارد در کلیه زمینه ها در محیط انوکد (۵۸۳ نقشه) آورده شده است.

: OIL

نکاتی و مطالبی در مورد روندن های مورد استفاده در دستگاه های روتاری

: CRANE

- جدول انتخاب سیم بکسل ها و زنجیر در سایز اصلی

- مطالبی در مورد مونتاژ حرثقلیل

TADANO, KATO, TEREX - از شرکت های مختلف حرثقلیل سازی (*LOAD CHART* ۲۹)

- *LIEBBHERR* در ترازو های متفاوت

پمپ ها:

کاتالوگ چندین نوع پمپ از سازندگان مختلف

هم محور سازی (*ALIGNMENT*)

- مطالبی در مورد هم محور سازی

- چندین نوع کاتالوگ مربوطه

- کاتالوگ و ابزارالات مورد نیاز در روش هم محور سازی لیزری