

بِنَمْ خَدا



مرکز دانلود رایگان  
محلبسوی مطالب اورژی و مواد

---

[www.Iran-mavad.com](http://www.Iran-mavad.com)





دانشگاه صنعتی اصفهان



ازین آهن و فولاد ایران



شرکت فولاد مبارکه اصفهان

## سمپوزیوم فولاد

۸۴ و ۹ اسفندماه

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان

### بررسی راهکارهای تصفیه مذاب چدن خاکستری

مهندس علی دوست محمدی<sup>۱</sup>، مهندس علی پارساپور<sup>۱</sup>، دکتر محمد حسین فتحی<sup>۲</sup>

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

۲- استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

#### چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی راهکارهای تصفیه مذاب چدن خاکستری انجام شد. از آن جا که مذاب چدن در حین انجام عملیات ذوب و ریخته گری در معرض پارامترهای متعدد و متغیری قرار دارد، کنترل مواد ورودی به مذاب نظیر جوانه زا، فروزن (خالص ساز)، سلاکس (سریاره ساز) و موادی که با مذاب در تماسند سرباره، بسیار اهمیت دارد. در آغاز انجام پژوهش، پس از جمع آوری قطعات ریخته شده معیوب که از قطعات مصرفی در خودرو بوده و دارای عیوب سطحی بودند، به بررسی مرفوولزی و آنالیز عنصری عیوب، پرداخته شد. آزمون های متعدد توسط میکروسکوپ الکترون رویشی (SEM) و آنالیز توزیع انرژی پرتوایکس (EDX)، بر روی عیوب انجام گرفت. آنالیزهای به دست آمده نشان دهنده حضور عناصری خاص مانند کلسیم و آلومینیوم در ریز مک های سطحی ایجاد شده بود. در مرحله بعد، از تمامی اجزای در گیر با مذاب از جمله جوانه زا، فروزن، سلاکس، سرباره و خاک نسوز نیز آنالیز عنصری به عمل آمد. نتایج نشان دهنده عدم تطابق آنالیز جوانه زا ای مصرفی با استاندارد معمول جوانه زا و حضور بیش از حد آلومینیوم در آن بود. آنالیز فروزن نیز که به کمک آزمون های متعدد پراش پرتوایکس و آنالیز توزیع انرژی پرتوایکس به دست آمد، نشان دهنده وجود کلسیم و ترکیبات آن به عنوان اجزای اصلی این ماده بود. با توجه به نتایج بدست آمده و با استفاده از جوانه زا با درصد کم آلومینیوم (جوانه زای استرانسیم دار) و مصرف کنترل شده فروزن در فرآیند ریخته گری قطعات، به میزان قابل توجهی از عیوب و ریز مک های سطحی کاسته شد.

کلمات کلیدی: چدن خاکستری، حفره و مک سطحی، جوانه زا، فروزن

**مقدمه**

یکی از مهم ترین صنایعی که در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته و با شتاب فزاینده‌ای به سوی توسعه و گسترش پیش می‌رود، صنعت خودروسازی است. واحدهای صنعتی در زمینه‌های متفاوت برای ساخت و تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو فعالیت می‌کنند و پیشرفتهای بسیاری در دهه گذشته حاصل شده است [۱].

در بین واحدها و مراکز تولیدی قطعه ساز و مجموعه ساز، واحدهای ریخته گری و همچنین فرایند ریخته گری از اهمیت، به سزایی برخوردارند. ریخته گری‌بیال، روشی برای تولید بسیاری از قطعات خودرو مانند پوسته موتور، گلدنی گیربکس، پوسته گیربکس، کاسه چرخ، دیسک ترمز، پوسته و اتر پمپ و امثال این هاست. قدمت، تجربه و تبحر صنعت ریخته گری در ایران، امکان تولید قطعات برای مصرف داخلی و نیز صدور آنها به خارج از کشور را میسر ساخته است.

جنس اکثر قطعات خودرو که توسط صنعت ریخته گری تولید می‌شوند، چدن است. صرفه اقتصادی و خواصی مکانیکی و فیزیکی مناسب برای تولید قطعات خودرو از طریق ریخته گری، چدن را به یکی از پر مصرف ترین مواد اولیه تبدیل کرده است [۲و۱]. تهیه و فرآوری مذاب مناسب از یک سو و حصول اطمینان از تولید قطعه‌ای بدون عیوب و با کیفیت مناسب از سویی دیگر، بسیار اهمیت دارد [۳].

یکی از مشکلات عمده در صنعت ریخته گری، آلوده شدن مذاب فلزات به انواع ناخالصی و آخالهای غیر فلزی و نامطلوب است [۴و۱]. قطعاتی که از مذاب‌های به اصطلاح کثیف تولید می‌شوند، قطعاتی معیوب‌اند که عیوب آن‌ها عمدتاً به صورت ترک، حفره و مک در قطعات خود نمایی می‌کند [۵]. وجود ناخالصی‌های ناخواسته در مذاب چدن، از علل اصلی ایجاد این عیوب در قطعات تولیدی است. کنترل مذاب حاصل و جلوگیری از ورود ناخالصی‌ها به آن از یک سو و تصفیه و پاک سازی مذاب آلوده از سوی دیگر، دو راهکار اصلی برای مقابله با آلوده شدن مذاب و تولید قطعات معیوب است [۶و۵].

در این پژوهش، شناسایی ناخالصی‌های موجود در مذاب و قطعه و عیوب ناشی از آن صورت گرفته است. محل تشکیل عیوب و علت آن، ارتباط حضور ناخالصی‌ها با مواد اولیه و فرآیند تهیه و تأمین مذاب و سیستم راهگاهی ذوب رسان مورد بررسی قرار گرفته است.

امکان سنجی تصفیه مذاب چدن خاکستری و نیز راهکار جلوگیری از ورود ناخالصی‌ها به محفظه قالب و قطعه نیز بررسی شده است. آزمون‌های فراوان بر روی مواد مصرفی و قطعات ریخته شده نهایی انجام گرفت و نتایج به دست آمده تحلیل و بررسی شد. به طور کلی هدف از اجرای این پروژه تحقیقاتی، کاهش ضایعات و بهبود زمان بندی تحويل و مشکلات مرتبط با آن از طریق شناسایی علل و سرچشمۀ حضور ناخالصی‌ها در قطعات چدنی ریختگی مصرفی در صنایع خودرو است. در نتیجه از طریق حذف عوامل ایجاد و ورود ناخالصی‌ها به مذاب و از جمله تصفیه مناسب مذاب، کنترل تهیه مذاب و کنترل ورود مواد اولیه و سیستم ذوب رسانی می‌توان کاهش عیوب و ضایعات را فراهم نمود.

### روش تحقیق

#### ۱- مواد

##### ۱-۱- مواد فلزی

قطعات ریختگی معیوب چدن خاکستری جهت ارزیابی آزمون‌های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفتند

(الف) از چدن خاکستری با ترکیب شمایی مذاب برای تولیدات قطعات ریختگی استفاده شد و بعد از آماده سازی تحت آزمون‌های آزمایشگاهی قرار گرفت.

(ب) مواد مصرفی؛ جوانه‌زا (۷۵٪ فروسیلیس) با سایز ۰/۴-۱/۲mm و مقدار مصرف ۱ پیمانه ۷۰ گرمی به ازای هر قالب برای ذوب ریز بود.

(پ) فروزن ۸ برای سرباره گیری از پاتیل و سلاکس برای سرباره گیری از کوره استفاده شد.

#### ۲- شرایط آزمون

(الف) دمای ذوب کوره هنگام تخلیه پاتیل پیش گرم شده ۱۴۶۰+۱۰ درجه سانتیگراد و هنگام تخلیه توسط ذوب ریز ۱۴۳۰+۱۰ درجه سانتیگراد بود.

(ب) زمان ریخته گری؛ زمان ریخته گری هر قالب ۱۲-۱۴ ثانیه برای ذوب ریز است.

(پ) شرایط ریز ساختار؛ گرافیت نوع A، زمینه عمدتاً پرلیتی با حداقل فریت و کاربیدها کمتر از ۲٪ بود. سختی قطعات نیز ۲۰۷-۲۱۷ بر نیل اندازه گیری شد.

ث) شرایط ماسه سازی؛ درصد رطوبت ماسه  $0/2 - 4/7$ ، استحکام فشاری تر  $0/92$ ، ماسه کنه  $1200$  کیلوگرم، بنتونیت  $4$  کیلوگرم، گرد زغال یک کیلوگرم، مواد فرار  $2/6$  کیلوگرم و مواد سوختنی  $8/7$  کیلوگرم.

## ۲- روش‌ها

۱-۲ - آماده سازی نمونه‌های آزمایشگاهی: با انتخاب قطعات معیوب نمونه‌هایی از عیوب مورد نظر در کف و کناره‌های قطعات ریخته گری به اندازه مورد نظر بریده شد. آزمون‌های آزمایشگاهی مشتمل بر مشخصه‌یابی ساختاری و شناسایی عیوب آخال‌ها و آنالیز عنصری ناخالصی محبوس در حفره‌ها بود.

۲-۲ - ارزیابی منابع آخال‌ها: ارزیابی منابع آخال‌ها مشتمل بر ارزیابی منابع اصلی ناخالصی‌ها مانند سرباره، مواد دیر گذار، جوانه زا، مواد افزودنی برای سرباره گیری و مواد تلقیحی غیر قابل حل می‌باشد.

۳-۲ - مشخصه‌یابی ساختاری: تکنیک پراش پرتو ایکس برای شناسایی ساختار و فازهای موجود در سرباره، فروزن، سلاکس، خاک نسوز و جوانه زا مورد استفاده قرار گرفت. تیوب به کار رفته پرتو  $K\alpha$  مس با طول موج  $1/542$  آنگستروم را تامین کرده و فیلتری از نیکل داشت. نرخ رویشی معادل نیم درجه ( $0/5$ ) بر دقیقه، ولتاژ اعمالی برابر  $30$  کیلوولت و جریان معادل  $30$  میلی‌آمپر بوده و زاویه پراش  $20$  تا  $100$  درجه انتخاب گردید. پس از حصول الگوی پراش پرتو  $X$ ، فازها و اجزای سازنده تخمین زده شد. میکروسکوپ الکترونی رویشی (Philips xl 30) برای مطالعه مرغولوژی عیوب به کار رفت. میکرو آنالیز عنصری نیز به کمک تکنیک آنالیز توزیع انرژی پرتو ایکس برای ارزیابی ذرات آخال‌ها انجام شد.

## نتایج و بحث

میکرو آنالیز عنصری از سرباره که با تکنیک طیف سنجی توزیع انرژی پرتو ایکس حاصل شده است در شکل (۱) مشاهده می‌شود. در نتایج آنالیز انعام شده وجود عناصر آلومینیوم، سیلیسیم، منگنز، کلسیم و اکسیژن که طبیعت سرباره است به وضوح دیده می‌شود. شکل (۲) نیز الگوی پراش پرتو ایکس سرباره را نشان می‌دهد. در الگوی پراش، پیک‌های منگنز و اکسید سیلیسیم مشهود است.

میکرو آتالیز عنصری از جوانه‌زای فروسیلیس، سلاکس، خاک نسوز و فروژن به ترتیب در شکل‌های (۳)، (۴)، (۵)، (۶) شاهده می‌شود. عناصری مانند کلسیم و آلومینیم در فروسیلیس، عناصر پتاسیم، آلومینیم، کلسیم و سیلیسیم در سلاکس و همچنین عناصری مانند سدیم، کلسیم و سیلیسیم در فروژن بهوضوح دیده می‌شود. جدول (۱) ترکیب شیمیایی استاندارد برای فروسیلیس را نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌شود، میزان کلسیم و آلومینیوم فروسیلیس مصرفی تا حد زیادی با استاندارد متفاوت است.

الگوی پراش پرتو ایکس فروژن در شکل (۷) مشاهده می‌شود. شکل (۸) نیز تصویر گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی از قطعات ریختگی و منطقه معیوب را نشان می‌دهد. ساختار دندانه‌یی و آخال‌ها در شکل‌های مذکور دیده می‌شود. میکرو آتالیز عنصری از ذرات آخال در شکل (۹) نشان داده شده و عناصری مانند آلومینیوم، کلسیم، اکسیژن و حتی سیلیسیم در حفره مشاهده می‌شود.

به طور کلی و با توجه به آزمون‌های انجام شده و نتایج به دست آمده و با عنایت به تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM)، مشاهده می‌شود که مرفوولوژی تمام عیوب و ریزمهک‌های ایجاد شده در قطعات با هم مشابه است که این امر وجود ناخالصی در سیستم را به عنوان علت اصلی این عیوب تأیید می‌کند. منشأ این ناخالصی‌ها عمده‌تاً مواد افزودنی به مذاب بوده و یک منشاء داخلی است. کلسیم، آلومینیوم و منگنز از عوامل اصلی ناخالصی وارد شده به سیستم هستند که منابع اصلی ورود آن‌ها به ترتیب جوانه‌زا، فروژن و سرباره تشخیص داده شدند. تصفیه مذاب توسط فیلتر و فیلتر گذاری تا حد زیادی قادر به جداسازی این مواد ناخالصی از سیستم مذاب خواهد بود ولی با توجه به قیمت بالای فیلتر و عدم توانایی آن در جدا سازی ناخالصی‌های بسیار ریز، استفاده از آن جز در برخی موارد، به صرفه نخواهد بود. کنترل مواد اولیه ورودی به مذاب از جمله جوانه‌زا، فروژن و سلاکس و نیز ممانعت از تداخل بیش از حد مذاب و سرباره، به عنوان راهکار اصلی حصول یک مذاب تمیز و عاری از ناخالصی مطرح می‌شود.

استفاده از جوانه‌زای استرانسیوم دار به جای جوانه‌زای سمنان با درصد بالای آلومینیم، تا حد زیادی از ورود آلومینیوم اضافی به سیستم خواهد کاست. حضور کلسیم در مذاب نیز به کمک استفاده از جوانه‌زای مناسب و نیز استفاده کنترل شده فروژن، تحت کنترل قرار خواهد گرفت. در نهایت و با توجه به اینکه قطعاتی که در ریخته‌گری آن‌ها از جوانه‌زای

استرانسیوم دار به میزان مناسب و در سیستم راهگاهی استفاده شده بدون هیچ گونه عیوب و ریزمهک بودند، لذا نوع، میزان و محل افزودن جوانه زا از عوامل اصلی در ایجاد این عیوب تشخیص داده شدند که با بهینه سازی هر سه پارامتر، قطعاتی سالم و بدون عیب قابل تولید خواهند بود.

### نتیجه گیری

- ۱- با توجه به آنالیز عنصری جوانه زای سمنان و بالا بودن میزان آلومینیم آن (۲ تا ۳ درصد بیش از استاندارد)، می توان این جوانه زا را منشأ حضور آلومینیم در عیوب دانست.
- ۲- فروزن با داشتن ۲۱ درصد وزنی کلسیم، می تواند عامل ورود این عنصر در مذاب و قطعات نهایی باشد. لذا کاهش مصرف فروزن و مصرف کنترل شده آن ضروری به نظر می رسد.
- ۳- استفاده از جوانه زای استرانسیم دار، ناخالصی ها و عیوب را تا میزان بسیار کمی کاهش داده است. از علل این امر، حضور آلومینیم با درصد وزنی کم (مطابق استاندارد) و حل شدن کامل آلومینیم، استرانسیم و کلسیم در مذاب است.
- ۴- آنالیز عنصری سرباره وجود منگنز را در آن نشان می دهد. منگنز همچنین در عیوب ایجاد شده توسط سرباره نیز به چشم می خورد. پس سرباره را می توان منشأ حضور منگنز در عیوب دانست.

### تشکر و قدردانی

مولفین مقاله بر خود لازم می دانند که از بذل توجه و همکاری صمیمانه واحد تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت کارخانه ریخته گری آذرین کمال تشکر و سپاس را داشته باشند.

### مراجع


- [۱] فتحی محمد حسین، "ریخته گری چدن" ، ۱۳۷۴ ، انتشارات جهاد دانشگاهی.
- [2] Elliot, "Cast Iran technology" , 1988.
- [3] ASM Hand book (Metals Hand book), ASM, vol. : 15 (Casting).
- [4] Cast Iran Hand book , ASM, 1996.

- [۵] اطلس عیوب قطعات ریخته گری، جلال حجازی-پرویز دوامی ۱۳۶۵، انتشارات جامعه ریخته گران ایران.
- [۶] "Casting Defects Handbook", American Foundrymen Society, 1972.
- [۷] مرعش مرعشی "متالورژی کاربردی چدن ها"، ۱۳۷۱، انتشارات اقبال.
- [۸] Lzudin Dugic and Ingvar L Svensoon , "The Effect of Inoculant Amount and Casting Temperature on Metal Expansion in Gray Cast Iron", Division of component Technology Jonkoping University, 1996. Box 1026 , S-551 11 Jonkoping, Sweden,
- [۹] G.L. Rivera , J.A. sikora "Solidification of Gray Cast Iron", Scripta materialia 50, 2004 , P: 331-335.
- [۱۰] United States Patent 6,590,200 , "Systems for Detecting and Measuring Inclusion" , july 2003.
- [۱۱] D. B. Craig , M. J. Hamung and T. K. Mccluhan , "Gray Iron" , Elkam Metals Company , 1991.
- [۱۲] دکتر ناصر توحیدی "ترمودینامیک مهندسی مواد و متالورژی" ، جلد سوم ، ۱۳۸۲. انتشارات دانشگاه تهران.


جدول ۱. استاندارد ترکیب شیمیایی فرو سیلیس [۲].

Performance category of inoculant	Composition, % <sup>(a)</sup>									
	Si	Al	Ca	Ba	Ce	TRE <sup>(b)</sup>	Ti	Mn	Sr	Others
Standard .....	46-50	0.5-1.25	0.60-0.90	...	...	...	...	...	...	...
	74-79	1.25 max	0.50-1.0	...	...	...	...	...	...	...
	74-79	0.75-1.5	1.0-1.5	...	...	...	...	...	...	...
Intermediate.....	46-50	1.25 max	0.75-1.25	0.75-1.25	...	...	...	1.25 max	...	...
	60-65	0.8-1.5	1.5-3.0	4-6	...	...	...	7-12	...	...
	70-74	0.8-1.5	0.8-1.5	0.7-1.3	...	...	...	...	...	...
				0.75-1.25						
	42-44	...	0.75-1.25	...	...	9-11	...	...	...	...
	50-55	...	5-7	...	...	9-11	...	...	...	...
	50-55	...	0.5-1.5	...	...	9-11	...	...	...	...
High.....	36-40	...	...	...	9-11	10.5-15	...	...	...	...
	46-50	0.50 max	0.10 max	...	...	...	...	...	0.60-1.0	...
	73-78	0.50 max	0.10 max	...	...	...	...	...	0.60-1.0	...
Stabilizing.....	6-11	0.50 max	0.50 max	...	...	...	...	...	...	48-52 Cr


(a) All compositions contain balance of iron. (b) TRE, total rare earths




شکل ۱. آنالیز عنصری سرباره.




شکل ۲. آنالیز XRD از سرباره.




شکل ۳. آنالیز عنصری فروسیلیس.




شکل ۴. آنالیز عنصری سلاکس.




شکل ۵. آنالیز عنصری خاک نسوز.




شکل ۶. آنالیز عنصری فروزن.



شکل ۷. آنالیز XRD از فروزن.



شکل ۸ مورفولوژی حفره های ریز موجود در قطعه معیوب، ساختار دندانه ای به وضوح در شکل دیده می شود.



شکل ۹. آنالیز عنصری از ناخالصی های محبوس در حفره ها.