

بِنَمْ خَدا



مرکز دانلود رایگان
محلبسوی مطالب فرزی و مواد

www.Iran-mavad.com



بنام خدا

مبانی کروماتوگرافی گازی

و

ستونهای مؤین

گرده آورده - محمد جواد افشار

فهرست

صفحه

۳

۸

۱۸

۲۰

۲۰

۲۳

۲۷

۲۸

۳۲

۳۵

۳۸

۴۱

۴۳

۴۵

موضوع

اصول کروماتوگرافی

ستونها

تکنیکهای متداول کروماتوگرافی گازی

محفظه‌های تزریق

Split injection

Splitless injection

Direct injection

Oncolumn injection

آشکارسازها

TCD

FID

NPD

ECD

آنالیزکمی

مقدمه:

(کروماتوگرافی روشی است برای جداسازی که براساس ضریب تقسیم موادی که بین یک فاز ساکن که دارای سطح زیادی است و یک فاز متحرک پخش می شوند قرار دارد. اولین بار TSWETT رنگهای گیاهی را توسط ستون پرشده با یک جاذب جدا نموده و پخاطر تشکیل مواد رنگی نام کروماتوگرافی را پیشنهاد نمود. نکته قابل توجه اینکه TSWETT در زبان روسی به معنی رنگ می باشد.

از سال ۱۹۳۱ تکنیک کروماتوگرافی پیشرفت زیادی کرد و برای شناسائی ترکیبات آلی و بیوشیمی SYNGE MARTIN Elution chromatography مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۱۹۴۱ Chromatography Column chromatography را جایگزین نمودند و در سال ۱۹۵۴ جایزه نوبل به آنها اعطاء گردید ضمناً آنها خاطرنشان نمودن که فاز گاز بجای فاز مایع از مزیت زیادتری برخوردار است. از این تاریخ به بعد مطالعات زیادی در روی کروماتوگرافی گاز- جامد (G.S.C) و گاز- مایع (G.L.C) توسط محققان صورت گرفت و این وسیله جهت جداسازی اجزاء یک نمونه در بیشتر آزمایشگاهها و دانشگاهها مورد استفاده قرار گرفت.

کروماتوگرافی به دو شاخه اصلی تقسیم می شود.

کروماتوگرافی (Chromatography)

کروماتوگرافی HPLC (کراماتوگرافی با کارائی بالا)

کروماتوگرافی گازی (GC)

کروماتوگرافی گاز - جامد

کروماتوگرافی گاز - مایع

(G.S.C) (G.L.C)

کروماتوگرافی مایع - مایع

کروماتوگرافی تبادل بونس

(L.L.C)

(L.S.C)

(I.E.C)

کروماتوگرافی کاغذی

کروماتوگرافی لایه نازدی

(P.C)

(T.L.C)

کروماتوگرافی لندازه مولکولی

(E.C)

G.P.C.

G.F.C.

اصول کروماتوگرافی:

قبل از شروع بحث اصلی، لازم است ترمیمی‌های متداول در کروماتوگرافی مورد بررسی قرار گیرد.

-۱: **Uncorrected Retention time - T_r** : فاصله زمانی از هنگام تزریق تا قله پیک (T_r)

-۲: **Retention interaction**: جزئی از نمونه که هیچ با فاز ساکن نداشته باشد با سرعت گاز حامل از ستون خارج می‌شود که به unretain component موسوم است و مدت زمان لازم برای خروج این جزء را hold up time گویند. بعنوان مثال اگر سرعت گاز حامل در یک ستون ۱۰ متری باشد hold up time 40cm/sec از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$U = \frac{L}{T_0} \Rightarrow T_0 = \frac{L}{U} = \frac{1000\text{cm}}{40\text{cm/sec}} = 25\text{sec}$$


$$T'_r = T_r - T_0 \quad (T'_r) : \text{net retention time} - ۳$$

-۴: **Capacity factor** با retention factor (K'): Capacity factor با retention factor (K') بیانگر مدت زمانی است که نمونه بمقایسه به فاز متحرک در فاز ساکن طی می‌نماید و پا بعبارت دیگر K' مقایسه Unretained time و retained time می‌باشد.

$$K' = \frac{T_r - T_0}{T_0}$$

-۵: $K'=0$: مدت زمانی که جزء نمونه در فاز ساکن طی می‌کند صفر برابر بیشتر از فاز متحرک می‌باشد و یا بعبارت دیگر جزء نمونه هیچ زمانی را در فاز ساکن طی نمی‌کند بهمین جهت آنرا Unretained component گویند.

-۶: $K'=1$: مدت زمانی که جزء نمونه در فاز ساکن و متحرک طی می‌کند یکسان است و $T_r = 2T_0$



(04158402.77)

۳

$$K' = \frac{\text{مقدار جزء از فاز ساکن}}{\text{مقدار جزء از فاز متحرک}}$$

استفاده از K' بجای Retention time Component در ستون از مزیت بیشتری برخوردار می باشد چون K' به طول ستون و سرعت فاز متحرک بستگی ندارد. عوامل مؤثر در K' عبارتند از نوع نمونه و فاز ساکن، مقدار فاز ساکن و درجه حرارت. همانطوری که قبلاً یادآوری شد اساس جداسازی در کروماتوگرافی بروزی پخش نمونه بین دو فاز ساکن و متحرک می باشد یعنی در هر زمان تعادلی بین مقدار نمونه در فاز ساکن به مقدار نمونه در فاز متحرک بوجود آید که آنرا ضریب تقسیم (Partition Coefficient) گویند.

$$K' = \frac{\text{مقدار نمونه در فاز ساکن}}{\text{مقدار نمونه در فاز متحرک}}$$

جداسازی و یا Resolution به دو عامل مهم بستگی دارد:

۱- راندمان ستون (Column efficiency)

۲- راندمان حلal (Solvent efficiency)

۱- راندمان ستون:

راندمان ستون براساس تعداد سینی های ثوری (theoretical plates) بیان می شود. هر ستون به تعدادی منطقه باریک (Narrow Zone) تقسیم می شوند که سینی های ثوری نامیده شده و به N نمایش می دهند و نمونه موجود در فاز متحرک مرتبأ و مرحله به مرحله وارد هر یک از سینی ها گشته و مجدداً به فاز متحرک بر می گردد و در هر یک از سینی های کامل بین فاز ساکن و متحرک بوجود می آید. هر چه تعداد سینی ها بیشتر باشد عمل جداسازی بهتر صورت می گیرد.

$$N = \left(\frac{T_r}{\sigma} \right)^2$$

Retention Time : T_r

$$H_{min} = \frac{d}{L}$$

نمایش لایه

$$\Delta H = \frac{d}{N}$$


(04158402-77)

σ : انحراف از معیار

$$W_{1/2} = 2.354 \sigma \Rightarrow N = 5.545 \left(\frac{T_r}{W_{1/2}} \right)^2$$

 $W_{1/2}$: پهنای پیک در نصف ارتفاع

$$W_b = 4 \sigma \Rightarrow N = 16 \left(\frac{T_r}{W_b} \right)^2$$

 W_b : قاعده پیکFigure 1-1. Relationship between peak width measured at different peak heights and σ of the gaussian peak

راندمان ستون را می توان بصورت HETP نیز بیان نمود

HETP (height equivalent to a theoretical plate)

ستون لازم برای اینکه بین فاز ساکن و فاز متحرک تعادل بوجواد آید.

$$HETP = \frac{L}{N}$$

N: تعداد سینی های تئوری

عوامل مؤثر در راندمان ستون را با پیشنهاد يك معادله مورد بررسی قرارداد.

$$HETP = A + \frac{B}{U} + C.U$$

پیش

انشار

۱-۱- پخش گردابی (Eddy diffusion)

$$A = 2\lambda dp$$

قطر ذرات = dp

ضریب ثابت = λ

بکی از علل Peak Broadening وجود ذرات فاز ساکن در ستون می باشد که

نامیده شده و به A نمایش می دهند. نمونه هنگام عبور از ستون مسیر مستقیمی را طی نمی کند

هرچه ذرات درشت تر باشند مسیر مارپیچ بیشتر بوده و در نتیجه Peak Broadening مشهود تر

خواهد بود. برای جلوگیری از این عمل باید از ذرات ریز استفاده نمود و در صورت استفاده از ذرات

بسیار زیرافت فشار در ستون زیاد شده و دیگر سرعت خطی امکن Mean linear velocity در طول ستون ثابت نخواهد

بود و عدم ثابت بودن سرعت خطی گاز باعث کاهش تعداد سینی های تئوری و پایین آمدن راندمان

ستون خواهد شد.

لدر ہمن
Broad Narrow

۱-۲- نفوذ ملکولی و طولی (Molecular & longitudinal diffusion)

$$B = 2\gamma D_{gas}$$

نفوذ نمونه در فاز متحرک = D_{gas}

فاکتور تصحیح = γ

سرعت نفوذ (diffusion velocity) بستگی به نوع ملکول، طبیعت فاز متحرک و درجه حرارت دارد

که بصورت ثابت نفوذ (diffusion constant) بیان می شود و هرچه ثابت نفوذ کمتر باشد نفوذ

نمونه در فاز متحرک کمتر شده و زمان بیشتری را در فاز ساکن طی می نماید و جداسازی بهتر

خواهد بود.

ثابت نفوذ ازت > ثابت نفوذ هلیوم > ثابت نفوذ هیدروژن

مولکولها عمدتاً در جهت جریان گاز حامل بطرف جلو در حرکت می باشند ولی بعضی ملکولها در جهت مخالف حرکت می کنند و دیرتر از ستون خارج می شوند و باعث Peak Broadening خواهد شد. هر چه سرعت جریان گاز حامل کمتر باشد این اثر بیشتر خواهد شد. افزایش سرعت جریان گاز حامل کمک مؤثری برای جلوگیری از Peak Broadening است.

۳-۱- مقاومت در مقابل انتقال جرم (Resistance to mass transfer)

این ترم را به C نمایش داده و بستگی به انتقال جرم نمونه بین دو فاز ساکن و متحرک دارد. این ترم به دو قسم C_m و C_s تقسیم می شود. (C_m : اثر انتقال جرم در فاز متحرک و C_s : اثر انتقال جرم در فاز ساکن). هر چه مقدار فاز ساکن بیشتر باشد interaction بیشتر بوده و پهن شدن پیک افزایش می یابد. جهت جلوگیری از پهن شدن پیک و کاهش ترم C لازم است ضخامت فاز مایع تا حد امکان کم باشد، ویسکوزیته فاز مایع پایین و فشار بخار آن کم باشد.

علاوه بر پارامترهای ذکر شده در معادله Van Deemter، عوامل دیگری که باعث Peak Broadening می شوند عبارتند از: سیستم تزریق، دتکتورها و اتصالات

$$K = \frac{C_s}{C_m} \quad \sigma_{\text{overall}}^2 = \sigma_{\text{injection}}^2 + \sigma_{\text{column}}^2 + \sigma_{\text{connection}}^2 + \sigma_{\text{Detector}}^2$$

۲- راندمان حلول (Solvent efficiency)

-۲-۱ Selectivity: برای جداسازی دو جزء اختلاف در retention امری ضروریست و ترمی که بیانگر این مطلب باشد selectivity بوده که به α نمایش می دهد.

$$\alpha = \frac{K'_2}{K'_1}$$

$$K' = \frac{T_r - T_0}{T_0} \Rightarrow \alpha = \frac{T_{r2}}{T_{r1}}$$

از طرفی


C_s stationary phase
از انتقال جرم نزد سام

C_m mobile phase
از انتقال جرم نزد فکر
(04158402.77)

:Resolution -۲-۲

$$R_s = \frac{2d}{W_2 + W_1}$$

$$R_s = 1/4 \left[\frac{\alpha-1}{\alpha} \right] \left[\frac{K'}{1+K'} \right] \sqrt{N}$$



* جهت به تعویق انداختن اجزاء خروجی از ستون توسط فاز ساکن باید $K' > 0$ باشد.

* جهت جداسازی، K' اجزاء باید با هم اختلاف داشته باشند یعنی $\alpha > 1$.


* جداسازی به تعداد سبکی های تثربی بستگی دارد.

اگر $R_s \leq 1.5$ باشد جداسازی در خط مبدا صورت نمی گیرد.

اگر $1.5 \leq R_s < 1.25$ باشد جداسازی بستگی به تارن پیکها دارد.

اگر $R_s \geq 1.5$ باشد جداسازی در خط مبدأ صورت می گیرد.

ستونها: (Columns)



ستونهای Packed: این نوع ستونها با قطر داخلی 3-4mm در کروماتوگرافی مورد استفاده قرار می گیرند. ستونهایی که با جاذب پرشده باشند (زئولیت ها، کربن فعال، آلمینیوم فعال) تحت عنوان

(gas solid chromatography) G.S.C مورد استفاده قرار می‌گیرند و جداسازی اجزاء براساس adsorption می‌باشد. سترنیائی که با فاز مایع Coat شده بروی یک بستر جامد، پر شده باشد (gas liquid chromatography) GLC نامیده شده و اساس جداسازی اجزاء بروی حلالیت نمونه در فاز مایع قرار دارد. همانطوریکه قبل ذکر شد هر چه طول ستون افزایش باید تعداد سینی‌های تثویری زیادتر شده و راندمان ستون بالا می‌رود ولی در مورد ستونهای Packed افزایش طول ستون تا جایی امکان پذیر است که افت فشار وجود نداشته باشد لذا برای بالا بردن طول ستون بدون افت فشار طراحی ستونهای موئین مطرح شد. ساخت ستونهای موئین با جنس فولاد ضدزنگ شروع شد و در حال حاضر ستونهای موئین fused silica کاربرد فراوان تری پیدا کرده و از مزیت زیادتری برخوردار می‌باشد: ستونهای موئین Fused silica به چند دسته تقسیم می‌شود.

۱- ستونهای موئین Coated wall (W.C.O.T) :

این نوع ستونها که Narrow bore نیز نامیده می‌شود دارای قطر داخلی $0.15\text{--}0.25\text{ mm}$ و فاز مایع بصورت یک لایه نازک و یکنراخت در دیواره ستون Coat شده است و دارای قابلیت جداسازی بسیار بالایی می‌باشد.

۲- ستونهای موئین Medium bore :

این نوع ستونها نیز از نوع WCOT بوده و قطر داخلی آنها حدود 0.32 mm می‌باشد.

۳- ستونهای موئین Wide bore :

این نوع ستونها را Megabore نیز می‌نامند و دارای قطر داخلی 0.53 mm می‌باشند. ضخامت فاز مایع در این نوع ستونها اگر thin film باشند بین $0.1\text{--}2.0\mu\text{m}$ و اگر thick film باشند $2.0\text{--}5.0\mu\text{m}$ می‌باشد.

۴- ستونهای موئین (Porous layer open tublar) PLOT

این نوع ستونها ععمولاً از جاذب‌ها پرشده‌اند و ضخامت آنها بین $5\text{--}50\mu\text{m}$ می‌باشد.

۵- (Wall Coated superior Capacity Open tublar) WSCOT

در این نوع ستونها ضخامت فاز مایع نسبتاً زیاد بوده (Thick film) بهمین جهت Sample Loading زیاد می‌باشد.

۶- ستونهای SCOT (Support Coated Open Tublar)

این نوع ستونها از نظر قطر داخلی بین ستونهای Capillary, Packed قرار دارند و فاز مایع روی بستر جامد ریز Coat شده است:

مشخصات فاز مایع

۱- فاز مایع باید دارای حلایت و پلاریته معینی جهت آنالیز اجزاء نمونه باشد و پلاریته یکی از فاکتورهای مهم حلایت می‌باشد ترکیبات پلار در حلایهای پلار و غیرپلار در حلایهای غیرپلار بخوبی حل می‌شوند.

۲- فاز مایع باید دارای فشار بخار پایین باشد (Low Vapour Pressure) هر چه فشار بخار بیشتر باشد ترکیبات فرارتر بوده نیست **bleeding** افزایش خواهد یافت. بهمین جهت فاز مایع باید تا حد امکان فشار بخار پایین داشته باشد.

۳- فاز مایع باید در مقابل درجه حرارت و تأثیر شیمیابی پایدار باشد. : اغلب فازهای مایعی که امروزه در ستونهای موئین Chemically bonded Stationary Phase مورد استفاده قرار می‌گیرند Chemical bonded می‌باشند یعنی ملکولهای فاز مایع هم به یکدیگر bond شده cross linked (silanol) و هم به دیواره ستون بگذارند. ستونها گروههای silanol با یکدیگر

bond شده و یک لایه غیر اکتیو به نام Siloxane تولید کرده که فاز مایع با یک پیوند کوالانسی به آن متصل می‌شوند.

فقط در مورد فاز مایع غیر پلار و نیمه پلار می‌باشد و فاز مایع پلار ناچاراً کنی از پلاریته را از دست می‌دهند.

مزیت non - bonded Phase نسبت به Chemical bonded Phase

۱- تزریق زیاد نمونه مایع بدون تغییر در سینی های ثوری

۲- شستشوی ستون جهت رفع آلودگی

۳- تزریق مایعات خالص

۴- ترکیب گروههای فعال و ایجاد لایه غیر اکتیو، یک سطح کاملاً inert در سطح fused silica بوجود آورده که باعث کامش Tailing خواهد شد.

مزیت ستونهای موئین (Capillary) نسبت به انباشته (Packed) :

۱- تعداد سینی های بیشتر در نتیجه جداسازی بهتر

۲- bleeding کم

۳- سرعت زیاد

۴- کامش band broadening : یکی از مزیت های عمدۀ ستونهای موئین نسبت به ستون های انباشته (packed) کامش band broadening می‌باشد. Golay نیز مانند Van Deemter به

بررسی band broadening پرداخت و معادله ای بصورت زیر تعریف کرد.

$$H = \frac{B}{U} + (C_m + C_s)U \quad C_s = \frac{2K'}{3(1+K')^2} \times \frac{(df)^2}{D_L}$$

$$B = 2D_G$$

$$C_m = \frac{1+6K'+11K'^2}{96(1+K')^2} \times \frac{(1D)^2}{D_G}$$

عدم وجود ترم $A = 2\lambda dp$ در سترنهای موئین که عامل Band broadening می‌باشد باعث

می‌شود تا پیکها در سترنهای موئین بصورت Spike ظاهر شوند.

ترم B در سترنهای موئین قابل اغماض می‌باشد با توجه به نازکی بودن فاز مایع در سترنهای موئین

می‌توان از Cs هم صرفنظر کرد نتیجه اینکه پارامتر مهم فقط قطر داخل سترون می‌باشد هر چه قطر

ستون کمتر باشد band broadening کاهش خواهد یافت.

با صرفنظر کردن از ترم Cs میتوان Min. plate Height را از رابطه زیر محاسبه نمود.

$$H_{\text{Min}} = r \sqrt{\frac{1+6K+11K^2}{3(1+K)^2}}$$

در حالیکه $K > 5$ باید رابطه بالا تقریباً بصورت زیر خواهد شد.

$$H_{\text{Min}} = 2r = 1D$$

۱: شعاع ستون

۲: قطر ستون

جدول زیر مقایسه بین سترنهای انباشه و موئین را نشان می‌دهد.

نوع ستون	N_{max}	L(m)
انباشه	12000	4
wide bore 0.53mm	320000	200
Medium bore 0.32mm	3000000	100
Narrow bore 0.25mm	225000	50
0.15mm	200000	-

همانطوریکه قبلاً ذکر شد مزیت دیگر ستونهای موئین در سرعت آنالیز می باشد طبق رابطه زیر

$$U_{OPT} = \frac{8D_E}{1D} \sqrt{\frac{3(1+K')^2}{1+6K'+11K'^2}}$$

سرعت گاز حامل با قطر ستون نسبت عکس دارد هر چه قطر کمتر باشد سرعت بیشتر خواهد بود.

حجم فاز متوجه (Phase Ratio) = $B = \frac{\text{حجم فاز ساکن}}{\text{حجم فاز متحرک}}$ (در ستونهای موئین بیشتر برده بهینه جهت تحت یک شرایط

ثابت K' در ستونهای موئین ترتیب بیشتر از انباسته می باشد لذا سرعت آنالیز بیشتر خواهد بود.

Asymmetry factor over: در مقابل پیکهای متقارن، پیکهای غیرمتقارن وجود دارد که در اثر Loading

و اثر جذب بوجود خواهد آمد و پیکها Tail دار خواهند شد.

$$A_S = \frac{a}{b}$$

Sample capacity and Over Loading: مقدار نمونه تزریقی که باعث OverLoading نشود را

GSC fronting Over Loading گویند. در پیکهای GLC بصورت fronting Sample capacity

Tailing ظاهر می شود.

علت پیدایش fronting در اینستکه چون هر فاز مایع قابلیت حل مقدار معینی از نمونه را دارد حال

اگر نمونه بیش از حد تزریق گردید فاز مایع توسط نمونه اشغال می شود که نتیجه آن خارج شدن یک

قسمت از نمونه زودتر از حد معمول است.

وعلت پیدایش Tailing در اینستکه تزریق نمونه زیاد بصورت یکجا توسط جاذب، جذب نمی شود.





FIGURE IV-3—CALCULATION OF TAILING FACTOR

جدول زیر Sample Capacity سترنیهای موئین رانشان می دهد (بر حسب نانوگرم)

ID(mm)	df(μm)	0.12	0.4	1.2	2.0	5.0
0.15	1-10	3-30	10-100	-	-	-
0.25	2-50	6-150	20-500	30-800	-	-
0.32	5-100	15-400	50-1000	80-1500	-	-
0.53	-	-	50-1200	100-2000	200-5000	-

انتخاب فاز مایع: سه پارامتر سرعت، طرفیت نمونه (Sample Capacity) و تنکیک (Resolution) در ارتباط با یکدیگر بوده و در انتخاب فاز مایع نقش اساسی را ایفا می کند. در صورت نیاز به یک مناسب Resolution و Speed Capacity کاهش خواهد یافت و یا در صورت نیاز به سرعت زیاد Sample capacity کاهش خواهد یافت و بالاخره اگر زیاد مرد نظر باشد Resolution, Speed کاهش می یابد.

همانطوریکه قبلاً ذکر شد جداسازی دو جزء به سه پارامتر بستگی دارد



mekanizm retention در کروماتوگرافی گازی بستگی به حلایت نمونه در فاز مایع دارد و حلایت وقتی زیاد خواهد شد که خواص شیمیایی ملکولهای نمونه با فاز مایع شبیه باشند و یکی از پارامترهای مهم پلاریته می باشد و براساس قانون کلی (Likes Like rule) حلایت نمونه های پلار در فاز مایع پلار و نمونه های غیر پلار در فاز مایع غیر پلار بیشتر خواهد بود و یا به عبارت دیگر باید برای آنالیز نمونه های پلار از فاز مایع پلار و نمونه های غیر پلار از فاز مایع پلار استفاده نمود. دو پارامتر مهم درجه حرارت و مقدار فاز مایع در روی retention موثر می باشد.

کافی همیشه به منظور جداسازی بهتر نیست بلکه از اختلاف در retention نمونه با فاز مایع باعث جداسازی مناسب می گردد که منظور همان selectivity می باشد. بطور خلاصه می توان گفت:

۱- بهترین retention موقعی حاصل می شود که ملکولهای نمونه با فاز مایع از نظر خواص شیمیایی شبیه باشند.

۲- بهترین selectivity موقعی حاصل می شود که اختلاف فیزیک شیمیایی بین اجزاء یک نمونه موجز نباشد.

بعنوان مثال در مورد آنالیز FAME (Fatty Acid Methylester) باشد از فاز ساکن تقریباً غیر پلار استفاده نمود چون ساختمان متیل استرهای از یک زنجبیر بلند کربنی و یک گروه کوچک پلار تشکیل شده است که می توان از فاز مایع 19 CP-Sil و 8 OV-17 و CP-sil غیر استفاده نمود و اجزاء C16, C18, C20 را جداسازی نمود اما وقتی ترکیبات دوباندی متیل استرها مطرح می شود (C18:0, C18:1, 18:2) ستونهای فوق قادر به جداسازی نبوده باشد از فاز مایع تقریباً پلار استفاده نمود. (Cp-Sil88, Cp-Wax 58) و نهایتاً وقتی مسئله جداسازی Cis و Trans مطرح می شود با توجه به یکسان بودن نقطه جوش تنها راه جداسازی استفاده از فاز مایع کاملاً پلار می باشد.



کارخانه تحقیقات صنعت نفت

DEGS Ov 275 نظیر

همانطوریکه قبلاً گفته شد دو پارامتر مهم در مکانیزم retention درجه حرارت و مقدار فاز مایع می باشد.

* مقدار فاز مایع : علاوه بر نوع فاز مایع مقدار فاز مایع نیز در راندمان ستون مؤثر می باشد هرچه مقدار فاز مایع بیشتر باشد K' بیشتر خواهد شد و بالعکس K' بزرگتر یعنی مقدار فاز مایع بیشتر و هر

چه K' بیشتر باشد جداسازی بهتر خواهد بود بعنوان مثال



با توجه به کروماتوگرامهای فوق، افزایش فاز مایع از یک طرف در جداسازی مؤثر بوده و از طرف دیگر باعث band broadening می شود که کاهش جداسازی را بهمراه دارد یعنی دو مطلب ذکر شده مغایر هم می باشند. آنچه که مسلم است این است که هر چه ضخامت فاز مایع کمتر باشد راندمان ستون بیشتر خواهد بود بنابراین استفاده از سترنهای با فاز مایع نازک (thin film) در اولویت قرار دارد. K' مناسب را می توان با انتخاب درجه حرارت مناسب بدست آورد و خلاصه اینکه برای ترکیبات فوار از فاز مایع با ضخامت بیشتر (thick film) و برای ترکیبات غیر فوار از thin film باید استفاده شود.

انتخاب گاز حامل و سرعت خطی گاز:

گاز حامل هم در راندمان ستوث و هم در زمان آنالیز مؤثر می باشد. طبق رابطه Golay سرعت خطی

گاز حامل هم در ترم B و هم در ترم C مؤثر خواهد بود.


گازهای نیتروژن و آرگون در Optimum سرعت خطی گاز راندمان بیشتری نسبت به گازهای

هیدروژن و هلیوم دارد ولی چون این Optimum در سرعت کم می باشد زمان آنالیز طولانی خواهد

شد ولی هلیوم و هیدروژن در Optimum سرعت خطی، دارای راندمان کمتری است ولی در عرض

سرعت آنالیز را افزایش داده و آنالیز در زمان کوتاه تری صورت می گیرد.

بطوریکه استفاده از گاز حامل هیدروژن نسبت به نیتروژن ۵ برابر زمان آنالیز را کاهش می دهد.



عوامل مؤثر در زمان آنالیز: در کروماتوگرافی علاوه بر جداسازی پارامتر مهم دیگر

زمان آنالیز می باشد و عوامل مؤثر در زمان آنالیز عبارتند از:

- ① * فراریت اجزاء: اجزاء فرار نمونه سریعتر از اجزاء غیر فرار از ستون خارج می شوند و چون فراریت بستگی به نقطه جوش و اندازه مولکولی دارد بنابراین ملکولهای کوچکتر سریعتر از ملکولهای بزرگتر از ستون خارج می شوند.
- ② * فاز مایع: اگر interaction نمونه با فاز مایع زیاد باشد زمان آنالیز طولانی خواهد شد.
- ③ * مقدار فاز مایع: هر چه مقدار فاز مایع زیادتر باشد 'K زیادتر شده و در نتیجه زمان آنالیز طولانی تر خواهد شد.
- ④ * قطر ستون: سرعت آنالیز در ستونهای narrow bore بیشتر از ستونهای wide bore می باشد.
- ⑤ * طول ستون: هر چه طول ستون بلندتر باشد زمان آنالیز طولانی تر خواهد بود.
- ⑥ * نوع گاز حامل: همانطوری که قبلاً گفته شد نوع گاز حامل در سرعت آنالیز مؤثر می باشد.
- ⑦ * درجه حرارت ستون: هر چه درجه حرارت ستون بیشتر باشد 'K کوچکتر شده و در نتیجه زمان آنالیز کوتاهتر خواهد شد و بازاء هر 20°C افزایش حرارت، 'K نصف خواهد شد.


تکنیکهای متداول در کروماتوگرافی گازی:

۱- ایزوترمال (isothermal): در اینحالت درجه حرارت ستون ثابت می باشد. اشکال این تکنیک در آنالیز نمونه هایی است که دامنه نقطه جوش اجزاء زیاد است.

در این نوع نمونه ها، اجزاء با نقطه جوش پایین زودتر از ستون خارج شده و همپوشانی صورت می گیرد و اجزاء با نقطه جوش بالا دیرتر از ستون خارج شده و پیکها پهن و غیر منقارن می باشند. که محاسبات کمی آنها دچار مشکل خواهد شد.


- ۱- برنامه ریزی درجه حرارت خطی (Linear programming) : دراین روش افزایش درجه حرارت خطی (programmed temperature) است.

۲- برنامه ریزی درجه حرارت خطی (Linear programming) : دراین روش افزایش درجه حرارت یک مرحله‌ای می‌باشد.



- ۳- برنامه ریزی درجه حرارت چند مرحله‌ای (Multi Level Programming) :

در اینحالت افزایش درجه حرارت در چند مرحله صورت می‌گیرد.



هنگام استفاده از تکنیک برنامه ریزی درجه حرارت بخصوص وقتی از ستونهای Packed استفاده می‌شود برای جلوگیری از drift خط مبدا باید با متندual differential کار شود یعنی از دو ستون یکی بعنوان شاهد دیگری بنام ستون آنالیز استفاده شود. در صد فاز مایع در دو ستون و سرعت جريان گاز حامل باید کاملاً يكسان باشد. در اينحالت bleeding ستونها توسيط يكديگر خنثی شده و خط مبدا drift نخواهد داشت. در حال يك استفاده از يك ستون بعلت وجود bleeding، خط مبدا drift خواهد داشت.

split injection

محفظه های تزریق مختلف برای ستونهای موئین:

۱- Split injection: در این تکیک نمونه به دو قسمت نابرابر تقسیم شده و فقط یک قسمت کوچک وارد ستون می شود و قسمت اعظم آن به خارج فرستاده می شود.

Split Ratio برای ستونهای موئین در دامنه $10:1 \text{ تا } 500:1$ متغیر و بستگی به خصوصیات ستون و نوع نمونه دارد.

Split Ratio در ستونهای از نوع $W_{cot} = 500:1 \sim 50:1$ می باشد.

این محفوظه تزریق از نوع flash vaporization بوده و به عبارت دیگر درجه حرارت محفوظه تزریق به اندازه کافی بالا است که به محض تزریق، نونه تبخیر شده و توسط گاز حامل وارد ستون می شود.

عوامل مؤثر در Split، اختلاف وزن مولکولی، غلظت اجزاء، پلاریته، Split Ratio، حجم تزریق، درجه حرارت ورودی و فشار می باشند که می توان با استفاده از liner های مختلف

discrimination را در این نوع محفوظه های تزریق به حداقل رساند. صرف نظر از انواع مختلف liner ها **تعیین**


علت پیش بینی آنها در محفوظه های تزریق عبارتند از:

* فراهم نمودن شرایطی جهت انتقال موثر درجه حرارت به نمونه تزریق شده

* مخلوط کردن نمونه تبخیر شده بطور کامل

* جلوگیری از ورود مواد غیر فرار به سرستون

شکل زیر انواع liner را نشان می دهد.



Relative standard deviation of repeatability of peak area ratios of methanol to 2-ethyl-1-hexanol. (a) empty tube; (b) short glass-wool plug in the splitting region; (c) short glass-wool plug in the injection region; (d) long and tight glass-wool plug; (e) Jennings tube; (f) deformation of cross-section; (g) chromatographic support packing.

انتخاب liner مناسب برای آنالیز از اهمیت زیادی برخوردار می باشد بعنوان مثال برای آنالیز استروئیدهای با نقطه جوش بالا، افزایش ظرفیت حرارتی (heat capacity) برای به حداقل رساندن discrimination امری ضروریست. با فرض اینکه $\text{Split Ratio} = 100$ ، اشد سرعت جریان گاز حامل در محفظه تزریق ممکن است بین 50-200 میلی لیتر در دقیقه باشد در اینحالات زمان توقف نمونه در محفظه تزریق بسیار کوتاه بوده و نمونه بطور کامل تبخیر نمی شود و همین امر باعث discrimination می شود. برای به حداقل رساندن این پدیده کافی است از liner پرشده با پشم شبشهای استفاده شود. برای آنالیز نمونه های فرار استفاده از این liner باعث ایجاد Eddy diffusion گشته و پهن شدن پیکها را بهمراه خواهد داشت بنابراین آنالیز نمونه های فرار استفاده از liner بدون پشم شبشه از مزیت بیشتری برخوردار است.

در مثال دیگر وقتی نمونه ای شامل nc_{20} و nc_8 را مورد بررسی قرار دهیم مشاهده می کنیم در Split Ratio بالا نسبت $\text{nc}_{20}/\text{nc}_8$ کم خواهد شد زیرا بالا بودن سرعت خطی گاز حامل در liner


باعث می شود که nc_{20} بطور کامل تبخیر نشود، برای رفع این نقص کافیست از liner های پوشیده با پشم شیشه استفاده شود. در صورتیکه Split Ratio پایین باشد، سرعت خطا گاز حامل در liner کم بوده و این امر باعث نفوذ بیشتر nc_8 نیست به nc_{20} گشته که نتیجه آن جذب بیشتر nc_8 و از دست رفتن مقداری از آن توسط Septum Purge خواهد بود. برای کاهش نفوذ می توان از liner های با پشم داخلی کمتر استفاده نمود تا سرعت گاز حامل در محفظه تزریق زیادتر گردد.


جهت کنترل Split Ratio می توان سه روش نیوماتیکی زیر را مورد استفاده قرار داد.

۱- استفاده از Pressure regulator برای تنظیم سرعت جریان گاز در ستون دراین سیستم هر تغییری در فشار ورودی روی سرعت جریان گاز اثر گذاشته و در نتیجه Split Ratio تغییر خواهد کرد.(شکل ۱)

۲- استفاده از Flow Controller: روش پیشنهادی Horning, German فاقد نقص فوق بوده و دراین سیستم سرعت جریان گاز ورودی به ستون توسط Flow Controller کنترل می شود و ارتباطی به Pressure regulator ورودی ندارد.(شکل ۲)

۳- استفاده از back pressure regulator: دراین سیستم نیز سرعت جریان گاز حامل توسط یک کنترل می شود و Split Ratio و قیمت تغییر خواهد کرد که سرعت جریان گاز تغییر کند (شکل ۳)





-۲- این تکنیک برای آنالیز مقداری جزئی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از نوع flash-vaporization می‌باشد. در این تکنیک بدروشن عمل reconcentration روی نمونه صورت خواهد گرفت.

-۳- اثر حلال (Solvent effect): معتقد بود که اثر حلال بستگی به اجزاء نمونه و حلال مورد استفاده دارد و یکی از پارامترهای مهم درجه حرارت است. اگر درجه حرارت اولیه ستون بالاتر از نقطه جوش حلال باشد reconcentration اتفاق نخواهد افتاد لذا باید درجه حرارت اولیه ستون پایین تر از نقطه جوش حلال باشد.

در این تکنیک 1mL نمونه تزریق می‌شود و حجم زیاد تزریق باعث Tailing پیک حلال شده در نتیجه اجزائی که بعد از حلال خارج می‌شوند توسط پیک حلال پوشانده خواهد شد لذا جهت جلوگیری از Tailing، 30-60 ثانیه بعد از تزریق عمل back flush در محفظه تزریق صورت گرفته و

دان اینسلیم سید. د. ۲۰۱۴

قسمتی از حلال به خارج فرستاده می شود.

در صورتیکه این نوع محفظه تزریق در شرایط بینه مورد استفاده قرار گیرد از راندمان بالایی برخوردار خواهد بود.

انتخاب حلال: حلالیای مناسب جهت استفاده در این نوع محفظه تزریق عبارتند از:

متیلن کلراید، کلروفرم، کربن دای سولفاید، دی اتیل اتر، هگزان و ایزواکتان و حلالیای پلاروآروماتیک بطور معمول توصیه نمی شود چون باعث شستن فاز مایع و خارج شدن آن از ستون گردیده و طول عمر ستون را کاهش می دهد به خصوص اگر ستون از نوع chemical bonded باشد

ولی بطور کلی حلال مناسب با سعی و خطأ حاصل می گردد که بستگی به حالت نمونه، پلاریته فاز مایع و دستکوری که مورد استفاده قرار می گیرد دارد. بعضان مثال متیلن کلراید برای FID مناسب ولی برای ECD نسبت نمی باشد.

جدول زیر درجه حرارت اولیه ستون را برای حلالیای مختلف نشان می دهد:

حلال	نقطه جوش °C	درجه حرارت اولیه ستون °C
متیلن کلراید	41	10-30
کلروفرم	61	25-50
کربن دای سولفاید	46	10-35
دی اتیل اتر	35	10-25
پتان	36	10-25
هگزان	69	40-60
ایزواکتان	99	70-90


درجة حرارت ستون: براساس نظریه Grob حالت بینه اثر حلال هنگامی حاصل می شود که درجه حرارت اولیه ستون با اندازه کافی پایین باشد تا از انتقال سریع حلال به ابتدای ستون جلوگیری شود معمولاً درجه حرارت ستون باید 30°C - 10°C باشد تا از نقطه جوش حلال انتخاب شود.

زمان Backflush: بدلیل حجم زیاد تزریق و سرعت جریان کم گاز حامل در محفظه تزریق (0.5-2ml/min) و نفوذ حلال در محفظه تزریق و septum پیکهای حلال tail دار می گردد. برای جلوگیری از عمل Tailing، 20-30 ثانیه بعد از عمل تزریق، در محفظه تزریق backflush با purge صورت گرفته و ۰.۱٪ حلال به خارج فرستاده می شود. عدم مزیت این نوع محفظه تزریق در این است که اگر زمان قبل از purging زیاد باشد اجزایی که بلا فاصله بعد از حلال از ستون خارج می شوند در اثر tailing قابل تشخیص نمی باشند و اگر زمان قبل از purge کم باشد ممکن است بعضی از اجزاء از دست بروند.


درجة حرارت محفظه تزریق: درجه حرارت محفظه تزریق بین 200°C - 250°C پیشنهاد گردیده ولی در صورت استفاده از septum با bleeding کم می توان درجه حرارت را تا 300°C بالا برد. در صورت آنالیز نمونه هایی که درجه حرارت باعث تجزیه آنها می شود باید درجه حرارت محفظه تزریق را پایین انتخاب نمود.

۲-۲- مایع کردن نمونه در ابتدای ستون: در اینجا لست درجه حرارت اولیه ستون باید به اندازه کافی پایین باشد تا اجزاء نمونه در ابتدای ستون مایع شوند. در کروماتوگرام زیر نمونه ای شامل $\text{C}_{14}-\text{C}_{17}$ در شرایطی که درجه حرارت اولیه ستون 100°C بوده است به GC تزریق گردیده در اینحالت عمل reconcentration با مکانیزم اثر حلال صورت نگرفته چون درجه حرارت اولیه ستون بالاتر از نقطه جوش حلال می باشد در این مکانیزم اجزاء $\text{C}_{14}-\text{C}_{17}$ در چند سانتیمتر اولیه ستون مایع خواهد شد. معمولاً در تکیباتی با نقطه جوش 150°C بیشتر از درجه حرارت اولیه ستون عمل مایع

شدت در ابتدای ستون صورت خواهد گرفت.



در این نوع محفظه تزریق liner ها معمولاً بدون پشم شیشه و خالی می باشد چون تزریق آرام صورت می گیرد و اغلب 20sec طول می کشد که نمونه به سرستون برسد و در نتیجه نیاز به افزایش ظرفیت حرارتی نمی باشد. شکل ۶ حالتی مختلف نیز ممکن است این نوع محفظه تزریق را نشان می دهد.



۳) Direct injection : این نوع تزریق معمولاً در مورد ستونهای Scot و Megabore (

(0.4-0.7mm) مورد استفاده قرار می گیرد و نمونه بدون تقسیم وارد ستون می شود و نمونه شامل

اجزاء مختلف با غلظت های متفاوت می باشد) برای این نوع نمونه ها اگر از محفظه تزریق از نوع

split مورد استفاده قرار گیرد اجزاء با غلظت کم آشکار نخواهند شد و اگر از نوع split بکار برده

شود، نمونه باید با حلal مناسب رقیق شود که در این حالت نیز اجزاء با غلظت کم قابل آشکار شدن

نخواهد بود. در این نوع محفظه تزریق نمونه داخل liner بصورت بخار درآمده و توسط گاز حامل

وارد ستون می شود و بعده بالا بودن سرعت جریان گاز حامل ($15-20 \text{ ml/min}$) معمولاً از linerهای باریک استفاده می شود و آلدگی دراین سیستم کمتر خواهد بود.


۴-۴) Oncolumn injection : دراین نوع محفظه تزریق چون نمونه بصورت مایع در ابتدای ستون تزریق می شود (Cold Trapping) (flash vaporization) نسبت به تکنیک تبخیر آنی (flash vaporization) از مزایای بهتری برخوردار می باشد.

۴-۵) در این تکنیک نمونه مستقیماً در ابتدای ستون تزریق می شود و با مکانیزم اثر حلال (Solvent effect) نمونه در ابتدای ستون تغلیظ می شود و درجه حرارت اولیه ستون در هنگام تزریق نزیک به نقطه جوش حلال می باشد. حلالهای مناسب برای این نوع محفظه تزریق در جدول زیر ذکر گردیده است.

حلال	نقطه جوش $^{\circ}\text{C}$	درجه حرارت اولیه $^{\circ}\text{C}$
دی اتیل اتر	35	30-45
پنتان	36	30-45
متبلن کلراید	40	35-50
کربن دی سولفاید	46	40-55
هگزان	69	60-80
هپتان	98	90-110
اکتان	125	120-130

اگر درجه حرارت اولیه ستون بالاتر از نقطه جوش حلال باشد، پیش تبخیر (prevolatilization)

حالل در سرنگ اتفاق خواهد افتاد و پیک جزء اصلی از بین خواهد رفت.
در این تکبیک بدلیل پایین بودن درجه حرارت اولیه ستون، تجزیه نمونه و جابجایی در اثر حرارت
اتفاق خواهد افتاد.



۲- تبعیض در سرنگ (Syringe discrimination) : یکی از منابع خطا در کارکمی تبعیض در سرنگ می باشد که با این تکنیک به حداقل می رسد.




Figure 3-12. Discrimination of alkanes with different injection techniques

Compound	Boiling Point (°C)	Normalized Response (Amt/Area)
Dodecane (12)	216°	1.000
Hexadecane (16)	287°	1.013
Eicosane (20)	344°	.999
Tetracosane (24)	391°	.995
Octacosane (28)	432°	1.015
Dotriacontane (32)	468°	1.021
Hexatricontane (36)	498°	1.027
Tetracontane (40)	525°	1.020
Tetratetracontane (44)	548°	1.021

Figure 3-13. Response factors (relative to dodecane) for high boiling normal hydrocarbons using on-column injection

۳- در این تکنیک چون Sample Splitting وجود ندارد در نتیجه تبعیض در اثر تقسیم (Split discrimination) اتفاق نخواهد افتاد.

۴- حلال زیاد لازم نیست.

۵- این تکنیک نیاز به استفاده از Septum ندارد نتیجتاً الودگی محفظه تزریق را بشدت کاهش می دهد. سیستم ورودی در این تکنیک باید از هوای آزمایشگاه کاملاً ایزوله باشد بهمین جهت از شیرهایی استفاده می کنند که duckbill نامیده می شود.

این شیردارای دو صفحه است که توسط فشار اعمال شده در محفظه تزریق بیکدیگر پرس شده و کاملاً Seal می باشد و سوزن سرنگ بین آنها قرار گرفته و تا مدت زمان عما تزریق بطری Seal باقی می ماند.




Figure 3-14. A cross section of a "duck bill" valve used to isolate the chromatographic system. The arrows show how the inlet pressure serves to seal the valve.

رعایت نکات زیر در مورد تکنیک on-column ضروری است.

۱- در ردیف قرار گرفتن سوزن سرنگ و ستون و هم خوانی قطر داخلی ستون و قطر خارجی سوزن

سرعت تزریق از discrimination جلوگیری از کند تبیین

۲- سرعت تزریق یکی از پارامترهای مهم در تکنیک on-column می باشد. Grobe و دیگران معتقد بودند، تزریق باید هر چه ممکن است سریع صورت گیرد. در صورت تزریق آهسته ممکن است قسمتی از نمونه در اثر چسبیدن به سوزن سرنگ از بین برود در حالیکه در تزریق سریع، نمونه در ستون Spray می شود و از تبعیض جلوگیری می کند.




Figure 3-17. This diagram shows that by rapidly injecting the sample, the possibility of sample "coating" the outside of the needle is eliminated. The sample is condensed on the column at a point well away from the needle.

۳- نمونه باید عاری از مواد غیر فرار باشد در صورت استفاده از bonded phase fused silica column می توان مواد غیر فرار را با یک حلال مناسب از محیط عمل خارج کرد.

آشکارسازها: (Detectors)

آشکارسازها به دو دسته تقسیم می شوند.

۱- انگرالی

۲- دیفرانسیلی

در آشکارسازهای انگرالی عکس اعمال آنها متناسب جرم کل جزء خارج شده از آشکارساز می باشد. وقتی گاز حامل به تنباپی در سیستم جریان دارد خط مبداء مستقیم بوده و وقتی گاز حامل با نمونه عبور می کند متناسب با جرم کل هر جزء یک پله تشکیل می شود.




FIGURE V-1—INTEGRAL CHROMATOGRAM

A متناسب با جرم کل جزء خارج شده در زمان $t_2 - t_1$ می باشد.

(در آشکارسازهای دیفرانسیلی عکس اعمال آنها متناسب با غلظت و یا مقدار جزء خارج شده از آشکارساز می باشد بعنوان مثال در آشکارساز قابلیت هدایت گرمایی (TCD) عکس اعمال آشکارساز متناسب با غلظت عبوری و در آشکارساز یونیزاشیون شعله ای (FID) عکس اعمال متناسب با مقدار جزء عبوری در واحد زمان از آشکارساز می باشد.)

کروماتوگرام حاصله از این آشکارسازها به شکل پیک گوسین بوده و سطح زیر پیک متناسب با مقدار هر جزء می باشد و از دقت بیشتری برخوردار است.




FIGURE V-3—DETECTOR RESPONSE VS. TIME

همانطوریکه قبل ذکر شد در آشکارساز قابلیت هدایت گرمائی (TCD) عکس العمل متناسب با غلظت عبوری از آشکارساز می باشد.


$$R = K_1 C$$

$$A = \int R dt = \int_{t_1}^{t_2} K_1 C dt = K_1 C \int_{t_1}^{t_2} dt = K_1 C \Delta T$$

$$C = \frac{m}{v} \Rightarrow A = K_1 \frac{m}{v} \Delta T, v = F \cdot t \Rightarrow A = K_1 \frac{m}{F \Delta T} \Delta T$$

$$A = K_1 \frac{m}{F} (I)$$

عکس العمل آشکارساز R



K₁: ضریب ثابت

A: سطح زیر پیک

C: غلظت

m: جرم جزء

v: حجم

F: سرعت جریان گاز

t: زمان

در آشکارساز یونیزاپیون شعله (FID) عکس العمل متناسب مقدار جزء عبوری در واحد زمان می باشد.

$$R = K_2 (dm/dt) \Rightarrow A = \int_{t_1}^{t_2} R dt$$

$$A = \int_{t_1}^{t_2} K_2 \frac{dm}{dt} dt \Rightarrow A = K_2 m (II)$$

مقایسه دو فرمول I و II نشان می دهد که سطح زیر پیک در آشکارساز قابلیت هدایت گرمائی با عکس سرعت جریان گاز حامل متناسب بوده لذا ثابت بودن سرعت جریان گاز در این آشکارساز

امری ضروری است.

(مینیم حد قابل آشکارشدن : برابر است با مقداری است که در آن عکس العمل آشکارساز دوباره پارازیت (Nois) باشد.

قابلیت هدایت گرمایی (TCD)

اساس این آشکارساز بروی درجه از دست دادن حرارت از فیلامانها به گاز اطراف خود می باشد و از دست دادن حرارت بستگی به ترکیب گاز دارد. انتقال حرارت از فیلامانها به گاز اطراف بطريق زیر صورت می گیرد.

۱- هدایت (Conduction)

۲- جابجایی (Convection)

۳- تشعشعی (Radiation)

۴- تماس فلزی (Metal Contact)

انتقال حرارت به صورتهای ۴,۳,۲ قابل اغماس بوده و فقط از طریق هدایت عمل صورت خواهد گرفت. انتقال حرارت به طریق هدایت از برخورد ملکولهای گاز به فیلامان صورت می گیرد هر چه برخورد در واحد زمان بیشتر باشد انتقال حرارت بیشتر خواهد بود. هر چه دانسته گاز کمتر باشد سرعت برخورد ملکولهای گاز به فیلامان زیادتر خواهد شد بهمین جهت قابلیت هدایت گرمائی هلیوم و هیدروژن بیشتر از نیتروژن و آرگون می باشد.

معمولًا جنس فیلامانها از پلاتین، تنگستن و نیکل و یا آلیاژی از تنگستن می باشد.)

قابلیت هدایت گرمائی بعضی از گازها در جدول زیر نشان داده شده است.

یک لردهاند و گر اکسیاب هلیوم نیوان گاز حامل است هیدروژن دارگون

نوع گاز	$\lambda \times 10^5$ در صفر درجه	وزن ملکولی
H ₂	41.2	2
He	34.8	4
CH ₄	7.2	16
N ₂	5.8	28

چهار فیلامان R₁, R₂, S₂, S₁ دارای مقاومت و درجه حرارت یکسان می باشند و پل در حال تعادل است. وقتی گاز حامل به تنها بی در سیشم جریان دارد خط مبداء کاملاً مستقیم می باشد و وقتی گاز حامل با نمونه از فیلامان ها عبور می کند بعلت تغییر مقاومت فیلامانها پل از حال تعادل خارج شده که نتیجه آن یک سینکوال روی ثبات می باشد.




FIGURE V-8—T.C. WHEATSTONE BRIDGE CIRCUIT

4. Factors affecting sensitivity

Equation (17) gives the sensitivity of a TC cell in terms of the cell parameters:

$$(17) \quad S = K \cdot I^2 \cdot R \frac{(\lambda_c - \lambda_s)}{\lambda_c} (T_f - T_b)$$

where:
 S = sensitivity
 K = cell constant dependent on geometry
 I = filament current
 R = filament resistance
 λ_c = thermal conductivity of carrier gas
 λ_s = thermal conductivity of sample gas
 T_f = temperature of filament
 T_b = temperature of detector block

حساسیت این آشکارساز را می‌توان از رابطه زیر محاسبه نمود.

$$S = K I^2 R \frac{\lambda_c - \lambda_s}{\lambda_c} (T_f - T_b)$$

S: حساسیت آشکارساز

K: ثابت سل

I: جریان عبوری از فیلامان

λ_c : قابلیت هدایت گرمایی گاز حامل

λ_s : قابلیت هدایت گرمایی نمونه

T_f: درجه حرارت فیلامان

T_b: درجه حرارت محفظه آشکارساز

(عوامل مؤثر در حساسیت آشکارساز :

۱- جریان الکتریکی: هر چه I زیاد شود حساسیت زیادتر خواهد شد ولی افزایش بیش از حد باعث سوختن فیلامانها خواهد شد.

۲- گاز حامل: هر چه قابلیت هدایت گرمایی گاز حامل بیشتر باشد حساسیت بیشتر خواهد شد بهمین جهت گاز هلیوم و هیدروژن برای این آشکارساز مناسب می‌باشد ولی هیدروژن بدليل قابل انفجار بودن کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳- درجه حرارت: افزایش شدت جریان باعث افزایش درجه حرارت فیلامان‌ها (T_f) شده که نتیجه آن افزایش حساسیت آشکارساز می‌باشد در هر حال لازم است درجه حرارت محفظه آشکارساز

(T_b) تا حد ممکن پایین نگهداشته شود تا اختلاف T_f-T_b افزایش یابد بنابراین برای بالا بردن حساسیت آشکارساز باید شدت جریان را افزایش داده، درجه حرارت محفظه آشکارساز تا حد

ممکن پایین انتخاب شود و گاز حامی مورد استفاده بالانزین قابلیت هدایت گرمابی را دارد باشد.
رعایت نکات زیر هنگام کار با TCD ضروری است.

- ۱- قبل از روشن کردن آشکارساز گاز حامل را در سرویس قرار داده و از خروج گاز از خروجی آشکارساز مطمئن شوید.
- ۲- هنگام خاموش کردن دستگاه، ابتدا جریان فیلامانها را قطع کرده اجازه دهد درجه حرارت آشکارساز پایین آید سپس جریان گاز را قطع کنید.
- ۳- هنگام تعویض ستون، یا Septum و یا هر تغییر دیگر جریان عبوری از فیلامانها را قطع کنید چون وجود اکسیژن باعث اکسیده شده فیلامانها گشته، حساسیت آشکارساز را کم خواهد کرد.
- ۴- ترزیق نمونه هایی نظیر اسید کلریدریک، الکل هاییدها و ترکیبات خورنده به آشکارساز صدمه خواهد زد.

(آشکارساز یونیزاسیون شعله‌ای) Flame Ionization Detector : (FID)

اسس این آشکارساز بر روی قابلیت هدایت الکتریکی گاز که بستگی به ذرات باردار دارد قرار دارد.
گاز خروجی از ستون همراه با نمونه بین دو الکترود وارد شده، یونیزه می شوند.
عمل یونیزاسیون در شعله بدرستی روشن نیست و ممکن است یکی از حالتهای زیر اتفاق بیافتد.

- ۱- تشکیل یون H_3O^+ و اگزوترمیک بردن فعل و انفعال باعث عمل یونیزاسیون می شود.
- ۲- یونیزاسیون توسط شعله ایجاد شده در آشکارساز.
- ۳- تشکیل رادیکال آزاد که اگزوترمیک می باشد باعث عمل یونیزاسیون می شود.)

بهرحال در اثر یونیزاسیون یک میکروجریان بوجود آمده که پس از تقویت توسط یک الکترومتر بصورت یک سیگنال به ثبات فرستاده می شود.

فاصله بین دو الکترود مانند یک مقاومت متغیر عمل کرده و مقادیر مقاومت از روی تعداد ذرات باردار معین می شود. شعله ایجاد شده در این آشکارساز حاصل مخلوط 300ml/min خوار و هیدروژن می باشد.

ناخالصی های موجود در گاز حامل و bleeding ستون همیشه یک جریان ثابتی از ذرات باردار بین دو الکترود ایجاد می نماید (I) که به جریان زمینه (background Current) موسوم می باشد که معمولاً برای حذف این جریان از Bucking Voltage استفاده می شود تا خط مبداء بدون پارازیت باشد.

این آشکارساز نسبت به تمام اجزاء باستثنای ترکیبات ذکر شده در جدول زیر حساس می باشد و عکس العمل نشان می دهد.

He	H_2S	CO_2
Ar	No	H_2O
Kr	NO_2	SiCl_4
O_2	N_2O	
CS_2	NH_3	
COS	CO	

شکل زیر شمای ساده این آشکارساز را نشان می دهد.




FIGURE V-9—SCHEMATIC IONIZATION DETECTOR CIRCUIT

برای استفاده از این آشکارساز در ماکریسم حساسیت، نیاز به بهینه کرده سرعت جریان گازهای هوا و هیدروژن می باشد که معمولاً 30ml/min و 300ml/min هوا می باشد و دامنه خطی آشکارساز 10^7 می باشد.

آلوده شدن FiD و تمیز کردن آن:

آلودگی در این آشکارساز به سه دسته تقسیم می‌شوند

۱- آلوده شدن توسط فاز مایع

۲- آلوده شدن در اثر استفاده از حلالهایی نظیر بنزن و تولوئن

۳- آلوده شدن توسط آب

* فازهای مایع سیلیکونی به دلیل تشکیل SiO_2 در شعله باعث آلوده شدن این آشکارساز شده و وجود ذرات SiO_2 در قسمتهای Jet Collector Ion سبب نوساناتی در خط مبداء خواهد شد در چنین مواردی باید دتکتور را باز کرده قسمت‌های آلوده شده را با حلال مناسب و یا سنباده نرم تمیز نمود.

* استفاده از حلالهایی نظیر بنزن و تولوئن در شعله ایجاد دوده نموده و آلوده شدن قسمتهای مختلف سبب نوساناتی در خط مبداء خواهد شد که باید آشکارساز تمیز گردد.




* در صورت پلیمودن درجه حرارت آشکارساز آب تشکیل شده در شعله آنرا آلوده کرده که برای رفع آن کافیست درجه حرارت آشکارساز بالاتر از 120°C انتخاب شود.

آشکارساز نیتروژن - فسفر: (NPD)

NPD از خانواده FiD بوده با این تفاوت که در NPD سرعت جریان گاز هیدروژن زیاد و شعله وجود دارد در حالیکه در NPD سرعت جریان گاز میدروژن کم و شعله وجود ندارد.

غایل است کم هیدروژن در این آشکارساز باعث پیرولیز نمونه و تشکیل یک محصول میانی (intermediat product) پایدار از ازت و فسفر می‌نماید. اتمهای تحریک شده رو بیدیوم از سطح داغ Beed آزاد گردیده با محصولات میانی واکنش می‌دهند و تولید کاتیون رو بیدیوم Rb^+ و آنیون

فسفو ازت می نماید. Rb^+ به bead برگشته و آنیونیای فسفردار و ازت دار به Collector electrode خواهد رفت.



استفاده از حلالهای متانول، اتانول، آب، ترکیبات هالوژندار باعث کوتاه شدن عمر bead خواهد شد.

سرعت جریان گازها در حالت NP mode

$$\text{Air} = 100\text{ml/min}$$

$$H_2 = 1-3\text{ml/min}$$

در حالت P mode

$$\text{Air} = 270-290\text{ml/min}$$

$$H_2 = 36-44\text{ml/min}$$

در اینحالت عمل احتراق صورت می گیرد و Rich flame می باشد.

* این آشکارساز نسبت به ترکیبات فسفردار و نیتروژن دار حساس می باشد.

* NPD تقریباً 500 برابر نسبت به ترکیبات فسفردار در FiD حساس تراست.

* NPD تقریباً 50 برابر نسبت به ترکیبات ازت دار در FiD حساس تراست.

ceramic bead * از سولفات رویدیوم ساخته شده و جهت انجام اکسیداسیون بین 600-1000°C گرم می شود.

* عمل گرم شدن bead توسط Coil موجود در سرامیک صورت می گیرد.

- * سطح bead برای تشكیل یونهای فسفر و ازت مانند بک کاتالیست Selective عمل می کند در حالیکه برای تشكیل یونهای کربن بصورت خیلی ضعیف عمل می کند.
- * حساسیت NPD بستگی به درجه حرارت bead دارد.
- * این آشکارساز بستگی به سرعت جریان گاز هیدروژن دارد.

اصول آشکارساز جذب الکترون : (Electron Capture Detector)

ذرات رادیو اکتیو خارج شده از Ni^{63} باعث یونیزه شدن گاز حامل نیتروژن یا آرگون - متان شده و تولید یونهای مثبت و الکترون می نماید. الکترون آزاد ایجاد بک جریان زمینه (background) پایدار در طول cell می نماید.

وقتی نمونه وارد سل می شود قسمتی از الکترونها را جذب نموده و باعث کاهش الکترون می شود که نتیجه آن یک سیگنال روی ثبات می باشد.

اين آشکارساز بطريق pulsed voltage عمل می کند. فرکانس Pulse ها وقتی تنها گاز حامل عبور می کند توسط الکترومتر تنظیم شده و بعنوان جریان شاهد نامیده می شود (reference current) و به F_0 نمایش داده می شود. وقتی نمونه وارد سل می شود جریان کاهش یافته الکترومتر، فرکانس Pulse ها افزایش داده تا جریان به حالت جریان شاهد برگردد (F_s) اختلاف بین F_0 و F_s متناسب با غلظت نمونه می باشد. این آشکارساز نسبت به ترکیبات هالوژنه فلوئور، کلر، برم، آنتراسن، استروئیدها، نیتروبنزن، فنل ها، اکسالاتها و دای هایدروپیریدین عکس العمل نشان می ذهد.

بھینه سازی آشکارساز جذب الکترون:

* گاز حامل مورد استفاده در این آشکارساز نیتروژن یا آرگون - متان می باشد معمولاً از گاز هلیوم استفاده نمی شود مگراینکه ستون موئین استفاده گردد در آنصورت نیز از Make Up گاز نیتروژن استفاده می کند.

* این آشکارساز از خانواده TCD بوده و عکس العمل متناسب با غلظت عبوری از آشکارساز می باشد بهمین جهت سرعت جریان گاز حامل باید ثابت باشد.

* وجود هر گونه نشتی در سیستم باعث نفوذ اکسیژن گردیده و فرکانس پایه را افزایش می دهد (F₀) (base frequency) و باعث کاهش دامنه خطی خواهد شد.

* استفاده از گاز حامل عاری از اکسیژن و آب امری ضروری است.

* این آشکارساز برآحتی آلوده شده و کاهش الکترون، افزایش فرکانس پایه (F₀) و کاهش دامنه خطی را بهترانه خواهد داشت.

* راههای جلوگیری از آلودگی بالا بردن درجه حرارت آشکارساز تا 350°C، خالی نگهداشتن ستون (حدود ۲ اینچ) در طرفی که به آشکارساز وصل می شود تا بالا بردن درجه حرارت باعث فاز مایع شود. degradation

(Quantitative Analysis) آنالیز کمی

بعد از شناسایی اجزاء نمونه، می‌توان با یکی از روش‌های زیر میزان هر یک از اجزاء را محاسبه نمود.

Area normalization - ۱: برای محاسبه درصد اجزاء سریهای همولگ که دارای نقطه جوش نزدیک بهم می‌باشند از این متد استفاده می‌شود در ضمن باید خاطر نشان نمود که در این روش فرض براینستکه تمام اجزاء از ستون خارج شده باشند و عکس العمل دتکتور نیز نسبت به تمام اجزاء یکسان می‌باشد.

برای نمونه‌های هیدروکربوری در صورت استفاده از FID مشروط براینکه تمام اجزاء از ستون خارج شده باشند می‌توان درصد سطح زیر پیک را (Area%) را مغادل درصد وزنی دانست

$$\text{سطح زیر پیک جزء A} \times 100 = \frac{\text{مجموع سطوح زیرپیک تمام اجزاء}}{\text{مجموع سطوح زیرپیک تمام اجزاء}} \cdot A\%$$

Corrected Area normalization - ۲

با توجه به یکسان نبودن عکس العمل دتکتور (Detector response) نسبت به اجزاء نمونه، روش ۱ نمی‌تواند دقیق باشد و باید response factor را برای هر جزء محاسبه نمود. در این روش که بیشتر برای گازها مورد استفاده قرار می‌گیرد فاکتور را می‌توان بدرو طریق محاسبه نمود.

۲- انتخاب یکی از اجزاء نمونه بعنوان شاخص

در این روش نمونه استاندارد گازی را که درصد اجزاء آن مشخص می‌باشد (عنوان مثال $C_1 - C_3$) به دستگاه تزریق کرده و جزء C_3 را بعنوان شاخص در نظر گرفته و از رابطه زیر فاکتور هر جزء محاسبه می‌شود.

$$\text{Mole correction Factor) } F_i = \frac{\text{سطح زیر پیک همان جزء / غلظت هر جزء}}{\text{سطح زیر پیک جزء شاخص / غلظت جزء شاخص}}$$

$$F_{C1} = \frac{C_1 / \text{غلظت}}{C_3 / \text{غلظت}}$$

بعنوان مثال

۲-۲: استفاده از فرمول زیر

$$F_i = \frac{C_i}{A_i}$$

 C_i : غلظت در جزء در مخلوط گازی استاندارد A_i : سطح زیر پیک هر جزء

بعد از تعیین فاکتور درصد هر جزء از رابطه زیر محاسبه می شود.

$$\frac{100 \times A_i \times F_i}{\sum F_i A_i} = \frac{\text{مجموع (سطح زیر پیک هر جزء} \times \text{فاکتور هر جزء)}}{\text{درصد مولی هر جزء}}$$

internal standard - ۳

دراین روش که معمولاً برای تعیین غلظت اجزاء نمونه های مایع مورد استفاده قرار می گیرد

یک جزء بعنوان استاندارد داخلی به نمونه اضافه می شود.

مشخصات استاندارد داخلی:

۱- جزئی که بعنوان استاندارد داخلی انتخاب می شود باید باز اجزاء موجود در نمونه باشد.

۲- جزء انتخاب شده باید معمولاً از نظر ساختمانی شبیه جزء مورد اندازه گیری باشد.

۳- پیک جزء انتخاب شده باید متقارن و تداخلی با پیکهای اجزاء نمونه نداشته باشد.


۱-۳- منحنی کالیبراسیون (calibration curve)

استانداردهای مختلفی از جزء مورد اندازه گیری و استاندارد داخلی ساخته به دستگاه GC تزریق

نموده منحنی کالیبراسیون را بحسب وزن هر جزء و سطح زیر پیک هر جزء وزن استاندارد داخلی سطح زیر پیک استاندارد داخلی رسم نمایید.

نمره ای و وزن سیستم خود را در نظر نداشته باشند

کسی را باور نداشت خود را نداشته باشند



بعد از رسم منحنی کالیبراسیون به نمونه مجھول نیز به میزان معین استاندارد داخلی اضافه کرده به دستگاه GC تزریق نمایید. با استفاده از منحنی کالیبراسیون و در دست داشتن نسبت سطح زیر پیک جزء موردانه گیری نسبت وزن جزء نمونه بحسب خواهد آمد که با سطح زیر پیک جزء استاندارد داخلی وزن جزء استاندارد داخلی مشخص بودن وزن استاندارد داخلی در نمونه می توان غلظت جزء مورد نظر را در نمونه محاسبه نمود.

۲-۳- استفاده از فرمولهای زیر

$$F_i = \frac{W_{st} \times A_{in,st}}{A_{st} \times W_{in,st}} \quad (I)$$

$$wt\% = \frac{A_i \times F_i \times W_{in,st}}{W_i \times A_{in,st}} \times 100 \quad (II)$$

W_{st} : وزن جزء استاندارد

A_{st} : سطح زیر پیک جزء استاندارد

$W_{in,st}$: وزن استاندارد داخلی

A_{inst} : سطح زیر پیک استاندارد داخلی


A_i : سطح زیر پیک جزء مجهول در نمونه

F_i : فاکتور جزء مورد اندازه گیری

w_i : وزن نمونه

به منظور تعیین فاکتور، استاندارد دقیقی از جزء مورد اندازه گیری و استاندارد داخلی تهیه نموده بعد از تزریق به GC با استفاده از رابطه I فاکتور جزء مربوطه محاسبه می شود به نمونه مجهول نیز میزان دقیقی از استاندارد داخلی اضافه کرده بعد از تزریق به GC با استفاده از رابطه II درصد هر جزء محاسبه می شود.


۴- external standard: در این روش وزنها و یا حجم‌های مختلفی از نمونه استاندارد به GC تزریق کرده منحنی کالیبراسیون را بر حسب وزن یا حجم نسبت سطح زیر پیک رسم نمایند.



سپس وزن یا جرم دقیقی از نمونه مجھول را به GC تزریق کنید با استفاده از منحنی کالیبراسیون می‌توان درصد جزء مربوطه را در نمونه محاسبه نمود.

Standard Addition - ۵

در این روش با اضافه کردن جزء استاندارد مورد اندازه گیری به نمونه در یک حجم معین و رسم منحنی کالیبراسیون غلظت جزء مربوطه محاسبه خواهد شد.
بعنوان مثال برای اندازه گیری nc_{10} در یک برش نفی، حجم معینی از نمونه را بطور یکسان در ۴ بالن ژوژه ریخته به هر یک از آنها $1\mu\text{L}$ از nc_{10} استاندارد اضافه کرده پس از به حجم رساندن با یک حلal هر یک را با حجم یکسان به GC تزریق نمایید. بعد از رسم منحنی کالیبراسیون، محل تلاقی خط رسم شده با محور xها غلظت nc_{10} در نمونه را مشخص می‌نماید.



مراجع

1- Basic Gas Chromatography

M.M. McNair and E.J. Bonelli

2- High Resolution Gas chromatography

R.R. Freeman


3- Principles and Practices of


Capillary Gas chromatography

by Drs. B. G. J. Baars


(06168403.77)


۵۰







The split / splitless injector













GAS CHROMATOGRAPHY





A typical Van Deemter plot





تشریح آزمایشات آزمایشگاه کنترل

گردآورنده: احمد ره افروز

بسم الله الرحمن الرحيم

Sulfur in Petroleum Products [Lamp Method] ASTM D-1266

این متد برای تعیین total sulfur محصولات نفتی که بین 0.01% تا 0.4% می باشد بر روی موادی مانند بنزین - نفت سفید - نفتا و دیگر مایعات نفتی که میتوانند توسط فتیله کاملاً "بسوزند کاربرد دارد. روش Blend کردن برای گازوئیل و ترکیبات محصولات نفتی که گوگرد آنها نسبتاً بالا و قادر نیستند بسوزند استفاده میشود (40% نمونه + 60% حلال بدون گوگرد استفاده میشود).

خلاصه متد

نمونه در یک سیستم پسته میسوزد و گوگرد آن توسط اکسیژن به SO_2 و سپس توسط آب اکسیژن به اسید سولفوریک تبدیل میشود. سپس این اسید را با سدیم هیدرواکسید تیتر نموده ویا از طریق رسوب دادن به باریم سولفات تبدیل کرده و توسط کدری سنج مقدار گوگرد آنرا محاسبه می نمایند. معمولاً " برای نمونه هایی که مقدار گوگرد آنها کمتر از 0.01% می باشد از طریق باریم کلراید آنرا به باریم سولفات تبدیل کرده و توسط کدری سنج مقدار آنرا تعیین می کنند.

روش آزمایش

توضیح پی پت مقدار مناسبی از نمونه را طبق جدول زیر داخل فلاسک لامپ متد ریخته و وزن آنرا بدست آورده .


فلاسک و شعله را به Chimney وصل کرده و از بالای آن خلاء و از طرف چپ هوا برای سوختن کامل استفاده میشود تا تمام مایع نفتی داخل فلاسک لامپ متد سوخته و گوگرد حاصل از نمونه با اکسیژن ترکیب و تبدیل به SO_2 و جذب H_2O_2 شده و تبدیل به SO_4H_2 میشود. بعد از اینکه همه لامپ‌ها کاملاً سوخت، شعله خاموش میشود هوا بمدت ۵ دقیقه از طریق واکیوم از ابزوربر عبور داده سپس Chimney را سه مرتبه با ۱۰cc آب مقطر شسته و به ابزوربر اضافه کرده سپس اسید حاصل را با سود تیتر نموده.

تقریبیات

به ابزوربر ۳ تا ۴ قطره معرف متیل پرپل اضافه کرده و آنرا توسط سود سوز آور تیتر نموده و از روی مقدار سود مصرفی مقدار گوگرد را حساب می کنند.


محاسبه

مقدار Total Sulfur به طریق زیر محاسبه میشود.



$$T.S \text{ Wt\%} = \frac{16.03 \times N \times A \times 100}{1000 \times W}$$

D 1266



A = میلی لیتر NaOH مصرفی

N = نرمالیته سود سوز آور

W = گرم وزن نمونه

FIG. 2 Schematic Diagram of CO_2 - O_2 Supply Manifold and Lamp System




FIG. 1 Illustrative Sketch of the Assembled Lamp Unit

Distillation Of Petroleum ASTM D-86

این متد برای تقطیر محصولات مواد نفتی شامل NATURAL Gasoline، بنزین های موتور، سوختهای هوایی، حلالها، نفتاها، نفت ها، گازوئیل و مواد مشابه آنها بصورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک را شرح میدهد.

تعاریف

Dry Point = درجه حرارتی را گویند که آخرین قطره مایع از پائین ترین قسمت فلاسک تبخیر شود.
End point = نقطه جوش نهائی = ماکریم درجه حرارتی که در حین آزمایش بدست می آید گویند که این درجه حرارت معمولاً بعد از تبخیر شدن تمامی مایع از ته فلاسک مشاهده میشود.
IBP = درجه حرارت ترمومتر در لحظه ایکه اولین قطره کندانسه شده بخار از لوله خروجی کندانسور جدا شده و سقوط می نماید.
Percent EVAPORATED درصد تبخیر شده = مجموع درصد بازیابی شده باضافه درصد LOSS را گویند.

: Percent Loss

Percent Loss = 100 - Percent total Recovery

: درصد بازیابی شده = حجم کندانسه شده در سیلندر بر حسب میلی لیتر
برای درجه حرارت بخصوصی که همان لحظه روی ترمومتر مشاهده میشود.
Percent RECOVERY : حداقل درصد بازیابی شده در سیلندر را گویند.

: Percent Total Recovery

Percent total Recovery = Percent Recovery + Residue

: Percent Loss

Percent Loss = 100 - Percent Total Recovery.

اهمیت و کاربرد

دامنه تقطیرهیدروکربنها دارای اثر مهمی در اینمی و کارآئی آنها می باشد. فراریت یک هیدورکربن عامل اصلی در تولید بخارات قابل انفجار می باشد.

دامنه تقطیر و فراریت خصوصاً در بنزین اتومبیل و سوخت هواپیمایی در استارت زدن و روشن شدن موتور، گرم شدن موتور و باصطلاح خفه کردن موتور مؤثر می باشد. وجود ترکیبات با نقطه جوش بالا در این سوخت ها تولید رسوبات جامد را در سیلندر بدبای خواهد داشت.

فراریت هیدروکربنها بعنوان حلال بکارمیرونده و از فاکتورهای مهم می باشد . در این مورد حلالهای که در رنگسازی و نقاشی مورد استفاده قرار می گیرند مثال روشی می باشد . دامنه تقطیر و فراریت جزء مشخصات محصولات نفتی می باشد و باین ترتیب نوع کارآئی آنرا مشخص می نماید .
نمونه گیری : با استفاده از جدول شماره ۱ گروه نمونه ای را که باید آزمایش گردد مشخص کنید .

برای گروه ۰

نمونه گیری باید در یک بطری که قبلاً در حرارت 4.5°C قرار داشته است باید صورت گیرد .

گروههای ۱ و ۲

نمونه گیری در بطری در حرارت 10°C قرار گیرد .

گروههای ۳ و ۴

نمونه در درجه حرارت محیط قرار گرفته و نگهداری شود و اگر نمونه در حرارت محیط سیال نباشد باید 11°C بالاتر از نقطه ریزش نمونه نگهداری شود .
برای گروههای ۳ و ۴ در مواردی که نمونه گیری بدون آب امکان پذیر نباشد ، میتوان با تکان دادن بطری نمونه و اضافه کردن سدیم سولفات بدون آب نسبت به جدا نمودن آب آن اقدام نمود .

آماده سازی دستگاه

با توجه به جدول شماره ۳ دستگاه را مطابق گروه مربوطه به نمونه آماده سازید . درجه حرارت سیلندر ، فلاسک ، ترمومتر و حمام خنک کننده را مطابق جدول شماره ۳ متدازنیم نمود .

برای گروههای ۱، ۰ و ۲

حمام هائی با درجه حرارت کم و مناسب این گروه نمونه ها (حمام هائی از قبیل آب و یخ ، آب نمک سرد و یا اتیلن گلیکول سرد می باشد .)

نمونه را توسط سیلندر مدرج بطور کامل بداخل فلاسک تقطیر بریزید و موازنی باشید ضمن انتقال قطره ای از مایع بداخل لوله جانبی وارد نشود .

یک عدد ترمومتر را کاملاً " از وسط یک چوب پنبه مناسب عبور داده و بر روی فلاسک تقطیر سوار کنید بطوریکه هیچگونه نشتی نداشته باشد . نحوه قرار گرفتن ترمومتر در داخل فلاسک بصورتی باید باشد که پائین ترین قسمت لوله مؤین جیوه با بالاترین سطح قسمت داخلی تحتانی لوله جانبی فلاسک هم سطح باشد .

فلاسک را در حالت عمودی طوری تنظیم کنید که لوله جانبی بین ۵-۲.۵ cm بداخل لوله کندانسور وارد شود. نگهدارنده فلاسک را بالا آورده بطوریکه ته فلاسک در محل مورد نظر محکم نگه داشته شود. سیلندر مدرج را که برای انتقال نمونه به فلاسک مورد استفاده قرارداد. بدون خشک کردن در زیر لوله خروجی کندانسور در داخل حمام مخصوص خود قرار دهید بطوریکه لوله خروجی کندانسور درست در مرکز دهانه سیلندر قرار گیرد و خروجی کندانسور حداقل ۲.۵ cm بداخل سیلندر وارد شده و دهانه سیلندر را با آرامی با پنبه پوشاند.

طرز انجام آزمایش

هیتر را روشن نمایید تا فلاسک و محتوی آنرا گرم نماید در این مرحله شدت حرارت باید بصورتی باشد که فاصله زمانی بین شروع حرارت و IBP مطابق جدول ۴ متد باشد. بعد از مشخص شدن IBP بلافاصله سیلندر را جابجا نموده بطوریکه لبه کندانسور به دیواره داخلی سیلندر تماس پیدا کند. حرارت را بصورتی تنظیم نمایید که فاصله زمانی بین IBP و ۵% و ۱۰% تقطیر شده مطابق جدول شماره ۴ متد صورت گیرد. پس از اینکه ۵% یا ۱۰% مایع تقطیر شده در سیلندر جمع آوری شد حرارت را بگونه ای تنظیم کنید که در هر دقیقه ۴ تا ۵ میلی لیتر نمونه تقطیر و وارد سیلندر شود و این تنظیم حرارت را تا زمانیکه ۵ میلی لیتر نمونه در فلاسک باقیمانده است حفظ نماید.

تذکر: اگر در حین انجام آزمایش نمونه مورد آزمایش تجزیه و تخریب گردید حرارت را قطع کرده و مقدار در فاصله بین IBP و پایان تقطیر اطلاعات مورد لزوم را مشاهده و یادداشت نماید. این اطلاعات میتواند درجات حرارت ترمومتر در درصدهای مشخص مایع جمع آوری شده در سیلندر و یا بالعکس درصدهای تقطیر شده در درجات حرارت مشخص و یا هر دو آنها باشد. اگر اطلاعات بخصوصی و معینی خواسته نشده باشد معمول است که FBP و اعداد ترمومتر را از ۹۰% تا ۱۰% تقطیر (با افزایش ده دهی) یادداشت نمایید. موقعیکه باقیمانده نمونه در فلاسک به حدود ۵ میلی لیتر رسید تنظیم جدیدی روی شدت حرارت بعمل آورید بطوریکه زمانهای مشخص شده در جدول ۴ متد را متابعت نماید.

تذکر: اگر زمان تقطیر شدن نمونه باقیمانده در فلاسک تا FBP از جدول ۴ متابعت ننماید آزمایش را تکرار نموده و تنظیم های حرارتی دقیق تری اعمال شود.

Dry Point و یا هر دو را بر حسب تقاضا یادداشت نموده و حرارت را قطع کنید. در مراحل پایان عمل تقطیر در فواصل زمانی دو دقیقه به حجم نمونه موجود در سیلندر توجه نموده در موقعیکه این حجم در دو فاصله زمانی متوالی ثابت مانده و تغییری ننمود دقیقاً اندازه گیری نموده و بنام Percent Recovery یادداشت کنید. بعد از سرد شدن فلاسک باقیمانده آنرا در یک سیندلر ۵ میلی لیتری اندازه گیری و بنام percent residue گزارش کنید.

محاسبات و گزارش

اعداد ترمومتری باید به 760 mmHg تصحیح گشته و گزارش شوند مگر صریحاً "قید شده باشد که تصحیح مذکور لزومی ندارد و نتایج مستقیماً" و یاد رفشار بار و متری دیگری گزارش کنید. روش محاسبه درجه حرارت تصحیح در عمل تقطیر D 86 بشرح ذیل می‌باشد.

مقدار درجه حرارتی که باید به نقطه جوش مشاهده شده

اضافه شود تا نقطه جوش کنار دریا بدست آید.

$$= 0.00012 (760 - p) (273 + t_c)$$

p = فشار عمل آزمایش بر حسب mmHg

t_c = درجه حرارت جوش ماده مورد آزمایش که ترمومتر در منطقه و محل آزمایش نشان میدهد.

فرض کنید که در اصفهان $P = 630 \text{ mmHg}$ ماده ای در 250°C می‌جوشد همین ماده در کنار دریا

$P = 760 \text{ mmHg}$ در درجه حرارتی می‌جوشد که بشرح ذیل میتوان آنرا محاسبه کرد.

$$\text{Correction temperature} = 0.00012 (760 - 630) (273 + 250) = 8.1^\circ\text{C}$$

با توجه به فرمول مذکور و فشار اتمسفر اصفهان، جدولی تهیه شده است که اعداد این جدول را به نقاط

جوش در اصفهان اضافه نموده تا نقطه جوش کنار دریا حاصل شود.

جدولی که تهیه شده است با تقریبی همراه است بشرح ذیل:

جدول تبدیل درجه حرارت برای آزمایش D 86			
0	40°C	4.0	
41	80°C	5.0	
81	160°C	6.0	
161	240°C	7.0	
241	300°C	8.0	
301	360°C	9.0	
361	400°C	10	

طریقه دیگری برای محاسبه تصحیح درجه حرارت میتوان از جدول آماده کمک گرفت.

TABLE 5 Approximate Thermometer Reading Corrections

Temperature Range °C	Temperature Range °F	Correction ^a per 1.3 kPa (10 mm) Difference in Pressure	
		°C	°F
10 to 30	50 to 86	0.35	0.63
30 to 50	86 to 122	0.38	0.68
50 to 70	122 to 158	0.40	0.72
70 to 90	158 to 194	0.42	0.76
90 to 110	194 to 230	0.45	0.81
110 to 130	230 to 266	0.47	0.85
130 to 150	266 to 302	0.50	0.90
150 to 170	302 to 338	0.52	0.94
170 to 190	338 to 374	0.54	0.99
190 to 210	374 to 410	0.57	1.03
210 to 230	410 to 446	0.59	1.06
230 to 250	446 to 482	0.62	1.12
250 to 270	482 to 518	0.64	1.15
270 to 290	518 to 554	0.66	1.19
290 to 310	554 to 590	0.69	1.24
310 to 330	590 to 626	0.71	1.28
330 to 350	626 to 662	0.74	1.33
350 to 370	662 to 698	0.76	1.37
370 to 390	698 to 734	0.78	1.40
390 to 410	734 to 770	0.81	1.46

مرجع ناسخوب و مهدوس موارد

^a To be added when barometric pressure is below 101.3 kPa (760 mm Hg); to be subtracted when barometric pressure is above 101.3 kPa (760 mm Hg).

TABLE 1 Group Characteristics

	Group 0	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4
Sample Characteristics:					
Distillate Type:	Natural Gasoline				
Vapor pressure at 37.8°C, kPa	≥ 65.5	< 65.5	< 65.5	< 65.5	< 65.5
100°F, psi	≥ 9.5	< 9.5	< 9.5	< 9.5	< 9.5
(Test Methods D 323, D 4953, D 5190, D 5191, D 5482, IP 69 or IP 171)					
Distillation, IPB °C				≤ 100	> 100
°F				≤ 212	> 212
EP °C	≤ 250	≤ 250	≤ 250	> 250	> 250
°F	≤ 482	≤ 482	≤ 482	> 482	> 482

TABLE 2 Sampling

	Group 0	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4
Temperature of Sample Bottle: °C	0 to 4.5	0 to 10			
°F	32 to 40	32 to 50			
Temperature of Stored Sample: °C	0 to 4.5	0 to 10	0 to 10	Ambient	Ambient
°F	32 to 40	32 to 50	32 to 50	11°C above pour point	20°F above pour point
If sample is wet:	Resample	Resample	Resample	Dry in accordance with 7.3.2	Dry in Accordance with 7.3.2

TABLE 3 Preparation of Apparatus

	Group 0	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4
Flask, mL	100	125	125	125	125
ASTM Distillation Thermometer	7C (7F)	7C (7F)	7C (7F)	7C (7F)	8C (8F)
IP Distillation Thermometer	5C	5C	5C	5C	6C
Flask Support	A	B	B	C	C
Diameter of hole, mm (in.)	32 (1.25)	38 (1.5)	38 (1.5)	50 (2.0)	50 (2.0)
Temperature at start of Test:					
Flask and thermometer, °C	0 to 4.5	13 to 18	13 to 18	13 to 18	Not above ambient
°F	32 to 40	55 to 65	55 to 65	55 to 65	55 to 65
Flask support and shield	Not above ambient				
Graduate and 100 mL charge, °C	0 to 4.5	13 to 18	13 to 18	13 to 18	13 to ambient
°F	32 to 40	55 to 65	55 to 65	55 to 65	55 to ambient

TABLE 4 Conditions During Test Procedure

	Group 0	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4
Temperature of cooling bath*, °C	0 to 1	0 to 1	0 to 4	0 to 4	0 to 60
°F	32 to 34	32 to 34	32 to 40	32 to 40	32 to 140
Temperature of bath around graduate, °C	0 to 4	13 to 18	13 to 13	13 to 18	± 3
°F	32 to 40	55 to 65	55 to 65	55 to 65	± 5
of charge temperature					
Time from first application of heat to initial boiling point, minutes	2 to 5	5 to 10	5 to 10	5 to 10	5 to 15
Time from initial boiling point to 5 % recovered, seconds	...	60 to 75	60 to 75
to 10 % recovered, minutes	3 to 4				
Uniform average rate of condensation from 5 % recovered to 5 mL residue in flask, mL/min	4 to 5				
Time recorded from 5 mL residue to end point, min	3 to 5	3 to 5	3 to 5	5 max	5 max

TABLE 7 Repeatability and Reproducibility for Group 1 (Manual)

Evaporated Point	Repeatability ^a °C	Repeatability ^a °F	Reproducibility ^a °C	Reproducibility ^a °F
IBP	3.3	6	5.6	10
5 %	$r_o + 0.66$	$r_o + 1.2$	$R_o + 1.11$	$R_o + 2.0$
10 to 80 %	r_o	r_o	R_o	R_o
90 %	r_o	r_o	$R_o - 1.22$	$R_o - 2.2$
95 %	r_o	r_o	$R_o - 0.94$	$R_o - 1.7$
FBP	3.9	7	7.2	13

^a Read r_o and R_o from the graph in either Fig. 4 (°C) or Fig. 5 (°F).

مثال فرض کنید که در شرایط اقلمی اصفهان فشار هوا 630 میلی متر جیوه درجه حرارت 100°C برای تقطیر مشاهده شده است و میخواهیم آنرا در شرایط اتمسفر (760 میلی متر جیوه) محاسبه کنیم.

$$760 - 630 = 130$$

روش محاسبه از این جدول در ردیف درجه حرارت 110°C تا 90°C عدد 0.45 برابر 10mmHg است خراج میگردد و با استفاده از تناسب

اختلاف فشار	درجه سانتیگراد
10	0.45
130	$x = 5.85$

درجه حرارت مشاهده شده 100°C با 5.85°C جمع میگردد و گزارش میشود. $100 + 5.85 = 105.85^{\circ}\text{C}$ و این به مفهوم آنستکه ماده ای که در 100°C در اصفهان جوشیده و تبخیر شده است در کنار دریا در 105.85°C میجوشد و تبخیر میگردد.

تکرار پذیری گروه ۰ Repeatability

با دقت مناسب و توجه دقیق به جزئیات آزمایش نتایج FBP حاصل از آزمایشات Duplicate باید بیش از 3.5°C با یکدیگر اختلاف داشته باشد. اختلاف در قرائت اعداد ترمومتر برای هر درصد معینی برای نمونه های Duplicate باید بیش از ۲ میلی لیتر برای هر دو باشد.

گروه ۱

اختلاف بین نتایج پی در پی حاصل توسط یک نفر اپراتور و یک دستگاه تحت شرایط یکسان برروی یک نمونه میتواند در هر ۲۰ مورد یک مورد مقادیر موجود تجاوز نماید.

$$r_0 = 0.864 (\% \text{٪}) + 1.214$$

$$R_0 = 1.736 (\text{C}/\text{٪}) + 1.994$$

گروههای ۲، ۳ و ۴

نتایج حاصل و پی در پی توسط یک اپراتور با یک دستگاه تحت شرایط کاری یکسان روی نمونه های یکسان فقط یک مورد در ۲۰ مورد میتواند از اعداد حاصل شماره ۸ متجاوز گردد.

برای بدست آوردن نسبت C/V % برای گروههای ۱، ۲، ۳ و ۴ از نزدیک ترین اعداد نسبت به یکدیگر استفاده میشود. مثلاً ۵% با FBP یا ۹۵% با IBP مورد استفاده قرار میدهند.

برای بدست آوردن C/V % برای ۵% از فرمول زیر استفاده میشود.

$$C/V \% = 0.1 (T_{10} - T_{IBP})$$

$$C/V \% = 0.05 (T_{(V+10)} - T_{(V-10)})$$

و برای بدست آوردن ۱۰٪ تا ۸۰٪ از فرمول مقابل

$$C/V \% = 0.1 (T_{90} - T_{80})$$

و برای بدست آوردن ۹۰٪

$$C/V \% = 0.2 (T_{95} - T_{90})$$

و برای بدست آوردن ۹۵٪

برای روشن شدن فرمولهای بالا به مثال زیر توجه فرمائید.
یک نمونه L.SRG تقطیر شده که نتایج آنها بصورت زیر میباشد.

برای بدست آوردن C/V% ۲۰٪ برای ریکاوری بصورت زیر عمل میشود.

$$I.B.P = 39$$

$$10\% = 48$$

$$20\% = 50$$

$$C/V \% = 0.05 (T_{(V+10)} - T_{(V-10)})$$

$$30\% = 55$$

$$50\% = 58$$

$$C/V \% = 0.05 (55 - 48)$$

$$60\% = 61$$

$$70\% = 65$$

$$C/V \% = 0.35$$

$$80\% = 71$$

$$90\% = 77$$

$$F.B.P = 98$$

$$r_0 = 0.864 (C/V \%) + 1.214 \quad \text{از فرمول محاسبه میشود.}$$


$$r_0 = 1.5$$

$$R_0 = 1.736 (C/V \%) + 1.994 \quad \text{از فرمول محاسبه میشود.}$$

$$R_0 = 2.6$$


بنابراین بیسیت نمونه تقطیر را با یک دستگاه آزمایش کرده و برای هر آزمایش درصدهای مختلف ریکاوری نسبت C/V% را حساب نموده و از روی آن r_0 و R_0 را جدا جدا حساب کرده و برای دستگاه مورد آزمایش یک گراف مطابق FIG. 4 مترسم نموده و از روی آن حدود Repeatability آزمایش را برای آن دستگاه بدست می آورند.

(40) D 86




NOTE— $r_o = 0.864 (\text{°C/V \%}) + 1.214 \quad (14)$
 $R_o = 1.736 (\text{°C/V \%}) + 1.994 \quad (15)$

FIG. 4 GROUP 1—Repeatability, r_o and Reproducibility, R_o ¹⁰




NOTE— $r_o = 0.673 (\text{°C/V \%}) + 1.131 \quad (18)$
 $R_o = 1.998 (\text{°C/V \%}) + 2.617 \quad (19)$

FIG. 6 GROUP 1—Repeatability, r_o and Reproducibility, R_o ¹¹






NOTE— $r_o = 0.864 (\text{°F/V \%}) + 2.186 \quad (16)$
 $R_o = 1.736 (\text{°F/V \%}) + 3.589 \quad (17)$

FIG. 5 GROUP 1—Repeatability, r_o and Reproducibility, R_o ¹⁰



NOTE— $r_o = 0.673 (\text{°F/V \%}) + 2.036 \quad (20)$
 $R_o = 1.998 (\text{°F/V \%}) + 4.711 \quad (21)$

FIG. 7 GROUP 1—Repeatability, r_o and Reproducibility, R_o ¹¹



NOTE—
 I = initial boiling point, °C,
 E = end point (final boiling point) or dry point, °C,
 T = thermometer reading at prescribed percent evaporated or recovered, °C, and
 P = percent evaporated or recovered at prescribed thermometer reading, °C.

FIG. 8 Groups 2, 3, 4—Manual Method-Celsius Precision of Distillation Test Method D 86 – IP 123

NOTE—
 I = initial boiling point, °F
 E = end point (final boiling point) or dry point, °F
 T = thermometer reading at prescribed percent evaporated or recovered, °F, and
 P = percent evaporated or recovered at prescribed thermometer reading, °F.

FIG. 9 Groups 2, 3, 4—Manual Distillation Test

Kinematic Viscosity Transparent And opaque Liquids ASTM D-445

این روش برای اندازه گیری مایعات شفاف و تیره محصولات نفتی بکار می‌رود که بوسیله اندازه گیری زمان عبور حجم معینی از مایع تحت تأثیر وزن مخصوص خود از یک لوله موئین شیشه ای ویسکامتر می‌باشد.

اگر کنیماتیک ویسکازیتی یک مایع را در دانسیته آن ضرب کنیم دینامیک ویسکازیتی مایع بدست می‌آید.

خلاصه متد

زمان اندازه گیری عبور حجم معینی از مایع تحت وزن مخصوص خود از یک لوله موئین ویسکامتر کالیبره در درجه حرارت مشخص کنترل شده را کنیما ویسکازیتی گویند.
کنیماتیک ویسکازیتی عبارتست از حاصلضرب زمان اندازه گیری شده بر حسب ثانیه در فاکتور ویسکامتر.

اهمیت و کاربرد

بسیاری از محصولات نفتی و غیر نفتی بعنوان روان کننده ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و استفاده صحیح از این روان کننده ها بستگی به ویسکازیتی مناسبی است که بکار می‌رود.

تجهیزات

استفاده از ویسکامتر کالیبره شده که قادر به اندازه گیری کنیماتیک ویسکازیتی با دقت لازم که جهت آزمایش مناسب باشد.

ترموستات و حمام ویسکامتر

هر حمام با مایع شفاف که عمق کافی داشته باشد و زمان اندازه گیری ویسکازیتی و مایع داخل ویسکامتر حداقل ۲۰ میلیمتر زیر سطح مایع داخل حمام و ۲۰ میلیمتر ویسکامتر از ته حمام فاصله داشته باشد مناسب است. کنترل درجه حرارت باید بطریقی باشد که برای حمامهای بین درجه حرارت 150°C تا 100°C بتواند در محدود طول ویسکامتر بیشتر از $0.02^{\circ}\text{C} \pm 0.02^{\circ}\text{C}$ تغییر نداشته باشد.

اگر از ترمومتر Liquid-in-glass استفاده می‌شود پیشنهاد می‌شود از دو ترمومتر که حداقل اختلاف آنها نسبت به هم بیشتر از 0.04°C نباشد استفاده گردد.

زمان سنج

هر زمان سنجی که قادر باشد 0.1 ثانیه را اندازه گیری نماید مناسب می باشد و باید وقتی در محدود 200 تا 900 ثانیه اندازه گیری می کنیم خطای متجاوز $\pm 0.07\%$ نداشته باشد.

مواد شیمیابی

- ۱- حلal مناسب که با نمونه قابل اختلاط باشد.
- ۲- حلالی فرار و مناسب جهت خشک نمودن ویسکامتر مانند استن
- ۳- محلول اسید کرمیک برای شستشوی ویسکامترها.

کالیبراسیون

فقط ویسکامترهای کالیبره شده با ثابت های اندازه گیری شده مشخص باید بکار برد و ترمومترهایی که با ترمومتر استاندارد با دقت 0.01°C چک شده باشد. استانداردهای ویسکازیتی برای تائید روش در آزمایشگاه بکار برد میشود. اگر مقدار ویسکازیتی اندازه گیری شده با ویسکامتر استاندارد خطای بیشتر از 0.35% ایجاد نماید. تمام مراحل انجام آزمایش و کالیبراسیون ترمومتر و ویسکامتر بررسی گردد تا منبع خطای مشخص شود.

معمولی ترین منشاء خطای مربوط به گرد و غبار و جرم داخل لوله مؤین ویسکامتر می باشد. باید توجه داشت که یک نتیجه صحیح روی یک روغن استاندارد و صحت تمام عملیات را تضمین نمی کند. چه بسا اشتباهات ERROR همدیگر را خنثی کرده باشد و عدد صحیحی بدست آمده ثابت کالیبراسیون C به شتاب G محل آزمایش بستگی دارد زمانیکه شتاب G نسبت به آزمایشگاه استاندارد بیش از 0.1% اختلاف داشته باشد ثابت کالیبراسیون بشرح ذیل تصحیح کنید.

$$C_2 = g_2 / g_1 \times C_1$$

که اعداد ۱ و ۲ به ترتیب نشان دهنده آزمایشگاه استاندارد و آزمایشگاه آزمون می باشد. تذکر: ویسکامتر خشک و تمیز کالیبره شده را انتخاب نمائید که دارای لوله مؤین مناسب برای هر مایع باشد گفته زمان عبور مایع از این لوله مؤین نباید کمتر از 200 ثانیه باشد.

روش اندازه گیری مایعات شفاف

ویسکامتر را به همان صورتی که برای پر کردن ویسکامتر در حالت کالیبراسیون استفاده میشود استفاده نمائید. نمونه هاییکه ژلی می باشند اندازه گیری ویسکازیته باید در درجه حرارت هایی صورت گیرد بطوریکه نمونه در این درجه حرارت کاملاً سیال و روان باشد.

ویسکامتر پرشده را به اندازه کافی در حمام نگه دارید تا به درجه حرارت آزمایش برسد و نظر باینکه زمان به درجه حرارت رسیدن برای نمونه های مختلف متفاوت است بهترین مدت زمان لازم برای نمونه های سنگین ۳۰ دقیقه است، و برای حمام هائیکه از چند ویسکامتر استفاده میشود در زمان اندازه گیری نباید ویسکامتر به حمام اضافه و یا از آن خارج شود.

روش اندازه گیری برای مایعات تیره

اندازه گیری ویسکازیتی برای نمونه های تیره و روغنها برای بدست آوردن نمونه یکنواخت باید ظرف نمونه را در 60°C بمدت یک ساعت گرم نمود و بوسیله میله بلندی آنرا کاملاً بهم زده سپس بمدت یک دقیقه در حالیکه درب ظرف محکم بسته است بشدت بهم بزنید تا کاملاً مخلوط شود.

برای نمونه هائیکه حالت WAXY دارند و دارای ویسکازیتی بالا می باشند ممکن است درجه حرارت را تا بالای 60°C جهت بدست آوردن نمونه سیال و روان افزایش داد.

برای پر نمودن دو ویسکامتر ابتدا ۱۰۰cc از نمونه را در داخل فلاسک درب دار ریخته و بمدت ۳۰ دقیقه آنرا در حمام آب جوش قرار داده سپس از حمام خارج کرده و بمدت ۱ دقیقه بشدت تکان داده و از فیلتر با مش 200°C بداخل دو ویسکامتر عبور دهید. (البته فیلتر را قبل از استفاده باید در آون گرم نمود تا از انعقاد نمونه بر روی فیلتر جلوگیری شود).

ویسکامتر ها را در حمام بحال خود گذاشته تا به درجه حرارت حمام برسد معمولاً "۳۰ دقیقه اگر از یک حمام برای اسکان بیش از یک ویسکامتر استفاده میشود در زمانیکه یکی از ویسکامترهای برای اندازه گیری زمان ویسکازیتی تحت آزمایش میباشد به هیچ وجه ویسکامتر بداخل حمام اضافه و یا از آن خارج نکنید.

در حالیکه نمونه بارامی و آزادی در حال ریزش است تا دقت ۰.۱ ثانیه زمان عبور نمونه را از دو خط نشان متوالی اندازه بگیرید.

تمیز نمودن ویسکامتر

قبل از استفاده از ویسکامتر باید آنرا توسط حلالی مناسب که کاملاً قابل مخلوط شدن با نمونه است بخوبی شستشو داده و در پایان از یک حلال فرار جهت تکمیل شستشو استفاده نمود. لوله مویین ویسکامتر را توسط عبور هوا (هوای فیلتر شده) تا برطرف شدن آخرین بقایای حلال خشک کنید.

از فرمول زیر KV را محاسبه و گزارش نماید.

$$KV = C \times t$$

K.V = Kinematic Viscosity : Cst (mm²/s)

C = Calibration Constant of Vislometer Cst / s

t = Flow Time s

ویسکازیته دینامیک را از فرمول زیر محاسبه کنید.

$$J = P \times KV$$

J = Dynamic Viscosity , cp (mpa . s)

P = Density , gr / ml , at the Same temperature used for measuring KV

KV = Kinamtic Vicosity cst (mm² / s)

Repeatability

اختلاف بین دو اندازه گیری توسط یکنفرتخت یک شرایط برای Fuel oil نباید بیش از 1.7% در 50°C و برای 100°C تا 80 نباید بیشتر از 1.4% باشد.

ویسکازیته مطلق

کلیه سیالات مقاومت معینی در مقابل تغییر شکل از خود ظاهر می‌سانند این خصوصیت که میتوان نوعی اصطکاک درونی دانست را ویسکازیته گویند.

/ ویسکازیته = مقاومت سیال در مقابل جاری شدن است.

واحد ویسکازیتی مطلق Poise است و چون Poise عدد بزرگی است یک صدم آن بنام CENTI POISE واحد ویسکازیتی مطلق است و چون Poise عدد بزرگی است یک صدم آن بنام استفاده می‌شود.

$$1 \text{ CENTI POISE} = 0.01 \text{ POSIE}$$

ویسکازیتی آب در 20°C 0.01 POISE می‌باشد.

ویسکازیته کنیماتیک

ویسکازیته کنیماتیک ، نسبت ویسکازیته مطلق به وزن مخصوص است.

$$\text{KINEMATIC VISCOSITY} = \frac{\text{ABSOLUTE VISCOSITY}}{\text{SPECIFIC GRAVITY}}$$

$$\frac{\text{ویسکازیته مطلق}}{\text{وزن مخصوص}} = \text{ویسکازیته کنیماتیک}$$

بنابراین :

۱- ویسکازیته مطلق واحدش POISE است.

۲- ویسکازیته کنیماتیک واحدش STOKE است.

۳- حاصلضرب ویسکازیته کنیماتیک در وزن مخصوص را ویسکازیته مطلق گویند.

$$\text{Dinamik ویسکازیتی} = \frac{\text{K.Vis} \times \text{Density}}{\text{cst} \quad \text{gr/ml} \quad \text{centipoise}}$$

فاکتور گیری ویسکامتر

مناسب ترین متدهای فاکتور گیری یک ویسکامتر NPL (با فاکتور مشخص میباشد) که هم زمان در یک حمام گذاشته شوند و زمان های ویسکامتر مورد آزمایش و زمان ویسکامتر NPL در همان حمام اندازه گیری شود.

روغن مناسب از نظر ویسکازیتی را انتخاب کرده ویسکامتر NPL که فاکتور آن مناسب روغن باشد انتخاب نموده، هر دو ویسکامتر را پر کرده و در حمام قرار میدهیم پس از گذشت زمان مناسب روغن را کشیده و فاکتور ویسکامتر ناشناس را از فرمول زیر بدست می آوریم.

$$C_1 \times t_1 = C_2 \times t_2$$

$$C_1 = \frac{t_2}{t_1} \times C_2$$

t_2 = زمان ویسکامتر NPL

C_2 = فاکتور ویسکامتر NPL

t_1 = زمان ویسکامتر ناشناس

C_1 = فاکتور ویسکامتر ناشناس

توضیح اینکه خاصیت این روش اینستکه اگر ویسکازیته روغن استاندارد تغییر کرده اهمیت ندارد زیرا نسبت دو زمان در گیر محاسبه میشود.

ASH CONTENT D 482 – IP4

این متد برای اندازه گیری مقدار Ash که بعنوان ناخالصی آلوده کننده های محصولات حاصل از تقطیر مثل RESIDUAL FUELS ، نفت خام ، روغن های روان کننده واکس ها و دیگر محصولات نفتی می باشند بکار می رود و میتواند در محدوده 0.001% تا 0.008% را اندازه گیری نماید.

در ضمن این روش برای مواد نفتی که عاری از additives هستند مورد استفاده قرار میگیرد.

توضیح : در بعضی نمونه ها ممکن است تمامی فلزات تولید کننده Ash در Ash باقی نماند . (بعضی در خلال عملیات Ashing تبخیر شده و از محیط عمل خارج میشوند). خصوصاً "در مورد DISTILLED OIL صادق است که روش خاص خود را لازم دارد .

Ash و کاربرد

Ash میتواند از ترکیبات فلزی محلول در آب و یا ترکیبات فلزی محلول در روغن و یا از جامدات خارجی مانند گرد و غبار تولید گردد . آگاهی از مقدار Ash میتواند اطلاعات کافی در کاربرد محصولات بدست دهد .

روش آزمایش

کروسیبل مناسبی را باندازه وزن نمونه مورد نیاز انتخاب نموده و آنرا در کوره °C 700-800 بمدت ۱۰ دقیقه حرارت داده سپس آنرا در درجه حرارت محیط سرد نموده و با دقت ۰.۱ میلی گرم وزن کرده ، حال در داخل این کروسیبل وزن مناسبی از نمونه را وزن نموده بطوریکه در نهایت حدود ۲۰ میلی گرم داشته باشد .

نمونه را روی شعله حرارت داده تا مشتعل و کاملاً "تبخیر شود و کربن باقی بماند سپس بمدت ۲۰ دقیقه به کوره °C 800 تا 700 انتقال داده تا کربن آن خارج شود و فقط Ash باقی بماند . پس از خارج نمودن و خنک شدن وزن کرده و بار دیگر آنرا در کوره قرار داده و بعد از سرد شدن مجدداً وزن نموده تا اختلاف دو وزن کمتر از ۰.۰۵ میلی گرم باشد .

$$A = 100 \left(\frac{M_1}{M_2} \right)$$

A = درصد Ash

M₁ = وزن Ash باقیمانده در کروسیبل


M₂ = وزن نمونه اولیه

Sulfur in Petroleum Products High – Temperature Method ASTM D-1552

این متد برای اندازه گیری Total Sulfur محصولات نفتی شامل روغنها که دارای ماده افزودنی و محصولات نفتی که نقطه جوش بالای ۱۷۷°C و مقدار گوگرد آنها بالای ۰.۰۶٪ است کاربرد دارد. این روش برای کنترل مقدار گوگرد مواد نفتی می باشد. مثلاً تعیین مقدار مواد گوگردی در نفت گاز که از حد مجاز نباید بیشتر باشد زیرا مواد گوگردی در موتورهای درون سوز به اندیزید سولفوریک و اندیزید سولفورو تبدیل شده که در مجاورت آب تبدیل به اسید سولفوریک شده و ایجاد خورندگی می کند.

خلاصه روش آزمایش

مقداری نمونه را در ظرف مخصوص بنام Boat ریخته وزن آنرا حساب کرده بر روی آن اکسید آلومینین و یا اسید منیزیم ریخته آنرا در دستگاه که حاوی تیوب مخصوص با درجه حرارت ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد است قرارداده و بدنبال آن اکسیژن و ظرف نمونه را بتدريج بطرف بيشترین قسمت حرارت بنام Zone حرکت داده گوگرد های نمونه با اکسیژن بصورت SO₂ و SO₃ وارد دستگاه يدومتری که حاوی اسید کلریدریک و نشاسته خنثی شده که رنگ آبی کم رنگی دارد میشود و رنگ آنرا سفید می کند بلافاصله با اضافه کردن I₀₃K استاندارد رنگ سفید را به رنگ اولیه آبی کم رنگ بر گردانده که برای ۱ دقیقه این رنگ ثابت بماند و تغییر رنگ ندهد. از روی مقدار I₀₃K مصرفی مقدار S را محاسبه می کنند.



$$S \text{ wt\%} = \frac{100(v - vb)FC}{w}$$

$$F = \frac{S \times W}{100(v - vb) \times C}$$

V = میلی لیتر مصرفی I₀₃K برای نمونه

S = درصد گوگرد استاندارد

Vb = میلی لیتر مصرفی I₀₃K برای شاهد

W = میلی گرم استاندارد

F = فاکتور

Vb = مقدار I₀₃K مصرفی برای شاهد

C = نرمالیته I₀₃K

V = مقدار I₀₃K مصرفی برای گوگرد استاندارد

W = میلی گرم وزن نمونه

I₀₃K = نرمالیته

Pour Point Of Petroleum Product ASTM D-97

این متدری برای اندازه گیری P-Pt محصولات نفتی بکار می رود و یک روش مناسب نیز برای نمونه های سیاه مانند F-OIL می باشد.

خلاصه روش آزمایش

بعد از حرارت اولیه نمونه را با (فعای) از 3°C سرد نموده و سیال بودن نمونه را آزمایش کرد. پائین ترین درجه حرارتیکه نمونه سیال خواهد بود بعنوان P-Pt گزارش می شود. بعبارت دیگر تعريف P-Pt: پائین ترین درجه حرارتی (که بصورت ضربی از 3°C بیان شود) که در آن ماده نفتی هنوز خاصیت سیال و جاری شدن خود را تحت شرایط آزمایش دارا باشد P-Pt گویند. اهمیت تست P-Pt یک ماده نفتی بیان کننده پائین ترین درجه حرارتی است که آن ماده نفتی برای بعضی مصارف هنوز مناسب و قابل استفاده است مانند پمپ شدن و انتقال ماده نفتی در لوله ها و رسیدن مثلا "OIL GAS" به پمپ تزریق موتور کامیونها و غیره.

روش کار

روش کار: در صورت لزوم نمونه را در حمام آب حرارت داده تا اینکه بصورت سیال درآمده سپس نمونه را تا خط نشانه در داخل جار ریخته.

تذکر: در صورتیکه مطمئن باشیم که نمونه در خلال ۲۴ ساعت گذشته تا بیش از 45°C گرم شده است. و یا در صورتیکه تاریخچه حرارتی نمونه مشخص نباشد. نمونه را باید ۲۴ ساعت در درجه حرارت اطاق قبل از انجام آزمایش نگه داشته. در جار آزمایش را با چوب پنبه که ترمومتر از وسط آن عبور کرده بسته برای نمونه هائیکه P-Pt آنها بیشتر از 36°C می باشد از ترمومتر با RANGE (ASTM 61C) انتخاب کرده و حباب ترمومتر بصورتی در داخل مایع فرو رود که قسمت شروع لوله موئین سه میلیمتر در زیر سطح مایع قرار گیرد.

برای نمونه هائی که P-Pt آنها بالاتر از 33°C است بدون اینکه نمونه را بهم بزنیم تا ۹ درجه بالاتر از P-Pt مورد انتظار آنرا گرم نموده (البته این P-Pt مورد انتظار $+9^{\circ}\text{C}$ باید حداقل 45°C بشود و اگر این مجموعه به 45°C نرسید نمونه را حداقل تا 45°C حرارت دهید و توجهی به مجموع فوق نکنید).

زمانیکه درجه حرارت نمونه 9°C بالاتر از P-Pt مورد انتظار رسید (که در این مرحله باید از ترمومتر مناسب $ASTM 5^{\circ}$, $ASTM 6^{\circ}$ استفاده شود) به بررسی نمونه پرداخته و در هر قرائت ترمومتر که (فعای) از 3°C می باشد جار را خارج کرده آنرا کج نموده تا مطمئن شوید آیا حرکتی در نمونه مشاهده می شود یا خیر کل عملیات خارج کردن و کج نمودن و دوباره برگرداندن بداخل جاکت نباید بیشتر از سه ثانیه طول بکشد.

حرکت نمونه در داخل حمام خنک گشته

زمانیکه درجه آن به 27°C میرسد و هنوز متوقف نشده است. جار را به جاکت بعدی با درجه حرارت کمتر انتقال داد.

نمونه	+ 27 ° C	Move to	0 ° C Bath
نمونه	+ 9 ° C	Move to	- 18 ° C Bath
نمونه	- 6 ° C	Move to	- 33 ° C Bath
نمونه	- 24 ° C	Move to	- 51 ° C Bath
نمونه	- 42 ° C	Move to	- 69 ° C Bath

در صورتیکه نمونه در جار در حالتی که جار را کج نموده ایم حرکتی ننمود جار را در حالت افقی ۵ ثانیه نگهدارید و بدقت وضعیت نمونه را تحت نظر بگیرید اگر هر گونه حرکتی در نمونه مشاهده کردید فوراً آنرا به جاکت خود برگردانید و آزمایش را برای 3°C کمتر ادامه دهید. کار را به این روش ادامه دهید تا به نقطه ای برسید که در آن نمونه با قرارگرفتن جار بمدت ۵ ثانیه در حالت افقی هیچ حرکتی ننماید درجه حرارت ترمومتر را در این لحظه قرائت و یادداشت کنید. 3°C به درجه حرارت یادداشت شده اضافه کرده و نتیجه P-Pt را گزارش نمایید.

Repeatability = اختلاف بین نتایج آزمایشات بدست ^{آندره} توسط یکنفر در یک آزمایشگاه و با همان دستگاه توسط همان نفر فقط در یک مورد در بیست مورد میتواند 3°C باشد و اختلاف بیشتر از این باید در آزمایشات بازنگری صورت گیرد.

Reproducibility = اختلاف بین نتایج آزمایشات بدست ^{آندره} توسط دو نفر در دو آزمایشگاه مختلف فقط در یک مورد در بیست آزمایش نباید بیشتر از 6°C نباشد اگر بیشتر بود باید آزمایشات از نو بازنگری شود.

Conradson Carbon Residue Petroleum Product D 189-95


خلاصه متد

وزن مشخصی از نمونه را در داخل کروسیبل ریخته و آنرا تحت تأثیر حرارت شدید به کک تبدیل نموده و کروسیبل که شامل باقیمانده کربن می باشد را در دیسکاتور سرد کرده و درصد کربن باقیمانده را از روی مقدار نمونه حساب کرده.

متد آزمایش

یک نمونه را اول در حمام 100 ± 5 گرم نموده تا سیال شود سپس آنرا خوب شیک نموده. سپس حدود ۱۰ گرم از نمونه ایکه بدون رطوبت و ذرات معلق باشد را در داخل کروسیبل چینی که دو قطعه glass bead در آن وجود دارد و قبلًا در آون 110°C قرار داشته و بعد از سرد شدن وزن شده قرار می دهیم. سپس کروسیبل را در مرکز کروسیبل آهنی قرار داده و در کروسیبل را شل گذاشته بطوریکه بخارات تبخیر شده و براحتی خارج شوند. وقتیکه بخارات باز ایستاد و دود آبی رنگ مشاهده نشد. دوباره برنر را زیاد کرده و موقعیکه دود به بالای Chimney نزدیک شد فوراً برنر را خارج یا کج کرده که شعله برنر به کناره های کروسیبل برخورد کرده و از شدت آن کاسته شود و یا بطور موقت حرارت را قطع کرد، بطوریکه بخارات بطور یکنواخت با شعله در بالای Chimney بسوزد ولی از سیم بالای Chimney بالاتر نرود. پریود زمانی سوختن باید حدود ۱۳ دقیقه باشد.

وقتیکه بخارات از سوختن باز ایستاد و دود آبی مشاهده شد برنر را تنظیم کنید بطوریکه شدت حرارت کف ورق آهنی و کروسیبل آهنی را قرمز کند و بمدت ۷ دقیقه در چنین وضعی نگه دارید که جمع پریود حرارتی ۳۰ دقیقه باشد. برنر را خارج کرده و اجازه داده کروسیبل سرد شود که دیگر دود نداشته باشد (این مدت زمان ۱۵ دقیقه مناسب است) سپس سر کروسیبل را باز کرده و کروسیبل چینی را با انبر برداشته در دیسکاتور قرار داده تا خنک شود و سپس از روی وزن آن مقدار درصد کربن باقیمانده را حساب کرده.



Ramsbottom Carbo Residue of Petroleum Products ASTM D-524

این متد برای اندازه گیری Carbon Residu نمونه ها از 0.01 تا 30% مورد استفاده قرار میگیرد.

روش آزمایش:

یک glass coking Bulb جدید را در کوره 550°C (Ramsbottom) برای تقریباً ۲۰ دقیقه قرار داده تا ترکیبات موجود در آن decompose شده و ذرات مواد خارجی و رطوبت از آن خارج شود. بعد از سرد شدن Bulb آنرا در دیسکاتور بمدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه قرار داده سپس آنرا وزن نموده بعد نمونه را خوب شیک کرده و اگر لازم باشد اول نمونه را گرم نموده تاسیال شود یک تایگون باریک را به سر Bulb وصل کرده و سر دیگر تایگون را به خلاء وصل کنید تا در Bulb خلاء ایجاد شود سپس در حالیکه به وسط تایگون فشار وارد کرده که هوا به درون بالب وارد نشود سر آنرا در نمونه قرار داده و فشار را از روی تایگون برداشته تا نمونه بداخل Bulb وارد شود.

Bulb را با نمونه داخلش وزن کرده، وزن Bulb را از آن کم کرده تا وزن نمونه بدست آید. سپس Bulb در کوره Ramsbottom که حرارت آن 550°C می باشد قرار داده تا مواد نفتی آن شروع به بخار نمودن کرده بوسیله شعله که به دهانه Bulb نزدیک می کنیم مواد نفتی مشتعل میشود. بعد از سوخت بمدت ۲۰ دقیقه آنرا در کوره نگه داشته سپس آنرا خارج کرده در دیسکاتور سرد نموده سپس وزن کرده مقدار Carbon Residu را بدست آورده.

$$\text{Carbon Residu \%} = \frac{M_3 - M_1}{M_2 - M_1} \times 100$$

وزن بالب خالی gram = M_1

وزن بالب + وزن نمونه gram = M_2

Carbon Residu + وزن بالب = M_3

Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup ASTM D-93

تعريف

درجة حرارتی که سوخت باید گرم شود (این گرم شدن تحت شرایط خاص با سرعت معینی صورت میگیرد $6 \sim 5^{\circ}\text{C}/\text{min}$) و آنقدر بخار تولید نماید که مخلوط آن بخارات با هوا بتواند در مقابل شعله ای باندازه مشخص بصورت لحظه ای مشتعل گردد.

أهمية و كاربرد

اندازه گیری نقطه اشتعال در شرایط آزمایشگاهی یک ارزیابی کلی برای خطرات و آتش سوزی ماده می باشد و همچنین برای حمل و نقل و انبار داری مایعات نفتی از نظر ایمنی و طبقه بندی آنها حائز اهمیت است ، این مواد باید در زیر نقطه اشتعال آنها نگهداری شود . در حمل و نقل مایعاتیکه نقطه اشتعال آنها زیر 37.8°C است را جزو مایعات قابل اشتعال طبقه بندی شده اند .
متند D-93 برای نقطه اشتعال نمونه ها تا درجه حرارت 370°C مناسب است و بر روی محصولات نفتی شامل Lub oils ، F- oils و مایعاتیکه ویسکازیتی آنها 5.5 cst (40°C) یا بیشتر باشد با این روش آزمایش میشود.

نحوه گیری

برای هر آزمایش 75cc نمونه لازم است و در زمان نمونه گیری اگر احتیاط لازم بعمل آورده نشود ممکن است مواد فرار نمونه از دست بروند و Fl.Pt اشتباه و غلط بدست آید . برای جلوگیری از خارج شدن مواد فرار نمونه های سبک نباید درب ظرف باز شود مگر اینکه تا 17°C زیر نقطه اشتعال نمونه آنرا سرد نمود سپس اقدام به باز نمودن درب ظرف نمود .
نمونه هاییکه قرار است روی آنها آزمایش Fl.pt انجام گیرد نباید در ظرف پلاستیکی گرفته شود .
زیرا امکان نشت ملکولهای سبک از دیواره ظرف به بیرون می باشد .
نمونه هاییکه غلیظ هستند جهت انتقال بظرف آزمایش را میتوان کمی گرم نمود ولی این گرم کردن باید حداقل 17°C زیر نقطه اشتعال نمونه باشد .
نمونه هاییکه دارای آب هستند میتوان آنرا با CaCl_2 مخلوط نمود سپس با کاغذ فیلتر یا پنبه خشک آنرا صاف نمود .
قبل از انجام آزمایش باید Test Cup و سایر قسمتها را تمیز و خشک نمود .

کالیبراسیون

دستگاه را با پارازایلین مخصوص آزمایش Fl.pt آزمایش نمایید . نتیجه آزمایش با توجه Reproducibility باید حدود $27.2 \pm 0.6^{\circ}\text{C}$ شود .

پارازایلین = 1,4 dimethylbenzen

در ضمنن Fl.pt دارای P-xylene پائین است و ممکن است بتوان با آن دقیقاً "سرعت گرم شدن را رعایت کرد . کمیته ASTM در حال بررسی و تهیه محلول مناسبتری بجای پارازایلین می باشد . اگر Fl.pt حاصل از P-xylene معادل $27.2 \pm 0.6^{\circ}\text{C}$ مورد تأیید قرار نگرفت کلیه مراحل آزمایش طبق Annex A بررسی شود خصوصاً "tightness of the lid" ، وضعیت شعله و زاویه آن . بعد از تنظیم موارد گفته شده مجدداً آزمایش کالیبراسیون صورت گیرد تا $27.2 \pm 0.6^{\circ}\text{C}$ مورد تأیید قرار گیرد .

روش آزمایش

روش A برای تعیین Fl.pt نفت کوره ، روغن های روغنکاری و دیگر محصولات و مایعات هموزن مورد استفاده قرار میگیرد .

ابتدا Test cup را تا خط نشانه با مایع پرکرده . درجه حرارت cup و نمونه باید حداقل 17°C زیر نقطه اشتعال نمونه باشد . در پوش آنرا گذاشته و آنرا در دستگاه فلاس قرارداده و مطمئن شوید که خامن در جای خودش قرارگرفته ترمومتر را در محل خود نصب کرده ، شعله را روشن کرده و قطر آنرا تنظیم کرده (فشار گاز مورد استفاده نباید بیشتر 40kPa باشد) حال همزن را روشن کرده دقت شود در موقع هدایت شعله بداخل cup شعله خاموش نشود زیرا خبارات گاز در سطح نمونه پراکنده شده و باعث خطا در نتیجه آزمایش خواهد شد . تنظیم درجه حرارت بنحوی باشد که ۵ تا ۶ درجه در هر دقیقه نمونه گرم شود .

هدایت شعله بداخل بخارات

اگر نمونه دارای نقطه اشتعال زیر 110°C باشد ، هدایت شعله بداخل نمونه باید از 17°C مانده به نقطه اشتعال آن شروع شود و این عمل بعد از هر یک درجه سانتیگراد تکرار کنید . و در زمانیکه میخواهید شعله را بداخل cup وارد کنید همزن را خاموش نمایید . زمان هدایت شعله بداخل cup نباید بیشتر از ۰.۵ ثانیه طول بکشد اگر Flash زده نشد بلافضله به محل خود برگردانید .

در صورتیکه نقطه اشتعال نمونه از 110°C بیشتر باشد . از 17°C زیر نقطه اشتعال مورد انتظار نمونه هدایت شعله را بداخل cup انجام داده و این عمل هر دو درجه یکبار تکرار نموده (مضربی از 2°C درجه حرارت ترمومتر را در هنگام زدن flash یادداشت کرد . اگر با اولین بار شعله بداخل Test cup فلاش زد باید آزمایش را با نمونه جدید و از 17°C زیر آغاز آزمایش قبلی شروع نمود .

بعد از انجام آزمایش باید درجه حرارت دستگاه سرد و به درجه ایمن یعنی کمتر از 55°C بر سد سپس cup را خارج کرده دستگاه را تمیز کنید. در موقع تمیز کردن دستگاه و نیز نصب سرپوش روی cup باید دقیق عمل آورده شود که صدمه ای به سرپوش و cup وارد نشود زیرا باعث Leakage دستگاه و سرپوش میشود در نتیجه نتایج حاصل قابل اطمینان نخواهد بود.

اندازه گیری نقطه اشتعال در شرایط آزمایشگاهی یک ارزیابی کلی برای خطرات آتش سوزی ماده می باشد. و همچنین برای حمل و نقل و انبارداری مایعات نفتی از نظر ایمنی و طبقه بندي آنها حائز اهمیت است و این مواد باید در زیر نقطه اشتعال آنها نگهداری شود.

متند D-93 برای نقطه اشتعال نمونه ها تا درجه حرارت 370°C مناسب می باشد. محصولات نفتی شامل Lube oils، F-oils و مایعاتیکه ویسکازیتی آنها 5.5 cst (40°C) یا بیشتر باشد با این روش آزمایش میشود.

نمونه هائیکه غلیظ هستند جهت انتقال بظرف آزمایش را میتوان کمی گرم نمود ولی این حرارت باید حداقل 17°C زیر نقطه اشتعال نمونه باشد. نمونه هائیکه دارای آب هستند میتوان آنرا با CaCl_2 مخلوط نموده سپس آنرا توسط فیلتر صاف نمود.

قبل از انجام آزمایش باید Test cup و سایر قسمت ها را تمیز و خشک نمود.

$$Fl. Point = C + 0.033 (760 - P)$$

C = فلاسن از لذه گیری سرد.

P = mm Hg فشار سطحی حسب

$R = \frac{\text{نتایج آزمایشات بهترت آمده در شرایط مزبور}}{\text{نتایج آزمایشات بهترت آمده در شرایط مزبور}} \times 100\%$
Repeatability = نتایج آزمایشات بهترت آمده در شرایط مزبور میتوان با این روش در همان آزمایشگاه طبق متند نتایج در ۲ مرد آزمایش بیشتر از ۹۵٪ مورد از فرمول زیر

$$R = A \cdot x$$

R = Repeatability

$$A = 0.035$$

x = نقطه اشتعال بدست آمده

اختلاف داشته باشد.

$R = \frac{\text{اختلاف آزمایش بین دو نفر در دو آزمایشگاه و میابد و در گاه مختلف}}{\text{اختلاف آزمایش بین دو آزمایشگاه و میابد و در گاه مختلف}} \times 100\%$ Reproducibility =

زیاد بیشتر از ۹۵٪ مرد در ۲ آزمایش بیشتر از فرمول زیر باشد.

$$R = B \cdot x$$

$$B = 0.078$$

x = نقطه اشتعال بدست آمده

$$R = \text{Reproducibility} \quad \text{www.iran-mavad.com}$$

Aniline Point ASTM D-611

نقطه آنیلین را به ۵ روش تعیین می کنیم روشهای E, D, C, B, A روشی که در آزمایشگاه پالایشگاه استفاده میشود از متدهای E و B است که متدهای A و C را نیز پوشش نمیدهد.

روش آزمایش

مقدار ۱۰cc نمونه را با ۱۰cc آنیلین در ظرف مخصوص ریخته و Mixer آنرا روشن نموده و مخلوط را با درجه حرارت کنترل شده ای گرم می نمائیم تا دوفاز در هم رفته و در هم حل شده یک فاز تشکیل گردد. چراغ سبز و قرمز چشمک زن که نور را به فتوسل هدایت میکند بستگی به غلظت نمونه دارد باید طوری تنظیم نمائیم که چراغ قرمز از اولین چشمک زن روشن شود و حرارت نمونه را طوری تنظیم کنیم که در هر دقیقه ۲-۳ °C بالا رود همینکه چراغها شروع به چشمک زدن نمود حرارت قطع میشود و دوفاز یکسان میشود که نقطه آنیلین است و درجه حرارت بعنوان نقطه آنیلین گزارش میشود. برای اطمینان از استاندارد بودن دستگاه از حلال نرمال هپتان بجای نمونه استفاده میشود نقطه آنیلین آن باید 69.3 ± 0.2 باشد.

اهمیت و کاربرد نقطه آنیلین

نقطه آنیلین یک هیدروکربور بمنزله میزان آروماتیک های موجود در هیدروکربن است. هیدروکربنها آروماتیکی دارای نقطه آنیلین پائین و هیدروکربنهای پارافینی دارای بالاترین نقطه آنیلین می باشد. اکثراً از نقطه آنیلین برای تخمین مقدار هیدروکربنهای آروماتیکی استفاده میشود.

Calculated Cetan index Distilled Fuels ASTM D-976

برای تعیین ستان از دو گونه ریفرنس یکی هیدروکربور خالص بنام ستان یا هگزادکانون بفرمول C16 H36 و متیل نفتالین بفرمول C11H10 بعنوان استاندارد استفاده میشود.

ستان که سوختی مرغوب است ارزش آن صد و به متیل نفتالین که سوخت نامرغوب است ارزش صفر داده شده و از این میان ارزشی برای ارزشیابی کیفیت سوخت diesel تعیین شده.

برای اندازه گیری ستان موتورهای ساخته شده بنام (Cetan fuel Ref) CFR شماره ستان سوخت دیزل بیش از هر چیز به ترکیب شیمیائی هیدروکربورهای سازنده آنها بستگی دارد. و هر چه ستان دیزل بالاتر باشد سوخت مرغوب تر خواهد بود و در موقعیکه موتور برای تعیین ستان CFR در دسترس نباشد اندازه گیری ستان رابطه نزدیکی با درجه API و درجه تقطیر خواهد داشت.

در این رابطه


$$\text{API . Gravity} = \frac{141.5}{\text{SP.Gr}@60/60^{\circ}\text{F}} - 131.5$$

$$\text{Diesel index} = \frac{{}^{\circ}\text{F}_{\text{اندیش}} - {}^{\circ}\text{F}_{\text{نقطه}}}{100} \times \text{API}$$

CALCULATED CETANE INDEX

Based on Equation:



$$\text{Calculated CI} = -420.34 + 0.016 G^2 + 0.192 G \log M \\ + 65.01 (\log M)^2 - 0.0001809 M^2$$

CORRECTION FOR BAROMETRIC PRESSURE

MID B. PT.	CORRECTION Δ FOR EACH 100 FT. IN PRESSURE
574 - 610	1.02
610 - 646	1.06
646 - 682	1.11
682 - 718	1.15
718 - 754	1.19
754 - 790	1.24
790 - 826	1.28
826 - 862	1.32
862 - 898	1.37

* TEMPERATURE FOR 50% RECOVERED AT 760 MM HG BAROMETRIC PRESSURE

(0) TO 46 ASPECT FOR PRESSURES BELOW 760 MM HG CORRECTED FOR PRESSURES ABOVE 760 MM HG



EXAMPLE:

MID B. PT. 550 °F AT 760 MM HG
API GRAVITY 33.0

CORRECTION FOR MID B. PT. = $1.19 \times 6 = 7.14$
 CORRECTED MID B. PT. = $550 + 7.14 = 557.14$ °F
 CALC. CETANE INDEX (NOMOGRAPH) = 48.5
 CALC. CETANE INDEX (FORMULA) = 48.52

DIESEL INDEX, IP 21




Fig. 1.

$$\text{density} = 15.5 \text{ درجه سلسیوس در 1cc}$$

$$15.5 \text{ درجه سلسیوس در 1cc} = 0.99913$$

$$\text{SP.Gr} = \frac{15.5 \text{ درجه سلسیوس در 1cc}}{15.5 \text{ درجه سلسیوس در 1cc}} = 1$$