

بِنَمْ خَدا



مرکز دانلود رایگان  
محلبسوی مطالب فرزی و مواد

---

[www.Iran-mavad.com](http://www.Iran-mavad.com)





ISO 9001 : 2000  
Certificate No. 231958

شرکت فرآوردهای نسوز ایران

از رهن

# فن آمودی توپولیده پرگزارهای

صنعتی

## مؤلفان

مهندس سعید لقمانی - مهندس مهدی لقمانی

مخصوص کارگنان شرکت

مرکز آموزش  
سال ۱۳۸۱

## فهرست مطالب

### صفحه

عنوان

پیش‌گفتار آقای دکتر نظری زاده

پیش‌گفتار مؤلفان

مقدمه

### فصل اول - تعریف، دسته بندی و خواص دیرگذارها

|    |  |
|----|--|
| ۱  | - تعریف دیرگذارها                                    |
| ۱  | - دسته بندی دیرگذارها                                |
| ۱  | -۱- دسته بندی مواد دیرگذار از نظر شکل عرضه به مشتری  |
| ۲  | -۲- دسته بندی مواد دیرگذار از نظر خاصیت هدایت حرارتی |
| ۴  | -۳- دسته بندی مواد دیرگذار از نظر شیمیایی            |
| ۴  | -۳-۱- آشنایی با انواع فرآورده‌های دیرگذار            |
| ۶  | -۳-۲-۱- آجرهای سیلیسی                                |
| ۶  | -۳-۲-۲- آجرهای آلومینو سیلیکاتی (شاموتی)             |
| ۷  | -۳-۲-۳- آجرهای آلومینی                               |
| ۸  | -۴-۳-۱- آجرهای منیزیتی                               |
| ۹  | -۵-۳-۱- آجرهای منیزیت - کرومیتی                      |
| ۹  | -۶-۳-۱- آجرهای منیزیت کربنی                          |
| ۱۰ | -۷-۳-۱- آجرهای دولومیتی                              |

### فصل دوم - آشنایی با مواد اولیه دیرگذار

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| ۱۲ | کلیات                           |
| ۱۲ | -۱- مواد اولیه سیلیسی           |
| ۱۵ | -۲- مواد اولیه آلومینو سیلیکاتی |

|    |                            |
|----|----------------------------|
| ۱۶ | ۲-۳- مواد اولیه آلومینی    |
| ۱۶ | ۴-۴- مواد اولیه کرومیتی    |
| ۱۸ | ۵-۵- مواد اولیه منیزیتی    |
| ۱۹ | ۶-۶- مواد اولیه دولومیتی   |
| ۲۰ | ۷-۷- سایر انواع مواد اولیه |

### **فصل سوم - فرآیند تولید فرآورده‌های دیرگداز**

|    |  |
|----|--|
| ۲۴ | ۱-۱- آشنایی با مراحل تولید انواع دیرگدازها |
| ۲۴ | ۲-۲- آماده سازی مواد                       |
| ۲۴ | الف - آسیابها و دانه بندی                  |
| ۲۸ | ب - توزین و مخلوط سازی                     |
| ۲۹ | پ - سایر تجهیزات آماده سازی                |
| ۲۹ | ۳-۳- شکل دهی                               |
| ۲۹ | الف - شکل دهی دستی                         |
| ۲۹ | ب - شکل دهی توسط دستگاه پرس                |
| ۳۰ | پ - شکل دهی به روش اکستروژن                |
| ۳۰ | ت - شکل دهی به روش قطعه ریزی               |
| ۳۰ | ۴-۴- خشک کردن و پخت                        |
| ۳۱ | الف - خشک کنها و تجهیزات عملیات حرارتی     |
| ۳۱ | ب - کوره‌های پخت                           |
| ۳۲ | ۵-۵- بسته بندی                             |

### **فصل چهارم - روش‌های تعیین و آزمایش خواص دیرگدازها**

|    |       |
|----|-------|
| ۳۳ | کلیات |
|----|-------|

|          |  |
|----------|--|
| ۳۳ ..... | ۱-۴- خواص حرارتی                           |
| ۳۳ ..... | الف - نسوزندگی                             |
| ۲۵ ..... | ب - نسوزندگی تحت بار (RUL)                 |
| ۲۵ ..... | پ - مدول شکست گرم (HMOR)                   |
| ۲۷ ..... | ت - تغییرات خطی دائمی (PLC)                |
| ۲۷ ..... | ث - انبساط حرارتی                          |
| ۲۷ ..... | ج - پایداری در برابر شوکهای حرارتی         |
| ۲۸ ..... | چ - هدایت حرارتی                           |
| ۴۰ ..... | ۲-۴- خواص مکانیکی                          |
| ۴۰ ..... | الف - کنترل توزیع دانه بندی مواد و مخلوطها |
| ۴۰ ..... | ب - میزان تخلخل و جرم حجمی                 |
| ۴۱ ..... | پ - مقاومت مکانیکی سرد (CCS)               |
| ۴۳ ..... | ت - مدول شکست (MOR)                        |
| ۴۳ ..... | ث - مقاومت در برابر سایش                   |
| ۴۴ ..... | ۳-۴- خواص شیمیایی و ساختاری                |
| ۴۴ ..... | الف - ترکیب شیمیایی                        |
| ۴۴ ..... | ب - ساختار فازی                            |
| ۴۵ ..... | پ - پایداری در برابر نفوذ سرباره و مذاب    |
| ۴۵ ..... | ت - پایداری در برابر هیدراته شدن           |
| ۴۷ ..... | - ضمائم                                    |
| ۶۰ ..... | - فهرست منابع فارسی                        |
| ۶۱ ..... | - فهرست منابع لاتین                        |

## پیش‌گفتار دکتر نظیری‌زاده

جای بسی خرسندی و خوشحالی است که مؤلفان عزیز که سالها در صنعت دیرگذار تجربه و حضور داشته‌اند نسبت به مکتوب نمودن و تألیف کتاب آموزشی «فن آوری تولید - یرگذارهای صنعتی» همت گمارشته و بطور ظریف و دقیق این کتاب با ارزش را به رشتۀ تحریر درآورده‌اند.

صنعت دیرگذار علی‌رغم تصوّر ساده‌ای که از آن وجود دارد، در باطن بسیار حساس و پیچیده است و تنوع مواد اولیه و محصولات نهایی و تنوع محل کاربرد در کوره‌هایی با شرایط کاملاً متفاوت، این صنعت را به صنعتی بسیار پیچیده، گستردگ و پویا تبدیل نموده که از این لحاظ با سایر صنایع به هیچ عنوان قابل مقایسه نمی‌باشد.

بعنوان یک محقق که سالها در خارج از مرزهای کشور به فعالیت علمی مشغول بوده است باید اعتراف نمایم که مهمترین نقطه ضعف ایرانیان را در عدم انتقال دانش و تجربیات و عدم مستند سازی معلومات و اطلاعات و انتقال آن به نسلهای آینده می‌دانم.

آنچه مسلم است ایرانیان از نظر هوش و استعداد به اعتراف همگان در مرتبه بالایی در جهان قرار دارند و شهر اصفهان نیز در ادوار گذشته مهد صنعت و هنر معماری، پل سازی و کاشی سازی بوده است لیکن بخاطر انتقال سینه به سینه تجربیات و عدم مکتوب سازی اطلاعات و تجربیات توسط اساتید برجسته این فنون، به تدریج پیشرفتها و دستاوردهای مهم دچار توقف و فراموشی گردیده است. لذا تدوین کتاب حاضر می‌تواند حسن آغازی جهت مستندسازی و ارائه تجربیات صنعتگران و انتقال علم و تکنولوژی به نسلهای بعدی باشد.

اینجانب مطالعه کتاب آموزشی «فن آوری تولید دیرگذارهای صنعتی» را به کلیه دوستان و همکاران در صنعت نسوز توصیه نموده و برای مؤلفان عزیز آرزوی موفقیت بیشتر در کار و زندگی مسئلت می‌نمایم.

**دکتر مرتضی نظیری‌زاده  
شهریور ۱۳۸۵ - اصفهان**

## پیش‌گفتار مؤلفان

بدون شک دوران حاضر که به عصر تحول و انفجار اطلاعات شهرت یافته از درخشانترین زمانهای تاریخ بشری است که در آن سرعت تحولات به قدری زیاد شده که کوچکترین غفلتی موجب عقب ماندگی زیاد از کاروان علم و فن آوری می‌گردد.

صنعت تولید مواد دیرگذار به دلیل آن‌که یکی از تامین‌کنندگان اصلی ملزمات مورد نیاز صنایع مادر از جمله فولاد، سیمان، آلومینیم، مس، سرب، روی، شیشه و بطور کلی کلیه صنایعی که بادمای بالا سروکار دارند می‌باشد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند تحول، پویایی و پیشرفت مداوم می‌باشد و از اینروست که افراد شاغل در این صنعت می‌باید بنحو مستمر تحت آموزش و بازآموزی قرار گرفته تا بتوانند خود را با شرایط روز و فن آوری توین منطبق سازند. آموزش کارکنان شرکت علاوه بر ارتقای توانایی‌های شغلی آنها باعث افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات تولیدی، کاهش میزان مصرف و افزایش عمر نسوز در صنایع مصرف‌کننده، کاهش هزینه‌های تولیدی و نهایتاً رشد صنعتی کشور و برخورداری بیشتر از رفاه عمومی می‌گردد.

کتاب آموزشی حاضر در راستای بند ۶ خط مشی کیفیت شرکت فرآورده‌های نسوز ایران مبنی بر «توسعه فرهنگ کار و ارتقاء سطح مهارت و تخصص کارکنان از طریق آموزش و بازآموزی مداوم» تهیه و تدوین گردیده است، با این امید که به کمک آن بتوان برنامه‌های آموزشی و بازآموزی نفرات شاغل در صنعت نسوز را بنحو مؤثر و مفیدی اجرا نمود.

در تأليف اين كتاب سعى شده است علاوه بر استفاده از کلیه منابع موجود فارسی و انگلیسی از تجربیات و دانش فنی موجود شرکت که ثمره بیش از ربع قرن تلاش و فعالیت در صنعت نسوز ایران می‌باشد نیز به نحو مؤثری استفاده گردد. البته بدیهی است که مؤلفان اعتقاد به بی نقص بودن کتاب حاضر نداشته و در انتظار دریافت نظرات اصلاحی و پیشنهادات همکاران محترم و سایر خوانندگان کتاب می‌باشند.

در اینجا مؤلفان بر خود لازم میدانند که از حمایت‌های مدیریت محترم عامل و مرکز آموزش شرکت فرآورده‌های نسوز ایران که در تدوین این کتاب نقش مؤثری داشته‌اند تقدیر و سپاسگزاری نمایند.

### **مؤلفان**

**خرداد ماه ۱۳۸۱**

## مقدمه

صدها سال است که بشر به دلیل نیاز به موادی که بتوانند درجه حرارت‌های بالا را تحمل نمایند، با مواد دیرگذار آشنا شده و از آنها استفاده می‌نماید. در این میان و با پیشرفت علم و فن آوری در زمینه‌های مختلف صنعتی، علم دیرگذار نیز روزبه روز توسعه یافته و بر پیچیدگی آن افزوده گشته است.

از آنجایی که یک تولیدکننده فرآورده‌های نسوز، مواد اولیه عموماً طبیعی شامل انواع خاکها و سکه‌های معدنی (کانی‌ها) با ارزش نه چندان زیاد را طی عملیات خود تبدیل به محصولی صنعتی و با ارزش نسبتاً بالا می‌نماید، لذا گفته شده که تولید دیرگذارها را باید نوعی کیمیاگری در عصر حاضر تلقی نمود.

در فصل اول کتاب حاضر سعی شده تا با تعریف و دسته بندی انواع فرآورده‌های نسوز یک آشنائی کلی برای خواننده ایجاد گردد و در پی آن در فصل دوم انواع مختلف مواد اولیه مصرفی این صنعت معرفی و شرح داده شده است.

فصل سوم و چهارم کتاب نیز به تشریح مراحل مختلف فرآیند تولید دیرگذارها و انواع ماشین‌آلات مورد کاربرد این صنعت و همچنین روش‌های تست و آزمون حین فرآیند و محصولات نهائی پرداخته است.

# فصل اول

تعویض ستد بندی و خواص  
کیوکندها

## ۱-۱- تعریف دیرگدازها<sup>(۱)</sup>

مواد دیرگداز موادی هستند غیر آلی و غیر فلزی که مقاومت مکانیکی خود را در دمای بالا به سختی از دست می‌دهند و به عنوان مواد سازنده بدن کوردهای صنعتی کاربرد دارند. دمای بالا در سیستم‌های استاندارد مختلف دنیا براساس نقطه ذوب آهن تعریف شده است. بعنوان مثال در سیستم DIN<sup>(۲)</sup> آلمان  $1580^{\circ}\text{C}$  (معادل مخروط‌گر ۲۶) و در سیستم ASTM<sup>(۳)</sup> آمریکا  $1420^{\circ}\text{C}$  (معادل  $PCE=15$ ) بعنوان دمای بالا تعریف شده است.

## ۱-۲- دسته بندی دیرگدازها

دسته بندی مواد دیرگداز براساس مشخصه‌ها یا ویژگی‌های مختلف بشرح زیر صورت گرفته است:

### ۱-۳-۱- دسته بندی مواد دیرگداز از نظر شکل عرضه به مشتری

#### الف - آجر<sup>(۴)</sup>

آجرهای دیرگداز که به صورت شکل داده شده در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد از نظر شکل ظاهری به پنج دسته زیر تقسیم بندی می‌شوند:

- ۱- آجرهای مستقیم<sup>(۵)</sup>
- ۲- آجرهای کمانی<sup>(۶)</sup>
- ۳- آجرهای گودای<sup>(۷)</sup>
- ۴- آجرهای قفلی<sup>(۸)</sup>
- ۵- آجرهای نقشه‌ای

1-Refractories

2- Deutsche Industrie Normen

3-American Society for Testing and Material

4-Brick

5- Straight Bricks

6- Side Arch Bricks (ARCHES)

7- End Arch Bricks (WEDGES)

8- Key Bricks

یادآوری میگردد آجرهای سری ایزو مورد مصرف در کوردهای دوار در گروه آجرهای کمانی قرار می‌گیرند.

### ب - مواد ویژه<sup>(۱)</sup>

این مواد به صورت مخلوطهای از پودر یا دانه بندیهای مواد اولیه دیرگذاز می‌باشند که به صورت شکل داده نشده بدرون کیسه، کارتن و یا... به مصرف کننده عرضه می‌گردد و شامل تقسیم بندی زیر می‌باشد:

#### ۱- جرمهای ریختنی<sup>(۲)\*</sup>

که به روش ریختن در محل مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرد و با توجه به نوع اتصال ذرات از نوع هیدرولیکی و یا شیمیایی می‌باشد. (عموماً سیمانهای آلمینیاتی<sup>(۳)</sup> در این جرمها کاربرد دارد.)

#### ۲- ملاتها<sup>(۴)</sup>

عموماً به صورت مواد به شکل کاملاً پودر عرضه می‌گردد و برای اتصال بین آجرهای دیرگذاز استفاده می‌شود.

ملاتهای نسوز نیز به دو دسته تقسیم می‌گردد:

الف - گیرش با حرارت<sup>(۵)</sup>- که پس از حرارت دیدن استحکام لازم را پیدا می‌کند.

#### 1 - Monolithics

#### 2- Refractories Castables

\* جرمهای ریختنی از نظر میزان سیمان و یا درصد  $\text{Cao}$  آنالیز شیمیایی به دسته بندیهایی از جمله جرمهای ریختنی معمولی (RC) جرمهای ریختنی با سیمان متوسط (MCC)، جرمهای ریختنی کم سیمان (LCC)، جرمهای ریختنی بسیار کم سیمان (ULCC) و جرمهای ریختنی بدون سیمان (NCC) و همچنین جرمهای خود روان (SFC) تقسیم می‌گردد.

\*\* سیمانهای آلمینیاتی

این سیمانها به عنوان عوامل اتصال دهنده هیدرولیک شناخته می‌شود که شامل ترکیبات اصلی  $\text{Cao}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  و بعضی  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  می‌باشند.

#### 3- Calcium Aluminate Cement

#### 4- Mortars

#### 5- Heat set mortar

ب - گیرش در هوا<sup>(۱)</sup> - که به کمک اتصال دهنده‌های شیمیایی (عمدتاً سدیم سیلیکات) و پس از اضافه شدن آب در معرض هوا استحکام لازم را پیدا می‌کند.

#### ۲ - جرمها کربیدنی<sup>(۲)</sup>

این جرمها توسط چکش‌های یا کوبه‌های پنوماتیکی (بادی) در محل کاربرد بروش کوبیدن و فشردن نصب می‌شود و بعضًا دارای باند شیمیایی نیز می‌باشد.

#### ۳ - جرمها پاشیدنی<sup>(۳)</sup>

این جرمها که به دو صورت خشک و تر عرضه می‌گردد توسط هوای فشرده و آب به روی سطح مورد نظر در کوره‌های صنعتی پاشیده می‌شود و عمدتاً بعنوان جرمها تعمیر کوره بکار می‌رود.

#### ۴ - گلهای نسوز<sup>(۴)</sup>

محصولات مزبور به صورت گل و با خاصیت انعطاف پذیری بالا عرضه می‌شود که توسط چکش‌های پنوماتیکی (بادی) در محل مصرف نصب شده و به دو صورت گیرش با حرارت و با باند شیمیایی عرضه می‌گردد. این جرمها هم بعنوان جایگزین ملات و هم برای تعمیر در کوره‌ها بکار می‌رود.

یادآوری می‌گردد که ممکن است در مواد ویژه به دلیل نیاز به حصول مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاص از الیاف آلی سرامیک و یا فلزی به صورت موردنی استفاده شود.

### ۱-۲-۳- دسته بندی مواد دیرگذار از نظر خاصیت هدایت حرارتی<sup>(۵)</sup>

آجرها و مواد ویژه دیرگذار از نظر خاصیت هدایت حرارتی به دو دسته زیر تقسیم بندی می‌شوند:

1- Air set mortar

2- Refractory ramming materials

3- Refractory gunning material

4- Plastic refractory materials

5- Thermal Conductivity

## ۱- محصولات دیرگداز فشرده (۱)

## ۲- محصولات دیرگداز عایق (۲)

عایق سازی در مواد دیرگداز با استفاده از روشهایی همچون کاربرد مواد قابل اشتعال در بافت، استفاده از کف در شکل دهی، روشهای شیمیایی و استفاده از مواد اولیه با وزن حجمی پائین انجام می‌گیرد که شرح این روشهای از حوصله این جزو خارج می‌باشد.

**۱-۳-۳- دسته بندی مواد دیرگداز از نظر شیمیایی \***

دیرگدازها از نظر شیمیایی به سه دسته زیر تقسیم بندی شدند:

۱- دیرگدازهای اسیدی

۲- دیرگدازهای خنثی

۳- دیرگدازهای قلیائی (بازی)

دسته بندی فوق بر اساس رفتار واکنشی اکسیدهای تشکیل دهنده دیرگداز با آب و بروز خاصیت اسیدی یا بازی ترکیب حاصل انجام گرفته است.

شکل شماره ۲ به خوبی نشان دهنده انواع دیرگدازها از نقطه نظر شیمیایی و تفکیک آنها از یکدیگر می‌باشد.


**۱-۳-۴- آشنایی با انواع فرآوردهای دیرگداز**

در این بخش ضمن آشنایی کلی با خصوصیات و ویژگی‌های انواع مختلف فرآوردهای نسوز به طور خلاصه مزایایاً نقاط قوت و همچنین معایب یا نقاط ضعف آنها مورد بحث قرار گرفته است.

## 1- Dense Refractory Products

## 2- Insulation Refractory Products

۱- انتخاب نوع دیرگداز مورد استفاده در جداره کوره‌های صنعتی براساس سازگاری شیمیایی با محیط آن کوره، انجام می‌پذیرد. همچنین در رابطه با سرباره، هانسبت مولی  $\text{CaO}/\text{SiO}_2$  پائین تر از ۱ بعنوان سرباره اسیدی و نسبت مولی بالاتر از ۲ بعنوان سرباره قلیائی مطرح می‌باشد.



Chemical Classification Of Refractories

شکل شماره ۲ - دسته بندی شیمیائی نسوزها

**I-۳-۱- آجرهای سیلیسی<sup>(۱)</sup>**

آجرهای سیلیسی متداول‌ترین نوع دیرگدازهای اسیدی است که ماده اولیه اصلی تشکیل دهنده آنها کوارتزیت یا سنگهای سیلیسی نسوز می‌باشد که در گذشته در صنایع مختلف خصوصاً صنعت فولاد مصارف بالایی داشت. لیکن با گسترش و توسعه آجرهای قلیائی از کاربرد این محصولات کاسته گردید. آجرهای دیرگداز مزبور در حال حاضر بیشتر در کوره‌های کک‌سازی و کوره‌های مختلف صنعت شیشه کاربرد دارد.

آجرهای سیلیسی شامل حداقل ۹۲ درصد وزنی  $SiO_2$  می‌باشد و میزان  $Al_2O_3$  موجود در آنها تأثیر بسزایی بر روی رفتار حرارتی و مکانیکی آجر دارد.

مزایا و معایب آجرهای سیلیسی بشرح زیر می‌باشد:

۱- مقاومت بالا در برابر محیط‌ها و سرباره‌های اسیدی

۲- دیرگدازی تحت بار<sup>(۲)</sup> بالا

۳- ارزانی و فرآوانی مواد اولیه

۴- وزن حجمی کم و هدایت حرارتی<sup>(۳)</sup> بالا در مقایسه با سایر دیرگدازها

۵- مقاومت شوک حرارتی<sup>(۴)</sup> بالا در دماهای بالای ۷۶۰°C و انقباض بسیار ناچیز در این دماها

۶- مقاومت شوک حرارتی پائین در هنگامی که تغییرات دمایی کمتر از ۷۰۰°C در کوره رخ دهد (به دلیل تغییرات فازی سیلیس)

۷- ضعف در محیط‌های قلیائی و در تماس (مجاورت) با سرباره‌های بازی

**I-۳-۲- آجرهای آلومینو سیلیکاتی (شاموتی)<sup>(۵)</sup>**

این آجرها پر مصرف‌ترین نوع دیرگدازها هستند که ماده اصلی تشکیل دهنده آنها خاکهای نسوز آلومینو سیلیکاتی کلیسنه شده<sup>(۶)</sup> (شاموت) می‌باشد.

1- Silica Bricks

2- Refractoriness Under Load(RUL)

3- Thermal Conductivity

4- Spalling Resistance

5- Alumina Silicate or Chamot Bricks

6- Calcination

این آجرها در انواع مختلف کوردهای صنعتی استفاده گسترده‌ای دارند و از نظر رفتار شیمیایی در مرز بین دیرگدازهای اسیدی و خنثی قرار می‌گیرند.

### مزایا و معایب آجرهای شاموتی به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- هدایت حرارتی و انبساط حرارتی<sup>(۱)</sup> کم
- ۲- ارزانی و فراوانی مواد اولیه و سادگی روش تولید
- ۳- کاربرد وسیع در مصارف عمومی صنعتی
- ۴- ضعف در برابر سرباردها و محیط‌های قلیائی خصوصاً در مواردی که درصد Al2O3 آجر شاموتی زیر ۳۵ درصد باشد.
- ۵- مقاومت سایشی<sup>(۲)</sup> و شوک پذیری خوب

### ۱-۳-۳- آجرهای آلومینی

آجرهای آلومینی به گروه‌هایی از دیرگدازها اطلاق می‌گردد که دارای بیش از ۴۵ درصد Al2O3 باشند و این گروه در محدوده وسیعی از انواع گوناگون عرضه می‌گردد. با افزایش درصد آلومینا خواص حرارتی و مکانیکی آجر بهبود می‌یابد و انتخاب نوع آن برای کوردهای مختلف براساس این ویژگی صورت می‌پذیرد.

ماده اولیه تشکیل دهنده این آجرها شامل محدود وسیعی از کانیهای طبیعی یا مصنوعی از جمله بوکسیت<sup>(۳)</sup>، مولیت<sup>(۴)</sup>، کوراندوم<sup>(۵)</sup> آندالوزیت<sup>(۶)</sup>، سیلیمانیت<sup>(۷)</sup> و کیانیت<sup>(۸)</sup> است که نامگذاری آجرهای نیز براساس ماده اولیه مورد استفاده در تولید آنها انجام می‌گیرد.

آجرهای آلومینی به دلیل گستردنگی انواع و خواص، از کاربرد وسیعی در کوردهای مختلف صنعتی برخوردارند.

### مزایا و معایب آجرهای آلومینی به شرح زیر می‌باشد:

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1- Thermal Expansion | 2- Abrasion Resistance |
| 3- Bauxite           | 4- Mullite             |
| 5- Corundum          | 6- Andalusite          |
| 7-Sillimanite        | 8- Kyanite             |

- ۱ - دیرگذاری و دیرگذاری تحت بار بالا
- ۲ - مقاومت در برابر خوردگی انواع سرباره‌ها (اعم از اسیدی و قلیائی)
- ۳ - هدایت حرارتی بالا (که با افزایش درصد  $Al2O3$  بیشتر می‌شود.)
- ۴ - مقاومت مکانیکی <sup>(۱)</sup> و مقاومت سایشی بالا <sup>(۲)</sup>
- ۵ - مقاومت در برابر شوک حرارتی خوب خصوصاً در درصدهای بالای  $Al2O3$
- ۶ - ضعف در محیط‌های احیائی حاوی منو اکسید کربن

### ۱-۳-۴- آجرهای منیزیتی <sup>(۳)</sup>

این دیرگذارها متدائل‌ترین نوع آجرهای قلیائی می‌باشند که مصارف عمده‌ای در صنایع فولاد، شیشه و قنندارند. ماده اولیه اصلی تشکیل دهنده آجرهای منیزیتی، منیزیات زینتره شده طبیعی یا مصنوعی <sup>(۴)</sup> می‌باشد.

طبقه بندی این آجرها براساس درصد  $MgO$  (پریکلاس)، درصد  $Fe2O3$  و نسبت  $cao/sio2$  آنها صورت می‌پذیرد و دارای حداقل ۸٪ وزنی  $MgO$  می‌باشد. تولید این آجر در مقایسه با آجرهای شاموتی و آلومینی دشوارتر و حساس‌تر است.

#### مزایا و معایب آجرهای منیزیتی به شرح زیر می‌باشد:

- ۱ - دیرگذاری و دیرگذاری تحت بار بالا
- ۲ - مقاومت بالا در برابر سرباره‌های قلیائی
- ۳ - ضعف در برابر شوکهای حرارتی
- ۴ - انبساط حرارتی و هدایت حرارتی بالا
- ۵ - مقاومت کم در برابر بخار آب (تمایل به هیدراته شدن زیاد)
- ۶ - ضعف در برابر محیط‌ها و سرباره‌های اسیدی

1 - Cold Crushing Strength(CCS)

3- Magnesite Bricks

5 - Synthetic

2 - Corossion Resistance

4 - Sintered Magnesia or dead - burned Magnesia

### ۱-۳-۳- آجرهای منیزیت - کرومیتی<sup>(۱)</sup>

این آجرها عموماً از ترکیب مواد اولیه منیزیت و کرومیت تولید می‌گردند. ابداع و توسعه این آجرها به منظور برطرف سازی نقاط ضعف آجرهای کرومیتی و منیزیتی بوده است.

آجرهای حاوی بیش از ۵۰٪ MgO را تحت گروه منیزیت کرومیتی و کمتر از این درصد را تحت نام گروه کرومیت منیزیتی دسته بندی نموده‌اند.

با افزایش درصد MgO در این گونه آجرها دیرگدازی تحت بار، انبساط حرارتی و مقاومت در برابر سرباره قلیائی آجر افزایش می‌یابد. همچنین مقاومت در برابر شوک حرارتی این آجرهای مقایسه با آجرهای منیزیتی و کرومیتی به مراتب بهتر می‌باشد. محصولات مزبور استفاده وسیعی در صنایع فولاد، سیمان و فلزات غیرآهنی دارند.

#### مزایا و معایب آجرهای منیزیت کرومیتی:

- ۱- دیرگدازی و دیرگدازی تحت بار بالا
- ۲- انبساط حرارتی، هدایت حرارتی و وزن حجمی بالا
- ۳- مقاومت خوب در برابر سربارهای بازی ضعیف و همچنین سربارهای اسیدی ضعیف
- ۴- مقاومت سایشی بالا در درجه حرارت زیاد

### ۱-۳-۴- آجرهای منیزیت کربنی<sup>(۲)</sup>

مواد اولیه مورد مصرف در تولید این آجرها منیزیت زیتره شده پرخلوص و گرافیت (۳) و مواد افزودنی آلی که بعنوان چسب‌های کک‌شونده بکار می‌روند می‌باشد. این آجرها عمدتاً جهت صنعت فولاد در چند دهه اخیر ابداع گردید و مهمترین ویژگی آن عدم ترشوندگی توسط سرباره به دلیل حضور کربن و در نتیجه خوردگی ناچیز آن در کوره می‌باشد.

در تولید محصولات مزبور به کمک برخی افزودنیهای آلی (از جمله انواع رزین) استحکام لازم در

1 - Magnesite Chromite Bricks

2- Magnesite Carbon Bricks

3- Graphite

آجر ایجاد می‌شود و به صورت پخته نشده به مشتری عرضه می‌گردد. به دلیل دوام بسیار بالای این آجرها در مقایسه با سایر انواع نسوز در کوره‌های صنعت فولاد مصرف آن بطور روز افزونی در جهان در حال افزایش است.

کاربرد این آجرها به دلیل حضور کربن تنها در محیط‌های احیاء مقدور بوده لذا در صنعت فولاد بایستی در حال گرم و پیوسته سطح آجر با مذاب یا سرباره پوشیده شده باشد.

### **مزایا و معایب آجرهای کربن منیزیتی:**

- ۱- دیرگذاری و دیرگذاری تحت بار بالا
- ۲- مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی توسط سرباره (عدم ترشوندنگی توسط سرباره)
- ۳- مقاومت در برابر شوک حرارتی بالا
- ۴- مدول شکست گرم بالا <sup>(۱)</sup>
- ۵- ضعف در برابر محیط‌های اکسیدان
- ۶- گرانقیمت بودن مواد اولیه و دشواری روش تولید

### **۱-۳-۷- آجرهای دولومیتی** <sup>(۲)</sup>

آجرهای دولومیتی از اواسط قرن نوزدهم در صنعت فولاد کاربرد گسترده‌ای داشته است. لیکن اخیراً قسمت قابل توجه کاربردهای این آجر با آجرهای منیزیت کربنی و منیزیت کرومیتی جایگزین گردیده است.

ماده اولیه اصلی تولید آجرهای مذکور دولومیت طبیعی یا مصنوعی می‌باشد و خواص آجرهای دولومیتی بسیار وابسته به نوع دولومیت مصرفی، نوع ماده چسبنده بکار برده شده و حتی تحت عملیات حرارتی قرار گرفتن یا عدم انجام عملیات حرارتی در آجر می‌باشد. این آجرها به دلیل تمایل بسیار زیاد به هیدراته شدن و جذب بخار آب از عمر نگهداری کوتاهی در محل مصرف

برخوردارند که برای طولانی نمودن مدت نگهداری آنها روش قیر تزریقی<sup>(۱)</sup>\* بسیار مفید است و توصیه می‌شود.

### مزایا و معایب آجرهای دولومیتی:

- ۱- ارزانی و فراوانی مواد اولیه
- ۲- مقاومت بسیار خوب در برابر سریارهای قلیائی در محیط احیاء
- ۳- مقاومت شوک حرارتی بالا خصوصاً زمانیکه با قیر تزریق شود
- ۴- هدایت حرارتی بسیار کم
- ۵- ضعف در برابر بخار آب و مقاومت هیدراته شدن پائین که موجب کاهش طول عمر نگهداری آجر می‌شود.
- ۶- مقاومت کم در برابر سریارهای اسیدی
- ۷- بالا بودن هزینه بسته بندی و نگهداری

#### 1- Tar Impregnation

\*روش قیر تزریقی: در این روش ابتدا توسط محفظه خلاء هوا مسحود در منافذ آجر خارج شده و سپس به وسیله تزریق قیر با درجه حرارت بالا (منافذ پر می‌گردد). در این روش تخلخل آجر بسیار کاهش یافته و مقاومت مکانیکی و سایشی آن بالا می‌رود.

# فصل دوم

آشنایی با موارد اولیه  
و پیوکنار

**کلیات:**

ویژگی‌ها و مشخصات محصولات دیرگداز همانند سایر انواع سرامیک بسیار وابسته به خواص و کیفیت مواد اولیه مصرفی می‌باشد حتی اگر پیشرفت‌های ترین روش‌های تولید و تجهیزات نیز بکار گرفته شود بدون بکارگیری مواد اولیه مناسب امکان دستیابی به کیفیت‌های مورد نظر در صنعت نسوز تقریباً غیر ممکن است. در این فصل سعی شده است تا با تشریح مشخصات عمومی مواد اولیه متدائل در صنعت دیرگداز، آشنایی مناسبی در این زمینه برای خوانندگان حاصل گردد.

مواد اولیه نسوز به دو گروه عمده طبیعی و مصنوعی<sup>(۱)</sup> (مواد اولیه‌ای که به روش‌های صنعتی بدست می‌آید) دسته بندی می‌شود که برای تولید انواع مختلف دیرگدازها به صورت ترکیبی از مواد اولیه مناسب و یا گاهی به تنها ی استفاده می‌گردد.

انواع مواد بسیار زیاد و متنوعی بعنوان ماده اولیه در صنعت دیرگداز کاربرد دارد از جمله انواع خاکهای نسوز، بوکسیت، منیزیت، کرومیت، دولومیت، کوارتزیت و... که مواد اولیه طبیعی و همچنین آلومینا، اکسید کرم، گرافیت، انواع سیمانهای نسوز، مولایت، اسپینیل‌های زینتری یا ذوبی و زیرکونیا و... بعنوان مواد اولیه مصنوعی می‌باشند. البته موادی که بعنوان چسب<sup>(۲)</sup> و یا افزودنیهای<sup>(۳)</sup> تولیدی در انواع فرآوردهای نسوز استفاده می‌گردند را نیز بایستی به مجموعه فوق افزود.

**۱- مواد اولیه سیلیسی**


ماده اولیه‌ای که جزء اصلی تشکیل دهنده آن سیلیس ( $SiO_2$ ) باشد را عموماً سنگ سیلیسی یا ماسه سیلیسی (بسته به اندازه ذرات آن) می‌نامند. اگر چه سیلیسیم ( $Si$ ) فراوانترین عنصر پوسته زمین می‌باشد لیکن سنگ سیلیسی خالص بندرت در طبیعت یافت می‌شود و

1- Synthetic Material

2- Binder

3- Additives

فراوانی انواع سنگهای سیلیسی براساس شکل و ساختار (ساختمان بلوری) در طبیعت زیاد می‌باشد. ماده اصلی آجرهای سیلیسی یعنی  $SiO_2$  در فازهای بلوری به نامهای کوارتز<sup>(۱)</sup>، تریدیمیت<sup>(۲)</sup>، کریستوبالیت<sup>(۳)</sup> و نیز فزر کوارتز شیشه‌ای ظاهر می‌گردد. این فازهای بلوری هر کدام در دو شکل بلوری  $\alpha$  و  $\beta$  در دماهای مختلف ظاهر می‌شود و به صورت برگشت‌پذیر قابل تبدیل به یک‌یگر هستند. مطابق شکل شماره (۲)



شکل شماره ۲: تغییرات ساختاری سیلیسی بر اثر افزایش دما

1- Quartz

2- Tridymite

3- Cristobalite

خواص مواد اولیه سیلیسی در همه جا یکسان نمی‌باشد و با توجه به زمین‌شناسی منطقه‌ای و نحوه فرآوری آنها متفاوت است. ولی بطور عام گفته می‌شود این مواد از شاخه کوارتزیت می‌باشند.

مواد اولیه سیلیسی مصرفی در صنعت نسوز بایستی از درصد سیلیس بالا و آلومین، تیتانیم و مواد قلیائی پائین برخوردار باشند. کوارتزیت‌های<sup>(۱)</sup> طبیعی مصرفی در صنعت دیرگذار معمولاً از حداقل  $SiO_2 / ۹۷\%$  تشکیل شده‌اند که بدون کلیسناسیون مصرف می‌شوند و در حین پخت با تبدیل به فازهای میزالی کریستالیت و تردیدیمیت توام با افزایش حجم شدید همراه است. در صنعت نسوز فاز تردیدیمیت به دلیل پایداری حجمی و دیرگذاری بالا مطلوب می‌باشد.

لذا در تولید آجرها از درصد کمی (درحدود  $CaO / ۲\%$ ) یا آهک بعنوان متداول‌ترین کمک کننده<sup>(۲)</sup> به تشکیل فاز تردیدیمیت استفاده گردد. البته علاوه بر آهک برای این منظور می‌توان از دی اکسید تیتانیم، اکسید بور، کلریدهای آهن و سدیم نیز استفاده نمود.

بایستی بخاطر داشت که تغییرات فازی کوارتزیت در اثر تغییر دما بوجود می‌آید که این تغییرات با تغییر حجم شدید و سریع توام می‌باشد. لذا تولیدکننده نسوز بایستی به این نکته کاملاً توجه داشته باشد که در هنگام پخت این آجرها بایستی مدت زمان ثابت پخت طولانی و سرعت خنک شدن کند و آرام باشد در غیر اینصورت آجرها ترک خواهند خورد. از آنجاکه آجرهای سیلیسی بر اثر تغییرات فازی، کاملاً فاقد کوارتز و یا دارای مقدار کمی کوارتز باقیمانده هستند رفتار شان تحت تاثیر حرارت، بیش از همه با نسبت کریستالیت به تردیدیمیت تعیین می‌شود.

پرلیت<sup>(۳)</sup> و دیاتومیت<sup>(۴)</sup> نیز از مواد اولیه سیلیسی می‌باشند که به دلیل دارا بودن آب تبلور زیاد در حین حرارت دیدن انبساط حجمی فوق العاده از خود نشان می‌دهند و به همین دلیل ماده اصلی انواع محصولات عایق دیرگذار می‌باشند.

1- Quartzite

2- Mineralizer

3- Perlite

4- Diatomite

## ۲-۲- مواد اولیه آلومینو سیلیکاتی (شاموتی)

مواد اولیه شاموتی از گستردگی انواع و خواص متنوعی بسته به ساختار ماده مصرفی را میزان تأثیرگذاری کند. این مواد بیشتر از مشتقان دو اکسید  $Al_2O_3$  و  $SiO_2$  حصه میشوند لذا بعنوان مواد اولیه آلومینو سیلیکاتی نیز شناخته میشوند که درصد  $Al_2O_3$  بین مواد معمولاً کمتر از ۴۵٪ میباشد.

وجود  $TiO_2, MgO, CaO, Fe_2O_3$  در مقادیر بالا در کیفیت مواد اولیه شاموتی تاثیر منفی دارد. درصدهای بالای  $Al_2O_3$  کیفیت و دیرگذاری این نوع مواد را بهبود میبخشد. در صورتی که ناخالصی آهن موجود در ماده اولیه بصورت نقطه‌ای در آجر تجمع یابد پس از پخت لکه‌ای سیاد رنگ در آجر ایجاد مینماید که مطلوب نمیباشد. (همچنین ماده اولیه شاموتی نبایستی حاوی ذرات سیلیسی شیشه‌ای باشد.)

مواد اولیه شاموتی در طبیعت بصورت خاکهای نسوز (عمدتاً کائولینیت<sup>(۱)</sup>) موجود میباشد که پس از عملیات پخت و تکلیس بعنوان شاموت شناخته میشود.

در تولید آجرهای شاموتی علاوه بر استفاده از شاموت از خاک نسوز دارای آب تبلور بخشنده چسبنده و گاهی از ضایعات پخته شده آجرها<sup>(۲)</sup> در ترکیب استفاده میشود. در هنگام پخت آجرهای شاموتی فاز میزانی مولیت<sup>(۳)</sup> تشکیل میگردد که کیفیت آجر شمردن را بسته به میزان تشکیل این فاز میباشد. از مشخصات بارز مولیت، دیرگذاری بالا و انتشار حرارتی کم میباشد. بعنوان مثال در یک آجر شاموتی حاوی ترکیبات قلیائی کم و حدود ۲۰٪ آلومنیا (مانند آجر سمیرم) پس از پخت حدود ۵۰٪ مولیت، ۲۰ الی ۲۵٪ کریستوبالیت و حدود ۲٪ فاز شیشه‌ای خواهیم داشت. بدیهی است هرچه میزان فاز شیشه‌ای بوجود آمد در آجر شاموتی کمتر باشد ماده اولیه مرغوبتر است.

مواد اولیه شاموتی از نظر وزن حجمی و میزان تخلخل بدو دسته فشرده و سبک تلقی میشوند.

می‌شوند. در مواد اولیه شاموتی فشرده درصد تخلخل کمتر از ۱۰٪ می‌باشد. از مواد اولیه شاموتی سبک در تولید آجرهای عایق استفاده می‌گردد.



### ۲-۳- مواد اولیه آلومینی

مواد اولیه آلومینی نیز همانند مواد اولیه شاموتی از دو جزء اصلی  $SiO_2$ ,  $Al_2O_3$  تشکیل شده‌اند لیکن درصد  $Al_2O_3$  آنها به مرتب بالاتر است و از دیرگذاری بالایی برخوردار می‌باشند. مواد اولیه دیرگذار آلومینی طبیعی شامل بوکسیت<sup>(۱)</sup>, آندالوزیت<sup>(۲)</sup>, کیانیت<sup>(۳)</sup> و سیلیمانیت<sup>(۴)</sup> می‌باشند. مواد اولیه آلومینی بسیار پر خلوص و عمدتاً به روش‌های مصنوعی تهیه می‌شوندو تحت نام آلومینا (کوراندوم)<sup>(۵)</sup> شناخته می‌شوند که این گروه نیز در انواع مختلف کلسانید آلومینا<sup>(۶)</sup>, تابولار آلومینا<sup>(۷)</sup> و فیوزد آلومینا<sup>(۸)</sup> مصارف عمده‌ای در تولید نسوزهای با کیفیت بالا و مصارف ویژه دارند. البته مولیت خالص با حدود ۷۲٪  $Al_2O_3$  نیز جزو همین گروه می‌باشد.

در مواد اولیه آلومینی هر چه درصد  $Al_2O_3$  و وزن حجمی بیشتر باشد مرغوبیت آن افزایش می‌یابد.

### ۲-۴- مواد اولیه کرومیتی

تنها کانی حاوی کروم در طبیعت کرومیت می‌باشد. کرومیت طبیعی دارای ۳۰ الی ۶۰ درصد  $Cr_2O_3$  بوده و سایر اکسیدها همچون  $SiO_2$ ,  $MgO$ ,  $Al_2O_3$ ,  $Fe_2O_3$ ,  $FeO$  نیز در آن هست که گاهی به صورت فازهای، ناخالصی مانند سرپاتین و اولیوین ظاهر می‌گردد. یک کرومیت مناسب جهت صنعت نسوز باستی دارای مشخصات شیمیایی زیر باشد:



- 1- Bauxite
- 3- Kyanite
- 5- Corundum
- 7- Tabular Alumina

- 2- Andalusite
- 4- Sillimanite
- 6- Calcined Alumina
- 8- Fused Alumina

$Al2O3$  ۱۲-۲۷ درصد

$FeO$  < ۱۵ درصد

$SiO2$  < ۶ درصد

$CaO$  < ۱ درصد

کرومیت با ترکیب شیمیایی فوق در برآبر بجذب اکسید آهن در حین کاربرد و تغییرات اتمسفر در دمای بالا مقاوم می‌باشد.

اکسیدهای فوق در کانی کرومیت عمدتاً بصورت اسپینل<sup>(۱)</sup> ظاهر می‌گردد که هر چه اسپینل نوع  $MgO \cdot Cr_2O_3$  و  $MgO \cdot Al_2O_3$  در کرومیت بالاتر باشد تحمل حرارتی و کیفیت ماده اولیه بپرورد می‌یابد.

حضور سیلیس به دلیل تشکیل فازهای با نقطه ذوب پایین و عدم پایداری فازی، نامطلوب می‌باشد و هرچه سنگ کرومیت حاوی درصدهای پائین‌تر  $SiO_2$  باشد مرغوبتر و گرانتر است. عمدترین منابع طبیعی کرومیت در جهان در کشورهای روسیه، آفریقای جنوبی، کویا، فیلیپین، ترکیه و ایران می‌باشد.

از اکسیدکرم مصنوعی ( $Cr_2O_3$ ) نیز در مصارف ویژه در صنعت نسوز استفاده می‌گردد. این ماده اولیه یکی از گرانترین مواد مصرفی در صنعت نسوز می‌باشد.

#### 1- Spinel

بطورکلی به ترکیب میزالتی اکسید یک فلز دو ظرفیتی با یک فلز سه ظرفیتی اسپینل گویند. اسپینل‌ها با فورمول عمومی  $Mo \cdot N_2O_3$  شان داده می‌شوند که در اینجا  $M^{+2}$  یک فلز دو ظرفیتی و  $N^{+3}$  یک فلز سه ظرفیتی می‌باشد. بنابراین با ترکیب گفته شده، اسپینل‌های مختلفی می‌توان تشکیل داد بعنوان مثال به غیر از اسپینل‌های اشاره شده از  $FeO \cdot Cr_2O_3$ ,  $FeO \cdot Fe_2O_3$  می‌توان نام برد که معروفترین آنها در صنعت نسوز اسپینل منیزیت آلمینیایی  $MgO \cdot Al_2O_3$  می‌باشد.

نظر به اینکه فاز اسپینل در طبیعت بسیار نادر و کمیاب است محتقان اقدام به تهیه و تولید اسپینل‌های صنعتی یا مصنوعی نموده‌اند که این عمدتاً در آجرهای منیزیا اسپینلی استفاده می‌گردد.

## ۲-۵- مواد اولیه منیزیتی

کانی اصلی مواد اولیه منیزیتی پریکلاس<sup>(۱)</sup> یا  $MgO$  (منیزیا)<sup>(۲)</sup> می‌باشد که از زینتره کردن کربنات منیزیم (منیزیت)<sup>(۳)</sup> و کلرور منیزیم حاصل می‌گردد. این مواد اولیه، هم از نوع معدنی و طبیعی و هم از نوع غیر معدنی با استحصال از آب دریا بدست می‌آید. مهمترین خصوصیات ویژه این ماده اولیه که در واقع تعیین کننده رفتار دیرگذارهای منیزیتی نیز هست نقطه ذوب بالا، هدایت حرارتی و انبساط حرارتی زیاد می‌باشد و همچنین هر چه اندازه بلورهای پریکلاس در منیزیت در شتر باشد ماده اولیه مرغوب‌تر است.

عمل زینتره کردن<sup>(۴)</sup> منیزیت که به منظور تثبیت و بالا بردن وزن مخصوص (درصد تخلخل بایستی کمتر از ۱۲٪ شود) در دمای بالای  $1700^{\circ}C$  انجام می‌شود معمولاً در کوردهای دوار صورت می‌پذیرد. این عملیات را Dead Burning نیز می‌گویند.

در ماده اولیه منیزیت ناخالصیهای اکسیدی نظیر  $Fe_2O_3, CaO, SiO_2$  حضور دارند که نوع و کیفیت ماده اولیه بستگی به میزان و نسبت اکسیدهای فوق با یکدیگر داشته و افزایش درصد ناخالصیها موجب افت دیرگذاری منیزیت می‌گردد که این پدیده به دلیل تشکیل فازهای جدید با نقطه ذوب پائین در حین عملیات پخت منیزیت اتفاق می‌افتد.

همچنین بسته به اینکه محل مصرف آجر منیزیتی در کدامیک از انواع صنایع مدنظر باشد نوع منیزیت مصرفی در آن از نظر درصد  $Fe_2O_3/CaO/SiO_2$  و نسبت  $SiO_2$  انتخاب می‌گردد. بعنوان مثال در صنعت سیمان در منطقه پخت کوره بهتر است آجرهای منیزیت کرومیتی از درصد آهن بالایی جهت خاصیت کوتینگ‌گیری بهتر و طول عمر بالاتر برخوردار باشند.

عمده‌ترین منابع طبیعی منیزیت در جهان در کشورهای ترکیه، برزیل، اتریش، چین، اسلواکی، هند، کره و روسیه قرار دارند.

اکنون توضیح مختصراً در خصوص منیزیت‌های آب دریا جهت آشنایی خوانندگان محترم

1- Periclase

2- Magnesia

3- Magnesite

4- Sintering

ارائه می‌گردد:

در آب دریا در صد ناچیزی کلرور منیزیم ( $MgCl_2$ ) وجود دارد که با افزودن هیدروکسید کلسیم  $[Ca(OH)_2]$  و انجام فعل و انفعالات شیمیایی هیدروکسید منیزیم  $[Mg(OH)_2]$  به صورت رسوب ته نشین می‌گردد. این رسوب توسط اسید سولفوریک خنثی شده و سپس کنسانتره حاصل را به کوره دوار تغذیه و در درجه حرارت‌های بالاتر از  $180^\circ C$  کلسینه وزینتر می‌نمایند. محصول حاصل از کوره دوار معمولاً دارای درصد  $MgO$  بالای ۹۶٪ و ناخالصیهای بسیار ناچیز می‌باشد همچنین از وزن حجمی بالاتری در مقایسه با منیزیتها طبیعی برخوردار است. عمدۀ کشورهای تولیدکننده منیزیت از آب دریا شامل ژاپن، ایتالیا، آمریکا، انگلستان، ترکیه و هلند می‌باشد نکته قابل ذکر اینکه کشور هلند منیزیت فوق الذکر را از طریق استحصال از منابع نمک کلرید سدیم زیرزمینی بدست می‌آورد.

## ۲-۶- مواد اولیه دولومیت

دولومیت<sup>(۱)</sup> یک ماده اولیه طبیعی شامل کربنات کلسیم و منیزیم می‌باشد. این ماده اولیه با زینتره کردن در دمای حدود  $1750^\circ C$  به دولومیت زینتره شده یا دولوما تبدیل می‌گردد و عمدتاً شامل ترکیبی از آهک ( $CaO$ ) و منیزیت ( $MgO$ ) می‌باشد از آنجاکه آهک موجود در این ماده اولیه به ترکیب با آب بسیار حساس و متمایل می‌باشد عملیات زینتره کردن با استفاده از پودر اکسید آهن جهت تهیه کلینکر دولومیت نیمه پایدار<sup>(۲)</sup> انجام می‌گیرد. البته گفته می‌شود در صورتیکه در عملیات زینترینگ از اولیوین نیز استفاده گردد دولومیت حاصل پایدارتر و ثابت شده می‌باشد.

رفتار دیرگذارهای تولید شده با دولومیت زینتری وابسته به میزان  $CaO$  آزاد این ماده اولیه می‌باشد. در گذشته دولومیت در صنعت نسوز مصرف بسیار بالایی داشت لیکن با توسعه در روشهای تولید فولاد تمیز و کاربرد آجرهای منیزیت کربنی در جهان تقاضا برای این نوع مواد اولیه و محصولات حاصل از آن بشدت کاهش یافته است.

1- Dolomite

2- Semistabilized

فاز اصلی تشکیل دهنده دولومیت زینتره شده شامل ۵۰ الی ۶۵ درصد  $MgO$  می‌باشد. البته از دولومیتها زینتره شده مصنوعی حاوی تا ۸۰ درصد  $MgO$  نیز در برخی از کشورهای جهان استفاده می‌شوند.

دولومیت خاصیت مقاومت در برابر خوردگی سرباره‌های قلیائی خوبی دارد و در مقایسه با منیزیت در طبیعت فراوانتر و ارزانتر می‌باشد لیکن مشکل هیدراته شدن سریع آن که عمر نگهداری آن را در محل مصرف بسیار کوتاه می‌سازد از موانع اصلی کاهش مصرف آن در صنعت شده است. به دلیل آنکه نمی‌توان در هنگام تولید به این ماده اولیه آب اضافه نمود لذا بیشتر از اتصالات قیری یا قطرانی در تولید آجرهای دولومیتی استفاده می‌گردد.

## ۲-۷- سایر انواع مواد اولیه

علاوه بر انواع مواد اولیه ذکر شده در بخش‌های قبلی این کتاب در صنعت نسوز از گسترده متنوعی از سایر انواع مواد اولیه استفاده می‌گردد که از آن جمله می‌توان مواد زیر را نام برد:

### الف - گرافیت یا کربن<sup>(۱)</sup>

در صنعت نسوز از گرافیتها طبیعی، آتراسیت<sup>(۲)</sup>، کک<sup>(۳)</sup> و الکتروگرافیت در دو شکل معمولی پولکی و بسیار ریزدانه استفاده می‌گردد. این ماده اولیه دارای خاصیت بسیار خوب عدم ترشوندگی توسط سرباره و مذاب فولاد و شوک پذیری بالا می‌باشد، لیکن در محیط‌های اکسیدی بسیار ضعیف بوده و به راحتی می‌سوزد ولی در محیط‌های احیائی تا  $250^{\circ}C$  تحمل حرارتی دارد. بدینیست بدانید که ناحیه کف (بوت) کوره بلند کارخانجات فولاد تماماً از جنس بلوک‌های کربنی یا گرافیتی خالص می‌باشد.

1- Graphite

2-Anthracite

3- Coke

**ب - اولیوین<sup>(۱)</sup>**

مهمترین گروه مواد اولیه اولیونی فورستریت<sup>(۲)</sup> با فرمول  $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$  می‌باشد که از حرارت زان مخلوط پزد  $\text{MgSiO}_3$  و ترکیب حاصل می‌گردد. همچنین اولیزین به صورت طبیعی و تحت نام سنگ دونیت<sup>(۳)</sup> در مجاورت معادن کرومیت بوفور یافت می‌شود. این ماده اولیه دارای پایداری حجمی نسبتاً خوب ولی شوک پذیری ضعیفی است و از نظر رفتار بسیار شبیه منیزیت می‌باشد. این ماده اولیه در تولید برخی نسوزهای مورد کاربرد در کوردهای صنعت شیشه استفاده می‌گردد.

**پ - زیرکون<sup>(۴)</sup>**

زیرکون یا سیلیکات زیرکونیا نوعی ماده طبیعی است که در صورت حرارت دیدن (حدود  $1450^\circ\text{C}$ ) به زیرکونیا<sup>(۵)</sup> ( $\text{ZrO}_2$ ) و سیلیس ( $\text{SiO}_2$ ) تجزیه می‌شود. این ماده اولیه از مقاومت بالائی در محیط‌های اسیدی برخوردار بوده و پایداری حجمی خوبی نیز دارد لذا از مصرف بسیار گستردگی در کوردهای صنعت شیشه برخوردار می‌باشد. از ترکیب این ماده اولیه و آلمینیا ترکیبات متنوعی جهت کوردهای صنعت فولاد موسوم به فراوردهای آلمینیا زیرکونی تهیه می‌گردد. مصرف این نوع مواد اولیه در سالیان اخیر به طور روزافزونی افزایش یافته است.

**ت - سیلیکون کاربید<sup>(۶)</sup>**

این ماده اولیه در طبیعت یافت نمی‌شود و به صورت مصنوعی از ترکیب ماسه سیلیسی و کک در درجه حرارت بالا و در محیط احیاء تهیه می‌گردد. مشخصه ویژه این ماده اولیه، سختی بالا و مقاومت سایشی زیاد می‌باشد. سیلیکون کاربید در محیط احیاء در برابر انواع زیادی از

1- Olivine

2- Forsterite

3- Dunite


4- Zircon

5- Zirconia

6- Siliciumcarbid

مذاب های فلزات (مانند آلومینیم، مس، سرب، و روی) پایدار است و همین رفتار اهمیت ویژه‌ای برای اینکونه دیرگذازها در صنایع فلزات غیر آهنی بوجود آورده است. این ماده اولیه در برابر سرباره‌های اسیدی بسیار مقاوم نیست و در نقطه مقابل در برابر سرباره‌های قلائی خسیف می‌باشد. در خاتمه این فصل ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مواد اولیه معرفی شده در صفحات گذشته از انواع متنوع دیگری از اکسیدها، نیتریدها و کاربیدها در صنعت دیرگذاز بعنوان ماده اولیه استفاده می‌گردد که به دلیل کاربرد محدود و بسیار تخصصی آنها ذکر آن از حوصله این کتاب خارج می‌باشد که خواننده محترم می‌تواند با مراجعه به ضمیمه شماره ۱، ۲ و ۳ انتهای کتاب اطلاعات مفیدی به اختصار در این زمینه کسب نماید.

شكل شماره ۴ دید کلی مناسبی از ارتباط مواد اولیه پایه (اصلی) تولید دیرگذازها را به خوانندگان نشان می‌دهد.



شکل شماره ۴: هرم ارتباطی مواد اولیه پایه تولید دیرگذارها

# فصل سوم

فرآیند قویلی فرآوردهای  
کربوکناف

### ۱-۳- آشنایی با مراحل تولید انواع دیرگدازها

روش‌های تولید انواع فرآورده‌های دیرگداز براساس نوع آنها بسیار متنوع می‌باشد.

بعنوان مثال مراحل تولید مواد ویژه نسوز تنها شامل خردایش و دانه‌بندی<sup>(۱)</sup>، توزین<sup>(۲)</sup>

مخلوطسازی<sup>(۳)</sup> و بسته بندی<sup>(۴)</sup> می‌باشد در حالیکه برای تولید آجر بایستی مراحل شکل‌دهی<sup>(۵)</sup>

و پخت<sup>(۶)</sup> نیز افروزد گردد. بطور کلی یک خط تولید کامل فرآورده‌های نسوز شامل چهار بخش

اصلی آماده سازی، شکل دهی، پخت (یا کوردها) و بسته بندی می‌باشد که در کنار تمام این

مراحل بایستی از کنترل کیفیت نیز غافل نبود. (شکل شماره ۵)

### ۲-۳- آماده سازی مواد

#### الف - آسیابها و دانه بندی

بسته به نوع ماده اولیه مصرفی انواع مختلفی از آسیابها<sup>(۷)</sup> و تجهیزات دانه بندی در

صنعت نسوز مورد استفاده قرار می‌گیرد که از آنجمله می‌توان آسیابهای فکی<sup>(۸)</sup>، ضربه‌ای<sup>(۹)</sup>

مخروطی<sup>(۱۰)</sup>، ژیراتوری<sup>(۱۱)</sup> و غلصکی<sup>(۱۲)</sup> را برای تهیه دانه بندی‌های غیر پودر (درشت)<sup>(۱۳)</sup> مواد

اولیه نام برده و برای تهیه پودر و مواد بسیار ریزدانه<sup>(۱۴)</sup> نیز از آسیابهای پودر ساز<sup>(۱۵)</sup> مانند

آسیابهای گله‌ای<sup>(۱۶)</sup>، آسیابهای میله‌ای<sup>(۱۷)</sup>، آسیابهای لرزه‌ای<sup>(۱۸)</sup> و آسیابهای پرتتابی<sup>(۱۹)</sup>

استفاده می‌گردد.

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1- Crushing and Sizing | 2- Weighting       |
| 3- Mixing              | 4- Paching         |
| 5-Forming              | 6- Firing          |
| 7- Crushers            | 8- Jaw Crusher     |
| 9- Impact Crusher      | 10- Cone Crusher   |
| 11- Gyratory           | 12- Roll Crusher   |
| 13- Coarse             | 14- Fine           |
| 15- Mills              | 16- Ball Mill      |
| 17- Rod Mill           | 18- Vibrating Mill |
| 19- Jet Mill           |                    |

# مراحل و تجهیزات تولید فرآوردهای نسوز

۱

۲

۳








۴

مواد اولیه

عملیات خردایش

مخلوط سازی

شکل دهنی



انبار مواد اولیه

آسیاب


مخلوط کنندۀ

برس

## مراحل و تجهیزات تولید فرآوردهای نسوز


۵

خشک نمودن




۶

پخت





۷

بازرسی




۸


بسته بندی و حمل




خشک کن



کوره توپلی



دستگاه RUL



بسته بندی

برای انتخاب صحیح سیستم‌های خردایشی مواد بایستی به اندازه اولیه آنها، درجه سختی مواد، دانه بندی نهایی مورد نیاز، شکل و نسبت دانه بندی‌های مورد نیاز توجه گردد. در حین خردایش قسمت اعظم انرژی مصرفی به گرما تبدیل می‌گردد. ولذا گفته می‌شود بازدده ماشین‌آلات خردایش در صنعت نسوز کمتر از ۱٪ می‌باشد. همچنین این تجهیزات نسبت به سایر تجهیزات تولید از استهلاک بالاتری برخوردار می‌باشند.

به منظور جداسازی دانه بندی‌های مختلف یا اصطلاحاً سرند (غربال) <sup>(۱)</sup> نمودن مواد حاصل از آسیابها در صنعت نسوز از انواع مختلف ماشین‌آلات شامل سرند لرزشی افقی، <sup>(۲)</sup> سرند لرزشی شیب دار <sup>(۳)</sup> (نیاگارا)، سرندهای ثابت (ایستگاهی) <sup>(۴)</sup> و سرندهای دوار <sup>(۵)</sup> برای دانه بندی‌های بزرگتر از ۱/۰ میلیمتر و از سیکلون <sup>(۶)</sup>، دستگاه جداسازی توسط جریان هوا <sup>(۷)</sup> و دستگاه جداسازی میله‌ای <sup>(۸)</sup> برای تفکیک پودر مواد استفاده می‌گردد.

عاری بودن مواد از رطوبت یکی از شروط اصلی تهیه دانه بندی مناسب خصوصاً برای دانه بندی‌های بسیار ریز یا پودر می‌باشد.

دانه بندی‌ها با استفاده از سرندهای (زیب) مختلف (که عموماً از جنس فولادهای مقاوم در برابر سایش تهیه می‌گردد). از یکدیگر تفکیک می‌شود.

مواد پس از تفکیک دانه بندیها درون ظروف <sup>(۹)</sup> یا بونکرها <sup>(۱۰)</sup> (مخازن متحرک یا ثابت) جهت مراحل بعدی تولید خیرد می‌شود. در اینجا ذکر این نکته ضروری بنظر می‌رسد که به دلیل غبارزایی زیاد تجهیزات خردایش مواد اولیه دیرگذار، کاربرد سیستم‌های غبارگیر <sup>(۱۱)</sup> که خود دارای انواع بسیار متنوعی می‌باشند از ضروریات واحدهای آماده سازی مواد هر کارخانه تولید

1- Screening

2- Horizontal Vibrating Screen

3-Inclined Vibrating Screen

4-Stationary Screen

5- Rotary Screen

6- Cyclone

7- Air Sifter

8-Rod Sifter

9- Tote can

10- Bunker

11- Dedusting Systems

نسوز است که شرح و توصیف این سیستمها از حوصله این کتاب خارج می‌باشد.

### ب - توزین<sup>(۱)</sup> و مخلوط‌سازی<sup>(۲)</sup>

مواد اولیه دانه بندی و ذخیره شده در ظروف یا سیلوهای مرآها قبلی با استفاده از سیستم‌های توزین<sup>(۳)</sup> مکانیکی یا الکترونیکی به نسبتها مورد نیاز جهت تولید هر یک از انواع محصولات دیرگذار درون ظروف مخصوص ریخته می‌شود. این مرحله را اصطلاحاً توزین می‌نامند که برای بدست آوردن حداقل یکنواختی محصولات، در سیستم‌های جدید توزین این کار با بکارگیری سیستم‌های الکترونیکی کنترل اتوماتیک (PLC)<sup>(۴)</sup> انجام می‌پذیرد. همچنین با استناد توجه نمود که خاصیت فیزیکی یک محصول دیرگذار بسیار وابسته به توزیع دانه بندی<sup>(۵)</sup> مناسب مواد تشکیل دهنده آن می‌باشد لذا این مرحله تولید از حساسیت و اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار می‌باشد.

پس از این مرحله مواد جهت همگن سازی، افزودن مواد چسبنده و سایر مواد افزودنی یا تنظیم رطوبت بدرون دستگاههای مخلوط کننده وارد می‌گردد. در صنعت نسوز انواع متنوعی از ماشین آلات مخلوط کننده بکار می‌رود از آنچه میتوان از مخلوط کننده‌های مارپیچی یا حلزونی<sup>(۶)</sup> (جهت مخلوط سازی گلهای نسوز)، مخلوط کننده‌های غلطکی<sup>(۷)</sup>، مخلوط کننده‌های دارای همزن و دیگ گردان افقی یا مایل<sup>(۸)</sup> نام برد.

در مخلوط سازی رعایت مدت زمان گردش مواد در دستگاه، ترتیب و توالی افزودن مواد بدرون مخلوط کن، مقدار و زمان افزودن رطوبت و سایر افزودنیهای مایع و همچنین کنترل دمای عملیات در کیفیت و همگن بودن مخلوط ساخته شده نهایی بسیار موثر بوده که این مشخصه‌ها بسته به نوع محصولات، متفاوت می‌باشد.

1- Batching

2- Mixing

3- Weighting

4- Programmable Logic Control

5- Grain Size Distribution

6- Kneader Mixer

7- Pan Mixer

8- Eirich Mixer

## پ - سایر تجهیزات آماده سازی

علاوه بر ماشین آلات و تجهیزات معرفی شده در بخش‌های قبلی معمولاً در کارخانجات تولید مواد دیرگذار از قسمت آماده سازی مواد از تجهیزاتی عاند سیستمهای آماده سازی انواع بایندرها یا مواد افزودنی، ماشین آلات تخلیه<sup>(۱)</sup> کیسه‌های سیمانهای نسوز و سایر مواد افزودنی و تجهیزات انتقال مواد اولیه<sup>(۲)</sup> در بین مراحل مختلف تولید استفاده می‌گردد.

### ۳-۳- شکل دهی

مخلطهای آجر آماده شده در مراحل قبل، برای ورود به مرحله بعدی که همان شکل دهی می‌باشد ارسال می‌گردد.

با توجه به تنوع بسیار زیاد اشکال مختلف آجرها و قطعات از پیش‌شکل داده شده نسوز جهت کاربرد در کوردهای مختلف صنعتی روشهای تولید و شکل دهی این قطعات بسیار متنوع بوده و روشهای مختلفی برای انجام این کار در یک کارخانه نسوز وجود دارد از آنجمله می‌توان روشهای ذیل را نام برد:

#### الف - شکل دهی دستی

این روش برای شکل دهی اشکال پیچیده نسوز و یا سفارشات با تعداد کم بکار می‌رود که طی آن مخلوطهای آماده شده از قبل درون قالبهای چوبی یا آلومینیومی ریخته شده و توسط چکشهای دستی یا پنوماتیکی (بادی) فشرده می‌گردد.

#### ب - شکل دهی توسط دستگاه پرس

قسمت عمده‌ای از تولیدات انبو و متنوع آجر نسوز توسط انواع پرسهای ویژه انجام می‌گیرد. آجرهای تولیدی توسط پرس علاوه بر راندمان تولید بالا از یکنواختی و کیفیت بالایی نیز برخوردار می‌باشند.

پرسهای مورد استفاده در این صنعت شامل انواع: پرسهای مکانیکی<sup>(۱)</sup>، پرسهای ضربه‌ای<sup>(۲)</sup> اصطکاکی<sup>(۳)</sup> پرسهای هیدرولیک<sup>(۴)</sup> و پرسهای ایزواستاتیک<sup>(۵)</sup> می‌باشند. انتخاب نوع پرس وابسته به نوع نسوز تولیدی، میزان فشار موردنیاز، حجم یا میزان تولید، شکل و ابعاد آجر تولیدی می‌باشد. البته امروزه بیشترین حجم تولید آجر در کارخانجات نسوز با استفاده از پرسهای هیدرولیکی یا نیمه هیدرولیکی انجام می‌گردد.

### **پ - شکل دهی به روش اکستروژن<sup>(۶)</sup>**

اکسترودرها<sup>(۶)</sup> ماشین‌هایی هستند که با تغذیه مخلوطهای خمیری شکل به آنها می‌توان در خروجی یک شکل خاصی از مواد را بدست آورد. شکل حاصل بصورت یکنواخت، فشرده و عاری از هوای محبوس شده درونی می‌باشد. این روش گاهی برای شکل دهی گلهای نسوز صرفاً جهت بسته بندی بکار می‌رود و گاهی برای تولید بعضی از اشکال پیچیده و دارای سوراخهای هم شکل استفاده می‌گردد.

### **ت - شکل دهی به روش قطاعه ریزی<sup>(۷)</sup>**

این روش شکل دهی صرفاً برای تولید قطعات یا بلوكهای نسوز از جنس جرم‌های ریختنی می‌باشد. در این روش پس از آماده سازی و افزودن درصد رطوبت مناسب به جرم ریختنی آنرا درون قالبهای چوبی یا آلومینیومی ریخته و گاهی با استفاده از میزهای لرزشی یا ابزار ویژد دیگر که جهت همگن سازی استفاده می‌گردد کیفیت کار را تکمیل می‌نمایند.

## **۴-۳- خشک کردن و پخت**

قطعات نسوز تولید شده در روشهای شکل دهی شرح داده شده در مرحله قبل جهت حصول مشخصات فیزیکی و مکانیکی مورد نیاز، لازم است تحت عملیات خشک کردن و یا پخت

1- Mechanical or Toggle Press

2- Friction Press

3 - Hydraulic

4- Isostatic Press

5- Extrusion

6- Extruder

7- Casting

قرار گیرد. در این مرحله ابتدا رطوبت ظاهری قطعات خارج می‌گردد(خشک کردن) و سپس با پخت آجر اتصالات سرامیکی و خواص فیزیکی و مکانیکی نهایی بدست می‌آید.

### **الف - خشک کن‌ها و تجهیزات عملیات حرارتی**

تقریباً همه قطعات نسوز شکل داده شده بایستی به وقت خشک گردند. این کار از بوجود آمدن عیوب ناشی از دفع رطوبت ظاهری در قطعات در حین پخت و کاربرد جلوگیری می‌نماید. دماو مدت زمان خشک کردن وابسته به شکل و نوع نسوز تولیدی می‌باشد. آجرهاییکه اتصال شیمیایی یا آلی دارند معمولاً صرفاً با عملیات خشک کردن به استحکام لازم می‌رسد و لذا قبل از کاربرد در کوره پخته نمی‌شود.

سایر تجهیزات این قسمت شامل انواع کوره‌های عملیات حرارتی می‌باشد که معمولاً در دماهای زیر  $250^{\circ}\text{C}$  با اعمال یک رژیم پخت بسیار حساس و کنترل شده عملیات حرارتی لازم را بر روی محصولات انجام می‌دهند. از جمله این تجهیزات می‌توان از کوردهای عملیات حرارتی آجرهای منیزیت کربنی و یا کوردها و تجهیزات عملیات قیر تزریقی نام برد.

### **ب - کوره‌های پخت**

بخش اعظم انواع آجرهای نسوز پس از خشک کردن وارد مرحله پخت می‌شود. هر یک از انواع آجرهای نسوز نیازمند رژیم پخت ویژه خود بوده و حصول خواص فیزیکی و حرارتی هر آجر بسیار وابسته به چگونگی و نحوه پخت آن می‌باشد.

انواع کوردهای مورد استفاده در صنعت نسوز شامل دو گروه کوردهای دوره‌ای یا بسته<sup>(1)</sup> و کوردهای تونلی یا پیوسته<sup>(2)</sup> می‌باشد.

از مزایای کوردهای بسته می‌توان امکان تولید انواع متنوع آجرهای نسوز در مقدار محدود و سرعت تولید مناسب را نام برد. لیکن مصرف انرژی بالا به ارزی پخت هر کیلوگرم محصول و استهلاک زیاد نسوزهای جداره این کوردها از معایب آن می‌باشد.

1- Shuttle Kiln(Batch)

2- Tunple Kiln(Continuous)

در رابطه با کوردهای تونلی می‌توان از امکان تولید انبوه، یکنواختی رژیم پخت در طول تولید و مصرف انرژی کمتر به ازای پخت هر کیلوگرم محصول در مقایسه با کوردهای دورهای ذکر نصوب.

لازم به یادآوری است که کوردهای دورهای و کوردهای تونلی از نظر نحوه بارگیری و ابعاد در اشکال و انواع مختلفی ساخته می‌شوند که خواننده محترم در صورت نیاز با مراجعه به مراجع فهرست شده در انتهای این کتاب می‌تواند اطلاعات بیشتری را کسب نماید.

### ۳-۵-بسته بندی

از آنجائیکه معمولاً بازار مصرف فرآوردهای دیرگذار از محل تولید فاصله دارد و انواع مختلف آجرها و مواد ویژه نسوز لازم است به نحو مناسب بسته بندی گردد تا در موقع مصرف عاری از هرگونه اشکال ناشی از حمل و جایگائی باشد، لزوم بکارگیری روشها و تجهیزات مناسب بسته بندی برای هر تولیدکننده ضروری به نظر می‌رسد.

انواع مواد ویژه نسوز در بسته بندیهای متنوعی از جمله کیسه‌های کاغذی چند لایه (با ظرفیتهای بین ۱۰ تا ۵۰ کیلوگرم)، کیسه‌های بزرگ<sup>(۱)</sup>، کارتن و ظروف فلزی یا پلاستیکی ارائه می‌گردد که کارخانجات تولیدکننده، متناسب با نوع بسته بندی مورد نیاز از ماشین آلات مختلفی استفاده می‌نمایند.

برای بسته بندی آجرهای نسوز از کارتن و تسمه کشی، پلاستیک و صندوق چوبی بنایه ضرورت استفاده می‌گردد. بسته بندی انواع مواد ویژه و آجرهای قلیائی بایستی کاملاً در برابر تفозд رطوبت مقاوم باشد. این موضوع خصوصاً برای آجرهای دولومیتی که حتی با جذب رطوبت هوا به شدت و سریعاً هیدراته می‌شوند بیشتر ضرورت می‌یابد.

شرکتهای تولید کننده نسوز معمولاً گستره متنوعی از انواع بسته بندیها را جهت مشتریان خود پیشنهاد می‌نمایند که مشتری متناسب با نیاز و میزان هزینه، نسبت به انتخاب آن اقدام می‌کند.

# فصل چهارم

روشیابی تعیین و آزمایش خواص  
پیوکندها

**کلیات:**

انتخاب مناسب ترین نوع نسوز برای هر کوره زمانی امکان پذیر است که خصوصیات آن و شرایط محیط کاربرد تا حد امکان شناخته شود باشد. گرچه دستیابی به دیرگذازهایی که تمام خواص آنها ایده آل باشد میسر نیست، لیکن می باید آنها را براساس مهمترین خصوصیات کاربردی دسته بندی و انتخاب نمود.

برای تعیین خصوصیات انواع مختلف آجر و مواد ویژه از روش‌های آزمایشی مختلفی استفاده می شود که اغلب آنها در سیستم‌های مختلف جهانی استاندارد شده‌اند. در این فصل سعی شده است تا با تشریح برخی از مهم‌ترین روش‌های تست و بازررسی دیرگذازها (براساس حداقل یکی از روش‌های استاندارد JIS,DIN,ASTM) خواندن با این خصوصیات آشنا گردد. جداول ضمیمه شماره ۵ در انتهای کتاب چشم انداز کلی از روش‌های کنترل کیفیت و بازررسی در مراحل مختلف تولید فرآوردهای نسوز را ارائه می‌دهد.


**۱- خواص حرارتی****الف - نسوزندگی (دیرگذازی)<sup>(۱)</sup> (PCE)<sup>(۲)</sup>**

درجه دیرگازی بیانگر درجه حرارتی می‌باشد که در آن ماده نسوز شروع به نرم شدن و تغییر فرم پیدا می‌کند. متداول‌ترین روش برای اندازه‌گیری این پارامتر تهیه مخروط هرم شکلی از نمونه مورد آزمایش و مقایسه آن در کوره ویژه با مخروط‌های استاندارد زگر<sup>(۳)</sup> می‌باشد. همزمانی خمش مخروط نمونه با یکی از مخروط‌های استاندارد، بیانگر یکی بودن درجه نسوزندگی می‌باشد. دمای خمش مخروط‌های استاندارد بصورت جدولی در ضمیمه شماره ۴ کتاب جهت اطلاع و استفاده ارائه شده است و شکل شماره ۶ نمایی از کوره آزمایش نسوزندگی را نشان می‌دهد.

1- Refractoriness

2- Pyrometric Cone Equivalent

3- Seger Cone



شکل شماره ۶ - کوره آزمایش دیرگدازی (نسوزندگی)

### ب - نسوزندگی تحت بار (RUL) <sup>(۱)</sup>

آجرهای نسوز بایستی بتوانند در محل کاربرد و در درجه حرارت بالا، تحمل بار و تنفس موجود بر روی خود را داشته باشند. برای اندازه‌گیری این مشخصه که بسیار شبیه به رفتار خزشی درجه حرارت بالا می‌باشد از آزمایش نسوزندگی تحت بار استفاده می‌گردد. این آزمایش با ارزیابی خاصیت نرم شوندگی آجرها با افزایاد درجه حرارت و تحت بار ثابت انجام می‌شود.

روش انجام این آزمایش که هم در محیط احیاء و هم در محیط اکسیدان انجام می‌گردد متفاوت می‌باشد. لیکن به دلیل کاربردی‌تر بودن نتایج حاصل از روش اکسیدان، شرح مختصری از نحوه آزمایش ارائه می‌گردد. ابتدا از آجر نسوز نمونه‌ای استوانه‌ای شکل با ابعاد استاندارد تهیه شده سپس نمونه بر روی پایه مربوطه درون کوره الکتریکی قرار گرفته و بارثابت استاندارد بر روی آن اعمال می‌گردد. آنگاه با ترخ ثابت افزایش دما، دمای شروع تغییر فرم پلاستیک ( $T_0$ ) و ۰.۵ درصد تغییر فرم پلاستیک ( $T_{05}$ ) و در صورت نیاز یک درصد تغییر فرم پلاستیک ( $T_1$ ) بعنوان نتایج آزمایش با واحد درجه سانتی گراد گزارش می‌گردد.

توجه به نتایج حاصل از این آزمایش در انتخاب مناسب نسوز برای شرایط کاربرد بسیار مؤثر و مهم می‌باشد.


### پ - مدول شکست گدم (HMOR) <sup>(۲)</sup>

چگونگی تحمل تنشهای خمشی یا برشی آجر نسوز در درجه حرارت‌های بالا به کمک این آزمایش تعیین می‌گردد. این آزمایش بهمراه آزمایش RUL تعیین کننده اصلی رفتار ترمومکانیکی آجرهای نسوز در درجه حرارت‌های بالا می‌باشد.

روش انجام این آزمایش به این صورت است که ابتدا نمونه‌ای به شکل مکعب مستطیل با ابعاد استاندارد مورد نظر از آجر مربوطه تهیه شده و بصورت افقی بر روی دو عدد پایه تیغه‌ای شکل

قرار گرفته و یک تیغه فشاردهنده در ناحیه وسط نمونه، یک بار برشی افزایش یابنده با نرخ ثابت را در دمای ثابت برروی آن اعمال می‌نماید.

میزان فشار منجر به شکست نمونه تحت عنوان مدول شکست گرم با ذکر درجه حرارت آزمایش با واحد  $\text{Kgf/cm}^2$  گزارش می‌گردد. این آزمایش را برای هر آجر معمولاً در چند دمای مختلف تکرار می‌نمایند. (شکل شماره ۷)



### ت - تغییرات خطی دائمی (PLC)

آجرهای نسوز همواره پس از اولین پخت دچار تغییرات ابعادی (انبساطی یا انقباضی) دائمی و برگشت‌ناپذیر می‌شوند که اطلاع از میزان این تغییرات، تولیدکنند و یا مصرف کنند نسوز را از ابعاد نهایی آجر و وضعیت ظاهری آن پس از اولین پخت آگاه می‌سازد.

روش انجام این آزمایش به این صورت می‌باشد که ابعاد نمونه آجر خام مورد آزمایش را به دقت توسط کولیس اندازد گرفته و سپس درون کوره با سرعت معین تا دمای مورد آزمایش حرارت می‌بیند و آنگاه پس از سردشدن، ابعاد نهایی آجر پخته شده مجدداً اندازه‌گیری می‌گردد. درصد خطی تغییرات ابعادی بین نمونه‌های خام و پخته بعنوان نتیجه آزمایش با ذکر دمای آزمایش گزارش می‌شود.

### ث - انبساط حرارتی (2)

آجرهای نسوز نیز همانند تمامی اجسام در اثر حرارت دچار افزایش حجم (انبساط) می‌گردند. که مقدار برگشت‌پذیر (الاستیک) آنرا در این آزمایش تحت عنوان انبساط حرارتی گزارش می‌نمایند. رفتار الاستیک اغلب آجرهای نسوز بصورت خطی می‌باشد و صرفاً در آجرهای سیلیسی تا دمای حدود  $90^{\circ}\text{C}$  رفتار غیر خطی نمایان می‌گردد.

جهت انجام این آزمایش بایستی تغییرات ابعادی نمونه در همان دمای مورد آزمایش اندازه‌گیری گردد که برای این منظور از دستگاهی بنام دیلاتومتر<sup>(3)</sup> استفاده می‌شود آجرهای با انبساط حرارتی خیلی زیاد (مثل آجرهای منیزیتی) و یا بسیار غیر یکنواخت (مثل آجرهای سیلیسی) در محدوده حرارتی مربوطه در مقابل شوک حرارتی بسیار حساس می‌باشند.

### ج - پایداری در برابر شوکهای حرارتی (4)

رفتار آجرهای دیرگذار در برابر تغییرات ناگهانی درجه حرارت با خاصیت پایداری در برابر شوک حرارتی ارزیابی می‌گردد. این تغییرات با ایجاد انبساط و انقباض ناگهانی در آجرها

1- Permanent Linnear Change

2-Thermal Expantion

3 - Dilatometer

4- Thermal Shock Resistance

موجب ایجاد ترک و یا پوسته پوسته شدن (Spalling) و بروز شکست در آجر می‌گردد. روش انجام این آزمایش به این صورت است که نمونه مورد آزمایش با ابعاد استاندارد، درون کوره تا دمای مشخص (معمولاً  $950^{\circ}\text{C}$ ) حرارت داده شده و به تناب از کوره خارج و توسط آب (برای آجرهای غیر حساس به هیدراته شدن) و یا هوا (برای آجرهای حساس به هیدراته شدن) سرد می‌گردد. اینکار در چندین نوبت (سیکل) تکرار می‌گردد تا به مرحله از هم پاشیدگی نمونه و یا حداقل ۲۰ سیکل برسد. تعداد سیکل سالم، ایجاد ترک موئی، ترک عمیق و از هم پاشیدگی آجر بعنوان ملاک مقایسه‌ای پایداری در برابر شوک حرارتی گزارش می‌گردد. اغلب آجرهای نسوز با افزایش درجه حرارت پخت اولیه دچار کاهش پایداری در برابر شوک حرارتی می‌شوند.

## ۲ - هدایت حرارتی<sup>(۱)</sup>

اندازه‌گیری قابلیت هدایت حرارتی دیرگذارها به منظور پیش‌بینی درجه حرارت پشت لایه نسوز یا بدنه کوردها ضروری می‌باشد. این قابلیت علاوه بر درجه حرارت به ترکیب شیمیایی، ساختمان میزان تخلخل و درجه حرارت پخت نسوز بستگی دارد. اندازه‌گیری این مشخصه به ویژه برای آجرها و مواد ویژه عایق نسوز دارای اهمیت بسیاری است. نمونه مورد نظر پس از قرار گرفتن در دستگاه در زمان مشخص و در درجه حرارت‌های معین (معمولاً چند دمای مختلف) مورد آزمایش اندازه‌گیری گردیدهاین حرارتی قرار گرفته و نتایج به واحد  $\text{W/K.m}$  با ذکر دمای انجام آزمایش ارائه می‌گردد.

لازم به ذکر است که شب منحنی قابلیت هدایت حرارتی آجرهای نسوز دارای بافت‌های بلوری (مانند آجرهای منیزیتی یا کوراندویی) منفی می‌باشد بعبارت دیگر با افزایش درجه حرارت میزان هدایت حرارتی این آجرها کاهش می‌یابد در حالیکه برای آجرهایی که بخش اعظم آنها غیر بلوری یا شیشه‌ای می‌باشد این شب مثبت و یا بسیار کم است. به جدول شماره ۲ مراجعه شود.

1- Thermal Conductivity

## جدول شماره ۲: ضریب هدایت حرارتی انواع آجرهای نسوز (W/m°C)

| انواع آجر       |       |       |       |       |       |                       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| درجه حرارت (°C) |       |       |       |       |       |                       |
| ۱۴۰۰            | ۱۲۰۰  | ۱۰۰۰  | ۸۰۰   | ۶۰۰   | ۳۰۰   |                       |
| ۱/۸۴            | ۱/۶۴  | ۱/۵۱  | ۱/۴۷  | ۱/۴۲  | ۱/۴۱  | شاموتی مرغوب          |
| ۱/۴۴            | ۱/۳۲  | ۱/۲۵  | ۱/۲۲  | ۱/۱۹  | ۱/۱۷  | شاموتی معمولی         |
| ۲/۲۶            | ۲/۰۳  | ۱/۹۱  | ۱/۸۹  | ۱/۸۶  | ۱/۸۷  | آلومینی %۶۰           |
| ۲/۱۴            | ۲/۱۰  | ۲/۰۶  | ۲/۰۷  | ۲/۰۷  | ۲/۲۵  | آلومینی %۷۰           |
| ۲/۳۰            | ۲/۸۲  | ۲/۵۲  | ۲/۴۳  | ۲/۳۳  | ۲/۶۵  | آلومینی %۸۵           |
| ۲/۷۱            | ۲/۵۸  | ۲/۵۳  | ۲/۵۳  | ۲/۶۶  | ۲/۱۵  | آلومینی %۹۰           |
| ۲/۶۴            | ۲/۵۸  | ۲/۶۹  | ۲/۹۸  | ۲/۲۵  | ۴/۹۸  | کروندومی              |
| ۲/۲۲            | ۱/۹۴  | ۱/۷۰  | ۱/۵۸  | ۱/۴۵  | ۱/۳۰  | سیلیسی مرغوب          |
| قلیایی          |       |       |       |       |       |                       |
| ۴/۶۵            | ۴/۳۹  | ۴/۵۶  | ۵/۲۰  | ۶/۳۲  | ۱۰/۵۴ | منیزیتی پخته          |
| ۲/۲۳            | ۲/۱۱  | ۲/۰۵  | ۲/۱۲  | ۲/۱۹  | ۲/۵۸  | منیزیت - کرومیتی پخته |
| ۲/۳             | ۲/۱۱  | ۲/۰۹  | ۲/۲۶  | ۲/۴۸  | ۲/۶۵  | منیزیت - کرومیتی خام  |
| ۱/۸۶            | ۱/۹۱  | ۲/۰۹  | ۲/۱۷  | ۲/۱۶  | ۲/۱۹  | کرومیتی پخته          |
| ۱/۹۵            | ۱/۸۰  | ۱/۸۰  | ۱/۷۹  | ۱/۷۷  | ۱/۷۰  | کرومیت - منیزیتی پخته |
| ۱۲/۹۶           | ۱۲/۶۸ | ۱۲/۴۰ | ۱۰/۲۶ | ۱۶/۵۶ | ۲۱/۶  | منیزیت کربنی          |
| ۱۲/۰۴           | ۱۲/۹۷ | ۱۴/۸۳ | ۱۰/۴۸ | ۱۶/۱۳ | ۱۷/۴۵ | سیلیکون کاربید        |
| ۲/۰۸            | ۲/۴۲  | ۲/۳۹  | ۲/۳۹  | ۲/۳۸  | ۲/۲۲  | زیرکنی                |

## ۴-۲- خواص مکانیکی

### الف - کنترل توزیع دانه بندی مواد<sup>(۱)</sup> و مخلوطها

توزیع اندازد ذرات یا دانه‌های مواد دانه بندی شده و مخلوط‌های ساخته شده و تطابق آنها با استانداردهای مورد نیاز هر محصول یکی از مهمترین عوامل کنترل کیفیت نسوز می‌باشد. یک توزیع دانه بندی مناسب هم در آجرهای نسوز و هم در مواد ویژه موجب حصول فشردگی و یکنواختی بافت در قطعه می‌گردد که در این حالت ذرات به نحو مناسبی فضاهای بین یکدیگر را پر نموده‌اند.

روش انجام این آزمایش به این صورت است که نمونه مورد آزمایش را ابتدا به دقت وزن نموده و سپس با استفاده از سرندی با چشم‌های بسیار ریز (مانند سرند ۱۴۰ مش) توسط آب شستشو داده و سپس درون خشک کن به مدت کافی خشک می‌شود. آنگاه با استفاده از دستگاه سرند و ویبره آزمایشگاهی<sup>(۲)</sup> میزان باقیماندن ذرات بر روی هر سرند استاندارد به کمک ترازوی دقیق اندازدگیری و گزارش می‌گردد.

### ب - میزان تخلخل<sup>(۳)</sup> و جرم حجمی<sup>(۴)</sup>

به غیر از آجرهای نسوز عایق در سایر انواع آجرهای نسوز، کم بودن میزان حفره‌ها (تخلخل) معمولاً به معنی فشردگی بهتر مواد، استحکام بالاتر و خصوصیات مکانیکی بهتر نسوز می‌باشد. عبارت دیگر تخلخل یک آجر نسوز با جرم حجمی یا وزن مخصوص ظاهری آن کاملاً در ارتباط است. حفره‌های موجود در یک آجر نسوز ممکن است هم بصورت باز<sup>(۵)</sup> (که به بیرون راه دارد و آب در آن نفوذ می‌نماید) و هم بصورت بسته<sup>(۶)</sup> (که به بیرون راه ندارد) باشد معمولاً در این روش آزمایش صرفاً درصد حجمی حفره‌های باز به کمک دستگاه مخصوص و

1 - Grain Size Distribution

2- Sieve Shaker

3- Porosity

4- Density

5- Open Pore

6- Closed Pore

تحت خلاء اندازه‌گیری و گزارش می‌گردد. این مشخصه را تخلخل می‌نامند. بد نیست بدانید که تخلخل بسته آجرهای شاموتی معمولاً حدود ۲٪ و آجرهای قلیائی کمتر از ۱٪ می‌باشد.

در صنعت نسوز جبک آجرهای خام معمولاً از واژه جرم حجمی استفاده می‌گردد. که مفہوم آن تقسیم جرم آجر به حجم آجر (حاصل از محاسبه هندسی حجم) می‌باشد.

لیکن برای آجرهای پخته، ابتدا میزان تخلخل و حجم دقیق آجر توسط دستگاه تخلخل بدست می‌آید و سپس جرم حجمی محاسبه می‌گردد. در این حالت جرم حجمی بدست آمده از دقت بالایی برخوردار می‌باشد.

(در گزارشات و فرمهای آزمایشات معمولاً از واژه وزن حجمی بجای جرم حجمی استفاده می‌گردد و این واژه بیشتر مصطلح شده است).

لازم به توضیح است که توزیع یکنواخت و یا غیر یکنواخت حفره‌ها و اندازه و شکل آنها نیز در رفتار فیزیکی و مکانیکی نسوز می‌تواند بسیار مؤثر باشد.



### پ- مقاومت مکانیکی سرد (C.C.S)<sup>(۱)</sup>

مقاومت مکانیکی سرد بیانگر میزان تحمل فشار در دمای محیط برای دیرگذارها می‌باشد. این مشخصه نشاندهنده میزان زینتره شدن یا کیفیت پخت نسوز نیز می‌باشد. کاهش تخلخل و افزایش جرم حجمی آجرها معمولاً منجر به بالارفتن C.C.S آنها می‌گردد.

روش انجام این آزمایش بدبینصورت است که نمونه مورد آزمایش بین دو فک دستگاه C.C.S در دمای محیط تحت فشار قرار می‌گیرد و فشار بروز پدیده شکست در نمونه، بعنوان نتیجه آزمایش با واحد  $Kgf/Cm^2$  گزارش می‌گردد. (به شکل شماره ۸ مراجعه شود).

1- Cold Crushing Strength

شکل شماره ۸ - طرح نمونه‌ای از دستگاه آزمایش مقاومت مکانیکی سرد (CCS)



## ت - مدول شکست (MOR)<sup>(۱)</sup>

آجرهای نسوز در هنگامی که تحت تنشهای خمشی و یا برشی قرار می‌گیرند به دلیل ساختار خاص سرامیکی خود بدون نشان دادن رفتار پلاستیکی (انعطاف پذیری) صرفاً با مقدار کمی تغییر فرم الاستیک (برگشت پذیر) می‌شکنند. اندازه‌گیری میزان تنش برشی یا خمشی قابل تحمل توسط انواع آجرهای نسوز یکی از مشخصه‌های مهم مکانیکی آن می‌باشد.

روش انجام این آزمایش بسیار شبیه آزمایش مدول شکست گرم (HMOR) می‌باشد لیکن این کار در دمای محیط و یکمک دستگاه C.C.S. انجام می‌گردد. به عبارت دیگر در این آزمایش میزان مقاومت آجر در مقابل گسیختگی موردندازه‌گیری قرار می‌گیرد. (به شکل شماره ۹ مراجعه شود).

## ث - مقاومت در برابر سایش<sup>(۲)</sup>

شدت سختی یا استحکام سطحی هر فرآورده نسوز بیانگر میزان مقاومت آن در برابر عوامل ساینده در محل کاربرد می‌باشد. اندازه‌گیری این مشخصه خصوصاً در موقعی که آجر نسوز در معرض غبارها و مواد ساینده حاصل از عملیات کوره می‌باشد در تعیین عمر کاربرد آن بسیار مؤثر است. روشن انجام آزمایش مقاومت در برابر سایش بصورت استاندارد مدون نشده و معمولاً بطرق ابداعی و مقایسه‌ای در هر شرکت تولید کننده انجام می‌گردد.

آجرهای نسوز آلومینی معمولًا از مقاومت سایشی بالایی برخوردار می‌باشند که میزان آن با بالارفتن درصد Al2O3 (آلومینا) افزایش می‌یابد.

آزمایش فوق در دمای محیط انجام می‌گیرد. نتایج حاصل را نمی‌توان کاملاً در شرایط کاری کوردها در دمای بالا معتبر دانست به خصوص هنگامیکه استحکام سطحی آجرها در دمای بالا، بر اثر واکنشهای شیمیایی تغییر یابد.

### ۴-۳- خواص شیمیایی و ساختاری

#### الف - ترکیب شیمیایی<sup>(۱)</sup>

شما نگونه که در فصل دوم این کتاب اشاره گردید شناخت ترکیب شیمیایی آجرهای نسوز نقش بسیار حیاتی در کارکرد آنها در کوردهای مختلف و در تماس با انواع سرباره ها و محصولات حاصل از احتراق در کوره دارد. لذا تعیین ترکیب شیمیایی فرآوردهای نسوز (از ماده اولیه تا محصول) از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای تجزیه شیمیایی مواد اولیه و فرآوردهای نسوز، استانداردها و روشهای آزمایشی متعددی وجود دارد. از جمله می‌توان به روشهای آنالیز شیمیایی تر<sup>(۲)</sup> (تیراسیون)، اسپکترو<sup>(۳)</sup> و فلیم فتو متري<sup>(۴)</sup> و خاصیت جذب اتمی<sup>(۵)</sup> و فلورسانس اشعه ایکس<sup>(۶)</sup> اشاره نمود. نتایج حاصل از این آزمایشات به صورت درصد اکسیدهای تشکیل دهنده هر ماده اولیه و فرآورده گزارش می‌گردد. همچنین در این آزمایش میزان افت وزنی ناشی از حرارت دهی نمونه (در دمای حدود ۱۱۰°C) تحت عنوان LOI<sup>(۷)</sup> قابل ارائه است.

#### ب - ساختار فازی<sup>(۸)</sup>

شناخت ترکیب شیمیایی انواع نسوزها به تنها بیانگر رفتارهای ترموفیزیکی و ترمومکانیکی نمی‌باشد و شناخت فازهای تشکیل دهنده می‌تواند ما را هر چه بهتر با این خواص آشنا سازد. بعنوان مثال آجرهای مولایتی که از ترکیب شیمیایی نسبتاً یکسانی با آجرهای بوکسیتی حاوی ۷٪ آلومینا برخور دارند، به دلیل متفاوت بودن ساختار فازهای تشکیل دهنده رفتار حرارتی (از جمله RUL) بسیار بهتری از خود نشان می‌دهند. نحوه مطالعه این مشخصه از آجرهای نسوز به کمک دو روش دستگاهی پراش اشعه X و میکروسکوپ پلاریزه انجام

1- Chemical Composition

2- Wet Method Chemical Analysis

3- Spectrophotometer

4- Flame Photometer

5- Atomic Absorption

6- X-Ray Fluorescence

7- Loss of Ignition

8- Phase Structure

می‌گردد.

در مطالعه فازها بررسی اندازه بلورها نیز بایستی مد نظر قرار گیرد. اجسامی که از بلورهای ریزتر ساخته شده‌اند معمولاً خواص حرارتی و شیمیایی (مانند پایداری در برابر سرباره) پائین‌تری در مقایسه با اجسام درشت دانه از خود نشان می‌دهند.

### پ - پایداری در برابر نفوذ سرباره و مذاب<sup>(۱)</sup>

تهاجم و تخریب نسوز توسط سرباره یا هرگونه عامل خورنده در کوره ناشی از واکنش شیمیایی لایه سطحی نسوز در حین کاربرد می‌باشد. این واکنش می‌تواند در دراز مدت با نفوذ به عمق آجر موجب تخریب لایه نسوز گردد. مواد خورنده در انواع کوره‌ها دارای ترکیبات متفاوتی می‌باشند و به همین دلیل فرآیندهای تخریب نیز بسیار پیچیده است.

در این آزمایش با مطالعه میزان پایداری نسوز مورد نظر در برابر ترکیب شیمیایی خاصی از سرباره و یا مذاب (فلز، شیشه، سیمان و....) به روش مقایسه‌ای نسبت به انتخاب نوع نسوز مناسب برای کاربرد مربوطه اقدام می‌گردد.

روش انجام این آزمایش در شرکتهای مختلف متفاوت می‌باشد. و بصورت استاندارد شده مدون نشده است، لیکن طریقه عمومی اینکار به این صورت است که نمونه‌ای از نسوز مورد نظر را به شکل استوانه ته بسته سوراخ نموده و پودر سرباره یا سایر عوامل خورنده را درون آن ریخته و در دمای کاربرد این نسوز در کوره برای مدتی نگهداری می‌نمایند سپس نمونه سردشده را برش داده و با مطالعه شکل و میزان نفوذ به روش مقایسه‌ای نتایج گزارش می‌گردد.

### ت - پایداری در برابر هیدراته شدن<sup>(۲)</sup>

انواع دیرگذارهای قلیائی در برابر بخار آب خصوصاً در دمای بالا به دلیل تمايل به انجام واکنش بین آب و اکسیدهای قلیائی (مانند CaO و MgO) موجود در آنها بسیار حساس و ضعیف

می باشد. این واکنش را اصطلاحاً هیدراته شدن می نامند.

واکنشهای هیدراته شدن همواره با افت شدید خواص مکانیکی و شیمیایی و افزایش زیاد حجم دیرگذاری توأم است و شناخت آن می تواند در تعیین طول عمر نگهداری و کارکرد لایه نسوز مؤثر باشد.

در این آزمایش نمونه مورد مطالعه را در دما و فشار استاندارد در معرض بخار آب برای مدت معینی قرار می دهند آنگاه از روی میزان تغییر ابعاد و یا تخریب نمونه پایداری آنرا در برابر هیدراته شدن گزارش می نمایند.

رفتار مواد نسوز در مقابل سایر گازها و بخارات نیز در آزمایشگاه قابل بررسی می باشد. البته این واکنشها بسیار پیچیده است و شناسایی عوامل تخریب به آسانی میسر نمی باشد.  
در خاتمه کتاب، نگارندهان ضمن سپاس بدرگاه ایزد متن، برای خوانندگان محترم آرزوی سلامتی و موفقیت در کار و زندگی را مسئلت می نمایند.

## «پایان»

## ضمیمه شماره ۱: مواد اولیه جهت ساخت محصولات دیرگذار

| توضیحات   | جزء شیمیایی اصلی<br>(کلسینه شده)  | فازهای مینزالی اصلی<br>(فازهای فرعی)  | نوع ماده اولیه            |
|---|---|---|---------------------------|
| <b>مواد اولیه از گروه SiO<sub>2</sub> - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>   |   |   |                           |
| بدون کلسیناسیون مصرف می‌شود<br>در حین پخت به کریستوبالیت و<br>تریدیمیت تبدیل می‌گردد.<br>دارای افزایش حجم شدید  | SiO <sub>2</sub> >٪۹۷   | کوارتز  | کوارتزیت، ماسه<br>کوارتزی |
| تademای C ۱۰۰۰ انبساط حرارتی<br>خیلی پائین، دردامای بالاتر به<br>کریستوبالیت تبدیل می‌شود.  | SiO <sub>2</sub> >٪۹۹/۸   | شیشه  | سیلیکای ذوبی              |
| ماسه کوارتزی با تصال رسی<br>قابل مصرف در محصولات بی‌شكل   | SiO <sub>2</sub> >٪۸۳<br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /۴-۱۲   | کوارتز، مینرالهای رسی   | سیلیس چسبند               |
| بدون کلسیناسیون مصرف می‌شود<br>۷-۲٪ افت حرارتی، رشد ناچیز در<br>حین پخت تشکیل مولایت و<br>کریستوبالیت   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /٪۲۰-۳۰<br>حاوی مقدار کمی قلیایی   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .4SiO <sub>2</sub> .2H <sub>2</sub> O                                | پیروفیلیت                 |
| انواع خاص: کائولین، رس فلیتی<br>رس پلاستیک، در حین پخت به<br>مولایت، کریستوبالیت و فاز<br>شیشه‌ای تبدیل می‌شود، ۱۴-۵٪<br>افت حرارتی   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /٪۲۰-۴۵<br>Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <٪۲<br>Na <sub>2</sub> O+K <sub>2</sub> O<٪۲ | کائولینیت و مینرالهای رسی<br>دیگر(کوارتز)   | رسهای دیرگذار             |
| دماهای پخت حدود<br>۱۵۰۰-۱۲۰۰°C<br>آلومینا اکسیدهای قلیایی دارد.<br>تخلخل دانه‌ها کمتر از ۱۰٪ حجمی<br>انواع خاص: شاموت متخلخل، رس<br>منبسط (حدود ۵٪ Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | به رسهای دیرگذار<br>مراجعه کنید.  | مولایت<br>(3Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .2SiO <sub>2</sub> )<br>کریستوبالیت، فاز شیشه،<br>کوارتز | شاموت(رس پخته شده)        |

| توضیحات   | جزء شیمیایی اصلی<br>(کلسینه شده)  | فازهای مینرالی اصلی<br>(فازهای فرعی)  | نوع ماده اولیه                              |
|---|---|---|---|
| <b> مواد اولیه از کروه SiO<sub>2</sub> - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>  |   |   |   |
| ازدمای حدود ۱۲۵°C شروع تبدیل به مولایت و SiO <sub>2</sub> یا فاز شیشه، پستگی به ترکیب شیمیایی و اندازد دانه دارد. تغییر حجمی سیلیمانیت و آندالوزیت حدود ۵-۸٪ برای کیانیت حدود ۱۵٪ سیلیمانیت و آندالوزیت بصورت کلسینه نشده مصرف می‌گردد. | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ٪ ۶۰-۶۵<br>مقادیر کمی اکسیدهای قلیایی  | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .SiO <sub>2</sub> ساختارهای کریستالی و رانسینه‌های مختلف، تاحدودی کوراندوم                   | سیلیمانیت، آندالوزیت کیانیت                 |
| مخروط کلسینه شده از رسهای حاوی بوكسیت و کائولن، کیانیت کلسینه شده.  | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ٪ ۵۰-۷۰<br>اکسیدهای قلیایی ناجیز   | مولایت  | مواد اولیه مولایتی                          |
| زینترکردن یا ذوب مخلوطهایی از رس، کائولن یا SiO <sub>2</sub> و آلومینای کلسینه شده، تخلخل و اندازه کریستالها، مولایت زینتری حدود ۱۰٪ حجمی و ۱۰-۱۰۰ mm ذوبی و حدود ۲٪ حجمی و ۱۰۰-۲۰۰۰ mm شکل خاص مولایت گلهایی (Hollow Sphere Mullite)   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ٪ ۷۲-۷۵<br>حدود ٪ ۷۸<br>مولایت   | 3Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .2SiO <sub>2</sub><br>2Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .SiO <sub>2</sub><br>تاحدودی کوراندوم | مولایت زینتری (مولایت سنتزی)<br>مولایت ذوبی |
| تخلخل واقعی دانه کمتر از ۱۳٪ حجمی، کشورهای تولیدکننده: گویانا، چین، برزیل   | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ٪ ۸۵-۸۸<br>TiO <sub>2</sub> <٪ ۴<br>Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <٪ ۲<br>حاوی مقادیر کمی اکسیدهای قلیایی | کوراندوم، مولایت، Tialite (تیالیت)  | بوکسیت زینتری (بوکسیت دیرگذار)              |

## خانه های سینمای اصلی

بخاره نشسته امازی، انتساب

(خانه های درون)

نموده ۵۵۰ آرم

## مواد اولیه آن خوش ۰۳۶۴۲۱۰ - ۰۲۱

برینز با شویپ الومینیم کلسینیم

کوراندوم

کوراندوم فرشری

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

Al-O<sub>3</sub> ۷۹.۹Al-O<sub>3</sub> ۷۹.۹

(سولار آلمینیم)

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

Na<sub>2</sub>O ۷.۶Na<sub>2</sub>O ۷.۶

کوراندوم دزیس

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ۷۶.۶Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ۷۶.۶

کوراندوم شموده ای

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

TiO<sub>2</sub> ۷.۷TiO<sub>2</sub> ۷.۷

کوراندوم تولید ای

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

FeSi<sub>3</sub> ۰.۰۱۰FeSi<sub>3</sub> ۰.۰۱۰

Hollow Sphere

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ۷۸.۹Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ۷۸.۹

Corundum

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

Na<sub>2</sub>O ۷.۶Na<sub>2</sub>O ۷.۶

(Bubble alumina)

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ۷۶.۶Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ۷۶.۶

الومینیم کلسینیم مده

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ۷.۷Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ۷.۷

کلسینیم

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

MgO ۷.۹۸

MgO ۷.۹۸

سبزیابی ریستر شده

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

CaO ۷.۹۸

CaO ۷.۹۸

سبزیابی ریستر شده

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

SiO<sub>2</sub> ۱۰.۳SiO<sub>2</sub> ۱۰.۳

سبزیابی ریستر شده

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ۷.۷Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ۷.۷

سبزیابی ریستر شده

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ۷.۷B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ۷.۷

سبزیابی ریستر شده

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

MgO ۷.۹۸

MgO ۷.۹۸

سبزیابی ریستر شده

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

CaO ۷.۹۸

CaO ۷.۹۸

سبزیابی ریستر شده

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

SiO<sub>2</sub> ۷.۷SiO<sub>2</sub> ۷.۷

سبزیابی ریستر شده

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ۷.۷Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ۷.۷

سبزیابی ریستر شده

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

MgO ۷.۹۸

MgO ۷.۹۸

سبزیابی ریستر شده

پلیمر پلیسیلیکات هیدروکسیل

| توضیحات  | جزء شیمیایی اصلی  | فازهای مینرالی اصلی<br>(فازهای فرعی)  | نوع ماده اولیه                          |
|--|---|---|---|
| مواد اولیه قلیایی  |   |   |   |
| ذخایر، ترکیه، ایران، فیلیپین<br>افریقای جنوبی                | MgO٪۱۱-۲۰<br>Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ٪۳۲-۵۰<br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ٪۱۲-۲۷<br>SiO <sub>2</sub> <٪۶ | (FeO.MgO)<br>(Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )<br>Spinel<br>و سیلیکاتها | کرومیت(سنگ معدن کروم)                   |
| مخلوطهای گرانوله شده<br>زینتری یا ذوبی از منیزیا و<br>کرومیت | معمولأ بیش از<br>Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ٪۲۵   | پریکلاز<br>اسپینتها   | منیزیا کرومیت<br>دانه های زینتری و ذوبی |
| زینتریانوب مخلوطهایی از<br>کلسیت یا CaO و منیزیا             | CaO.MgO<br>در مخلوطهای متغیر  | پریکلاز<br>CaO  | منیزیا دلومیت بادانه<br>زینتری و ذوبی   |
| ذوب مخلوطی از منیزیا<br>واکسید کروم                          | MgO٪۱۹<br>Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ٪۷۹  | اسپینل<br>(MgO.Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )   | پیکروکرومیت                             |
| تهیه شده از مخلوطهای<br>منیزیا و آلومینا                     | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ٪۶۶-۸۰<br>MgO٪۲۱-۲۲  | اسپینل<br>(MgO.Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )   | اسپینل زینتری یا ذوبی                   |
| پخته نشده مصرف می شود  | MgO٪۴۰-۵۰<br>SiO <sub>2</sub> ٪۲۵-۴۵<br>Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <٪۶  | فورستریت<br>(2MgO.SiO <sub>2</sub> )<br>فایالیت(2FeO.SiO <sub>2</sub> )   | اولوین                                  |

## سایر مواد اولیه

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| استخراج ازماسه ها (استرالیا)<br>دانه کمتر از ۰/۳ mm با لای دما<br>۱۴۵۰°C به بادلیت (ZrO <sub>2</sub> ) و<br>SiO <sub>2</sub> تجزیه می شود. | ZrO <sub>2</sub> +HfO <sub>2</sub> ٪۶۶  | زیرکن<br>(ZrSiO <sub>4</sub> )                        | سیلیکات<br>زیرکن<br>(زیرکن)                        |
| پودر، از طریق تجزیه شیمیایی<br>یا حرارتی سیلیکات زیرکن تهیه<br>می شود.   | ZrO <sub>2</sub> >٪۹۹<br>ZrO <sub>2</sub> >٪۹۴<br>CaO٪۲-۶<br>Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ,MgO | بادلیت(منوکلینک)<br>فاز کیوبیک / تراگونال             | زیرکونیا<br>زیرکونیای ثبت شده<br>و تأخذودی ثبت شده |
| پودر ریز که بصورت شیمیایی<br>تهیه می شود.  | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> >٪۹۸   | اسکولاایت-Eskolaite<br>Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | اکسید کروم   |

| توضیحات  | جزء شیمیایی اصلی  | فازهای مینرالی اصلی<br>(فازهای فرعی)  | نوع ماده اولیه  |
|--|---|---|---|
| سایر مواد اولیه  |   |   |   |
| از طریق پروسه اچسون (Acheson) و با استفاده از $\text{SiO}_2$ (ماسه) و کربن تهیه می شود   | $\text{SiC} > \% ۹۳$  | $\text{SiC}_{\text{آزاد}}(\text{Si}, \text{C})$                               | کاربید سیلیسیم  |
| دوتوجه معمول: گرافیت پولکی<br>بالاندازه کریستالهای ۵mm<br>انواع آمورف (کریستالهای کوچک)  | C/۷۵-۹۷<br>(ترکیبات مختلف خاکستر)   | گرافیت<br>(مینرالهای رسی)<br>آمورفو گرافیت                                    | گرافیت طبیعی، کک، دوده<br>آنتراسیت و الکترو گرافیت    |
| سنگ - $\text{SiO}_2$ با تخلخل ریز<br>(پوسته های دیاتوم)  | $\text{SiO}_2 > \% ۷۵$  | $\text{SiO}_2$ - آبدار شبه ایال<br>(کوارتن، رس)                               | دیاتومیت  |
| ماده اولیه کروی (گلوله ای) و<br>کروی توخالی از طریق حرارت دادن<br>سنگهای سیلیسی آتششناختی در<br>دهمای حدود $1000^{\circ}\text{C}$ تهیه می شود.                                 | $\text{SiO}_2 / \% ۶۵-۸۰$<br>$\text{Al}_2\text{O}_3 / \% ۱۲-۱۶$<br>حاوی مقادیر زیادی فلاکس                          | شیشه  | پرلیت   |
| در حدود $1000^{\circ}\text{C}$ تقریباً منبسط<br>و خیلی سبک می شود.   | $\text{SiO}_2 / \% ۴۵$<br>$\text{MgO} / \% ۲۱$<br>$\text{Al}_2\text{O}_3 / \% ۱۲$<br>$\text{Fe}_2\text{O}_3 / \% ۷$ | سیلیکات مینیزیم آلومینیم<br>(میکانی)  | وزر میکولايت  |
| کلسینه شده از مخلوط ریزدانه<br>رس، مینیزیاتالک   | $\text{Al}_2\text{O}_3 / \% ۳۱$<br>$\text{SiO}_2 / \% ۵۳$<br>$\text{MgO} / \% ۱۰$                                   | کوردریت<br>( $2\text{MgO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{SiO}_2$ ) | کوردریت   |
|  | $\text{Al}_2\text{O}_3 / \% ۴۵-۹۵$<br>$\text{ZrO}_2 / \% ۹۵$<br>$\text{ZrO}_2 > \% ۹۵$                              | شیشه ای یا کریستالی<br>(مولایت، کوراندوم، کریستو<br>بالیت)<br>$\text{ZrO}_2$  | لیاف سرامیکی  |
| عمدتاً از مواد اولیه بالرزش و بالا لوگی کم بازیافت می شود.<br>برای مثال: آجرهای AZS ریخته گری ذوبی<br>محصولات حاوی $\text{SiC}$ و زیرکونیا<br>محصولات حاوی اکسید کروم و گرافیت |   |   | مواد اولیه دیرگذاز<br>بازیافت شده<br>(دانه ای، پودری) |

## ضمیمه شماره ۲: چسبهای مورداستفاده برای مواد دیرگذاز (اغلب در ترکیب با آب و بصورت مخلوط مصرف می‌شوند)

| نوع چسب   | مقدار مصرفی | توضیحات   |
|---|-------------|---|
| رسهای ارسهای پلاستیک،                               | <٪ ۲۵       | استحکام بعدازخشک کردن، اتصال سرامیکی دردمای حدود ۱۰۰°C شروع به عمل می‌نماید.<br>(تشکیل فاز مذاب، زینترینگ را تسريع می‌کند)  |
| سیمانهای آلومینات کلسیم<br>سیمانهای آلومینایی       | <٪ ۲۵       | CaO >٪ ۳۸, Al2O3٪ ۴۰-۵۰<br>Fe2O3٪ ۴-۱۵<br>Cao٪ ۱۹-۲۷, Al2O3٪ ۷۰-۸۰<br>اتصال هیدرولیک، عملکرد زیادی اتاق تا حدود ۶۰۰°C<br>(دهیدراتاسیون) اتصال سرامیکی دردمای حدود ۱۰۰۰°C عمل می‌کند |
| مونوآلومینیم فسفات<br>(بصورت محلول)                 | P2O5<٪ ۵    | سخت شدن از طریق واکنش چگالش و دردمای حدود ۱۲۰۰°C غاز می‌شود در دمای ۱۳۰°C تشکیل P2O5 بالای ۱۵۰°C تبخیر  |
| فسفاتهای معدنی برای<br>مثال (فسفات سدیم آمورف)      | <% ۵        | عده تا در مردمهای تعمیراتی گرم استحکام سخت شوندگی و چسبندگی از طریق ذوب شدن فسفاتهای آمورف تأمین می‌شود.  |
| سیلیکاتهای قلیایی (آب شیشه)<br>Na2O(K2O).xSiO2.YH2O | <٪ ۱۰       | معمولابصورت محلول بکار می‌رود، سخت شدن دردمای محیط از طریق واکنش با CO2 و یا با استفاده از سخت کننده های خاص، که در این صورت با حرارت دادن بیش از ۱۵۰°C سخت خواهد شد.               |
| اتیل سیلیکات<br>(Si(C2H5O)4)                        |             | برای ریخته گری دوغابی بکار می‌رود.  |
| سولفات منیزیم<br>محلول (MgSO4.7H2O)                 | حدود ٪ ۵    | بعنوان چسب برای آجرهای قلیایی با اتصال شیمیایی  |
| سولفات آلومینیم                                     | حدود ٪ ۵    | عده تا در مردمهای پلاستیک برای افزایش استحکام خشک استفاده می‌شود (کریستالیزاسیون سولفات آلومینیم)   |
| آب نمک، ژلهای<br>SiO2, Al2O3                        |             | بعنوان چسب یا سخت کننده در مورد مواد سرامیکی الیافی   |
| اکسیدبور و سایر ترکیبات بور                         | <٪ ۱۰       | کمک زینتر بیویژد در مردمهای کوارتزی خشک، تشکیل مذاب   |
| فریت‌ها، شیشه                                       | <٪ ۵        | عده تا موبلیتیکهای برای ایجاد استحکام زیر ۱۰۰°C بکار می‌رود.  |
| قیر، قیرقطران                                       | <٪ ۱۰       | اتصال آلی با عملکرد دردمای حدود ۲۰-۴۵۰°C در دمای بیش از ۲۰°C عتیل به که (اتصال کربنی)   |
| رزینهای سنتزی                                       | <٪ ۱۰       | رزینهای فنولیک تعديل شده به شکل پودریادر محلول با فرمالدئید سخت شونده تحت حرارت بالغ زدن سخت کننده آنها دردمای حدود ۲۰°C سخت می‌شوند، بالای ۲۰°C عاتصال کربنی                       |
| چسبهای معدنی موقتی مختلف<br>و چسبهای متالورگانیک    | <٪ ۵        | برای ایجاد استحکام کافی بعدازخشک کردن، سوزاندن، معمولای لیگنو سولفاناتها (محلول سولفیت) در مردمهای متالورگانیک در جین حرارت دادن اکسیدهای زینتراتکتیو تشکیل می‌شود                  |

### ضمیمه شماره ۳: افزودنیهای ویژه مورد استفاده در ساخت مواد دیرگداز

| توضیحات  | مقدار مصرف<br>(به طور معمول) | افزودنی  |
|--|------------------------------|--|
| بهبود قابلیت سیلان بتن دیرگداز (کاهش مقدار آب لازم برای اختلاط) و استحکام گرم (برای مثال تشکیل مولایت)   | تاحدود ۱۰٪                   | SiO <sub>2</sub> خیلی ریز Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> خیلی ریز      |
| برای بهبود اتصال زمینه (Matrix)  |                              | آلومینای واکنش پذیر (راکتیو)   |
| برای بهبود مقاومت در برابر خوردگی، کاهش قابلیت ترکتندگی و تقویت سربارها و مذابهای فلزی، کاربیدهای عنوان عوامل ضد اکسیداسیون در مورد مواد حاوی کربن | <٪۱۰                         | پودر مواد غیر اکسیدی C-SiC Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> -BN AION-B4C |
| جلوگیری از حمله مذابهای آلومینیمی  | <٪۱۰                         | BaSO <sub>4</sub>  |
| عوامل ضد اکسیداسیون در مورد مواد حاوی کربن برای افزایش استحکام، برای تولید فازهای اتصال نیتریدی یا کاربیدی خاص                                     | <٪۵                          | پودر فلز (Al-Si یا آلبیاژها)   |
| افزایش مقاومت در برابر شکست بتنهای دیرگداز و دیرگذازهای شکل دار  | <٪۵                          | الیافهای فولادی و سرامیکی  |
| بهبود فرآیند خشک کردن مونولیتیکها  | <٪۴                          | الیافهای الی   |
| برای ایجاد تخلخلها و اندازه های حفره خاص   |                              | مواد آلی گرانولی   |
| برای بهبود ریخته گری و کارپذیری، مواد فعال سطحی  | <٪۰/۱۵                       | ترکیبات آلی مختلف  |
| عامل ضد بیخ زدگی در مواد جرم های پلاستیک   |                              | اتیلن گلیکول   |

## (ORTON) و اورتون (SEGER) مخروطهای زگر شماره، ضمیمه شماره ۴:

با درجه حرارت معادل آنها بر حسب سانتیگراد

| شماره مخروط | درجه حرارت معادل برای<br>مخروطهای امریکائی اورتون °C | درجه حرارت معادل برای<br>مخروطهای زگر °C |
|-------------|--|--|
| ۱۲          | ۱۳۳۷   | ۱۳۷۵                                     |
| ۱۳          | ۱۳۴۹   | ۱۳۹۵                                     |
| ۱۴          | ۱۳۹۸   | ۱۴۱۰                                     |
| ۱۵          | ۱۴۳۰   | ۱۴۴۰                                     |
| ۱۶          | ۱۴۹۱   | ۱۴۷۰                                     |
| ۱۷          | ۱۵۱۲   | ۱۴۹۰                                     |
| ۱۸          | ۱۵۲۲   | ۱۵۰۰                                     |
| ۱۹          | ۱۵۴۱   | ۱۵۲۰                                     |
| ۲۰          | ۱۵۶۴   | ۱۵۴۰                                     |
| ۲۲          | ۱۵۹۰   | ۱۵۶۰                                     |
| ۲۶          | ۱۶۰۵   | ۱۵۸۵                                     |
| ۲۷          | ۱۶۲۷   | ۱۶۰۵                                     |
| ۲۸          | ۱۶۳۸   | ۱۶۲۵                                     |
| ۲۹          | ۱۶۴۵   | ۱۶۰۰                                     |
| ۳۰          | ۱۶۵۴   | ۱۶۸۰                                     |
| ۳۱          | ۱۶۷۹   | ۱۶۹۰                                     |
| ۳۲          | ۱۷۱۷   | ۱۷۱۰                                     |
| ۳۳          | ۱۷۴۰   | ۱۷۳۰                                     |
| ۳۴          | ۱۷۰۹   | ۱۷۰۰                                     |
| ۳۵          | ۱۷۸۴   | ۱۷۸۰                                     |
| ۳۶          | ۱۷۹۶   | ۱۸۰۵                                     |
| ۳۷          | ۱۸۲۰   | ۱۸۳۰                                     |
| ۳۸          | ۱۸۵۰   | ۱۸۰۰                                     |
| ۳۹          | ۱۸۶۵   | ۱۸۷۵                                     |
| ۴۰          | ۱۸۸۵   | ۱۹۰۰                                     |
| ۴۱          | ۱۹۷۰   | ۱۹۴۰                                     |
| ۴۲          | ۲۰۱۵   | ۱۹۸۰                                     |

### ضمیمه شماره ۵: ۱) عناوین کنترل کیفیت و روش‌های بازرسی جهت تایید مواد اولیه

| عنوان           | ابزار بازرسی   | بازرسی و اظهار نظر  | اندازه‌گیری جهت موارد غیرعادی                       |
|-----------------|--|---|---|
| ترکیب مینزالی   | Differential thermal Analyzer<br>X-Ray Diffractometer<br>Microscope                | بازرسی نمونه‌های پریپر (LOT)<br>(جهت کنترل اطلاعات ارائه شده<br>توسط فروشنده) | تغییر نوع کاربری                                    |
| ترکیب شیمیابی   | Flourescence Spectrometer<br>تجهیزات آنالیز شیمیابی تر و غیرتر                     |   | عودت دادن و یا مخلوط سازی و یا تغییر<br>نوع کاربری  |
| توزیع دانه بندی | ترازو و دستگاه الک   |   |   |
| میزان رطوبت     | دستگاه اندازه‌گیری درصد رطوبت  |   |   |
| خواص فیزیکی     | دستگاه تزریق روغن در خلاء<br>تجهیزات جوشانیدن<br>تجهیزات خشک کردن<br>تجهیزات توزین |   |   |
| نسوزندگی        | مخروط زگر<br>کوره مخصوص  |   |   |
| مشخصات<br>ظاهری | نمونه برداری (رنگ، یکنواختی و...)  | بازرسی چشمی (همیشه قبل از<br>کاربرد)  | عودت دادن و یا بازرسی مجدد و یا<br>تغییر نوع کاربری |

### ۲) عناوین کنترل کیفیت و روش‌های بازرسی در عملیات مخلوط سازی

| زمان مخلوط سازی                    | ساعت و یا کرنومتر                | کنترل کردن                                      |                              |
|------------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|
| درصداب مخلوط                       | دستگاه اندازه‌گیری درصد رطوبت    | بازرسی به روش نمونه برداری<br>(از هر مخلوط)     |                              |
| میزان PH                           | دستگاه PH سنج، کاغذ PH سنج       | بازرسی به روش نمونه برداری<br>(از هر بهر مخلوط) |                              |
| توزيع دانه بندی مخلوط<br>ساخته شده | سرند دستی                        |   |                              |
| مدت زمان نگهداری                   | ساعت و یا کرنومتر                | ثبت اطلاعات                                     |                              |
| دما نگهداری                        | دما سنج                          |   |                              |
| وضعیت ظاهری                        | نمونه برداری (رنگ، یکنواختی،...) | هر زمان برای مخلوط ساخته شده                    |                              |
| شماره و یا کد مخلوط<br>ساخته شده   | ----                             | ثبت اطلاعات                                     | از مایش مجدد مخلوط ساخته شده |

### (۳) عناوین کنترل کیفیت و روش‌های بازرسی در عملیات شکل دهنده

|   |  |   |                                      |
|---|--|---|--------------------------------------|
| منظور نمودن بعنوان ضایعات خام<br>باتوجه به وزن حجمی خام آجر | ثبت نتایج  | فشار سنج و شمارشگر فشار<br>مرتبه پلیکل فشار<br>نهی                | فشار پرس و تعداد<br>مرتبه پلیکل فشار |
| منظور نمودن بعنوان ضایعات خام<br>باتوجه به وزن حجمی خام آجر | نمونه برداری کامل یا راندم و<br>بازرسی و ثبت نتایج | خط کش، گونیا، کولیس و ...   | وزن مخلوط موردنیاز<br>اندازه خام آجر |
|   | نمونه برداری کامل یا راندم و<br>بازرسی و ثبت نتایج | نمونه برداری (ترک، جدایش<br>دانه‌ها، سنگ‌پایی شدن،<br>عيوب ظاهری) | وضعیت ظاهری                          |
|   | به کمک تن و میزان صدا                              | چکش لاستیکی مخصوص   | لایه لایه شدن                        |
|   | نمونه برداری و ثبت نتایج<br>(نمودار کنترل)         | ----  | وزن حجمی خام آجر                     |
| بازرسی مجدد کامل و یا برگشت<br>دانه بعنوان ضایعات خام       | نمودار کنترل                                       | ----  | میزان صدمه دیدن<br>آجر خام           |
| کددوهی مجدد   | بازرسی کامل  | ----  | شماره بهر                            |

### (۴) عناوین کنترل کیفیت و روش‌های بازرسی در عملیات خشک کردن

|  |   |                              |                          |
|--|---|------------------------------|--------------------------|
| خشک کردن مجدد یا بازرسی<br>مجددو جداسازی | اندازه‌گیری و مقایسه دمادر<br>نقاط مختلف و ثبت نتایج<br>ثبت نتایج باندکر شماره واگنها | دماستح و ترموموکوپل<br>ساعت  | دما، میزان رطوبت<br>زمان |
| خشک کردن مجدد                            | نمونه برداری، بازرسی و<br>ثبت نتایج   | دستگاه اندازه‌گیری رطوبت     | میزان رطوبت<br>باقیمانده |
| بازرسی و تفکیک مجدد تمام آجرهای          |   | خط کش، گونیا، کولیس و ...    | اندازه آجر خشک شده       |
|  |   | نمونه برداری (شکستگی یا ترک) | وضعیت ظاهری              |

### ۵) عناوین کنترل کیفیت و روش‌های بازرسی در عملیات پخت

|   |   |  |                                       |
|---|---|--|---------------------------------------|
| تصمیم‌گیری پس از<br>بازرسی آجرهای پخته<br>صورت می‌گیرد. | کنترل و ثبت اتوماتیک نتایج<br>برای نقاط مختلف | مخلوط زگر، ترموموپل و<br>پیرومتر                 | دما                                   |
|   | ثبت نتایج (براساس شماره واگنهای)              | ساعت   | زمان                                  |
|   | ثبت نتایج (براساس شماره واگنهای)              | فشارسنج  | فشار کوره                             |
|   | ثبت نتایج (دور لمنده، درصد باز<br>بودن دریچه) |  | حجم هوای داخل<br>کوره                 |
|   | بازرسی چشمی (طول و رنگ شعله)                  |  | وضعیت شعله                            |
|   | ثبت نتایج (شماره واگنهای)                     |  | واگنهای آجر دامی                      |
|   | ثبت نتایج                                     | فلومترو و سائل اندازه‌گیری جریان<br>Gas Analyzer | صرف سوخت<br>دستگاه آنالیز اتمسفر کوره |

### ۶) عناوین کنترل کیفیت و روش‌های بازرسی در عملیات انتخاب بازرسی

|                                 |  |   |                   |
|---------------------------------|--|---|-------------------|
|                                 | نمونه برداری کامل یا<br>راندم بازرسی و ثبت نتایج | خط کش، گونیا، کولیس                               | ابعاد آجرها       |
|                                 | بازرسی ۱۰۰ درصد<br>جمع‌بندی موضوعی عیوب          | نمونه برداری (ترک، عیب،<br>ناخالصی آهن، رنگ، ...) | وضعیت ظاهری       |
|                                 | بازرسی ۱۰۰ درصد<br>صدا (تن و میزان صدا)          | نمونه برداری (تست باچکش)                          | صدا               |
| جداسازی ۱۰۰ درصد<br>و یا ضایعات | نمودار پارتی<br>کنترل چارت                       |   | میزان تصدیق محصول |

## (۷) عناوین کنترل کیفیت و روش‌های بازرسی در فرایند بازرسی محصولات

| عنوان                   | روش تست و بازرسی                                       |
|-------------------------|--|
| اندازه‌گیری ابعاد آجر   | روش آزمایش اندازه‌گیری ابعاد آجر نسوز                  |
| اندازه‌گیری پیچیدگی آجر | روش آزمایش اندازه گری پیچیدگی آجر نسوز                 |
| وضعیت ظاهری             | روشهای بازرسی داخل شرکتی (ترک، ناخالصی آهن، برنگ، ...) |
| عیوب داخلی              | روشهای بازرسی داخل شرکتی صداقت و سطح                   |
| خواص فیزیکی             | روش آزمایش تخلخل، جذب آب، وزن مخصوص آجرهای نسوز        |
| استحکام                 | روش آزمایش استحکام مکانیکی سرد، روش آزمایش مدول شکست   |
| پایداری حجمی            | روش آزمایش تغییرات خطی دائمی Reheat آجر نسوز           |
| نسوزندگی                | روش آزمایش نسوزندگی آجر نسوز                           |
| خواص در شرایط دمای بالا | روش آزمایش Reheat آجر نسوز                             |
| آزمایشات خاص            | روش آزمایش نسوزندگی تحت بار                            |
|                         | روش داخل شرکتی مدول شکست گرم                           |
|                         | ترکیب شیمیایی  |
|                         | روش آزمایش آنالیز شیمیایی آجرهای نسوز                  |
|                         | XRF روش داخل شرکتی آنالیز                              |
|                         | پایداری در برابر شوک حرارتی با آب یا هوا               |
|                         | هدایت حرارتی   |
|                         | مقاومت سایشی   |

## (۸) ملاک‌های تأیید و عناوین بازرسی‌های محصولات نهایی

| عنوان                                   | روش‌های تست و بازرسی  |
|---|---|
| خواص فیزیکی تخلخل<br>جذب آب<br>وزن حجمی | ۱- اندازه بهر باید از توافق بین طرفهای ذیربطریت تبعیت نماید.<br>۲- واحدهای اندازه بهر باید در توازن با شرایط تولید یکسان برداشت شوند.<br>(مانند مخلوط‌سازی، شکل دهی و پخت برای هر محصول) برای محصولات عمومی از هر پیخت و برای محصولات خاص و مهم از هر مخلوط یا پرس در صورت لزوم هر بهر را به قسمتهای مختلف برای انجام آزمایشات مختلف باید تقسیم نمود. |
| استحکام مدول شکست<br>مقاومت مکانیکی سرد | ۱- حداقل یکی از دو عدد حاصل از آزمایش بین ملاکهای تعیین شده قبلی و استاندارد باشد.<br>۲- مقدار میانگین اعداد حاصل از دو آزمایش بین ملاکهای تعیین شده قبلی و استاندارد باشد.   |
| اندازه بهر<br>ملک تائید                 | ۱- ترانس‌ها باید از توافق بین طرفهای ذیربطریت تبعیت نماید.<br>۲- اگر اعداد در محدوده توافق شده بود آن بهر مورد تایید است.   |
| اندازه بهر<br>ملک تائید                 |   |

## ۹) روش‌های تست و بازرسی کارایی مواد ویژه نسوز

| عنوانیں روشهای بازرسی  | نوع ماده ویژه              |
|--|----------------------------|
| توزیع دانه بندی، میزان آب مورد نیاز، میزان روانی، PH، مقدار موردنیاز برای ریختن یک متر مکعب، میزان رطوبت | جرمها ریختنی پاشیدنی و روش |
| توزیع دانه بندی، کارپدیری، میزان رطوبت، قالب‌گیری آزمایشی (وضعیت فشرده‌گی و وزن حجمی)                    |                            |
| توزیع دانه بندی، میزان رطوبت، قالب‌گیری آزمایشی  |                            |
| توزیع دانه بندی، میزان آب مورد نیاز، زمان سفت شدن، وضعیت ماله کشی، بو، میزان رطوبت                       | ملاتها                     |
|  |                            |

## ۱۰) سایر روشهای تست و بازرسی مواد ویژه

| روش‌های تست و بازرسی                                    | عنوانیں                     |              |
|---|-----------------------------|--------------|
| تخلخل ظاهری و وزن مخصوص پس از پختن                      | خواص فیزیکی                 |              |
| نسوزندگی پس از پختن                                     | نسوزندگی                    |              |
| آنالیز شیمیایی و XRF                                    | ترکیب شیمیایی               |              |
| روش آزمایش RUL و HMOR نمونه‌های پخته شده                | خواص درجه حرارت بالا        | عمومی        |
| روش داخل شرکتی پایداری در برابر شوک حرارتی با آب یا هوا | پایداری در برابر شوک حرارتی |              |
| روش داخل شرکتی اندازه‌گیری هدایت حرارتی با سیم داغ      | هدایت حرارتی                |              |
| روش آزمایش استاندارد                                    | پایداری حجمی                | ملاتها       |
| روش داخل شرکتی استحکام پیوند پس از پختن                 | استحکام                     |              |
| روش آزمایش استاندارد                                    | پایداری حجمی                | جرمها ریختنی |
| روش آزمایش استاندارد                                    | استحکام                     |              |
| روش آزمایش استاندارد                                    | پایداری حجمی                | گازهای نسوز  |
| روش آزمایش استاندارد                                    | استحکام                     |              |

**فهرست منابع فارسی**

- ۱ - مواد دیرگذار - تدوین جرالدروتشکا - ترجمه دکتر بهزاد میرهادی - انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران - چاپ اول - ۱۳۷۷
- ۲ - مواد دیرگذار، سرامیکهای دیرگذار - پروفسور دکتر مهندس ول夫 گانگ شوله - مترجم دکتر طاهر محمودیان - نشر جانان - چاپ اول - بهار ۱۳۷۸
- ۳ - هندبوک مهندسی سیمان، مواد نسوز و مصالح ساختمانی - تألیف مهندس متوجهر بکائیان انتشارات مرکز آموزش نیروی انسانی مجتمع صنعتی سیمان آبیک (جلد دوم) - چاپ اول - ۱۳۷۶
- ۴ - دیرگذار - گردآوری و ترجمه - گروه مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف - انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف - چاپ سوم - ۱۳۶۹
- ۵ - مواد اولیه فرآوردهای نسوز - تألیف علیرضا حسینی - انتشارات امیرکبیر چاپ اول - ۱۳۶۶
- ۶ - جرمهای نسوز (بتونهای دیرگذار) - ترجمه دکتر ابراهیم مسعود - انتشارات نوید شیراز - چاپ اول - ۱۳۷۶
- ۷ - کانیهای جهان - تألیف چارلز سورل - ترجمه دکتر محمود بهزاد - انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست - چاپ اول - ۱۳۶۰

**فهرست منابع لاتین**

1. Refractories Production and Properties  
by: J.H.Chesters 1973
2. Refractories by: F.H.NORTON Fourth Edition 1968
3. Refractories by: Editorial Staff of Mino yogyo Company 1990
4. Text Book of ore Dressing by: R.H. Richards and C.E.Locke Third Edition 1940
5. Manual of Mineralogy by: J.D.Dana 20TH Edition 1985